

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



S.O. AMBIENTE

PROGETTO DEFINITIVO

ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI VADO LIGURE ZONA INDUSTRIALE

2<sup>A</sup> FASE - PRG CON MODULO 750 m DI UN BINARIO; ACC CON IMPLEMENTAZIONE IN APPARATO DI SEGNALAMENTO ALTO DA TRENO STUDIO ACUSTICO

Schede di Censimento dei Ricettori

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

IV0H 02 D 22 SH IM0004 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	F. Giancola <i>F. Giancola</i>	Marzo 2022	A. Ventimiglia <i>A. Ventimiglia</i>	Marzo 2022	G. Fadda <i>G. Fadda</i>	Marzo 2022	C. Ercolani Marzo 2022  PER EMISSIONE ITALFERR S.p.A. Dott.ssa Carolina Ercolani S.O. Ambiente <i>Carolina Ercolani</i>

File: IV0H02D22SHIM0004001A.dwg

n. Elab.:



**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1002**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Savona

**Progressiva km** 044+195

**Distanza da asse infrastruttura** 21,4 m

**Fascia** A

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 2

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 5

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 2

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Cb - fascia B

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1003**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Savona

**Progressiva km** 044+220

**Distanza da asse infrastruttura** 28,7 m

**Fascia** A

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 3

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Perpendicolare

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 2

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 18

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 15

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

**Ferrovie:**

**Strade:** Cb - fascia B

**Industrie:**

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1004**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Savona

**Progressiva km** 044+220

**Distanza da asse infrastruttura** 9 m

**Fascia** A

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 3

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 8

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 2

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Cb - fascia B

Industrie:

**Altro:**

**Note**



**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1006**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Savona

**Progressiva km** 044+205

**Distanza da asse infrastruttura** 2,8 m

**Fascia** A

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Altro: ruderi, dismessi, box e depo **Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Medio **Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** Assente **Stato infissi** Assente

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Cb - fascia B \_ Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**





**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1009**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+290

**Distanza da asse infrastruttura** 43,2 m

**Fascia** A

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 3

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Perpendicolare

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 6

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 3

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 6

**Tipologia infissi** PVC **Stato infissi** Medio

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Cb - fascia B

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1010**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+325

**Distanza da asse infrastruttura** 44,2 m

**Fascia** A

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 4

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 12

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 6

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 6

**Tipologia infissi** Legno **Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Cb - fascia A

Industrie:

**Altro:**

**Note**



**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1012**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+410

**Distanza da asse infrastruttura** 44,7 m

**Fascia** A

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Commerciale e servizi

**Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

**Ferrovie:**

**Strade:** Cb - fascia A

**Industrie:**

**Altro:**

**Note**



**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

**Codice Ricettore**                      **1014**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione**    Liguria  
**Provincia**    Savona  
**Comune**    Vado Ligure  
**Progressiva km**                      044+400  
**Distanza da asse infrastruttura**    25,2 m  
**Fascia**                      A



**Lato linea**    Dispari                      **Tipo linea**    Rilevato                      **Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia**                      Commerciale e servizi                      **Numero Piani**    1  
**Stato conservazione**    Buono                      **Orientamento**    Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti**                      2

**Tipologia infissi**                      PVC                      **Stato infissi**                      Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso**    Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

**Ferrovie:**                                            **Strade:**    Cb - fascia B

**Industrie:**                                            **Altro:**

**Note**





**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1017**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+450

**Distanza da asse infrastruttura** 2,6 m

**Fascia** A



**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Altro: ruderi, dismessi, box e depo

**Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Cattivo

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** Assente **Stato infissi** Assente

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Cb - fascia B

Industrie:

**Altro:**

**Note**

In demolizione



**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

**Codice Ricettore**                    **1019**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione**    Liguria

**Provincia**    Savona

**Comune**    Vado Ligure

**Progressiva km**                    044+600

**Distanza da asse infrastruttura**    64,7 m

**Fascia**                    A

**Lato linea**    Dispari

**Tipo linea**    Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia**                    Industriale e artigianale

**Numero Piani**            1

**Stato conservazione**    Medio

**Orientamento**            Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti**                    5

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti**                    6

**Tipologia infissi**                    Metallo                    **Stato infissi**                    Medio

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso**            Industriale produttivo

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:                   

**Strade:**    Cb - fascia A

Industrie:                   

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1020**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+640

**Distanza da asse infrastruttura** 28,7 m

**Fascia** A

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Industriale e artigianale

**Numero Piani** 2

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 5

**Tipologia infissi** Metallo **Stato infissi** Medio

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Industriale produttivo

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Cb - fascia A

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1021**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+725

**Distanza da asse infrastruttura** 26,5 m

**Fascia** A

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Industriale e artigianale

**Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Perpendicolare

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti**

**Tipologia infissi**

**Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Industriale produttivo

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Cb - fascia A

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1022**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+735


**Distanza da asse infrastruttura** 27,3 m

**Fascia** A

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Altro: ruderi, dismessi, box e depo **Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Medio **Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti**

**Tipologia infissi**

**Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Industriale produttivo

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Cb - fascia B

Industrie:

**Altro:**

**Note**



**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1024**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+800

**Distanza da asse infrastruttura** 37,7 m

**Fascia** A

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Industriale e artigianale

**Numero Piani** 3

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Perpendicolare

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 27

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 46

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 29

**Tipologia infissi** Metallo

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Industriale produttivo

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Cb - fascia A

Industrie:

**Altro:**

**Note**



**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1026**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+885

**Distanza da asse infrastruttura** 85 m

**Fascia** A

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Industriale e artigianale

**Numero Piani** 2

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Perpendicolare

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 2

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 19

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 6

**Tipologia infissi** Metallo **Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Industriale produttivo

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Cb - fascia A

Industrie:

**Altro:**

**Note**





**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1029**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+905

**Distanza da asse infrastruttura** 36,7 m

**Fascia** A

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Industriale e artigianale

**Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Perpendicolare

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 4

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 26

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 40

**Tipologia infissi** Metallo

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Industriale produttivo

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Cb - fascia A

Industrie:

**Altro:**

**Note**



**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1031**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+955

**Distanza da asse infrastruttura** 23,9 m

**Fascia** A

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Industriale e artigianale

**Numero Piani** 2

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Perpendicolare

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 20

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 27

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 30

**Tipologia infissi** Metallo

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Industriale produttivo

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Cb - fascia A

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1032**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+975

**Distanza da asse infrastruttura** 0,8 m

**Fascia** A

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Pertinenza FS

**Numero Piani** 2

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 9

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 2

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 1

**Tipologia infissi**

**Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Pert. Ferroviaria

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1033**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+295

**Distanza da asse infrastruttura** 98,9 m

**Fascia** A

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Trincea

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 5

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 132

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Buono/Medio

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Cb - fascia A \_ Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1034**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+315

**Distanza da asse infrastruttura** 68,7 m

**Fascia** A

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Trincea

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 5

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 40

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Cb - fascia B \_ Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**



**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

**Codice Ricettore**                      **1036**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione**    Liguria

**Provincia**    Savona

**Comune**    Vado Ligure

**Progressiva km**                      045+370

**Distanza da asse infrastruttura**    54,8 m

**Fascia**                      A

**Lato linea**    Dispari

**Tipo linea**    Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia**                      Residenziale

**Numero Piani**                      6

**Stato conservazione**    Buono

**Orientamento**                      Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti**                      51

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti**                      25

**Tipologia infissi**                      PVC

**Stato infissi**                      Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso**                      Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

**Ferrovie:**                     

**Strade:**                      Cb - fascia B \_ Db

**Industrie:**                     

**Altro:**

**Note**







**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1040**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria  
**Provincia** Savona  
**Comune** Vado Ligure  
**Progressiva km** 045+460  
**Distanza da asse infrastruttura** 73,4 m  
**Fascia** A



**Lato linea** Dispari      **Tipo linea** Raso      **Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale      **Numero Piani** 6  
**Stato conservazione** Buono      **Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 35

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 29

**Tipologia infissi** PVC      **Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1041**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+505

**Distanza da asse infrastruttura** 81,5 m

**Fascia** A

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 4

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 15

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 18

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Medio

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**



**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1043**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+500

**Distanza da asse infrastruttura** 22,1 m

**Fascia** A

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 2

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Perpendicolare

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 5

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 4

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 3

**Tipologia infissi**

**Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1044**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+510

**Distanza da asse infrastruttura** 54,1 m

**Fascia** A

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 4

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 18

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 14

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1045**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+515

**Distanza da asse infrastruttura** 29,8 m

**Fascia** A

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 4

**Stato conservazione** Cattivo

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 18

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 10

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**







**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1049**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+650

**Distanza da asse infrastruttura** 85,7 m

**Fascia** A

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 3

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Perpendicolare

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 6

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 2

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 6

**Tipologia infissi** Misto

**Stato infissi** Medio

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1050**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+640

**Distanza da asse infrastruttura** 55,3 m

**Fascia** A

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Altro: ruderi, dismessi, box e depo **Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Medio **Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 2

**Tipologia infissi** **Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1051**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+650

**Distanza da asse infrastruttura** 61,4 m

**Fascia** A

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 4

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Perpendicolare

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 4

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 7

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 8

**Tipologia infissi** Misto

**Stato infissi** Medio

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1052**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+645

**Distanza da asse infrastruttura** 45,4 m

**Fascia** A

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 3

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 6

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 6

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 4

**Tipologia infissi** PVC **Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**







**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1056**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria  
**Provincia** Savona  
**Comune** Vado Ligure  
**Progressiva km** 045+610  
**Distanza da asse infrastruttura** 15,4 m  
**Fascia** A



**Lato linea** Dispari      **Tipo linea** Rilevato      **Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Commerciale e servizi      **Numero Piani** 1  
**Stato conservazione** Medio      **Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 6  
**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti**  
**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 4  
**Tipologia infissi** Metallo      **Stato infissi** Medio

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

**Ferrovie:**       **Strade:**  
**Industrie:**       **Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1057**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+690

**Distanza da asse infrastruttura** 18 m

**Fascia** A

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 5

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 35

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 5

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 5

**Tipologia infissi** Misto

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**



**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

**Codice Ricettore**                      **1059**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione**    Liguria

**Provincia**    Savona

**Comune**    Vado Ligure

**Progressiva km**                      045+710

**Distanza da asse infrastruttura**    78,1 m

**Fascia**                      A

**Lato linea**    Dispari

**Tipo linea**    Trincea

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia**                      Residenziale

**Numero Piani**                      5

**Stato conservazione**    Buono

**Orientamento**                      Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti**                      15

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti**                      15

**Tipologia infissi**                      PVC

**Stato infissi**                      Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso**                      Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:                     

**Strade:**

Industrie:                     

**Altro:**

**Note**



**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1061**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+735

**Distanza da asse infrastruttura** 29,5 m

**Fascia** A

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Trincea

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 4

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 9

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 15

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1062**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+740

**Distanza da asse infrastruttura** 59,8 m

**Fascia** A

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Trincea

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 4

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 22

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 12

**Tipologia infissi** Misto

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1063**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+765

**Distanza da asse infrastruttura** 51,9 m

**Fascia** A

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Trincea

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 4

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Perpendicolare

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 8

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 9

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 16

**Tipologia infissi** Legno

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1064**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+770

**Distanza da asse infrastruttura** 20 m

**Fascia** A

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Trincea

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 8

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 42

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 6

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 33

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**



**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1066**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+790

**Distanza da asse infrastruttura** 51,8 m

**Fascia** A

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Trincea

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 2

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 4

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 2

**Tipologia infissi** Misto **Stato infissi** Medio

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo

Schede di censimento dei ricettori

Codice Ricettore **1067**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione Liguria

Provincia Savona

Comune Vado Ligure

Progressiva km 045+785

Distanza da asse infrastruttura 89,2 m

Fascia A

Lato linea Dispari

Tipo linea Trincea

Cod. interv. RFI



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia Residenziale

Numero Piani 2

Stato conservazione Buono

Orientamento Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura

Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti 2

Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti 7

Tipologia infissi PVC

Stato infissi Buono

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Urbano

DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE

Ferrovie:

Strade:

Industrie:

Altro:

Note





Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo

Schede di censimento dei ricettori

Codice Ricettore **1070**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione Liguria

Provincia Savona

Comune Vado Ligure

Progressiva km 045+795

Distanza da asse infrastruttura 69,3 m

Fascia A

Lato linea Dispari

Tipo linea Trincea

Cod. interv. RFI



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia Altro: ruderi, dismessi, box e depo Numero Piani 1

Stato conservazione Medio Orientamento Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura

Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti 0

Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti 0

Tipologia infissi Assente Stato infissi Assente

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Urbano

DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE

Ferrovie:

Strade:

Industrie:

Altro:

Note

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1071**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Savona

**Progressiva km** 045+485

**Distanza da asse infrastruttura** 71,8 m

**Fascia** A

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Commerciale e servizi

**Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 11

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 3

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** Metallo **Stato infissi** Medio

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Cb - fascia A

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1072**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Quiliano

**Progressiva km** 045+530

**Distanza da asse infrastruttura** 55,3 m

**Fascia** A

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 4

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Perpendicolare

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 11

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 10

**Tipologia infissi** Misto

**Stato infissi** Medio

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

**Ferrovie:**

**Strade:** Cb - fascia A

**Industrie:**

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1073**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Quiliano

**Progressiva km** 045+545

**Distanza da asse infrastruttura** 63,1 m

**Fascia** A

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 3

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Perpendicolare

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 9

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 9

**Tipologia infissi** PVC **Stato infissi** buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

**Ferrovie:**

**Strade:** Cb - fascia A

**Industrie:**

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1074**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Quiliano

**Progressiva km** 045+545

**Distanza da asse infrastruttura** 89,9 m

**Fascia** A

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Altro: ruderi, dismessi, box e depo **Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Buono **Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** Assente **Stato infissi** Assente

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

**Ferrovie:**

**Strade:** Cb - fascia A

**Industrie:**

**Altro:**

**Note**



**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1076**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Quiliano

**Progressiva km** 045+595

**Distanza da asse infrastruttura** 95,8 m

**Fascia** A

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 2

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 5

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 2

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** PVC **Stato infissi** buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Cb - fascia A

Industrie:

**Altro:**

**Note**

Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo

Schede di censimento dei ricettori

Codice Ricettore **1077**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Quiliano

**Progressiva km** 045+645

**Distanza da asse infrastruttura** 75,9 m

**Fascia** A

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Altro: ruderi, dismessi, box e depo **Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Buono **Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** Assente **Stato infissi** Assente

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

**Ferrovie:**

**Strade:** Cb - fascia A

**Industrie:**

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1078**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Quiliano

**Progressiva km** 045+655

**Distanza da asse infrastruttura** 67,8 m

**Fascia** A

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Altro: ruderi, dismessi, box e depo **Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Buono **Orientamento** Perpendicolare

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** Assente **Stato infissi** Assente

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Cb - fascia A

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1079**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Quiliano

**Progressiva km** 045+655

**Distanza da asse infrastruttura** 78,1 m

**Fascia** A

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 5

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 24

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 12

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 12

**Tipologia infissi** Misto

**Stato infissi** Medio

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Cb - fascia A

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1080**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Quiliano

**Progressiva km** 045+675

**Distanza da asse infrastruttura** 17,3 m

**Fascia** A

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Altro: ruderi, dismessi, box e depo

**Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Perpendicolare

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** Assente **Stato infissi** Assente

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Cb - fascia A

Industrie:

**Altro:**

**Note**



**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1082**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Quiliano

**Progressiva km** 045+750

**Distanza da asse infrastruttura** 39,9 m

**Fascia** A

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 4

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 5

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 12

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 10

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Cb - fascia A

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1083**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Quiliano

**Progressiva km** 045+760

**Distanza da asse infrastruttura** 22,4 m

**Fascia** A



**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Altro: ruderi, dismessi, box e depo **Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Medio **Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** Assente **Stato infissi** Assente

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

**Ferrovie:**

**Strade:** Cb - fascia A

**Industrie:**

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1084**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria  
**Provincia** Savona  
**Comune** Quiliano  
**Progressiva km** 045+750  
**Distanza da asse infrastruttura** 81 m  
**Fascia** A



**Lato linea** Dispari      **Tipo linea** Rilevato      **Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Altro: ruderi, dismessi, box e depo      **Numero Piani** 1  
**Stato conservazione** Medio      **Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 4  
**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 2  
**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti**

**Tipologia infissi**      **Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

**Ferrovie:**       **Strade:** Cb - fascia A  
**Industrie:**       **Altro:**

**Note**



**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1086**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria  
**Provincia** Savona  
**Comune** Quiliano  
**Progressiva km** 045+775  
**Distanza da asse infrastruttura** 44,6 m  
**Fascia** A



**Lato linea** Dispari      **Tipo linea** Rilevato      **Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Altro: ruderi, dismessi, box e depo      **Numero Piani** 1  
**Stato conservazione** Medio      **Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti**

**Tipologia infissi**      **Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

**Ferrovie:**       **Strade:** Cb - fascia A  
**Industrie:**       **Altro:**

**Note**

Empty box for notes.

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1087**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Quiliano

**Progressiva km** 045+785

**Distanza da asse infrastruttura** 23,2 m

**Fascia** A



**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Altro: ruderi, dismessi, box e depo

**Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti**

**Tipologia infissi**

**Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Cb - fascia A

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1088**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Quiliano

**Progressiva km** 045+795

**Distanza da asse infrastruttura** 119,8 m

**Fascia** A

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Commerciale e servizi

**Numero Piani** 3

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Perpendicolare

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 21

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 51

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 48

**Tipologia infissi** Metallo

**Stato infissi** buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Cb - fascia A

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **1089**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Quiliano

**Progressiva km** 045+795

**Distanza da asse infrastruttura** 226,4 m

**Fascia** A

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Altro: ruderi, dismessi, box e depo **Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Medio **Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** Assente **Stato infissi** Assente

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Cb - fascia A

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2001**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Savona

**Progressiva km** 044+205

**Distanza da asse infrastruttura** 90,7 m

**Fascia** A

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Altro: ruderi, dismessi, box e depo **Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Medio **Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** Assente **Stato infissi** Assente

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2002**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+295

**Distanza da asse infrastruttura** 44,5 m

**Fascia** A



**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 3

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 7

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 4

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 4

**Tipologia infissi** PVC **Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Cb - fascia B \_ Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2003**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+290

**Distanza da asse infrastruttura** 34,9 m

**Fascia** A



**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Commerciale e servizi

**Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi**

**Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Cb - fascia B \_ Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2004**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+295

**Distanza da asse infrastruttura** 24,8 m

**Fascia** A



**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Commerciale e servizi

**Numero Piani** 2

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 10

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 13

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 18

**Tipologia infissi** Misto

**Stato infissi** Medio

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Cb - fascia B \_ Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2005**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+280

**Distanza da asse infrastruttura** 9,9 m

**Fascia** A



**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 3

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 11

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 4

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 4

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Medio

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Cb - fascia B \_ Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo

Schede di censimento dei ricettori

Codice Ricettore **2006**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+300

**Distanza da asse infrastruttura** 81,6 m

**Fascia** A



**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 4

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Perpendicolare

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 2

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 5

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 6

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Cb - fascia B \_ Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**



**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2008**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria


**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+310

**Distanza da asse infrastruttura** 75,5 m

**Fascia** A



**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 3

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 6

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 2

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi**

**Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Cb - fascia B \_ Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2009**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+300

**Distanza da asse infrastruttura** 12,1 m

**Fascia** A



**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Industriale e artigianale

**Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 2

**Tipologia infissi**

**Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Industriale produttivo

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Cb - fascia B \_ Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2010**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+330

**Distanza da asse infrastruttura** 8,7 m

**Fascia** A

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Industriale e artigianale

**Numero Piani** 3

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Perpendicolare

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 1

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 2

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi**

**Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Industriale produttivo

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Cb - fascia B \_ Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2011**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+335

**Distanza da asse infrastruttura** 10,6 m

**Fascia** A



**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Industriale e artigianale

**Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 2

**Tipologia infissi**

**Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Industriale produttivo

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Cb - fascia B \_ Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2012**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria  
**Provincia** Savona  
**Comune** Vado Ligure  
**Progressiva km** 044+305  
**Distanza da asse infrastruttura** 8,2 m  
**Fascia** A



**Lato linea** Pari      **Tipo linea** Rilevato      **Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Industriale e artigianale      **Numero Piani** 1  
**Stato conservazione** Medio      **Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 0  
**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0  
**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0  
**Tipologia infissi** Assente      **Stato infissi** Assente

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Industriale produttivo

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

**Ferrovie:**       **Strade:** Cb - fascia B \_ Db  
**Industrie:**       **Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2013**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria  
**Provincia** Savona  
**Comune** Vado Ligure  
**Progressiva km** 044+380  
**Distanza da asse infrastruttura** 17,2 m  
**Fascia** A



**Lato linea** Pari      **Tipo linea** Rilevato      **Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Industriale e artigianale      **Numero Piani** 2  
**Stato conservazione** Medio      **Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti**

**Tipologia infissi**      **Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Industriale produttivo

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

**Ferrovie:**       **Strade:** Cb - fascia B \_ Db  
**Industrie:**       **Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2014**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+350

**Distanza da asse infrastruttura** 10,6 m

**Fascia** A



**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Altro: ruderi, dismessi, box e depo

**Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** Assente

**Stato infissi** Assente

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Industriale produttivo

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Cb - fascia B \_ Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2015**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+360

**Distanza da asse infrastruttura** 10,1 m

**Fascia** A

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Industriale e artigianale

**Numero Piani** 3

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Perpendicolare

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 7

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 10

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 7

**Tipologia infissi** Metallo **Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Industriale produttivo

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Cb - fascia B \_ Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**



**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2017**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+450

**Distanza da asse infrastruttura** 38,5 m

**Fascia** A

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 3

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 6

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 8

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 7

**Tipologia infissi** Legno **Stato infissi** Medio

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**


**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2018**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria  
**Provincia** Savona  
**Comune** Vado Ligure  
**Progressiva km** 044+455  
**Distanza da asse infrastruttura** 15,7 m  
**Fascia** A



**Lato linea** Pari      **Tipo linea** Raso      **Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia**      Pertinenza FS      **Numero Piani** 1  
**Stato conservazione** Medio      **Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**  
**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti**  
**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti**

**Tipologia infissi**      **Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Pert. Ferroviaria

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:       **Strade:** Db  
Industrie:       **Altro:**

**Note**

In demolizione

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2019**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+605

**Distanza da asse infrastruttura** 42,7 m

**Fascia** A



**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 6

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 36

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 18

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**



**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

**Codice Ricettore**                    **2021**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione**    Liguria

**Provincia**    Savona

**Comune**    Vado Ligure

**Progressiva km**                    044+350

**Distanza da asse infrastruttura**    74,1 m

**Fascia**                    A

**Lato linea**    Pari

**Tipo linea**    Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia**                    Altro: ruderi, dismessi, box e depo    **Numero Piani**    1

**Stato conservazione**    Medio    **Orientamento**    Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti**    9

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti**    0

**Tipologia infissi**                    Metallo    **Stato infissi**                    Medio

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso**    Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

**Ferrovie:**        **Strade:**    Db

**Industrie:**        **Altro:**

**Note**

Empty box for notes.

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2022**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria  
**Provincia** Savona  
**Comune** Vado Ligure  
**Progressiva km** 044+355  
**Distanza da asse infrastruttura** 72,7 m  
**Fascia** A



**Lato linea** Pari      **Tipo linea** Raso      **Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale      **Numero Piani** 5  
**Stato conservazione** Medio      **Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 16  
**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 19  
**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 20  
**Tipologia infissi** PVC      **Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

**Ferrovie:**       **Strade:** Db  
**Industrie:**       **Altro:**

**Note**

Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo

Schede di censimento dei ricettori

Codice Ricettore **2023**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+395

**Distanza da asse infrastruttura** 11,3 m

**Fascia** A



**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Altro: ruderi, dismessi, box e depo **Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Buono **Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** Assente **Stato infissi** Assente

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

**Ferrovie:**

**Strade:** Db

**Industrie:**

**Altro:**

**Note**

Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo

Schede di censimento dei ricettori

Codice Ricettore **2024**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione Liguria

Provincia Savona

Comune Vado Ligure

Progressiva km 044+370


Distanza da asse infrastruttura 73,6 m

Fascia A

Lato linea Pari

Tipo linea Raso

Cod. interv. RFI



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia Altro: ruderi, dismessi, box e depo

Numero Piani 1

Stato conservazione Buono

Orientamento Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura 0

Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti 0

Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti 0

Tipologia infissi Assente Stato infissi Assente

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Urbano

DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE

Ferrovie:

Strade: Db

Industrie:

Altro:

Note

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2025**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+420

**Distanza da asse infrastruttura** 25,3 m

**Fascia** A

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Altro: ruderi, dismessi, box e depo **Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Medio **Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti**

**Tipologia infissi**

**Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2026**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+430

**Distanza da asse infrastruttura** 34,2 m

**Fascia** A

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Commerciale e servizi

**Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 2

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

**Ferrovie:**

**Strade:** Db

**Industrie:**

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2027**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+450

**Distanza da asse infrastruttura** 29,1 m

**Fascia** A



**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Altro: ruderi, dismessi, box e depo **Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Medio **Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti**

**Tipologia infissi**

**Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2028**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria  
**Provincia** Savona  
**Comune** Vado Ligure  
**Progressiva km** 044+515  
**Distanza da asse infrastruttura** 23,5 m  
**Fascia** A



**Lato linea** Pari      **Tipo linea** Raso      **Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale      **Numero Piani** 6  
**Stato conservazione** Medio      **Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 50  
**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 20  
**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 20  
**Tipologia infissi** PVC      **Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

**Ferrovie:**       **Strade:** Db  
**Industrie:**       **Altro:**

**Note**

Empty box for notes.

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2029**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+510

**Distanza da asse infrastruttura** 53,7 m

**Fascia** A



**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 5

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 50

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 15

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 15

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2030**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+500

**Distanza da asse infrastruttura** 55,9 m

**Fascia** A

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Pertinenza FS

**Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Perpendicolare

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 2

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 1

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi**

**Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

In demolizione







**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2034**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+620

**Distanza da asse infrastruttura** 20,3 m

**Fascia** A

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 5

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Perpendicolare

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 12

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 25

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 25

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2035**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+740

**Distanza da asse infrastruttura** 75 m

**Fascia** A

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Pertinenza FS

**Numero Piani** 2

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 6

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 2

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** Legno **Stato infissi** buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2036**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+755


**Distanza da asse infrastruttura** 39 m

**Fascia** A

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 2

**Stato conservazione** Cattivo

**Orientamento** Perpendicolare

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 6

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 6

**Tipologia infissi** Misto

**Stato infissi** Medio

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2037**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+820

**Distanza da asse infrastruttura** 10,3 m

**Fascia** A

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Pertinenza FS

**Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti**

**Tipologia infissi**

**Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2038**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+780

**Distanza da asse infrastruttura** 55,1 m

**Fascia** A



**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 3

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Perpendicolare

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 4

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 12

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

**Codice Ricettore**                      **2039**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione**    Liguria  
**Provincia**    Savona  
**Comune**    Vado Ligure  
**Progressiva km**                      044+840  
**Distanza da asse infrastruttura**    57,4 m  
**Fascia**                      A



**Lato linea**    Pari                      **Tipo linea**    Raso                      **Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia**                      Residenziale                      **Numero Piani**    4  
**Stato conservazione**    Buono                      **Orientamento**    Perpendicolare

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**                      9  
**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti**                      12  
**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti**                      15  
**Tipologia infissi**                      PVC                      **Stato infissi**                      Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso**    Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

**Ferrovie:**                                            **Strade:**    Db  
**Industrie:**                                            **Altro:**

**Note**

Empty box for notes.

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2040**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+830

**Distanza da asse infrastruttura** 66,2 m

**Fascia** A

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Altro: ruderi, dismessi, box e depo **Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Buono **Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** Assente **Stato infissi** Assente

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2041**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+820

**Distanza da asse infrastruttura** 69,7 m

**Fascia** A

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Commerciale e servizi

**Numero Piani** 2

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Perpendicolare

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 6

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 6

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 7

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**





**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2044**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+870

**Distanza da asse infrastruttura** 43,2 m

**Fascia** A

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 7

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 14

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 38

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 12

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2045**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+890

**Distanza da asse infrastruttura** 58,2 m

**Fascia** A

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 6

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Perpendicolare

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 12

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 12

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**





**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2048**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+990

**Distanza da asse infrastruttura** 73,5 m

**Fascia** A

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Asili, scuole ed università

**Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Perpendicolare

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 5

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 6

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 9

**Tipologia infissi** Metallo **Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**







Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo

Schede di censimento dei ricettori

Codice Ricettore **2052**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+030

**Distanza da asse infrastruttura** 68,8 m

**Fascia** A

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 8

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 42

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 21

**Tipologia infissi** Metallo

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**



**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2054**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+135

**Distanza da asse infrastruttura** 11,1 m

**Fascia** A

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 8

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Perpendicolare

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 15

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 24

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 24

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**



**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2056**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+140

**Distanza da asse infrastruttura** 1,4 m

**Fascia** A

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 3

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 15

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** PVC **Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**





**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

**Codice Ricettore**                      **2059**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione**    Liguria

**Provincia**    Savona

**Comune**    Vado Ligure

**Progressiva km**                      045+185

**Distanza da asse infrastruttura**    9,7 m

**Fascia**                      A

**Lato linea**    Pari

**Tipo linea**    Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia**                      Industriale e artigianale

**Numero Piani**                      1

**Stato conservazione**    Medio

**Orientamento**                      Perpendicolare

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti**                      0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti**

**Tipologia infissi**

**Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso**    Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:                     

**Strade:**    Db

Industrie:                     

**Altro:**

**Note**





**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2062**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+200

**Distanza da asse infrastruttura** 52,4 m

**Fascia** A

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 6

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 36

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 28

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 36

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2063**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+200

**Distanza da asse infrastruttura** 74,8 m

**Fascia** A

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 4

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Perpendicolare

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 18

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 21

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Medio

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2064**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+220

**Distanza da asse infrastruttura** 73,8 m

**Fascia** A

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 6

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 4

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** PVC **Stato infissi** Medio

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2065**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+225

**Distanza da asse infrastruttura** 56,2 m

**Fascia** A

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 2

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Perpendicolare

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 3

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 3

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** Legno **Stato infissi** Medio

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2066**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+210

**Distanza da asse infrastruttura** 19,1 m

**Fascia** A



**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 4

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 21

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 10

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Medio

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2067**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+260

**Distanza da asse infrastruttura** 12,8 m

**Fascia** A

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 5

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 16

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 32

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2068**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria  
**Provincia** Savona  
**Comune** Vado Ligure  
**Progressiva km** 045+245  
**Distanza da asse infrastruttura** 59,5 m  
**Fascia** A



**Lato linea** Pari      **Tipo linea** Rilevato      **Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale      **Numero Piani** 3  
**Stato conservazione** Buono      **Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

<b>Fronte parallelo all'infrastruttura</b>	2
<b>Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti</b>	0
<b>Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti</b>	6
<b>Tipologia infissi</b>	<b>Stato infissi</b>

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:       **Strade:** Db  
Industrie:       **Altro:**

**Note**

Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo

Schede di censimento dei ricettori

Codice Ricettore **2069**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

**Regione** Liguria  
**Provincia** Savona  
**Comune** Vado Ligure  
**Progressiva km** 045+255  
**Distanza da asse infrastruttura** 79,1 m  
**Fascia** A



**Lato linea** Pari      **Tipo linea** Rilevato      **Cod. interv. RFI**

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

**Tipologia** Residenziale      **Numero Piani** 3  
**Stato conservazione** Buono      **Orientamento** Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

<b>Fronte parallelo all'infrastruttura</b>	8
<b>Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti</b>	0
<b>Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti</b>	0
<b>Tipologia infissi</b>	<b>Stato infissi</b>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

**Destinazione d'uso** Urbano

DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE

**Ferrovie:**       **Strade:** Db  
**Industrie:**       **Altro:**

Note

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2070**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+285


**Distanza da asse infrastruttura** 18,9 m

**Fascia** A

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 7

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 28

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 23

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 30

**Tipologia infissi** Metallo

**Stato infissi** Medio

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**



**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2072**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+280

**Distanza da asse infrastruttura** 37,5 m

**Fascia** A

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 2

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 7

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 4

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** PVC **Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2073**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+280

**Distanza da asse infrastruttura** 76,2 m

**Fascia** A



**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 4

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 10

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 4

**Tipologia infissi**

**Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2074**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+305

**Distanza da asse infrastruttura** 8,6 m

**Fascia** A

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 4

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 12

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi**

**Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2075**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+350

**Distanza da asse infrastruttura** 12,8 m

**Fascia** A

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 2

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Perpendicolare

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 7

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 9

**Tipologia infissi**

**Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**



**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2077**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+310

**Distanza da asse infrastruttura** 87,7 m

**Fascia** A

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 3

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 15

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** Legno **Stato infissi** Medio

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2078**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+355

**Distanza da asse infrastruttura** 7,8 m

**Fascia** A

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 5

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 26

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 5

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Medio

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo

Schede di censimento dei ricettori

Codice Ricettore **2079**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione Liguria

Provincia Savona

Comune Vado Ligure

Progressiva km 045+365

Distanza da asse infrastruttura 9,1 m

Fascia A



Lato linea Pari

Tipo linea Rilevato

Cod. interv. RFI

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia Residenziale

Numero Piani 2

Stato conservazione Buono

Orientamento Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura 0

Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti 0

Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti 0

Tipologia infissi Assente

Stato infissi Assente

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Urbano

DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE

Ferrovie:

Strade: Db

Industrie:

Altro:

Note

Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo

Schede di censimento dei ricettori

Codice Ricettore **2080**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione Liguria

Provincia Savona

Comune Vado Ligure

Progressiva km 045+385

Distanza da asse infrastruttura 26,9 m

Fascia A



Lato linea Pari

Tipo linea Rilevato

Cod. interv. RFI

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia Residenziale

Numero Piani 3

Stato conservazione Buono

Orientamento Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura 4

Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti 0

Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti

Tipologia infissi PVC Stato infissi Buono

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Urbano

DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE

Ferrovie:

Strade: Db

Industrie:

Altro:

Note

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2081**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria  
**Provincia** Savona  
**Comune** Vado Ligure  
**Progressiva km** 045+345  
**Distanza da asse infrastruttura** 36,2 m  
**Fascia** A



**Lato linea** Pari      **Tipo linea** Raso      **Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale      **Numero Piani** 6  
**Stato conservazione** Buono      **Orientamento** Perpendicolare

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 17  
**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 36  
**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 5  
**Tipologia infissi** Legno      **Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

**Ferrovie:**       **Strade:**  
**Industrie:**       **Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2082**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria  
**Provincia** Savona  
**Comune** Vado Ligure  
**Progressiva km** 045+345  
**Distanza da asse infrastruttura** 80,9 m  
**Fascia** A



**Lato linea** Pari      **Tipo linea** Trincea      **Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale      **Numero Piani** 1  
**Stato conservazione** Buono      **Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** Assente      **Stato infissi** Assente

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

**Ferrovie:**       **Strade:** Db

**Industrie:**       **Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2083**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+375

**Distanza da asse infrastruttura** 26,5 m

**Fascia** A



**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Trincea

**Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Commerciale e servizi

**Numero Piani** 2

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 10

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** Metallo **Stato infissi** Medio

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2084**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria  
**Provincia** Savona  
**Comune** Vado Ligure  
**Progressiva km** 045+395  
**Distanza da asse infrastruttura** 13 m  
**Fascia** A



**Lato linea** Pari      **Tipo linea** Rilevato      **Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale      **Numero Piani** 5  
**Stato conservazione** Buono      **Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 24  
**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 8  
**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 4

**Tipologia infissi** PVC      **Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

**Ferrovie:**       **Strade:** Db  
**Industrie:**       **Altro:**

**Note**



**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2086**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+405

**Distanza da asse infrastruttura** 59 m

**Fascia** A

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 6

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 34

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 36

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 23

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**



**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2088**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+415

**Distanza da asse infrastruttura** 59,9 m

**Fascia** A

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Trincea

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Commerciale e servizi

**Numero Piani** 4

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 32

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 24

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2089**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+430

**Distanza da asse infrastruttura** 13,5 m

**Fascia** A

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Trincea

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 5

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 80

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** Misto

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2090**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+455

**Distanza da asse infrastruttura** 17,5 m

**Fascia** A

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 5

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 60

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 18

**Tipologia infissi** Misto

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2091**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+450

**Distanza da asse infrastruttura** 56,7 m

**Fascia** A



**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Trincea

**Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 6

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 98

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 19

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 19

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo

Schede di censimento dei ricettori

Codice Ricettore **2092**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria  
**Provincia** Savona  
**Comune** Vado Ligure  
**Progressiva km** 045+410  
**Distanza da asse infrastruttura** 93,2 m  
**Fascia** A



**Lato linea** Pari      **Tipo linea** Raso      **Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Ospedale e casa di cura      **Numero Piani** 1  
**Stato conservazione** Buono      **Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** Assente      **Stato infissi** Assente

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo

Schede di censimento dei ricettori

Codice Ricettore **2093**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

**Regione** Liguria  
**Provincia** Savona  
**Comune** Vado Ligure  
**Progressiva km** 045+435  
**Distanza da asse infrastruttura** 96,3 m  
**Fascia** A



**Lato linea** Pari      **Tipo linea** Trincea      **Cod. interv. RFI**

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

**Tipologia** Altro: ruderi, dismessi, box e depo      **Numero Piani** 1  
**Stato conservazione** Medio      **Orientamento** Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** Assente      **Stato infissi** Assente

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

**Destinazione d'uso** Urbano

DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE

Ferrovie:

Strade:

Industrie:

Altro:

Note

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2094**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+440

**Distanza da asse infrastruttura** 64,8 m

**Fascia** A



**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Trincea

**Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 2

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 4

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 2

**Tipologia infissi**

**Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2095**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+440

**Distanza da asse infrastruttura** 98,2 m

**Fascia** A

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Trincea

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Altro: ruderi, dismessi, box e depo **Numero Piani** 2

**Stato conservazione** Buono **Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** Assente **Stato infissi** Assente

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

**Codice Ricettore**                      **2096**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione**    Liguria

**Provincia**    Savona

**Comune**    Vado Ligure

**Progressiva km**                      045+460

**Distanza da asse infrastruttura**    18,6 m

**Fascia**                      A



**Lato linea**    Pari

**Tipo linea**    Trincea

**Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia**                      Residenziale

**Numero Piani**                      5

**Stato conservazione**

**Orientamento**                      Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti**

**Tipologia infissi**

**Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso**                      Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:                                     

**Strade:**

Industrie:                                     

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2097**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+455

**Distanza da asse infrastruttura** 30,8 m

**Fascia** A



**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Trincea

**Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Asili, scuole ed università

**Numero Piani** 3

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 6

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 9

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2098**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+450

**Distanza da asse infrastruttura** 86,1 m

**Fascia** A



**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Trincea

**Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Monumentale e religioso

**Numero Piani** 5

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 6

**Tipologia infissi** Misto **Stato infissi** Medio

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo

Schede di censimento dei ricettori

Codice Ricettore **2099**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+450

**Distanza da asse infrastruttura** 94,9 m

**Fascia** A



**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Trincea

**Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 3

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 13

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 5

**Tipologia infissi** Misto

**Stato infissi** Medio

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2100**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+480

**Distanza da asse infrastruttura** 23 m

**Fascia** A

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Trincea

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 4

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 9

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 12

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

**Codice Ricettore**                    **2101**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione**    Liguria

**Provincia**    Savona

**Comune**    Vado Ligure

**Progressiva km**                    045+460

**Distanza da asse infrastruttura**    83,8 m

**Fascia**                    A

**Lato linea**    Pari

**Tipo linea**    Trincea

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia**                    Monumentale e religioso

**Numero Piani**    2

**Stato conservazione**    Medio

**Orientamento**    Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti**                    3

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti**                    6

**Tipologia infissi**                    PVC                    **Stato infissi**                    Medio

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso**    Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:                   

**Strade:**

Industrie:                   

**Altro:**

**Note**

Empty box for notes.

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

**Codice Ricettore**                      **2102**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione**    Liguria

**Provincia**    Savona

**Comune**    Vado Ligure

**Progressiva km**                      045+455

**Distanza da asse infrastruttura**    58,8 m

**Fascia**                      A



**Lato linea**    Pari

**Tipo linea**    Trincea

**Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia**                      Monumentale e religioso

**Numero Piani**                      3

**Stato conservazione**    Medio

**Orientamento**                      Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti**                      4

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti**                      19

**Tipologia infissi**                      PVC

**Stato infissi**                      Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso**                      Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:                     

**Strade:**

Industrie:                     

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

**Codice Ricettore**                    **2103**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione**    Liguria

**Provincia**    Savona

**Comune**    Vado Ligure

**Progressiva km**                    045+460

**Distanza da asse infrastruttura**    90,9 m

**Fascia**                    A

**Lato linea**    Pari

**Tipo linea**    Trincea

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia**                    Residenziale

**Numero Piani**    3

**Stato conservazione**    Medio

**Orientamento**    Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti**                    11

**Tipologia infissi**                    PVC

**Stato infissi**                    Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso**    Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:                   

**Strade:**

Industrie:                   

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **2104**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria  
**Provincia** Savona  
**Comune** Vado Ligure  
**Progressiva km** 045+470  
**Distanza da asse infrastruttura** 89 m  
**Fascia** A



**Lato linea** Pari      **Tipo linea** Trincea      **Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale      **Numero Piani** 2  
**Stato conservazione** Medio      **Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 3  
**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 10  
**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** Misto      **Stato infissi** Medio

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

**Ferrovie:**       **Strade:**  
**Industrie:**       **Altro:**

**Note**





**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

**Codice Ricettore**                      **3019**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione**    Liguria

**Provincia**    Savona

**Comune**    Vado Ligure

**Progressiva km**                      045+795

**Distanza da asse infrastruttura**    38,9 m

**Fascia**                      B

**Lato linea**    Dispari

**Tipo linea**    Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia**                      Industriale e artigianale

**Numero Piani**                      1

**Stato conservazione**    Buono

**Orientamento**                      Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti**                      0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti**                      0

**Tipologia infissi**

**Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso**    Industriale produttivo

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

**Ferrovie:**                     

**Strade:**    Cb - fascia A

**Industrie:**                     

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **3020**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+730

**Distanza da asse infrastruttura** 175,1 m

**Fascia** B

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Altro: ruderi, dismessi, box e depo **Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Buono **Orientamento** Perpendicolare

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 2

**Tipologia infissi** **Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Industriale produttivo

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Cb - fascia A

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **3021**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+845

**Distanza da asse infrastruttura** 218,9 m

**Fascia** B

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Industriale e artigianale

**Numero Piani** 2

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 1

**Tipologia infissi** Metallo **Stato infissi** Medio

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Industriale produttivo

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Cb - fascia A

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **3022**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+835

**Distanza da asse infrastruttura** 150,3 m

**Fascia** B

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Industriale e artigianale

**Numero Piani** 2

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 4

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** Metallo **Stato infissi** Medio

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Industriale produttivo

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Cb - fascia A

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **3023**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+870

**Distanza da asse infrastruttura** 221,2 m

**Fascia** B

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** industriale e artigianale

**Numero Piani** 2

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Perpendicolare

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 8

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 9

**Tipologia infissi** Metallo **Stato infissi** buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Industriale produttivo

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Cb - fascia A

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **3024**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+880

**Distanza da asse infrastruttura** 219,6 m

**Fascia** B

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Industriale e artigianale

**Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi**

**Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Industriale produttivo

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Cb - fascia A

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **3025**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+865

**Distanza da asse infrastruttura** 181,8 m

**Fascia** B

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Altro: ruderi, dismessi, box e depo **Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Medio **Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 2

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** **Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Industriale produttivo

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Cb - fascia A

Industrie:

**Altro:**

**Note**





**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **3028**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+010

**Distanza da asse infrastruttura** 179,2 m

**Fascia** B

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Altro: ruderi, dismessi, box e depo **Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Cattivo **Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 1

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 2

**Tipologia infissi** Metallo **Stato infissi** Medio

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Cb - fascia A \_ Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **3029**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+010

**Distanza da asse infrastruttura** 128,4 m

**Fascia** B

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Altro: ruderi, dismessi, box e depo

**Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** Assente **Stato infissi** Assente

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Cb - fascia A \_ Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo

Schede di censimento dei ricettori

Codice Ricettore **3030**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

**Regione** Liguria  
**Provincia** Savona  
**Comune** Vado Ligure  
**Progressiva km** 045+225  
**Distanza da asse infrastruttura** 229,4 m  
**Fascia** B  
**Lato linea** Dispari **Tipo linea** Raso **Cod. interv. RFI**



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

**Tipologia** Altro: ruderi, dismessi, box e depo **Numero Piani** 1  
**Stato conservazione** Medio **Orientamento** Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** Assente **Stato infissi** Assente

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

**Destinazione d'uso** Urbano

DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE

**Ferrovie:**  **Strade:** Cb - fascia A \_ Db

**Industrie:**  **Altro:**

Note

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

**Codice Ricettore**                      **3031**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione**    Liguria

**Provincia**    Savona

**Comune**    Vado Ligure

**Progressiva km**                      045+225

**Distanza da asse infrastruttura**    172,9 m

**Fascia**                      B

**Lato linea**    Dispari

**Tipo linea**    Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia**                      Commerciale e servizi

**Numero Piani**                      1

**Stato conservazione**    Buono

**Orientamento**                      Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti**                      0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti**                      10

**Tipologia infissi**                      Metallo                      **Stato infissi**                      Medio

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso**                      Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

**Ferrovie:**                     

**Strade:**                      Cb - fascia A \_ Db

**Industrie:**                     

**Altro:**

**Note**

Empty box for notes.

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **3032**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+285

**Distanza da asse infrastruttura** 169,8 m

**Fascia** B

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Industriale e artigianale

**Numero Piani** 2

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 3

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 10

**Tipologia infissi** Metallo **Stato infissi** Medio

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Cb - fascia B \_ Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **3033**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+310

**Distanza da asse infrastruttura** 207,6 m

**Fascia** B

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Trincea

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 4

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 18

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** Metallo **Stato infissi** Medio

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Cb - fascia B

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **3034**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+365

**Distanza da asse infrastruttura** 102,7 m

**Fascia** B

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Commerciale e servizi

**Numero Piani** 2

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 7

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti**

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Cb - fascia B

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **3035**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+430

**Distanza da asse infrastruttura** 244,6 m

**Fascia** B

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Industriale e artigianale

**Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** Assente **Stato infissi** Assente

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Cb - fascia B \_ Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **3036**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+410

**Distanza da asse infrastruttura** 137,5 m

**Fascia** B

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Trincea

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 6

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 36

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 24

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

**Ferrovie:**

**Strade:** Cb - fascia B

**Industrie:**

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **3037**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+430

**Distanza da asse infrastruttura** 106 m

**Fascia** B

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Trincea

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 6

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 260

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 16

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 20

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Cb - fascia B

Industrie:

**Altro:**

**Note**



**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **3039**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+655

**Distanza da asse infrastruttura** 176,4 m

**Fascia** B

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Trincea

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 4

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Perpendicolare

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 8

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 9

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti**

**Tipologia infissi** Misto

**Stato infissi** buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

**Codice Ricettore**                    **3040**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione**    Liguria

**Provincia**    Savona

**Comune**    Vado Ligure

**Progressiva km**                    045+615

**Distanza da asse infrastruttura**    122,4 m

**Fascia**                    A

**Lato linea**    Dispari

**Tipo linea**    Trincea

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia**                    Residenziale

**Numero Piani**    2

**Stato conservazione**    Cattivo

**Orientamento**    Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti**                    5

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti**                    10

**Tipologia infissi**                    Metallo

**Stato infissi**                    Medio

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso**    Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:                   

**Strade:**

Industrie:                   

**Altro:**

**Note**

Area vuota per le note.

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

**Codice Ricettore**                      **3041**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione**    Liguria

**Provincia**    Savona

**Comune**    Vado Ligure

**Progressiva km**                      045+650

**Distanza da asse infrastruttura**    103,8 m

**Fascia**                      B

**Lato linea**    Dispari

**Tipo linea**    Trincea

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia**                      Residenziale

**Numero Piani**                      1

**Stato conservazione**    Buono

**Orientamento**                      Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti**                      4

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti**                      1

**Tipologia infissi**

**Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso**    Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:                     

**Strade:**    Cb - fascia B

Industrie:                     

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **3042**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+685

**Distanza da asse infrastruttura** 104,1 m

**Fascia** B

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Trincea

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 2

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 3

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 15

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

**Ferrovie:**

**Strade:** Cb - fascia B

**Industrie:**

**Altro:**

**Note**



Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo

Schede di censimento dei ricettori

Codice Ricettore **3044**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

**Regione** Liguria  
**Provincia** Savona  
**Comune** Vado Ligure  
**Progressiva km** 045+750  
**Distanza da asse infrastruttura** 125,8 m  
**Fascia** B



**Lato linea** Dispari      **Tipo linea** Trincea      **Cod. interv. RFI**

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

**Tipologia** Altro: ruderi, dismessi, box e depo      **Numero Piani** 1  
**Stato conservazione** Buono      **Orientamento** Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** Assente      **Stato infissi** Assente

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

**Destinazione d'uso** Urbano

DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE

Ferrovie:       **Strade:**

Industrie:       **Altro:**

Note

Empty box for notes.

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

**Codice Ricettore**                      **3045**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione**    Liguria

**Provincia**    Savona

**Comune**    Vado Ligure

**Progressiva km**                      045+745

**Distanza da asse infrastruttura**    149,2 m

**Fascia**                      B

**Lato linea**    Dispari

**Tipo linea**    Trincea

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia**                      Residenziale

**Numero Piani**                      4

**Stato conservazione**

**Orientamento**                      Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti**

**Tipologia infissi**

**Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso**                      Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:                                     

**Strade:**

Industrie:                                     

**Altro:**

**Note**

Empty box for notes.

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

**Codice Ricettore**                      **3046**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione**    Liguria

**Provincia**    Savona

**Comune**    Vado Ligure

**Progressiva km**                      045+750

**Distanza da asse infrastruttura**    100,4 m

**Fascia**                      B

**Lato linea**    Dispari

**Tipo linea**    Trincea

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia**                      Residenziale

**Numero Piani**                      5

**Stato conservazione**    Buono

**Orientamento**                      Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti**                      12

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti**                      24

**Tipologia infissi**                      Misto

**Stato infissi**                      Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso**    Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:                     

**Strade:**    Cb - fascia B

Industrie:                     

**Altro:**

**Note**

Empty box for notes.



**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

**Codice Ricettore**                      **3048**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione**    Liguria

**Provincia**    Savona

**Comune**    Vado Ligure

**Progressiva km**                      045+775

**Distanza da asse infrastruttura**    127,5 m

**Fascia**                      B

**Lato linea**    Dispari

**Tipo linea**    Trincea

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia**                      Residenziale

**Numero Piani**                      3

**Stato conservazione**    Medio

**Orientamento**                      Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti**                      3

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti**                      8

**Tipologia infissi**                      PVC

**Stato infissi**                      Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso**                      Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:                     

**Strade:**

Industrie:                     

**Altro:**

**Note**



**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4002**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+795

**Distanza da asse infrastruttura** 115,9 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Commerciale e servizi

**Numero Piani** 2

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 14

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 10

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 7

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4003**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+190

**Distanza da asse infrastruttura** 171,7 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 6

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 55

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 29

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 48

**Tipologia infissi** Misto

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo

Schede di censimento dei ricettori

Codice Ricettore **4004**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+330

**Distanza da asse infrastruttura** 117 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 6

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 50

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 5

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 5

**Tipologia infissi** Misto

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**



**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4006**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+395

**Distanza da asse infrastruttura** 111,3 m

**Fascia** B



**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 2

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Perpendicolare

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 3

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 4

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 6

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

Area vuota per le note.

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4007**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+405

**Distanza da asse infrastruttura** 123,5 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Altro: ruderi, dismessi, box e depo **Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Medio **Orientamento** Perpendicolare

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti**

**Tipologia infissi**

**Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo

Schede di censimento dei ricettori

Codice Ricettore **4008**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione Liguria

Provincia Savona

Comune Vado Ligure

Progressiva km 044+435

Distanza da asse infrastruttura 113,5 m

Fascia B

Lato linea Pari

Tipo linea Rilevato

Cod. interv. RFI



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia Commerciale e servizi

Numero Piani 1

Stato conservazione Buono

Orientamento Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura 4

Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti 0

Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti 0

Tipologia infissi PVC Stato infissi Buono

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Urbano

DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE

Ferrovie:

Strade: Db

Industrie:

Altro:

Note

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4009**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+455

**Distanza da asse infrastruttura** 126,1 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Commerciale e servizi

**Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 3

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 6

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 2

**Tipologia infissi**

**Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4010**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+445

**Distanza da asse infrastruttura** 107,5 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Commerciale e servizi

**Numero Piani** 2

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 4

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** Misto **Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4011**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+445

**Distanza da asse infrastruttura** 146,9 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Commerciale e servizi

**Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 2

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti**

**Tipologia infissi**

**Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4012**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+475

**Distanza da asse infrastruttura** 107,6 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** Assente **Stato infissi** Assente

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4013**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+500

**Distanza da asse infrastruttura** 136,9 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Commerciale e servizi

**Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 5

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 4

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 3

**Tipologia infissi** Metallo **Stato infissi** Medio

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo

Schede di censimento dei ricettori

Codice Ricettore **4014**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione Liguria

Provincia Savona

Comune Vado Ligure

Progressiva km 044+565

Distanza da asse infrastruttura 104,6 m

Fascia B



Lato linea Pari

Tipo linea Rilevato

Cod. interv. RFI

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia Altro: ruderi, dismessi, box e depo Numero Piani 1

Stato conservazione Buono Orientamento Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura 0

Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti 0

Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti 0

Tipologia infissi Assente Stato infissi Assente

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Urbano

DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE

Ferrovie:  Strade: Db

Industrie:  Altro:

Note

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4015**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+585

**Distanza da asse infrastruttura** 114,8 m

**Fascia** B



**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Altro: ruderi, dismessi, box e depo **Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Cattivo **Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** Assente **Stato infissi** Assente

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4016**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+600

**Distanza da asse infrastruttura** 105,2 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Altro: ruderi, dismessi, box e depo **Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Medio **Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** Assente **Stato infissi** Assente

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4017**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+605

**Distanza da asse infrastruttura** 136 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Commerciale e servizi

**Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Perpendicolare

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 2

**Tipologia infissi**

**Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4018**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+615

**Distanza da asse infrastruttura** 115,7 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Commerciale e servizi

**Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 2

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 4

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 5

**Tipologia infissi** PVC **Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4019**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+645

**Distanza da asse infrastruttura** 127,5 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Commerciale e servizi

**Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 2

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 2

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 2

**Tipologia infissi** PVC **Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4020**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+730

**Distanza da asse infrastruttura** 116,9 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Commerciale e servizi

**Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 6

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 2

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 4

**Tipologia infissi** PVC **Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

**Ferrovie:**

**Strade:** Db

**Industrie:**

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4021**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 044+890

**Distanza da asse infrastruttura** 116,8 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Commerciale e servizi

**Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 5

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 3

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 3

**Tipologia infissi** PVC **Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4022**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+020

**Distanza da asse infrastruttura** 117,6 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Altro: ruderi, dismessi, box e depo **Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Medio **Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** Assente **Stato infissi** Assente

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo

Schede di censimento dei ricettori

Codice Ricettore **4023**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione Liguria

Provincia Savona

Comune Vado Ligure

Progressiva km 045+095

Distanza da asse infrastruttura 119,9 m

Fascia B



Lato linea Pari

Tipo linea Raso

Cod. interv. RFI

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia Commerciale e servizi

Numero Piani 2

Stato conservazione Buono

Orientamento Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura 1

Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti 8

Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti 2

Tipologia infissi PVC Stato infissi Buono

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Urbano

DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE

Ferrovie:

Strade: Db

Industrie:

Altro:

Note

Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo

Schede di censimento dei ricettori

Codice Ricettore **4024**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione Liguria

Provincia Savona

Comune Vado Ligure

Progressiva km 045+120

Distanza da asse infrastruttura 116,4 m

Fascia B



Lato linea Pari

Tipo linea Rilevato

Cod. interv. RFI

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia Altro: ruderi, dismessi, box e depo

Numero Piani 1

Stato conservazione Medio

Orientamento Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura 0

Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti 0

Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti 0

Tipologia infissi Assente Stato infissi Assente

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Urbano

DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE

Ferrovie:

Strade: Db

Industrie:

Altro:

Note

Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo

Schede di censimento dei ricettori

Codice Ricettore **4025**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione Liguria

Provincia Savona

Comune Vado Ligure

Progressiva km 045+170

Distanza da asse infrastruttura 120,6 m

Fascia B



Lato linea Pari

Tipo linea Rilevato

Cod. interv. RFI

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia Altro: ruderi, dismessi, box e depo

Numero Piani 1

Stato conservazione Medio

Orientamento Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura 0

Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti 0

Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti 0

Tipologia infissi Assente Stato infissi Assente

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Urbano

DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE

Ferrovie:

Strade: Db

Industrie:

Altro:

Note

Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo

Schede di censimento dei ricettori

Codice Ricettore **4026**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione Liguria

Provincia Savona

Comune Vado Ligure

Progressiva km 045+190

Distanza da asse infrastruttura 122,7 m

Fascia B

Lato linea Pari

Tipo linea Rilevato

Cod. interv. RFI



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia Altro: ruderi, dismessi, box e depo Numero Piani 1

Stato conservazione Medio Orientamento Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura 0

Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti 0

Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti 0

Tipologia infissi Assente Stato infissi Assente

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Urbano

DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE

Ferrovie:

Strade: Db

Industrie:

Altro:

Note

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4027**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria  
**Provincia** Savona  
**Comune** Vado Ligure  
**Progressiva km** 045+190  
**Distanza da asse infrastruttura** 126,1 m  
**Fascia** B



**Lato linea** Pari      **Tipo linea** Rilevato      **Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Altro: ruderi, dismessi, box e depo      **Numero Piani** 1  
**Stato conservazione** Medio      **Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 0  
**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0  
**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0  
**Tipologia infissi** Assente      **Stato infissi** Assente

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

**Ferrovie:**       **Strade:** Db  
**Industrie:**       **Altro:**

**Note**

Empty box for notes.



Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo

Schede di censimento dei ricettori

Codice Ricettore **4029**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione Liguria

Provincia Savona

Comune Vado Ligure

Progressiva km 045+210

Distanza da asse infrastruttura 128,2 m

Fascia B

Lato linea Pari

Tipo linea Rilevato

Cod. interv. RFI



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia Altro: ruderi, dismessi, box e depo Numero Piani 1

Stato conservazione Medio Orientamento Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura 0

Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti 0

Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti 0

Tipologia infissi Assente Stato infissi Assente

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Urbano

DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE

Ferrovie:

Strade: Db

Industrie:

Altro:

Note

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4030**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+210

**Distanza da asse infrastruttura** 134,9 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Altro: ruderi, dismessi, box e depo **Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Medio **Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** Assente **Stato infissi** Assente

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**



**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4032**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria  
**Provincia** Savona  
**Comune** Vado Ligure  
**Progressiva km** 045+230  
**Distanza da asse infrastruttura** 136,7 m  
**Fascia** B



**Lato linea** Pari      **Tipo linea** Rilevato      **Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Altro: ruderi, dismessi, box e depo      **Numero Piani** 1  
**Stato conservazione** Medio      **Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 0  
**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0  
**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** Assente      **Stato infissi** Assente

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

**Ferrovie:**       **Strade:** Db  
**Industrie:**       **Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4033**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+230

**Distanza da asse infrastruttura** 131,4 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Altro: ruderi, dismessi, box e depo **Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Medio **Orientamento** Perpendicolare

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** Assente **Stato infissi** Assente

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**



Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo

Schede di censimento dei ricettori

Codice Ricettore **4035**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione Liguria

Provincia Savona

Comune Vado Ligure

Progressiva km 045+240

Distanza da asse infrastruttura 139 m

Fascia B

Lato linea Pari

Tipo linea Rilevato

Cod. interv. RFI



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia Altro: ruderi, dismessi, box e depo Numero Piani 1

Stato conservazione Buono Orientamento Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura 2

Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti 0

Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti 1

Tipologia infissi Metallo Stato infissi Medio

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Urbano

DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE

Ferrovie:  Strade: Db

Industrie:  Altro:

Note

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4036**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+345

**Distanza da asse infrastruttura** 108,5 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 4

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Perpendicolare

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 6

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 1

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 11

**Tipologia infissi** PVC **Stato infissi** buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

**Ferrovie:**

**Strade:** Db

**Industrie:**

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4037**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+350

**Distanza da asse infrastruttura** 141 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Commerciale e servizi

**Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 4

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** PVC **Stato infissi** buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4038**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+375

**Distanza da asse infrastruttura** 104,3 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 3

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Perpendicolare

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 10

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi**

**Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

**Ferrovie:**

**Strade:** Db

**Industrie:**

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4039**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+350

**Distanza da asse infrastruttura** 170,5 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 5

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Perpendicolare

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 10

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi**

**Stato infissi**

Medio

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4040**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+395

**Distanza da asse infrastruttura** 108,8 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 4

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Perpendicolare

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 6

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** Legno **Stato infissi** buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4041**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+410

**Distanza da asse infrastruttura** 114,7 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 3

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Perpendicolare

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 4

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 10

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** Legno **Stato infissi** buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4042**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+425

**Distanza da asse infrastruttura** 116,5 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Altro: ruderi, dismessi, box e depo **Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Buono **Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 4

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 1

**Tipologia infissi** **Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

Empty box for notes.

Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo

Schede di censimento dei ricettori

Codice Ricettore **4043**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione Liguria

Provincia Savona

Comune Vado Ligure

Progressiva km 045+435

Distanza da asse infrastruttura 118,3 m

Fascia B

Lato linea Pari

Tipo linea Rilevato

Cod. interv. RFI



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia Commerciale e servizi

Numero Piani 1

Stato conservazione Buono

Orientamento Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura 0

Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti 4

Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti 0

Tipologia infissi PVC Stato infissi buono

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Urbano

DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE

Ferrovie:

Strade: Db

Industrie:

Altro:

Note

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4044**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+400

**Distanza da asse infrastruttura** 231 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Commerciale e servizi

**Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 2

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 1

**Tipologia infissi** PVC **Stato infissi** buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4045**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+460

**Distanza da asse infrastruttura** 104,8 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Rilevato

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 6

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 50

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 45

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4046**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+450

**Distanza da asse infrastruttura** 171,3 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Commerciale e servizi

**Numero Piani** 2

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 5

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 4

**Tipologia infissi** PVC **Stato infissi** buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4047**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+470

**Distanza da asse infrastruttura** 132 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 5

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 20

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 15

**Tipologia infissi**

**Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4048**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+480

**Distanza da asse infrastruttura** 208,1 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Commerciale e servizi

**Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 2

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi**

**Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4049**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+500

**Distanza da asse infrastruttura** 150,3 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Altro: ruderi, dismessi, box e depo **Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Medio **Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti**

**Tipologia infissi**

**Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4050**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+515


**Distanza da asse infrastruttura** 158,9 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 6

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 54

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 30

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4051**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+505

**Distanza da asse infrastruttura** 162 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 4

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 9

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 11

**Tipologia infissi**

**Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4052**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+495

**Distanza da asse infrastruttura** 170,6 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 4

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 25

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 24

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo

Schede di censimento dei ricettori

Codice Ricettore **4053**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione Liguria

Provincia Savona

Comune Vado Ligure

Progressiva km 045+520

Distanza da asse infrastruttura 163,8 m

Fascia B

Lato linea Pari

Tipo linea Raso

Cod. interv. RFI



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia Altro: ruderi, dismessi, box e depo Numero Piani 2

Stato conservazione Buono Orientamento Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura

Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti 0

Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti 0

Tipologia infissi Assente Stato infissi Assente

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Urbano

DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE

Ferrovie:

Strade: Db

Industrie:

Altro:

Note

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4054**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+490

**Distanza da asse infrastruttura** 224,6 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Altro: ruderi, dismessi, box e depo

**Numero Piani** 2

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** Assente **Stato infissi** Assente

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo

Schede di censimento dei ricettori

Codice Ricettore **4055**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+475

**Distanza da asse infrastruttura** 247,6 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 6

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 15

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 30

**Tipologia infissi**

**Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4056**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+510

**Distanza da asse infrastruttura** 181,8 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 7

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 12

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 5

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

**Codice Ricettore**                    **4057**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione**    Liguria

**Provincia**    Savona

**Comune**    Vado Ligure

**Progressiva km**                    045+530

**Distanza da asse infrastruttura**    169,5 m

**Fascia**                    B

**Lato linea**    Pari

**Tipo linea**    Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia**                    Residenziale

**Numero Piani**                7

**Stato conservazione**    Medio

**Orientamento**            Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti**                    136

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti**                    66

**Tipologia infissi**                Misto

**Stato infissi**                    buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso**            Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:                           

**Strade:**    Db

Industrie:                          

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4058**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+515

**Distanza da asse infrastruttura** 210,9 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 5

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 12

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 8

**Tipologia infissi**

**Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4059**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+505

**Distanza da asse infrastruttura** 117,6 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 4

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 19

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 6

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4060**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+545

**Distanza da asse infrastruttura** 179,9 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 4

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 30

**Tipologia infissi**

**Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4061**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+510

**Distanza da asse infrastruttura** 245,5 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 3

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 6

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 9

**Tipologia infissi** PVC **Stato infissi** buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

**Codice Ricettore**                    **4062**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione**    Liguria

**Provincia**    Savona

**Comune**    Vado Ligure

**Progressiva km**                    045+540

**Distanza da asse infrastruttura**    187,6 m

**Fascia**                    B

**Lato linea**    Pari

**Tipo linea**    Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia**                    Commerciale e servizi

**Numero Piani**    1

**Stato conservazione**    Buono

**Orientamento**    Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti**                    0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti**                    0

**Tipologia infissi**                    Assente                    **Stato infissi**                    Assente

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso**    Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

**Ferrovie:**                   

**Strade:**    Db

**Industrie:**                   

**Altro:**

**Note**

Empty box for notes.

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4063**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+520

**Distanza da asse infrastruttura** 229,4 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 5

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 32

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 36

**Tipologia infissi**

**Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo

Schede di censimento dei ricettori

Codice Ricettore **4064**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione Liguria

Provincia Savona

Comune Vado Ligure

Progressiva km 045+535

Distanza da asse infrastruttura 239,4 m

Fascia B

Lato linea Pari

Tipo linea Raso

Cod. interv. RFI



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia Residenziale

Numero Piani 7

Stato conservazione Buono

Orientamento Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura

Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti 0

Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti 49

Tipologia infissi PVC Stato infissi buono

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Urbano

DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE

Ferrovie:

Strade: Db

Industrie:

Altro:

Note

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4065**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+580

**Distanza da asse infrastruttura** 140,4 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 6

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 40

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 6

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4066**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+555

**Distanza da asse infrastruttura** 227 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 7

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 11

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 21

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4067**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+565

**Distanza da asse infrastruttura** 188,2 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Trincea

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 6

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 40

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 25

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Medio

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4068**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+570

**Distanza da asse infrastruttura** 218,5 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Altro: ruderi, dismessi, box e depo **Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Medio **Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** Assente **Stato infissi** Assente

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

Empty box for notes.

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4069**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+605


**Distanza da asse infrastruttura** 107,5 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Trincea

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Altro: ruderi, dismessi, box e depo **Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Medio **Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** Assente **Stato infissi** Assente

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4070**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+570

**Distanza da asse infrastruttura** 214 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Commerciale e servizi

**Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti**

**Tipologia infissi**

**Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4071**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+620

**Distanza da asse infrastruttura** 124,4 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 6

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 25

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 30

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4072**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+600

**Distanza da asse infrastruttura** 203,5 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Trincea

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 5

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 58

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** Misto

**Stato infissi** Medio

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4073**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+610

**Distanza da asse infrastruttura** 167 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 3

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 4

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 12

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4074**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+610


**Distanza da asse infrastruttura** 138,9 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 6

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 10

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 15

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4075**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+600

**Distanza da asse infrastruttura** 206,4 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Trincea

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 5

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 10

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 25

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Medio

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4076**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+625

**Distanza da asse infrastruttura** 179,3 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Trincea

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 5

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 16

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 40

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4077**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+645

**Distanza da asse infrastruttura** 155,3 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Commerciale e servizi

**Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti**

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4078**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+685

**Distanza da asse infrastruttura** 103,9 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 4

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 15

**Tipologia infissi** Misto

**Stato infissi** Medio

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4079**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+610

**Distanza da asse infrastruttura** 221,4 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 5

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 12

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4080**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+645

**Distanza da asse infrastruttura** 187,9 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Trincea

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 3

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 13

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 11

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4081**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+655

**Distanza da asse infrastruttura** 181,4 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 6

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 41

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:** Db

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4082**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+670

**Distanza da asse infrastruttura** 171 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 4

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 15

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4083**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+630

**Distanza da asse infrastruttura** 200,3 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 3

**Stato conservazione** Cattivo

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 7

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4084**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+685

**Distanza da asse infrastruttura** 184,6 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 5

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 8

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 24

**Tipologia infissi** Legno

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**



**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

**Codice Ricettore**                      **4086**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione**    Liguria

**Provincia**    Savona

**Comune**    Vado Ligure

**Progressiva km**                      045+695

**Distanza da asse infrastruttura**    125,1 m

**Fascia**                      B

**Lato linea**    Pari

**Tipo linea**    Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia**                      Commerciale e servizi

**Numero Piani**                      2

**Stato conservazione**    Buono

**Orientamento**                      Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti**                      6

**Tipologia infissi**                      PVC

**Stato infissi**                      Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso**                      Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:                     

**Strade:**

Industrie:                     

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4087**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+695

**Distanza da asse infrastruttura** 160,6 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 2

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 8

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 4

**Tipologia infissi** Legno **Stato infissi** Medio

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4088**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+700

**Distanza da asse infrastruttura** 140,6 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Commerciale e servizi

**Numero Piani** 3

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 25

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 16

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4089**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+695

**Distanza da asse infrastruttura** 167,3 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Altro: ruderi, dismessi, box e depo **Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Medio **Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** Assente **Stato infissi** Assente

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4090**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+710

**Distanza da asse infrastruttura** 120,2 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 7

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 40

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4091**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+710

**Distanza da asse infrastruttura** 141,1 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Altro: ruderi, dismessi, box e depo **Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Medio **Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 1

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 1

**Tipologia infissi** **Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4092**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+725

**Distanza da asse infrastruttura** 143,5 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 5

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 52

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 28

**Tipologia infissi** Misto

**Stato infissi** Medio

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

**Codice Ricettore**                      **4093**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione**    Liguria

**Provincia**    Savona

**Comune**    Vado Ligure

**Progressiva km**                      045+735

**Distanza da asse infrastruttura**    199,6 m

**Fascia**                      B



**Lato linea**    Pari

**Tipo linea**    Raso

**Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia**                      Residenziale

**Numero Piani**                      2

**Stato conservazione**    Medio

**Orientamento**                      Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti**                      0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti**                      0

**Tipologia infissi**                      Assente                      **Stato infissi**                      Assente

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso**                      Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:                     

**Strade:**

Industrie:                     

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4094**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+730

**Distanza da asse infrastruttura** 123,5 m

**Fascia** B



**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Altro: ruderi, dismessi, box e depo

**Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Perpendicolare

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** Assente **Stato infissi** Assente

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4095**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+730

**Distanza da asse infrastruttura** 134,5 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Ospedale e casa di cura

**Numero Piani** 3

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 44

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 5

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 5

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4096**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+735

**Distanza da asse infrastruttura** 154,3 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Asili, scuole ed università

**Numero Piani** 3

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 25

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 11

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Medio

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4097**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+795

**Distanza da asse infrastruttura** 192,3 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 4

**Stato conservazione** Cattivo

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 6

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi**

**Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4098**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+785

**Distanza da asse infrastruttura** 100,8 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Industriale e artigianale

**Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** Assente **Stato infissi** Assente

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4099**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+770

**Distanza da asse infrastruttura** 150,4 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Asili, scuole ed università

**Numero Piani** 4

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Perpendicolare

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura** 3

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 24

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 25

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **4100**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+780

**Distanza da asse infrastruttura** 235,6 m

**Fascia** B

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Industriale e artigianale

**Numero Piani** 2

**Stato conservazione** Medio

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 6

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 1

**Tipologia infissi** Metallo **Stato infissi** Cattivo

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

**Codice Ricettore**                      **5003**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione**    Liguria  
**Provincia**    Savona  
**Comune**    Quiliano  
**Progressiva km**                      045+025  
**Distanza da asse infrastruttura**    265 m  
**Fascia**



**Lato linea**    Dispari                      **Tipo linea**    Raso                      **Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia**                      Altro: ruderi, dismessi, box e depo                      **Numero Piani**    1  
**Stato conservazione**    Medio                      **Orientamento**    Parallelo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

<b>Fronte parallelo all'infrastruttura</b>	0
<b>Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti</b>	0
<b>Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti</b>	0
<b>Tipologia infissi</b> Assente <b>Stato infissi</b> Assente	

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso**    Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:                                            **Strade:**  
Industrie:                                            **Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **5004**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+170

**Distanza da asse infrastruttura** 294,3 m

**Fascia**

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 3

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 12

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Medio

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

**Codice Ricettore**                      **5005**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione**    Liguria

**Provincia**    Savona

**Comune**    Vado Ligure

**Progressiva km**                      045+210

**Distanza da asse infrastruttura**    287,9 m

**Fascia**

**Lato linea**    Dispari

**Tipo linea**    Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia**                      Residenziale

**Numero Piani**                      5

**Stato conservazione**    Buono

**Orientamento**                      Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti**                      20

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti**                      10

**Tipologia infissi**                      Misto

**Stato infissi**                      buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso**                      Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:                     

**Strade:**

Industrie:                     

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

**Codice Ricettore**                      **5006**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione**    Liguria

**Provincia**    Savona

**Comune**    Vado Ligure

**Progressiva km**                      045+225

**Distanza da asse infrastruttura**    274,5 m

**Fascia**

**Lato linea**    Dispari

**Tipo linea**    Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia**                      Residenziale

**Numero Piani**                      4

**Stato conservazione**    Buono

**Orientamento**                      Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti**                      16

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti**                      9

**Tipologia infissi**                      Misto

**Stato infissi**                      buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso**                      Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:                     

**Strade:**

Industrie:                     

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **5007**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+250

**Distanza da asse infrastruttura** 291,4 m

**Fascia**

**Lato linea** Dispari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 4

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 16

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 8

**Tipologia infissi** Misto

**Stato infissi** buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Urbano

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**







**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

**Codice Ricettore**                      **5011**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione**    Liguria

**Provincia**    Savona

**Comune**    Vado Ligure

**Progressiva km**                      045+775

**Distanza da asse infrastruttura**    272,1 m

**Fascia**

**Lato linea**    Dispari

**Tipo linea**    Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia**                      Industriale e artigianale

**Numero Piani**                      2

**Stato conservazione**    Medio

**Orientamento**                      Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti**

**Tipologia infissi**

**Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso**    Industriale produttivo

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:                                     

**Strade:**

Industrie:                                     

**Altro:**

**Note**

Empty box for notes.



**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

**Codice Ricettore**                      **5013**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione**    Liguria

**Provincia**    Savona

**Comune**    Vado Ligure

**Progressiva km**                      045+795

**Distanza da asse infrastruttura**    273,7 m

**Fascia**

**Lato linea**    Dispari

**Tipo linea**    Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia**                      Industriale e artigianale

**Numero Piani**                      1

**Stato conservazione**    Medio

**Orientamento**                      Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti**                      0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti**                      0

**Tipologia infissi**                      Assente                      **Stato infissi**                      Assente

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso**                      Industriale produttivo

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:                     

**Strade:**

Industrie:                     

**Altro:**

**Note**

Empty box for notes.

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **5014**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria  
**Provincia** Savona  
**Comune** Vado Ligure  
**Progressiva km** 045+795  
**Distanza da asse infrastruttura** 285,6 m  
**Fascia**



**Lato linea** Dispari      **Tipo linea** Raso      **Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Industriale e artigianale      **Numero Piani** 1  
**Stato conservazione** Medio      **Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 2

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi**      **Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso** Industriale produttivo

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**



**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **6002**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+475

**Distanza da asse infrastruttura** 291,2 m

**Fascia**



**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Altro: ruderi, dismessi, box e depo **Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Medio **Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti**

**Tipologia infissi**

**Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso**

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

**Codice Ricettore**                      **6003**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione**    Liguria

**Provincia**    Savona

**Comune**    Vado Ligure

**Progressiva km**                      045+490

**Distanza da asse infrastruttura**    271,6 m

**Fascia**

**Lato linea**    Pari

**Tipo linea**    Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia**                      Commerciale e servizi

**Numero Piani**                      1

**Stato conservazione**    Medio

**Orientamento**                      Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti**

**Tipologia infissi**

**Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso**

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:                                     

**Strade:**

Industrie:                                     

**Altro:**

**Note**

Area vuota per le note.

Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo

Schede di censimento dei ricettori

Codice Ricettore **6004**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione Liguria

Provincia Savona

Comune Vado Ligure

Progressiva km 045+495

Distanza da asse infrastruttura 255,7 m

Fascia

Lato linea Pari

Tipo linea Raso

Cod. interv. RFI



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia Altro: ruderi, dismessi, box e depo Numero Piani 1

Stato conservazione Medio Orientamento Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura

Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti 0

Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti 0

Tipologia infissi Assente Stato infissi Assente

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE

Ferrovie:

Strade:

Industrie:

Altro:

Note

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **6005**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+515

**Distanza da asse infrastruttura** 264,3 m

**Fascia**

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Commerciale e servizi

**Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 1

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** Legno **Stato infissi** Medio

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso**

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

**Codice Ricettore**                      **6006**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione**    Liguria

**Provincia**    Savona

**Comune**    Vado Ligure

**Progressiva km**                      045+570

**Distanza da asse infrastruttura**    280,3 m

**Fascia**



**Lato linea**    Pari

**Tipo linea**    Raso

**Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia**                      Residenziale

**Numero Piani**    2

**Stato conservazione**    Buono

**Orientamento**    Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti**                      0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti**                      4

**Tipologia infissi**                      PVC

**Stato infissi**                      Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso**

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:                     

**Strade:**

Industrie:                     

**Altro:**

**Note**

Area vuota per le note.

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **6007**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+560

**Distanza da asse infrastruttura** 285,3 m

**Fascia**

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale

**Numero Piani** 5

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 14

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 6

**Tipologia infissi** PVC

**Stato infissi** Buono

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso**

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **6008**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria  
**Provincia** Savona  
**Comune** Vado Ligure  
**Progressiva km** 045+580  
**Distanza da asse infrastruttura** 295,2 m  
**Fascia**



**Lato linea** Pari      **Tipo linea** Raso      **Cod. interv. RFI**

**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Residenziale      **Numero Piani** 3  
**Stato conservazione** Medio      **Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 6

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi**      **Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso**

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **6009**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+575

**Distanza da asse infrastruttura** 288,5 m

**Fascia**

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Altro: ruderi, dismessi, box e depo **Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Medio **Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 1

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti** 0

**Tipologia infissi** **Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso**

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**

**Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure Zona Industriale - Seconda Fase  
Progetto Definitivo**

**Schede di censimento dei ricettori**

Codice Ricettore **6010**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**

**Regione** Liguria

**Provincia** Savona

**Comune** Vado Ligure

**Progressiva km** 045+640

**Distanza da asse infrastruttura** 275,5 m

**Fascia**

**Lato linea** Pari

**Tipo linea** Raso

**Cod. interv. RFI**



**DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO**

**Tipologia** Commerciale e servizi

**Numero Piani** 1

**Stato conservazione** Buono

**Orientamento** Obliquo

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI**

**NUMERO INFISSI PER FRONTE**

**Fronte parallelo all'infrastruttura**

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti** 0

**Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti**

**Tipologia infissi**

**Stato infissi**

**DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO**

**Destinazione d'uso**

**DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE**

Ferrovie:

**Strade:**

Industrie:

**Altro:**

**Note**