

RISCONTRO DIFFIDA Prot. MITE 136116 del 02/11/2022 - Punto D)

PREMESSA

Il Gestore, a valle della richiesta dell'Ente, ha effettuato un'ispezione straordinaria sui bacini di contenimento dei serbatoi dello stabilimento e delle aree di deposito delle materie prime la cui sintesi è riportata nella tabella del paragrafo che segue.

L'ispezione è stata condotta con il supporto di personale tecnico abilitato al fine di uniformare il criterio di giudizio attraverso l'utilizzo di una check list dedicata per le ispezioni straordinarie, che verranno ripetute con cadenza semestrale in aggiunta a quelle già previste a cura delle unità operative. Le ispezioni sotto riportate riguardano i serbatoi in esercizio o comunque disponibili all'esercizio anche momentaneamente non utilizzati e le aree di stoccaggio.

ESITO DELLE ISPEZIONI

▪ SERBATOI DOTATI DI BACINO

I bacini di contenimento dei serbatoi in esercizio risultano essere integri e idonei allo scopo del contenimento idraulico per il quale sono stati realizzati.

Nella tabella seguente viene riportato l'elenco dei bacini controllati con indicazione dell'esito complessivo delle ispezioni e una nota sui punti di attenzione da monitorare. In quei casi, che sono riconducibili ai componenti in cemento/ferro che compongono il bacino stesso e che sono normalmente soggetti ad un processo di invecchiamento, sarà posta particolare attenzione sia nelle periodiche ispezioni ordinarie che all'atto degli interventi manutentivi preventivi e conservativi.

È stato implementato il programma preventivo già in essere con priorità in base alla pericolosità del fluido contenuto nel serbatoio ed all'esito dell'ispezione.

TABELLA ISPEZIONE STRAORDINARIA BACINI

SERBATOIO (dotato di bacino)	STATO BACINO	PUNTI DI ATTENZIONE
F232	IDONEO ✓	DISTACCO COPRIFERRO
F231	IDONEO ✓	DISTACCO COPRIFERRO
F268	IDONEO ✓	DISTACCO COPRIFERRO
F222	IDONEO ✓	DISTACCO COPRIFERRO
F248	IDONEO ✓	
F214	IDONEO ✓	
F213	IDONEO ✓	
F212	IDONEO ✓	
D300-310	IDONEO ✓	
D320	IDONEO ✓	
F200	IDONEO ✓	
F201	IDONEO ✓	DISTACCO COPRIFERRO
F202	IDONEO ✓	

F206	IDONEO ✓	
F242	IDONEO ✓	
F241	IDONEO ✓	
F127	IDONEO ✓	DISTACCO COPRIFERRO
F126	IDONEO ✓	DISTACCO COPRIFERRO
F355	IDONEO ✓	
DA800-801	IDONEO ✓	DISTACCO COPRIFERRO
DA 802-803-804	IDONEO ✓	
S9302	IDONEO ✓	
F289 bis	IDONEO ✓	
F289	IDONEO ✓	
S9001	IDONEO ✓	
S9002	IDONEO ✓	
F205	IDONEO ✓	
F287-288	IDONEO ✓	

▪ **AREE DI DEPOSITO MATERIE PRIME, PRODOTTI**

Le aree di deposito cordolate ispezionate risultano essere integre e idonee allo scopo.

Nella tabella seguente viene riportato l'elenco delle aree con un'indicazione dell'esito complessivo delle ispezioni e una nota su quanto riscontrato che sarà oggetto di manutenzione preventiva. In questi casi i suggerimenti contenuti saranno oggetto di verifica nelle ispezioni ordinarie e integreranno le attività preventive manutentive sui componenti normalmente soggetti ad un processo di invecchiamento.

AREE DI DEPOSITO	STATO AREA CORDOLATA	PUNTO DI ATTENZIONE
Area cordolata Biologico	IDONEA ✓	spazzolare e verniciare valvola drenaggio
Area cordolata S13	IDONEA ✓	spazzolare e verniciare valvola drenaggio
Area cordolata PE1-2- STOCCAGGIO ADDITIVI	IDONEA ✓	
Area cordolata PE1-2_ALCHILI	IDONEA ✓	
Area cordolata PE1-2_parco catalizzatori	IDONEA ✓	
Area cordolata PE1-2_parco Bombole	IDONEA ✓	
Area cordolata PE1-2_parco e deposito oli	IDONEA ✓	Opportunità inserimento dosso di accesso