

**DG41 – LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA,  
DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)  
CIG: 0252666A91 - CUP: F92C05000080011**

**Monitoraggio Ambientale CORSO D'OPERA  
SOCIETA' ESECUTRICE: ECOPLAME SRL**

**SCHEDA RDP STAZIONE DI MONITORAGGIO**

<b>COD. ELAB.: 2021.CO.007.00.C03.SO-SO-AM-005.C</b>	
<b>CODICE STAZIONE</b>	SO-SO-AM-005
<b>WBS DI RIFERIMENTO</b>	Galleria Potresino_Viadotto Cielogreco
<b>DATA</b>	16/09/2021
<b>TECNICO DI MONITORAGGIO</b>	Notaro-Basta
<b>ENTI DI CONTROLLO PRESENTI</b>	NO
<b>PIEZOMETRO</b>	---
<b>COMPONENTE</b>	Acque sotterranee
<b>SUBCOMPONENTE</b>	Sorgenti
<b>TIPO STAZIONE</b>	Puntuale
<b>FASI D'INTERVENTO</b>	CO
<b>CAMPAGNA</b>	3
<b>TRATTA</b>	2
<b>Regione</b>	Calabria
<b>Comune</b>	Amendolara
<b>Toponimo</b>	---
<b>Quota s.l.m (m)</b>	49
<b>Coordinate UTM (WGS84)</b>	635672.30 m E
	4420777.02 m N
<b>POSIZIONE</b>	VALLE

**FOTO STAZIONE**



**Caratteristiche sito/Descrizione:**

Dalla SS106, procedendo verso sud, uscire per località Tariani. Seguire la strada che sale sul terrazzo morfologico e fermarsi al primo gruppo dicase. La sorgente (risorgiva diffusa) è sul versante a destra. La captazione è costituita da tre punti di prelievo. Il campionamento ed i dati di portata sono stati presi su quello con portata maggiore.

**Attività di cantiere in corso**

Non ci sono attività di cantiere in corso

**PARAMETRI IN SITU:**

Meteo	Soleggiato
Temperatura aria °C	24
Temperatura acqua °C	23,8
Portata (l/s)	0,06
pH	7,33
Conducibilità specifica (mS/cm)	2883
Ossigeno disciolto (mg/l)	7,02
Ossigeno disciolto (%sat)	83,8
Parametri da laboratorio	SI
Prelievo campioni laboratorio	2lt bottiglie vetro oscurato; 1 lt Pet; 1 lt pet sterile; 2 vials vetro; 1 pet 50 ml

**Note:**

**RISULTATI**

Nei limiti di legge

**VALORI LIMITI DI LEGGE, SOGLIE NAZIONALI E LOCALI/SOGLIE DI RIFERIMENTO**

D. Lgs 152/06 Allegato 5 al titolo V della parte quarta - Tabella 2 "Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee"

**COMMENTO RISULTATI ANALITICI**

Non si riscontrano anomalie

**RDP ALLEGATI:**

RAPPORTO DI PROVA n° 5757-2021

**ECOPLAME SRL**

*lopre ferullo*