



**LAVORI DI RIQUALIFICAZIO E NUOVO FILO DI SPONDA DELL'AREA  
ANTISTANTE AL FOSSO DELL'AGHIALE  
NEL PORTO DI CAPRAIA ISOLA**

---

**Rendering intervento**

## **STATO ATTUALE**

L'area di intervento è costituita dalla spiaggia e dallo specchio acqueo antistante ubicati presso la radice del molo di sottoflutto, ai margini delle banchine e del piazzale del porto di Capraia Isola. A tergo di essa scorre il Fossetto dell'Aghiale e, poco oltre, è presente un'area per il rimessaggio imbarcazioni e alcuni edifici. Questa spiaggia viene occasionalmente utilizzata per il rimessaggio di unità da diporto e automobili. Si tratta di un'area di margine, residuale.

Le immagini fotografiche che seguono illustrano lo stato della stessa. Queste immagini sono state in parte scattate da terra, in parte dall'altro tramite un drone.




**Figura 1.** Porto di Capraia. Vista da sud-ovest.




**Figura 2.** Porto di Capraia. Vista da sud-est, Fiumarella.

## SIMULAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI A SEGUITO DELL'INTERVENTO

La simulazione dello stato dei luoghi a seguito dell'intervento proposto ha lo scopo di supportare la visione d'insieme dell'intervento.



**Figura 3.** Porto di Capraia Isola. Vista dall'alto.



**Figura 4.** Stato attuale e Fotoinserimento realizzato sulla vista dall'alto.



**Figura 5.** Fotoinserimento. Punto di vista ubicato presso il molo di sottoflutto.



**Figura 6.** Fotoinserimento. Punto di vista ubicato presso il molo Pescatori.



**Figura 7** Fotoinserimento. Punto di vista posizionato a nord dell'area di intervento.