

<b>FOX Petroli S.p.A. con S.U. Deposito Costiero di Pesaro</b>	<b>ALLEGATI SISTEMA INTEGRATO</b>	Emissione RQ	Edizione n°1 del 28/02/02	Cod. ASI 012	Pagina 1 di 1
<b>VERBALE DI NON CONFORMITA'</b>					

**N° 03/2019                      DEL 12/07/2019**

<b>1. NON CONFORMITA'</b>		
<b>Descrizione del non soddisfacimento di un requisito specificato</b>	<b>Riferimento requisito specificato</b>	
I controlli visivi interni hanno evidenziato un piccolo trafilamento di olio combustibile da una guarnizione in corrispondenza di una flangia, nell'area prossima alla stazione di partenza dell'oleodotto che collegava il Deposito Nazionale. Il gocciolamento avviene su area pavimentata all'interno del bacino di contenimento.	IT 305 ed.3 del 24/08/2009 "Manuale operativo deposito costiero"	
<b>2. ANALISI E VALUTAZIONE DELLE CAUSE DELLA NON CONFORMITA'</b>		
Usura della guarnizione.		
<b>Si richiede azione correttiva:    NO</b>		
<b>3. RISOLUZIONE DELLA NON CONFORMITA'</b>		
Il trafilamento di prodotto avviene su area pavimentata all'interno del bacino di contenimento; si è provveduto a chiudere la linea del prodotto. Si provvederà quindi ad intervenire sostituendo la guarnizione e raccogliendo il piccolo quantitativo di prodotto gocciolato sull'area pavimentata.		
<b>Data: 02/08/2019</b>	<b>Funzione: RSPP: -----                      RLB -----</b>	
<b>4. VERIFICA DELLA RISOLUZIONE DELLA NON CONFORMITA'</b>		
Effettuato intervento come programmato. L'azione intrapresa è risultata adeguata ed efficace.		
<b>Data: 06/09/2019</b>	<b>Funzione RLB</b>	<b>Firma</b>
	<b>Funzione RT</b>	<b>Firma</b>