

Allegato 13 Report fotografico
RELAZIONE TECNICA
Domanda di Proroga del
Provvedimento di Compatibilità
Ambientale - VIA
Art.25, co. 5, D. Lgs.152/2006
Messa in produzione del Pozzo gas “S. Maria Nuova
003 Dir A”, Comune di Santa Maria Nuova (AN)

Version Control

Issue	Revision No.	Date Issued	Description	Prepared	Verified	Approved
Final	00	03/04/2023	First draft	A. Guidi	F. Pariani	Bertolè L.



Lorenzo Bertolè

Prepared By:
Arcadis Italia Srl
Via Monte Rosa, 93
20149 Milano (MI)
Italy

Prepared For:
Gas Plus Italiana S.r.l.
Via Nazionale 2
43045 Forno Taro (PR)
Italy

Our Ref: IT0123.000038.0120

INTRODUZIONE

Il presente Report fotografico costituisce un allegato alla Relazione Tecnica predisposta ai fini della presentazione della Domanda di Proroga relativa al Provvedimento di Compatibilità Ambientale – VIA, DM-0000137, rilasciato in data 05/04/2018 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo (MiBACT), relativo al Progetto di messa in produzione del pozzo gas denominato “S. Maria Nuova 003 Dir A”, ubicato nel Comune di Santa Maria Nuova (AN).

In data 16/03/2023 la Società Arcadis Italia Srl, per conto della Proponente Società Gas Plus Italiana S.r.l., ha condotto un sopralluogo fotografico nell’area interessata dal progetto di messa in produzione del pozzo gas “S. Maria Nuova 003 DirA”, e nel relativo intorno, al fine di verificare lo stato attuale dei luoghi e confrontarlo con lo stato di fatto descritto nello Studio di Impatto Ambientale (SIA), per il quale era stato ottenuto Provvedimento di Compatibilità Ambientale (DM-0000137 del 05/04/2018), sulla base delle risultanze del precedente sopralluogo fotografico condotto nell’area pozzo e nel relativo intorno in data 11/12/2015.

Di seguito pertanto si riportano le immagini che illustrano lo stato attuale dell’area oggetto di indagine, rilevato durante il sopralluogo del 16/03/2023.

A seguire si riportano immagini di confronto fra lo stato di fatto rilevato durante il sopralluogo condotto nella medesima area di indagine in data 11/12/2015 nell’ambito dello SIA e lo stato di fatto rilevato durante il sopralluogo del 16/03/2023.

Come di seguito rappresentato, non si evidenziano particolari mutamenti nel contesto territoriale interessato dall’area di progetto e dal relativo intorno, fatta eccezione per l’area pozzo, che, ad oggi, è interessata dalle attività di cantiere per la messa in produzione del pozzo gas S. Maria Nuova 003 DirA.

Si segnala inoltre che, rispetto allo stato di fatto rilevato nel 2015, la sorgente idrica “Fonte Murata” posta a circa 380 m a Nord Est dall’area pozzo SMN 3 risulta ad oggi ripristinata.



Foto #1a, #1b

Descrizione:

Area pozzo allo stato attuale

Data del rilievo fotografico:

16/03/2023

Note:

Visuale rispettivamente dal confine Nord Ovest dell'area pozzo (Foto #1a) e da Nord (Foto #1b)



Foto #1c, #1d, #1e

Descrizione:

Area pozzo allo stato attuale

Data del rilievo fotografico:

16/03/2023

Note:

Visuale rispettivamente dal confine Nord Est dell'area pozzo (Foto #1c) e da Sud in direzione NO (Foto #1d e #1e).

In Foto #1c si può notare l'area dove è stata di recente effettuata un'attività di riprofilatura scarpata



Foto #1f, #1g

Descrizione:

Area pozzo allo stato attuale

Data del rilievo fotografico:

16/03/2023





Foto #2a, #2b

Descrizione:

Strada di accesso all'area pozzo

Data del rilievo fotografico:

16/03/2023

Note:

Si può notare la presenza di una canalina di scolo delle acque superficiali a sinistra della strada (Foto #2a)



Foto #3

Descrizione:

Cancello di accesso all'area pozzo e cartellonistica di cantiere

Data del rilievo fotografico:

16/03/2023

Note:

n/a



Foto #4

Descrizione:

Visuale in direzione Ovest-Sudovest dall'area pozzo

Data del rilievo fotografico:

16/03/2023

Note:

Si possono notare n. 2 abitazioni civili poste in direzione Ovest-Sudovest ubicate rispettivamente a 115 m (in foto, la struttura più a destra) e circa 80 m (in foto, il



Foto #5

Descrizione:

Visuale in direzione Nordovest dall'area pozzo

Data del rilievo fotografico:

16/03/2023

Note:

Si possono notare la recinzione dell'area pozzo, che perimetra l'intera area, e l'abitazione posta a circa 145 m in direzione Nord-Nordovest



Foto #6

Descrizione:

Visuale in direzione Est dal confine Nord-occidentale dell'area pozzo

Data del rilievo fotografico:

16/03/2023

Note:

All'esterno dell'area GPI, si nota la presenza, oltre la recinzione sul lato Nord-Nordest di terre e materiali da costruzione/inerti e terreni vari non di titolarità GPI. La presenza degli stessi era già stata



Foto #7

Descrizione:

Visuale in direzione Est dal confine orientale dell'area pozzo

Data del rilievo fotografico:

16/03/2023

Note:

n/a



Foto #8

Descrizione:

Lato Sud dell'area pozzo

Data del rilievo fotografico:

16/03/2023

Note:

Si possono notare la recinzione dell'area pozzo (sul lato Sud), accumuli di terreno derivanti dalle attività di scavo in sito, la strada di accesso all'area pozzo (al termine della strada di accesso a visibile in foto), nonché le abitazioni rispettivamente poste in direzione Ovest, a circa 140 m (in foto, la struttura più a destra),



Foto #9

Descrizione:

Visuale in direzione Sud Sudovest dal confine meridionale dell'area pozzo

Data del rilievo fotografico:

16/03/2023

Note:

Si possono notare la recinzione dell'area pozzo e il fabbricato, presumibilmente ad uso agricolo indicato nel SIA (sezione "Analisi dello stato di fatto") con lettera F

Foto #10
Descrizione:

Visuale in direzione Sudest dal confine meridionale dell'area pozzo

Data del rilievo fotografico:

16/03/2023

Note:

Si possono notare la recinzione dell'area pozzo, il tracciato del fosso (la cui portata dipende dalla piovosità) posto lungo il margine Est dell'area pozzo, e l'agglomerato di coperture e fabbricati, posto in direzione Sudest rispetto all'area pozzo, appartenente alla Società Agraria Colleverde Srl (non è noto se l'attività sia ancora in essere o meno).


Foto #11
Descrizione:

Cancello di fuga esistente, collocato nell'angolo Nordest dell'area pozzo

Data del rilievo fotografico:

16/03/2023



Foto #12

Descrizione:

Futura collocazione del locale uffici

Data del rilievo fotografico:

16/03/2023

Note:

n/a



Foto #13a, #13b

Descrizione: Area pozzo



Data del rilievo fotografico:

11/12/2015



Data del rilievo fotografico:

16/03/2023

Note:

Dal confronto con la foto precedente, si nota l'attuale stato di avanzamento del cantiere, dove a partire da febbraio 2023 sono state effettuate e/o sono in corso i lavori volti alla rimessa in produzione del pozzo, tra cui opere civili, scortico e livellamento piazzale, riprofilatura strada di accesso, posa di stabilizzato su zone operative e piazzale, esecuzione di fondazioni per apparecchiature e quadri, installazione di parte delle apparecchiature e posa pozzetti e rete di messa a terra.

Rimasta al momento invariata la testa pozzo e la relativa gabbia metallica.

Foto #14a, #14b

Descrizione: Strada di accesso all'area pozzo



Data del rilievo fotografico:

11/12/2015



Data del rilievo fotografico:

16/03/2023

Note:

Dal confronto con la foto precedente, si nota che la strada è stata inghiaiaata per consentire il passaggio dei mezzi di cantiere.

Foto #15a, #15b, #15c

Descrizione: Collettore artificiale del deflusso idrico superficiale proveniente dai terreni a monte del sito, posto a NE dell'area pozzo, immediatamente oltre la recinzione del sito



Data del rilievo fotografico:

11/12/2015



Data del rilievo fotografico:

16/03/2023

Note:

Dal confronto con la foto precedente, non si rilevano variazioni.

Foto #16a, #16b

Descrizione: Deposito di materiali da costruzione/inerti e terreni vari confinante a NE con l'area pozzo



Data del rilievo fotografico:

11/12/2015



Data del rilievo fotografico:

16/03/2023

Note:

Dal confronto con la foto precedente, non si rilevano variazioni significative.

Foto #17a, 17b

Descrizione: Fosso (la cui portata dipende dalla piovosità), posto lungo il margine Est dell'area pozzo, al quale sono convogliate sia le acque dei terreni a monte del sito sia i deflussi di piazzale



Data del rilievo fotografico:

11/12/2015



Data del rilievo fotografico:

16/03/2023

Note:

Dal confronto con la foto precedente, non si rilevano variazioni

Foto #18a, #18b

Descrizione: Visuale in direzione Sud dalla porzione settentrionale dell'area pozzo



Data del rilievo fotografico:

11/12/2015



Data del rilievo fotografico:

16/03/2023

Note:

Al netto dei lavori nell'area pozzo, nell'intorno non si rilevano variazioni significative.

Foto #19a, #19b

Descrizione: Visuale in direzione Sudest dall'area pozzo



Data del rilievo fotografico:

11/12/2015



Data del rilievo fotografico:

16/03/2023

Note:

Al netto dei lavori nell'area pozzo, dal confronto con la foto precedente, per quanto riguarda il territorio circostante non si rilevano variazioni significative.

Foto #20a, #20b

Descrizione: Sorgente a circa 380 m a Nordest dall'area pozzo SMN 3



Data del rilievo fotografico:

11/12/2015



Data del rilievo fotografico:

16/03/2023

Note:

Dal confronto con la foto precedente, si vede come la sorgente sia stata ripristinata negli anni recenti. In particolare, dalle informazioni disponibili, i lavori per ripristinare la "Fonte Murata" sono iniziati nel 2018 (a seguito di un progetto fra Amministrazione comunale e alcuni cittadini volontari volto al recupero delle fonti presenti sul territorio) e nel corso dei lavori è stato scoperto il manufatto originario.

La fonte attualmente ha una discreta portata di acqua non potabile continua e regolare.

Foto #21a, #21b

Descrizione: Aree di versante in dissesto a 550 m a Nordovest dal pozzo SMN 3 (ID F-14-0661, come definito nella Tavola RI-37, PAI Regione Marche)



Data del rilievo fotografico:

11/12/2015



Data del rilievo fotografico:

16/03/2023

Note:

Dal confronto con la foto precedente, non si rilevano variazioni significative.

Foto #22a, #22b

Descrizione: Aree di versante in dissesto a Nordest (ID F-14-0633, come definito nella Tavola RI-37, PAI Regione Marche), visuale da Via Fonte Murata in direzione Ovest



Data del rilievo fotografico:

11/12/2015



Data del rilievo fotografico:

16/03/2023

Note:

Dal confronto con la foto precedente, non si rilevano variazioni significative.

Foto #23a, #23b

Descrizione: Visuale in direzione Nordovest da Località Collina



Data del rilievo fotografico:

11/12/2015



Data del rilievo fotografico:

16/03/2023

Note:

Dal confronto con la foto precedente, non si rilevano variazioni significative.

Foto #24a, #24b

Descrizione: Visuale in direzione Sudovest da Località Collina



Data del rilievo fotografico:

11/12/2015



Data del rilievo fotografico:

16/03/2023

Note:

Dal confronto con la foto precedente, non si rilevano variazioni significative.

Foto #25a, #25b

Descrizione: Visuale in direzione Ovest da Località Collina



Data del rilievo fotografico:

11/12/2015



Data del rilievo fotografico:

16/03/2023

Note:

Dal confronto con la foto precedente, non si rilevano variazioni significative.

Foto #26a, #26b

Descrizione: Visuale in direzione Sudovest in prossimità dell'area pozzo SMN 3



Data del rilievo fotografico:

11/12/2015



Data del rilievo fotografico:

16/03/2023

Note:

Dal confronto con la foto precedente, non si rilevano variazioni significative.



Arcadis Italia S.r.l.

via Monte Rosa, 93
20149 Milano (MI)
Italia
+39 02 00624665

<https://www.arcadis.com/it/italy/>

A decorative graphic consisting of three orange lines: a horizontal line extending across the width of the page, and two parallel diagonal lines extending from the bottom left towards the top right.