



CHECK-LIST DI VERIFICA SETTIMANALE DEI SERBATOI E DEI SISTEMI DI ABBATTIMENTO

(rif. PMC capitolo 1, paragrafo 1.4.1 e PMC capitolo 3, paragrafo 3.1.1, punto 2)

Reparto Produzione Ammoniacca

Firma operatore

Luigi Scuri

Data

17/10/2022

(settimana n°

50)

Attività/Fase di lavorazione	Attrezzatura/Macchinario	Parametri	Tipo di controlli	Esito verifica	Note
Serbatoi	D151	Stato del serbatoio D151	Il serbatoio è integro e non presenta perdite visibili	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK	
		Terrapieno del serbatoio D151	Il terrapieno di contenimento è in buone condizioni	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK	
		Pompe G151/G152/G153	L'attrezzatura è integra e non presenta perdite visibili	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK	
		Pompe G154/G155/G158	L'attrezzatura è integra e non presenta perdite visibili	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK	
	D307	Stato del serbatoio D307	Il serbatoio è integro e non presenta perdite visibili	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK	
	D703	Stato del serbatoio D703	Il serbatoio è integro e non presenta perdite visibili	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK	
	D852	Stato del serbatoio D852 Pompe D872A/B	Il serbatoio è integro e non presenta perdite visibili L'attrezzatura è integra e non presenta perdite visibili	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK	
Camino C1-SA	D870	Stato del serbatoio D870 Bacino di contenimento del serbatoio D870	Il serbatoio è integro e non presenta perdite visibili Il bacino di contenimento non presenta danneggiamenti che potrebbero fare fuoriuscire il prodotto	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK	
	G1301 A/S	Pompe di ricircolazione della soluzione di abbattimento in colonna C1301	L'attrezzatura è integra e non presenta perdite visibili La pompa è in marcia	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK	
	F11316	Portata acqua demineralizzata	Portata acqua demineralizzata superiore a 700 kg/h (con impianto soluzione ammoniacale in marcia)	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK	
	C1301	Stato dell'apparecchiatura C1301	L'attrezzatura è integra e non presenta perdite visibili	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK	
Camino C48		Inerti da degassatori serbatoi dell'olio dei compressori P431 e P441	Il circuito che alimenta l'acqua di lavaggio al camino è integro e non presenta perdite visibili	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK	