



CHECK-LIST DI VERIFICA SETTIMANALE DEI SERBATOI E DEI SISTEMI DI ABBATTIMENTO

(rif. PMC capitolo 1, paragrafo 1.4.1 e PMC capitolo 3, paragrafo 3.1.1, punto 2)

Reperto Produzione Ammoniacale

Firma operatore: _____

Data 13/11/2022

(settimana n° 45)

| Attività/Fase di lavorazione | Attrezzatura/Macchinario | Parametri | Tipo di controlli | Esito verifica | Note |
|------------------------------|--------------------------|--|---|--|----------------|
| Serbatoi | D151 | Stato del serbatoio D151 | Il serbatoio è integro e non presenta perdite visibili | <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK | |
| | | Terrapieno del serbatoio D151 | Il terrapieno di contenimento è in buone condizioni | <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK | |
| | | Pompe G151/G152/G153 | L'attrezzatura è integra e non presenta perdite visibili | <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK | |
| | D307 | Pompe G154/G155/G158 | L'attrezzatura è integra e non presenta perdite visibili | <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK | |
| | | Stato del serbatoio D307 | Il serbatoio è integro e non presenta perdite visibili | <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK | |
| | | Stato del serbatoio D703 | Il serbatoio è integro e non presenta perdite visibili | <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK | |
| Camino C1-SA | D852 | Stato del serbatoio D852 | Il serbatoio è integro e non presenta perdite visibili | <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK | |
| | | Pompe D872A/B | L'attrezzatura è integra e non presenta perdite visibili | <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK | |
| | | Stato del serbatoio D870 | Il serbatoio è integro e non presenta perdite visibili | <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK | |
| | G1301 A/S | Bacino di contenimento del serbatoio D870 | Il bacino di contenimento non presenta danneggiamenti che potrebbero far fuoriuscire il prodotto | <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK | |
| | | Pompe di ricircolazione della soluzione di abbattimento in colonna C1301 | L'attrezzatura è integra e non presenta perdite visibili | <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK | |
| | | Portata acqua demineralizzata | La pompa è in marcia | <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK | |
| Camino C48 | F11316 | Portata acqua demineralizzata | Portata acqua demineralizzata superiore a 700 kg/h (con impianto soluzione ammoniacale in marcia) | <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK | |
| | | Stato dell'apparecchiatura C1301 | L'attrezzatura è integra e non presenta perdite visibili | <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK | |
| | | | Il circuito che alimenta l'acqua di lavaggio al camino è integro e non presenta perdite visibili | <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Non OK | IMPIANTO FERMO |