

ALLEGATO 2
Documentazione
fotografica



**SEZIONE DEL GENIO MILITARE
PER LA MARINA
CAGLIARI**

STAZIONE VLF - ISOLA DI TAVOLARA (OT)

PROGETTO DEFINITIVO

**"RESTAURATION OF HEALTH AND SAFETY CONDITIONS
TO OPERATE THE STATION - STAZIONE VLF - ISOLA DI
TAVOLARA (OT)"**

**Documentazione fotografica dello
stato attuale**

COMMITTENTE

SEZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA DI CAGLIARI – P.zza
Marinai d'Italia snc

PROGETTISTA

MODIMAR s.r.l.
Via Monte Zebio 40, Roma



Figura 1 - Vista di insieme della Stazione VLF

"RESTAURATION OF HEALTH AND SAFETY CONDITIONS TO OPERATE THE STATION - STAZIONE VLF - ISOLA DI TAVOLARA (OT)"

Documentazione fotografica dello stato attuale



Figura 2 - Zona deteriorata alla radice del molo di sopraflutto

"RESTAURATION OF HEALTH AND SAFETY CONDITIONS TO OPERATE THE STATION - STAZIONE VLF - ISOLA DI TAVOLARA (OT)"

Documentazione fotografica dello stato attuale



Figura 3 - Piazzale superiore - Plotte di copertura impianti

"RESTAURATION OF HEALTH AND SAFETY CONDITIONS TO OPERATE THE STATION - STAZIONE VLF - ISOLA DI TAVOLARA (OT)"

Documentazione fotografica dello stato attuale



Fig.4 - Zona deteriorata piazzale superiore in CLS

"RESTAURATION OF HEALTH AND SAFETY CONDITIONS TO OPERATE THE STATION - STAZIONE VLF - ISOLA DI TAVOLARA (OT)"
Documentazione fotografica dello stato attuale



Fig.5 - Mantellata in tetrapodi esistente alla radice del di sopraflutto

"RESTAURATION OF HEALTH AND SAFETY CONDITIONS TO OPERATE THE STATION - STAZIONE VLF - ISOLA DI TAVOLARA (OT)"
Documentazione fotografica dello stato attuale

Mantellata in tetrapodi attualmente esistente ammalorata



Fig.6- Altra zona deteriorata piazzale superiore in CLS

"RESTAURATION OF HEALTH AND SAFETY CONDITIONS TO OPERATE THE STATION - STAZIONE VLF - ISOLA DI TAVOLARA (OT)"

Documentazione fotografica dello stato attuale



Fig.7- Mantellata in massi cubici esistente alla radice del di sopraflutto - si nota lo scivolamento verso il basso
"RESTAURATION OF HEALTH AND SAFETY CONDITIONS TO OPERATE THE STATION - STAZIONE VLF - ISOLA DI TAVOLARA (OT)"
Documentazione fotografica dello stato attuale



Fig.8- Altra zona deteriorata della Mantellata esistente

"RESTAURATION OF HEALTH AND SAFETY CONDITIONS TO OPERATE THE STATION - STAZIONE VLF - ISOLA DI TAVOLARA (OT)"

Documentazione fotografica dello stato attuale



Fig.9 - Mantellata esistente del molo di sopraflutto

"RESTAURATION OF HEALTH AND SAFETY CONDITIONS TO OPERATE THE STATION - STAZIONE VLF - ISOLA DI TAVOLARA (OT)"

Documentazione fotografica dello stato attuale



Fig.10 - Mantellata esistente del molo di sopraflutto, si osserva la migrazione dei massi all'interno della darsena

"RESTAURATION OF HEALTH AND SAFETY CONDITIONS TO OPERATE THE STATION - STAZIONE VLF - ISOLA DI TAVOLARA (OT)"

Documentazione fotografica dello stato attuale



Fig.11 - Banchina prima darsena, materiali sparsi a causa delle tracimazioni del moto ondoso

"RESTAURATION OF HEALTH AND SAFETY CONDITIONS TO OPERATE THE STATION - STAZIONE VLF - ISOLA DI TAVOLARA (OT)"

Documentazione fotografica dello stato attuale



Fig.12 - Stato delle opere sul piazzale inferiore della stazione VLF

"RESTAURATION OF HEALTH AND SAFETY CONDITIONS TO OPERATE THE STATION - STAZIONE VLF - ISOLA DI TAVOLARA (OT)"

Documentazione fotografica dello stato attuale



Fig. 13- Drone in fase di rilievo delle opere marittime e delle strutture a terra

"RESTAURATION OF HEALTH AND SAFETY CONDITIONS TO OPERATE THE STATION - STAZIONE VLF - ISOLA DI TAVOLARA (OT)"

Documentazione fotografica dello stato attuale



Fig. 14 - Specchio acqueo portuale ridossato

"RESTAURATION OF HEALTH AND SAFETY CONDITIONS TO OPERATE THE STATION - STAZIONE VLF - ISOLA DI TAVOLARA (OT)"

Documentazione fotografica dello stato attuale



Fig. 15 - Strutture a terra, molo di sottoflutto

"RESTAURATION OF HEALTH AND SAFETY CONDITIONS TO OPERATE THE STATION - STAZIONE VLF - ISOLA DI TAVOLARA (OT)"

Documentazione fotografica dello stato attuale

Nelle figure che seguono si riporta una foto satellitare dell'area d'intervento con l'individuazione dei coni visuali scelti per rappresentare i punti di fruizione dell'opera in studio.



"RESTAURATION OF HEALTH AND SAFETY CONDITIONS TO OPERATE THE STATION - STAZIONE VLF - ISOLA DI TAVOLARA (OT)"

Documentazione fotografica dello stato attuale



Cono 1



Cono 2

"RESTAURATION OF HEALTH AND SAFETY CONDITIONS TO OPERATE THE STATION - STAZIONE VLF - ISOLA DI TAVOLARA (OT)"

Documentazione fotografica dello stato attuale



Cono 3



Cono 4

"RESTAURATION OF HEALTH AND SAFETY CONDITIONS TO OPERATE THE STATION - STAZIONE VLF - ISOLA DI TAVOLARA (OT)"

Documentazione fotografica dello stato attuale



Cono 5



Cono 6

"RESTAURATION OF HEALTH AND SAFETY CONDITIONS TO OPERATE THE STATION - STAZIONE VLF - ISOLA DI TAVOLARA (OT)"

Documentazione fotografica dello stato attuale