




Legenda

PAI Geomorfologia Dissesti

Dissesti per Tipologia

- Crollo e/o ribaltamento
- Colamento rapido
- Sprofondamento
- Scorrimento
- Frana complessa
- Espansione laterale o deformazione gravitativa (DGPV)
- Colamento lento
- Area a franosità diffusa
- Deformazione superficiale lenta
- Calanco
- Dissesti dovuti ad erosione accelerata

Dissesti per Attività

- Attivo
- Inattivo
- Quiescente
- Stabilizzato artificialmente o naturalmente

Area impianto

Caviddo di connessione

Ingresso pannelli fotovoltaici

Sottostazione SSE Carlentini

Nuova SS Utente

Fonte: <https://www.sir.regione.sicilia.it>



Committente: **RWE** RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L.
via Andrea Doria, 41/G - 00192 Roma
P.IVA/C.F. 06400370968
PEC: rwerenewablestaliasrl@legalmail.it

Titolo del Progetto: **PARCO AGROFOTOVOLTAICO "DEMETRA-KORE"**
- Comune di Melilli/Carlentini -

ID PROGETTO: **PVDEKO** N° Documento: **S21.01-00**

Elaborato: **PAI - Carta dei dissesti**

FOGLIO: **1 di 1** SCALA: 1:25000 Nome file: **PVDEKO-S21.01-00 PAI - Carta dei dissesti.pdf**

Progettazione: Horus Electrolite S.r.l.s Unipersonale
Centro direzionale Pastena
Via Rosa Jemma,2 84091
Battipaglia (SA)
P.IVA 05641980650

Progettista: Arch.Fasano Ciro
Via Pozzillo 4 - 84036 Sala Consilina (SA)
C.F. FSNCR168E20G793N
P.IVA 03607690652

Rev.	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
0	20/10/2022		Ing. Priore T.	Arch. Lamattina A.	Arch. Fasano C.