




REGIONE PUGLIA
PROVINCIA DI BRINDISI
COMUNE DI BRINDISI

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN
PARCO AGRIVOLTAICO
E OPERE CONNESSE
(Potenza Impianto Fotovoltaico 25MW)

IL COMMITTENTE
ACEA SOLAR S.r.l.
Piazzale Ostiense n.2
00154 Roma (RM)

ENGINEERING:

IDENTIFICATIVI CATASTALI
CATASTO TERRENI COMUNE DI BRINDISI
IMPIANTO FOTOVOLTAICO:
Fg. 66 - p.lla 86 - Fg. 67 - p.lle 7, 27, 73, 168

OPERE CONNESSIONE:
VEDI PIANO PARTICELLA RE OPERE CONNESSIONE

IL PROGETTISTA

STUDIO AMBIENTALE

DESCRIZIONE
Analisi dello stato della componente Ambiente Idrico

SCALA
A2+

FORMATO
Foglio di

SIA 03

RENOVA PROGETTI

RENOVA PROGETTI

IL COMITTEENTE
ACEA SOLAR S.r.l.
Piazzale Ostiense n.2
00154 Roma (RM)

ENGINEERING:

IDENTIFICATIVI CATASTALI
CATASTO TERRENI COMUNE DI BRINDISI
IMPIANTO FOTOVOLTAICO:
Fg. 66 - p.lla 86 - Fg. 67 - p.lle 7, 27, 73, 168

OPERE CONNESSIONE:
VEDI PIANO PARTICELLA RE OPERE CONNESSIONE

IL PROGETTISTA

STUDIO AMBIENTALE

DESCRIZIONE
Analisi dello stato della componente Ambiente Idrico

SCALA
A2+

FORMATO
Foglio di

SIA 03

RENOVA PROGETTI

RENOVA PROGETTI

Corpi Idrici Sotterranei (fonte: P.T.A. Puglia 2015/21)

Progetto

- Fascia di Mitigazione
- Aree di Installazione
- Reticolo Idrografico (agg. al 16-12-2016)
- Corso d'acqua
- Corso d'acqua episodico

P.T.A. Puglia 2015-2021

Corpi Idrici Sotterranei - DET (Stato)

- N.D.
- Scasso

Corpi Idrici Sotterranei - DET

- Label_Corpi Idrici Sotterranei - DET

Corpi Idrici Sotterranei - DET

- ACQUIFERO DELL'AREA BRINDISINA
- ACQUIFERO DELL'AREA LECCESE COSTIERA ADRIATICA
- ACQUIFERO DELL'AREA LECCESE SETTENTRIONALE

Corpi Idrici Sotterranei - CA (Stato)

- Buono
- Scasso

Corpi Idrici Sotterranei - CA

- ALTA MURGIA
- MURGIA COSTIERA
- SALENTO CENTRO-MERIDIONALE
- SALENTO CENTRO-SETTENTRIONALE
- SALENTO COSTIERO

Corpo Idrico	Codice Completo	STATO QUANTITATIVO	STATO CHIMICO	PRESSIONI SIGNIFICATIVE	Tendenze significative all'aumento
CLASSIFICAZIONE TRIENNALE CATEGORIA "CORPI IDRICI SOTTERANEI"					
Murgia Costiera	2-1-1	Scasso	Scasso	Quantitative, Agricole, Industriali, Urbane, Minerarie, Zootecniche, Siti Contaminati, Impianti depurazione	SI
Alta Murgia	2-1-2	Buono	Buono	Agricole, Zootecniche, Impianti depurazione	SI
Salento Costiero	2-2-1	Scasso	Scasso	Quantitative, Urbane, Impianti depurazione	SI
Salento centro-settentrionale	2-2-2	Buono	Scasso	Quantitative, Agricole, Urbane, Minerarie, Siti Contaminati, Impianti depurazione	NO
Salento centro-meridionale	2-2-3	Scasso	Buono	Quantitative, Industriali, Urbane, Minerarie, Siti Contaminati, Impianti depurazione	SI
Piana brindisina	6-1-1	N.D.	N.D.	Agricole, Industriali, Urbane, Siti Contaminati	N.D.
Salento leccese settentrionale	7-1-1	N.D.	N.D.	Quantitative, Agricole, Urbane, Siti Contaminati	N.D.
Salento leccese costiero Adriatico	7-2-1	Buono	Scasso	Quantitative, Agricole, Urbane, Impianti depurazione	SI

Piano di Tutela delle Acque (agg. 2015/2021) - Acque Superficiali

Progetto

- Fascia di Mitigazione
- Aree di Installazione
- Reticolo Idrografico (agg. al 16-12-2016)
- Corso d'acqua
- Corso d'acqua episodico

P.T.A. Puglia 2015-2021

Stato Acque di Transizione

- Cattivo

Stato Ecologico Acque Marino-Costiere

- Buono
- Sufficiente

Stato Chimico Acque Marino-Costiere

- Buono
- Mancato conseguimento dello stato buono

Stato Ecologico Acque Superficiali

- Corsi d'acqua censiti
- Scasso

Stato Chimico Acque Superficiali

- Corsi d'acqua censiti
- Mancato conseguimento dello stato buono

Stato Acque Superficiali

- Bacini Idrici (naturali o artificiali)
- Stato Ecologico: Sufficiente
- Stato Chimico: Mancato conseguimento dello stato buono

Aree Vulnerabili da contaminazione salina

- Contaminazione salina

Area di tutela quali-quantitativa

- Zone Vulnerabili da Nitrati di Origine Agricola ZVN (agg. 2019)

Corpo Idrico	Codice Completo	STATO ECOLOGICO	STATO CHIMICO	RISCHIO DI NON RAGGIUNGIMENTO DEL BUONO STATO AL 2015	PRESSIONI SIGNIFICATIVE
CLASSIFICAZIONE TRIENNALE CATEGORIA "CORSI D'ACQUAFIUMI"					
F. Grande	ITF-R16-15017EF7T	Scasso	Mancato raggiungimento dello stato buono	a rischio	1.1 Scarichi acque reflue urbane depurate 1.5 Puntuale - Siti contaminati, potenzialmente contaminati e siti produttivi abbandonati 2.2A Dilavamento terreni agricoli (Agricoltura) - uso agricolo 2.5 Siti contaminati e siti industriali abbandonati 4.1.2 Alterazioni morfologiche - Alterazioni fisiche del canale/fetto del corpo idrico - Agricoltura 4.1.4 Alterazioni morfologiche - Alterazioni fisiche del canale/fetto del corpo idrico - Regimazione portate 4.5.1 Alterazioni morfologiche - Modifica della zona riparia
C. Reale	ITF-R16-14417EF7T	Scasso	Mancato raggiungimento dello stato buono	a rischio	1.1 Scarichi acque reflue urbane depurate 2.2A Dilavamento terreni agricoli (Agricoltura) - uso agricolo 4.1.2 Alterazioni morfologiche - Alterazioni fisiche del canale/fetto del corpo idrico - Agricoltura 4.5.1 Alterazioni morfologiche - Modifica della zona riparia
CLASSIFICAZIONE TRIENNALE CATEGORIA "LAGHINIVASI"					
Cillarese	ITF-R16-148-01ME-1	Sufficiente	Mancato raggiungimento dello stato buono	a rischio	8. Pressioni sconosciute
CLASSIFICAZIONE TRIENNALE CATEGORIA "ACQUE MARINO-COSTIERE"					
Area Marina Protetta Torre Guaceto	ITR16-143ACB3.s3.6	Sufficiente	Mancato raggiungimento dello stato buono	a rischio	1.1 Scarichi acque reflue urbane depurate 2.2 A Dilavamento terreni agricoli (Agricoltura) - uso agricolo
Limite sud AMP Torre Guaceto-Brindisi	ITR16-147ACB3.s3.7	Buono	Mancato raggiungimento dello stato buono	a rischio	2.5 Siti contaminati e siti industriali abbandonati
Brindisi-Cerano	ITR16-151ACB3.s3.8	Sufficiente	Mancato raggiungimento dello stato buono	a rischio	1.10 Puntuale - Porti 2.1 Dilavamento urbano (run off) 2.5 Siti contaminati e siti industriali abbandonati 4.1.3 Alterazioni morfologiche - Alterazioni fisiche del canale/fetto/fascia riparia/iva del corpo idrico - Navigazione
Cerano-Le Cesine	ITR16-160ACB3.s3.9	Sufficiente	Mancato raggiungimento dello stato buono	a rischio	1.1 Scarichi acque reflue urbane depurate 1.10 Puntuale - Porti 4.5.3 Alterazioni morfologiche - Erosione costiera
CLASSIFICAZIONE TRIENNALE CATEGORIA "ACQUE DI TRANSIZIONE"					
Torre Guaceto	ITR16-143AT02_1	Cattivo	Mancato raggiungimento dello stato buono	a rischio	2.2 A Dilavamento terreni agricoli (Agricoltura) uso agricolo 2.5 Siti contaminati e siti industriali