



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Orientale
Porti di Trieste e Monfalcone

PROGETTO AdSP n° 1949

Componenti di intervento nel progetto di ammmodernamento infrastrutturale e funzionale del terminal contenitori del Molo VII nel porto di Trieste

CIG: 9192064b2b - CUP: C94E21000270001

PROGETTISTA:



F&M Ingegneria Spa
Via Belvedere 8/10
30035 - Mirano (VE)



Haskoning-DHV Nederland B.V
P.O. Box 1132
3800 BC Amersfoort
The Netherlands



HMR srl
Piazzale della Stazione 7
35131 - Padova (PD)



SQS srl
Viale della Terza Armata 7
34123 - Trieste (TS)

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Eric Marcone

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

NOME FILE: 1949_PFTE_L1_STR_r001_02_00.doc

SCALA: -

TITOLO ELABORATO:

SCHEDE DI DEGRADO 2020

ELABORATO:

L1_STR_r001


Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
00	05/05/2023	PRIMA EMISSIONE PER COMMENTI	IN SITU	IN SITU	IN SITU

ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	BU87-BU88-BV87-BV88
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	BU87-BU88-BV87-BV88	BV_t 00m01s	L'impalcato presenta all'intradosso fessurazioni ed espulsione del copriferro in diverse aree.
TRAVI SECONDARIE		BV_t 00m05s	Le travi secondarie presentano fessurazioni ed espulsione del copriferro in mezzzeria.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	BU88-BU89-BV88-BV89
----------------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	BU88-BU89-BV88-BV89	BV_† 00m24s	L'impalcato presenta all'intradosso fessurazioni ed espulsione del copriferro in alcune aree.
TRAVE	BU88-BU89	BV_† 00m20s	La trave presenta espulsione del copriferro all'appoggio sul palo BU89.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	BU89-BU90-BV89-BV90
----------------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	BU89-BU90-BV89-BV90	BV_† 00m27s	L'impalcato presenta all'intradosso fessurazioni ed espulsione del copriferro in alcune aree.
TRAVE SECONDARIA X1	BV88-BU89	BV_† 00m30s	La trave presenta espulsione del copriferro all'appoggio sul palo BU89.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	BV87-BV88-BZ87-BZ88
----------------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	BV87-BV88-BZ87-BZ88	BZ_t 00m01s	L'impalcato presenta all'intradosso fessurazioni ed espulsione del copriferro in diverse aree.
TRAVE SECONDARIA X2	BV87-BZ88	BZ_t 00m09s	La trave secondaria presenta espulsione del copriferro all'appoggio.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	BV88-BV89-BZ88-BZ89
----------------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	BV88-BV89-BZ88-BZ89	BZ_t 00m35s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in alcune aree.
TRAVI SECONDARIE		BZ_t 00m28s	La trave secondaria presenta espulsione del copriferro all'appoggio.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	BV89-BV90-BZ89-BZ90
----------------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	BV89-BV90-BZ89-BZ90	BZ_t 00m46s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in alcune aree.
TRAVE SECONDARIA X2	BZ89-BV90	BZ_t 00m40s	La trave secondaria presenta espulsione del copriferro all'appoggio.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	BV90-BV91-BZ90-BZ91
----------------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	BV90-BV91-BZ90-BZ91	BZ_t 00m55s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in alcune aree.
TRAVE SECONDARIA X2	BZ90-BV91	BZ_t 00m55s	La trave secondaria presenta espulsione del copriferro all'appoggio.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	BV90-BV91-BZ90-BZ91
----------------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	BV90-BV91-BZ90-BZ91	BZ_† 00m55s	L'impalcato presenta all'intradosso fessurazioni ed espulsione del copriferro in alcune aree.




ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	BZ87-BZ88-CA87-CA88
----------------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	BZ87-BZ88-CA87-CA88	CA_t 00m07s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in diverse aree.
TRAVE SECONDARIA X2	BZ87-CA88	CA_t 00m07s	La trave secondaria presenta espulsione del copriferro all'appoggio.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	BZ89-BZ90-CA89-CA90
----------------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	BZ89-BZ90-CA89-CA90	CA_t 00m37s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in alcune aree.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	BZ90-BZ91-CA90-CA91
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	BZ90-BZ91-CA90-CA91	CA_t 00m41s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in diverse aree.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	BZ92-BZ93-CA92-CA93
----------------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	BZ92-BZ93-CA92-CA93	CA_t 01m02s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in diverse aree.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CA87-CA88-CB87-CB88
----------------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CA87-CA88-CB87-CB88	CB_t 00m00s	L'impalcato presenta all'intradosso fessurazioni ed espulsione del copriferro in diverse aree.
TRAVE	CA87-CB87	CB_t 00m00s	La trave presenta fessurazioni all'appoggio del palo CB87.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CA88-CA89-CB88-CB89
----------------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CA88-CA89-CB88-CB89	CB_t 00m33s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in diverse aree.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CA89-CA90-CB89-CB90
----------------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CA89-CA90- CB89-CB90	CB_t 00m40s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in diverse aree.
TRAVE SECONDARIA X1	CB89-CA90	CB_t 00m36s	La trave presenta espulsione del copriferro in mezzeria.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CA91-CA92-CB91-CB92
----------------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CA91-CA92-CB91-CB92	CB_t 00m52s	L'impalcato presenta all'intradosso fessurazioni ed espulsione del copriferro in diverse aree.
TRAVE	CA92-CB92	CB_t 00m52s	La trave presenta fessurazioni del copriferro agli appoggi sui pali CA92 e CB92.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CA92-CA93-CB92-CB93
----------------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
TRAVE	CA93-CB93	CB_t 00m52s	La trave presenta fessurazioni del copriferro all'appoggio sul palo CB92.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CA94-CA95-CB94-CB95
----------------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
TRAVI SECONDARIE X1 E X2		CB_† 01m09s	Le travi secondarie presenta no fessurazioni ed espulsione del copriferro all'appoggio e in mezzeria.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CB87-CB88-CC87-CC88
----------------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CB87-CB88- CC87-CC88	CC_t 00m00s	L'impalcato presenta all'intradosso fessurazioni ed espulsione del copriferro in diverse aree.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CB88-CB89-CC88-CC89
----------------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CB88-CB89- CC88-CC89	CC_t 00m35s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in alcune aree.
TRAVE SECONDARIA X1	CC88-CB89	CC_t 00m35s	La trave secondaria X1 presenta espulsione del copriferro in mezzeria.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CB89-CB90-CC89-CC90
----------------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CB89-CB90- CC89-CC90	CC_t 00m35s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in alcune aree.
TRAVE SECONDARIA X2	CB89-CC90	CC_t 00m39s	La trave secondaria X1 presenta fessurazioni ed espulsione del copriferro all'appoggio sul palo CB89.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CB90-CB91-CC90-CC91
----------------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CB90-CB91- CC90-CC91	CC_t 00m47s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in alcune aree.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CB94-CB95-CC94-CC95
----------------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CB94-CB95- CC94-CC95	CC_t 01m19s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in alcune aree.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CB95-CB96-CC95-CC96
----------------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CB95-CB96- CC95-CC96	CC_t 01m25s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in alcune aree.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CC87-CC88-CD87-CD88
----------------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CC87-CC88- CD87-CD88	CD_t 00m21s	L'impalcato presenta all'intradosso fressurazioni ed espulsione del copriferro in diverse aree.
TRAVE SECONDARIA X1	CD87-CC88	CD_t 00m00s	La trave secondaria presenta espulsione del copriferro in mezzeria e all'appoggio sul palo CD87.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CC88-CC89-CD88-CD89
----------------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CC88-CC89- CD88-CD89	CD_t 00m31s	L'impalcato presenta all'intradosso fressurazioni ed espulsione del copriferro in diverse aree.
TRAVE SECONDARIA X1	CD88-CC89	CD_t 00m39s	La trave secondaria presenta espulsione del copriferro all'appoggio sul palo CC89.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CC89-CC90-CD89-CD90
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CC89-CC90- CD89-CD90	CD_t 00m44s	L'impalcato presenta all'intradosso fessurazioni ed espulsione del copriferro in diverse aree.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CC90-CC91-CD90-CD91
----------------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CC90-CC91- CD90-CD91	CD_t 01m01s	L'impalcato presenta all'intradosso fessurazioni ed espulsione del copriferro in diverse aree.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CC91-CC92-CD91-CD92
----------------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CC91-CC92- CD91-CD92	CD_t 01m05s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in alcune aree.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CC92-CC93-CD92-CD93
----------------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CC92-CC93- CD92-CD93	CD_t 01m15s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in alcune aree.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CC93-CC94-CD93-CD94
----------------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CC93-CC94- CD93-CD94	CD_t 01m15s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in alcune aree.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CC95-CC96-CD95-CD96
----------------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	C95-CC96- CD95-CD96	CD_t 01m50s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in alcune aree.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CC96-CC97-CD96-CD97
----------------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CC96-CC97- CD96-CD97	CD_t 01m54s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in alcune aree.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CC97-CC98-CD97-CD98
----------------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CC97-CC98- CD97-CD98	CD_t 02m03s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in alcune aree.
TRAVE SECONDARIA X1	CD97-CC98	CD_t 02m07s	La trave secondaria presenta fessurazioni ed espulsione del copriferro in mezzzeria.




ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CD87-CD88-CE87-CE88
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CD87-CD88-CE87-CE88	CE_t 00m24s	L'impalcato presenta all'intradosso fessurazioni ed espulsione del copriferro in diverse aree.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE

**IMPALCATO TRA PALI: CD88-CD89-CE88-CE89**

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CD88-CD89-CE88-CE89	CE_t 00m43s	L'impalcato presenta all'intradosso fessurazioni ed espulsione del copriferro in diverse aree.
TRAVE SECONDARIA X2	CD88-CE89	CE_t 00m35s	La trave secondaria presenta espulsione del copriferro all'appoggio sul palo CD88.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE

**IMPALCATO TRA PALI: CD89-CD90-CE89-CE90**

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CD89-CD90-CE89-CE90	CE_t 00m56s	L'impalcato presenta all'intradosso fressurazioni ed espulsione del copriferro in diverse aree.
TRAVE SECONDARIA X1	CE89-CD90	CE_t 00m56s	La trave secondaria presenta espulsione del copriferro all'appoggio sul palo CD88.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CD90-CD91-CE90-CE91
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CD90-CD91-CE90-CE91	CE_t 01m02s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in alcune aree.
TRAVI SECONDARIE X1 E X2		CE_t 01m06s	Le travi secondarie presentano espulsione del copriferro in mezzeria.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CD91-CD92-CE91-CE92
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CD91-CD92-CE91-CE92	CE_t 01m02s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in alcune aree.
TRAVE SECONDARIA X1	CE91-CD92	CE_t 01m06s	La trave secondaria presenta espulsione del copriferro all'appoggio sul palo CD92..



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CD92-CD93-CE92-CE93
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CD92-CD93-CE92-CE93	CE_t 01m26s	L'impalcato presenta all'intradosso fessurazioni ed espulsione del copriferro in alcune aree.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CD95-CD96-CE95-CE96
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CD95-CD96- CE95-CE96	CE_† 01m53s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in alcune aree.
TRAVE SECONDARIA X1	CE95-CD96	CE_† 01m48s	La trave secondaria presenta espulsione del copriferro all'appoggio sul palo CE95.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI: CD96-CD97-CE96-CE97



STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CD96-CD97-CE96-CE97	CE_t 01m58s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in alcune aree.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE




IMPALCATO TRA PALI:	CD98-CD99-CE98-CE99
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CD98-CD99-CE98-CE99	CE_t 02m12s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in alcune aree.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CE87-CE88-CF87-CF88
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CE87-CE88- CF87-CF88	CF_t 00m22s	L'impalcato presenta all'intradosso infiltrazioni e espulsione del copriferro in diverse zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CE88-CE89-CF88-CF89
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CE88-CE89- CF88-CF89	CF_t 00m30s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.
TRAVE SECONDARIA X1		CF_t 00m30s	La trave presenta lateralmente espulsione del copriferro in mezzzeria.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CE88-CE89-CF88-CF89
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CE88-CE89- CF88-CF89	CF_t 00m36s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in diverse zone.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CE89-CE90-CF89-CF90
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CE89-CE90- CF89-CF90	CF_t 00m45s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in due zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CE89-CE90-CF89-CF90
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CE89-CE90- CF89-CF90	CF_t 00m52s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CE90-CE91-CF90-CF91
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
TRAVE SECONDARIA X1		CF_t 00m57s	La trave presenta lateralmente espulsione del copriferro in mezzeria.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CE92-CE93-CF92-CF93
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CE92-CE93- CF92-CF93	CF_t 01m20s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in due zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CE95-CE96-CF95-CF96
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CE95-CE96- CF95-CF96	CF_t 01m38s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in due zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CE96-CE97-CF96-CF97
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CE96-CE97- CF96-CF97	CF_t 01m45s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CE96-CE97-CF96-CF97
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CE96-CE97- CF96-CF97	CF_t 01m50s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in diverse zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CE97-CE98-CF97-CF98
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CE97-CE98- CF97-CF98	CF_t 01m53s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CE98-CE99-CF98-CF99
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CE98-CE99- CF98-CF99	CF_t 02m00s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.
TRAVE SECONDARIA X2		CF_t 02m00s	La trave presenta lateralmente espulsione del copriferro in mezzeria.




ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CE99-CE100-CF99-CF100
---------------------	-----------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
TRAVE SECONDARIA X2		CF_t 02m07s	La trave presenta lateralmente espulsione del copriferro in mezzzeria.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CE100-CE101-CF100-CF101
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CE100-CE101- CF100-CF101	CF_t 02m19s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in diverse zone ben definite.




ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CF87-CF88-CG87-CG88
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CF87-CF88-CG87-CG88	CG_t 00m00s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in due zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CF87-CF88-CG87-CG88
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CF87-CF88-CG87-CG88	CG_t 00m17s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CF87-CF88-CG87-CG88
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CF87-CF88-CG87-CG88	CG_t00m22s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in diverse zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CF88-CF89-CG88-CG89
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CF88-CF89-CG88-CG89	CG_t 00m38s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in diverse zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CF88-CF89-CG88-CG89
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CF88-CF89-CG88-CG89	CG_t 00m39s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.
TRAVE PRINCIPALE	CF89-CG89	CG_t 00m39s	La trave presenta lateralmente espulsione del copriferro in prossimità dell'appoggio.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CF89-CF90-CG89-CG90
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CF89-CF90-CG89-CG90	CG_t 00m45s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CF89-CF90-CG89-CG90
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CF89-CF90-CG89-CG90	CG_t 00m52s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CF90-CF91-CG90-CG91
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
TRAVE SECONDARIA X2		CF_t 00m57s	La trave presenta lateralmente espulsione del copriferro in mezzzeria.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CF90-CF91-CG90-CG91
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CF90-CF91-CG90-CG91	CG_t01m02s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in diverse zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CF91-CF92-CG91-CG92
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CF91-CF92-CG91-CG92	CG_t 01m06s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CF92-CF93-CG92-CG93
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CF92-CF93-CG92-CG93	CG_t 01m15s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in due zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CF92-CF93-CG92-CG93
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CF92-CF93-CG92-CG93	CG_t 01m17s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CF92-CF93-CG92-CG93
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CF92-CF93-CG92-CG93	CG_t 01m21s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in due zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CF93-CF94-CG93-CG94
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CF93-CF94-CG93-CG94	CG_t 01m28s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copri ferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CF94-CF95-CG94-CG95
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CF94-CF95-CG94-CG95	CG_t 01m30s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in due zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CF95-CF96-CG95-CG96
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CF95-CF96-CG95-CG96	CG_t 01m38s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in diverse zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE




IMPALCATO TRA PALI:	CF95-CF96-CG95-CG96
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CF95-CF96-CG95-CG96	CG_t 01m42s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in due zone ben definite.
TRAVE SECONDARIA X1		CG_t 01m42s	La trave presenta lateralmente espulsione del copriferro in prossimità dell'appoggio.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CF96-CF97-CG96-CG97
----------------------------	----------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CF96-CF97- CG96-CG97	CG_t 01m46s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.
TRAVE SECONDARIA X2		CG_t 01m46s	La trave presenta lateralmente espulsione del copriferro in mezzeria.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CF96-CF97-CG96-CG97
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CF96-CF97-CG96-CG97	CG_t 01m50s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in diverse zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CF97-CF98-CG97-CG98
----------------------------	----------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CF97-CF98-CG97-CG98	CG_t 01m54s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.
TRAVE SECONDARIA X2		CG_t 01m54s	La trave presenta lateralmente espulsione del copriferro in mezzeria.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CF97-CF98-CG97-CG98
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CF97-CF98-CG97-CG98	CG_t 01m59s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE




IMPALCATO TRA PALI:	CF98-CF99-CG98-CG99
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CF98-CF99-CG98-CG99	CG_t 02m05s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in diverse zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CF99-CF100-CG99-CG100
---------------------	-----------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CF99-CF100-CG99-CG100	CG_t 02m14s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CF100-CF101-CG100-CG101
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CF100-CF101- CG100- CG101	CG_t 02m20s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE




IMPALCATO TRA PALI:	CF100-CF101-CG100-CG101
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CF101-CF102- CG101- CG102	CG_t 02m28s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in diverse zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CG87-CG88-CH87-CH88
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CG87-CG88-CH87-CH88	CH_t 00m01s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in due zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CG87-CG88-CH87-CH88
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CG87-CG88-CH87-CH88	CH_t 00m09s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CG87-CG88-CH87-CH88
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CG87-CG88-CH87-CH88	CH_t 00m16s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in diverse zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CG88-CG89-CH88-CH89
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CG88-CG89-CH88-CH89	CH_t 00m27s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CG88-CG89-CH88-CH89
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CG88-CG89-CH88-CH89	CH_t 00m29s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CG89-CG90-CH89-CH90
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CG89-CG90-CH89-CH90	CH_t 00m43s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CG90-CG91-CH90-CH91
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
TRAVE SECONDARIA X2		CH_t 00m48s	La trave presenta lateralmente espulsione del copriferro in mezzeria.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CG90-CG91-CH90-CH91
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CG90-CG91-CH90-CH91	CH_t 00m51s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copri ferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CG92-CG93-CH92-CH93
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CG92-CG93-CH92-CH93	CH_t 01m03s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in due zone ben definite.
TRAVE SECONDARIA X1		CH_t 01m03s	La trave presenta lateralmente espulsione del copriferro in mezzeria.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CG92-CG93-CH92-CH93
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CG92-CG93-CH92-CH93	CH_t 01m08s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CG93-CG94-CH93-CH94
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CG93-CG94-CH93-CH94	CH_t 01m15s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in due zone ben definite.
TRAVE SECONDARIA X2		CH_t 01m15s	La trave presenta lateralmente espulsione del copriferro all'appoggio.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CG95-CG96-CH95-CH96
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CG95-CG96-CH95-CH96	CH_t 01m27s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CG95-CG96-CH95-CH96
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CG95-CG96-CH95-CH96	CH_t 01m28s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in due zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CG96-CG97-CH96-CH97
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CG96-CG97-CH96-CH97	CH_t 01m37s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CG97-CG98-CH97-CH98
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CG97-CG98-CH97-CH98	CH_t 01m39s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CG99-CG100-CH99-CH100
---------------------	-----------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CG99-CG100-CH99-CH100	CH_t 01m58s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE




IMPALCATO TRA PALI:	CG101-CG102-CH101-CH102
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CG101-CG102-CH101-CH102	CH_t 02m15s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in due zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE

**IMPALCATO TRA PALI:** CG102-CG103-CH102-CH103

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CG102-CG103-CH102-CH103	CH_t 02m22s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in diverse zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CG104-CG105-CH104-CH105
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CG104-CG105-CH104-CH105	CH_t 02m29s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in diverse zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE

**IMPALCATO TRA PALI: CH87-CH88-CI87-CI88**

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
TRAVE SECONDARIA X1	C187-CH88	CL_t 00m01s	La trave secondaria X1 presenta espulsione del copriferro all'appoggio sul palo C187.
IMPALCATO	CH87-CH88- CI87-CI88	CL_t 00m24s	L'impalcato presenta all'intradosso fessurazioni ed espulsione del copriferro in diverse aree.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CH88-CH89-CI88-CI89
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
TRAVE SECONDARIA X1	C188-CH89	CI_t 00m35s	La trave secondaria X1 presenta espulsione del copriferro in mezzeria.
IMPALCATO	CH88-CH89- CI88-CI89	CI_t 00m35s	L'impalcato presenta all'intradosso fressurazioni ed espulsione del copriferro in diverse aree.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CH89-CH90-CI89-CI90
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
TRAVE SECONDARIA X1	CI89-CH90	CI_t 00m48s	La trave secondaria X1 presenta espulsione del copriferro in mezzera.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CH91-CH92-CI91-CI92
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CH91-CH92-CI91-CI92	CI_t 01m08s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in alcune aree.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CH92-CH93-CI92-CI93
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CH92-CH93-CI92-CI93	CI_t 01m19s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in alcune aree.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CH96-CH97-CI96-CI97
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CH96-CH97-CI96-CI97	CI_t 01m45s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in alcune aree.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CH98-CH99-CI98-CI99
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CH98-CH99- CI98-CI99	CI_t 02m06s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in alcune aree.
TRAVI SECONDARIE X1 E X2		CI_t 02m03s	Le travi secondarie presentano espulsione del copriferro in mezzeria.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CH99-CH100-CI99-CI100
---------------------	-----------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CH99-CH100-CI99-CI100	CI_t 02m12s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in alcune aree.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CI87-CI88-CL87-CL88
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CI87-CI88-CL87-CL88	CL_† 00m11s	L'impalcato presenta all'intradosso fessurazioni ed espulsione del copriferro in diverse aree.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CI88-CI89-CL88-CL89
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CI88-CI89-CL88-CL89	CL_† 00m30s	L'impalcato presenta all'intradosso fessurazioni ed espulsione del copriferro in diverse aree.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CI90-CI91-CL90-CL91
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
TRAVE SECONDARIA X2	CI90-CL91	CL_† 00m49s	La trave secondaria X2 presenta espulsione del copriferro all'appoggio sul palo CL91.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CI96-CI97-CL96-CL97
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CI96-CI97-CL96-CL97	CL_† 01m36s	L'impalcato presenta all'intradosso fessurazioni ed espulsione del copriferro in diverse aree.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE




IMPALCATO TRA PALI:	CI99-CI100-CL99-CL100
---------------------	-----------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CI96-CI97- CL96-CL97	CL_† 01m57s	L'impalcato presenta all'intradosso fessurazioni ed espulsione del copriferro in diverse aree.
TRAVI SECONDARIE X1 E X2		CL_† 02m00s	Le travi secondarie X1 e X2 presentano fessurazioni in mezzera.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CI100-CI101-CL100-CL101
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CI100-CI101- CL100-CL101	CL_† 02m05s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in alcune aree.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CI101-CI101-CL100-CL101
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CI100-CI101-CL100-CL101	CL_† 02m05s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in alcune aree.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CI103-CI104-CL103-CL104
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
TRAVI SECONDARIE X1 E X2		CL_† 02m32s	Le travi secondarie X1 e X2 presentano espulsione del copriferro in mezzeria.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE




IMPALCATO TRA PALI:	CI104-CI105-CL104-CL105
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
TRAVE SECONDARIA X2	CI104-CL105	CL_t 02m32s	La trave secondaria X2 presenta fessurazioni ed espulsione del copriferro all'appoggio sul palo CL105.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE

**IMPALCATO TRA PALI: CI105-CI106-CL105-CL106**

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
TRAVE SECONDARIA X2	CI105-CL106	CL_† 02m44s	La trave secondaria X2 presenta fessurazioni ed espulsione del copriferro all'appoggio sul palo CI105.
IMPALCATO	CI105-CI106- CL105-CL106	CL_† 02m47s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in alcune aree.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CI106-CI107-CL106-CL107
----------------------------	--------------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
TRAVI SECONDARIE X1 E X2		CL_† 02m54s	Le travi secondarie X1 e X2 presentano espulsione del copriferro in mezzeria.
IMPALCATO	CI106-CI107- CL106-CL107	CL_† 02m56s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in alcune aree.




ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CL87-CL88-CM87-CM88
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CL87-CL88-CM87-CM88	CM_t 00m03s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CL87-CL88-CM87-CM88
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CL87-CL88-CM87-CM88	CM_t 00m28s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in diverse zone.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CL88-CL89-CM88-CM89
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CL88-CL89- CM88-CM89	CM_t 00m36s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in due zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CL88-CL89-CM88-CM89
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CL88-CL89-CM88-CM89	CM_t 00m45s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in diverse zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CL89-CL90-CM89-CM90
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
TRAVE SECONDARIA X2		CM_t 00m50s	La trave presenta lateralmente espulsione del copriferro in mezzeria.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CL89-CL90-CM89-CM90
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CL89-CL90- CM89-CM90	CM_t 00m56s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in diverse zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CL90-CL91-CM90-CM91
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CL90-CL91-CM90-CM91	CM_t 01m07s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE




IMPALCATO TRA PALI:	CL95-CL96-CM95-CM96
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
TRAVE SECONDARIA X2		CM_t 01m35s	La trave presenta lateralmente un principio di espulsione del copriferro in mezzzeria.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE




IMPALCATO TRA PALI:	CL98-CL99-CM98-CM99
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CL98-CL99-CM98-CM99	CM_t 02m03s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copri ferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE




IMPALCATO TRA PALI:	CL99-CL100-CM99-CM100
---------------------	-----------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CL99-CL100-CM99-CM100	CM_t 02m06s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CL99-CL100-CM99-CM100
---------------------	-----------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CL99-CL100- CM99-CM100	CM_t 02m13s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in due zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CL100-CL101-CM100-CM101
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CL100-CL101- CM100- CM101	CM_t 02m20s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CL101-CL102-CM101-CM102
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CL101-CL102- CM101- CM102	CM_t 02m25s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CL101-CL102-CM101-CM102
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
TRAVE SECONDARIA X1		CM_t 02m28s	La trave presenta espulsione del copriferro in mezzeria.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CL103-CL104-CM103-CM104
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CL103-CL104- CM103- CM104	CM_t 02m46s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in diverse zone.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CL104-CL105-CM104-CM105
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CL104-CL105- CM104- CM105	CM_t 02m51s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in diverse zone.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CL104-CL105-CM104-CM105
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CL104-CL105- CM104- CM105	CM_t 02m55s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in diverse zone.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CL105-CL106-CM105-CM106
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CL105-CL106- CM105- CM106	CM_t 03m00s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in diverse zone.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CL105-CL106-CM105-CM106
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CL105-CL106- CM105- CM106	CM_t 03m04s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in diverse zone.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CL106-CL107-CM106-CM107
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CL106-CL107- CM106- CM107	CM_t 03m12s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in diverse zone.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CL106-CL107-CM106-CM107
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CL106-CL107- CM106- CM107	CM_t 03m14s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CL107-CL108-CM107-CM108
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CL107-CL108- CM107- CM108	CM_t 03m17s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CL107-CL108-CM107-CM108
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CL107-CL108- CM107- CM108	CM_t 03m20s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CL107-CL108-CM107-CM108
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CL107-CL108- CM107- CM108	CM_t 03m22s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in due zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CM88-CM89-CN88-CN89
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CM88-CM89-CN88-CN89	CN_t 00m27s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CM90-CM91-CN90-CN91
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CM90-CM91-CN90-CN91	CN_t 00m41s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CM91-CM92-CN91-CN92
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CM91-CM92-CN91-CN92	CN_t 00m47s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in due zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CM92-CM93-CN92-CN93
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
TRAVE SECONDARIA X2		CN_t 00m56s	La trave presenta lateralmente espulsione del copriferro in mezzeria.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CM93-CM94-CN93-CN94
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CM93-CM94-CN93-CN94	CN_t 01m04s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in diverse zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CM93-CM94-CN93-CN94
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CM93-CM94-CN93-CN94	CN_t 01m10s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in diverse zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CM95-CM96-CN95-CN96
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CM95-CM96-CN95-CN96	CN_t 01m25s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE




IMPALCATO TRA PALI:	CM97-CM98-CN97-CN98
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CM97-CM98-CN97-CN98	CN_t 01m41s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CM99-CM100-CN99-CN100
---------------------	-----------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CM99-CM100-CN99-CN100	CN_t 01m55s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in diverse zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CM102-CM103-CN102-CN103
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CM102- CM103- CN102-CN103	CN_t 02m19s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in due zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CM103-CM104-CN103-CN104
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CM103- CM104- CN103-CN104	CN_t 02m22s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CM103-CM104-CN103-CN104
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CM103- CM104- CN103-CN104	CN_t 02m24s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in diverse zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CM103-CM104-CN103-CN104
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CM103- CM104- CN103-CN104	CN_t 02m26s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CM104-CM105-CN104-CN105
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CM104- CM105- CN104-CN105	CN_t 02m29s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in due zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CM106-CM107-CN106-CN107
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CM106- CM107- CN106-CN107	CN_t 02m44s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in diverse zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CM106-CM107-CN106-CN107
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CM106- CM107- CN106-CN107	CN_t 02m49s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CM107-CM108-CN107-CN108
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CM107- CM108- CN107-CN108	CN_t 02m51s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in diverse zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI: CM107-CM108-CN107-CN108

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CM107- CM108- CN107-CN108	CN_t 02m54s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CM107-CM108-CN107-CN108
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CM107- CM108- CN107-CN108	CN_† 02m56s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CM108-CM109-CN108-CN109
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CM108- CM109- CN108-CN109	CN_t 03m00s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CM109-CM110-CN109-CN110
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CM109- CM110- CN109-CN110	CN_t 03m08s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CN87-CN88-CO87-CO88
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CN87-CN88-CO87-CO88	CO_t 00m00s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in due zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CN87-CN88-CO87-CO88
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CN87-CN88-CO87-CO88	CO_t 00m18s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in due zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CN88-CN89-CO88-CO89
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CN88-CN89-CO88-CO89	CO_t 00m25s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in due zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CN89-CN90-CO89-CO90
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CN89-CN90-CO89-CO90	CO_t 00m35s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CN91-CN92-CO91-CO92
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CN91-CN92-CO91-CO92	CO_t 00m52s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copri ferro in due zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CN91-CN92-CO91-CO92
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CN91-CN92-CO91-CO92	CO_t 00m54s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CN92-CN93-CO92-CO93
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CN92-CN93-CO92-CO93	CO_t 01m06s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in diverse zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CN93-CN94-CO93-CO94
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CN93-CN94-CO93-CO94	CO_t 01m09s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.
TRAVE SECONDARIA X2		CO_t 01m09s	La trave presenta lateralmente espulsione del copriferro in mezzzeria.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CN94-CN95-CO94-CO95
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CN94-CN95-CO94-CO95	CO_t 01m17s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CN94-CN95-CO94-CO95
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CN94-CN95-CO94-CO95	CO_t 01m22s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in diverse zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CN96-CN97-CO96-CO97
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CN96-CN97-CO96-CO97	CO_t 01m34s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in due zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CN97-CN98-CO97-CO98
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CN97-CN98-CO97-CO98	CO_t 01m43s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in diverse zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE




IMPALCATO TRA PALI:	CN97-CN98-CO97-CO98
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CN97-CN98-CO97-CO98	CO_t 01m48s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in diverse zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE




IMPALCATO TRA PALI:	CN98-CN99-CO98-CO99
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CN98-CN99-CO98-CO99	CO_t 01m51s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in due zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CN98-CN99-CO98-CO99
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CN98-CN99-CO98-CO99	CO_t 01m55s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in diverse zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CN99-CN100-CO99-CO100
---------------------	-----------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CN99-CN100-CO99-CO100	CO_t 02m00s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in diverse zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CN99-CN100-CO99-CO100
---------------------	-----------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CN99-CN100-CO99-CO100	CO_t 02m04s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CN100-CN101-CO100-CO101
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CN100-CN101-CO100-CO101	CO_t 02m11s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in diverse zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CN101-CN102-CO101-CO102
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CN101-CN102-CO101-CO102	CO_t 02m17s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in diverse zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CN102-CN103-CO102-CO103
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CN102-CN103- CO102- CO103	CO_t 02m25s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in due zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE




IMPALCATO TRA PALI:	CN102-CN103-CO102-CO103
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CN102-CN103-CO102-CO103	CO_t 02m29s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CN103-CN104-CO103-CO104
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CN103-CN104-CO103-CO104	CO_t 02m38s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in due zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CN104-CN105-CO104-CO105
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
TRAVE SECONDARIA X1		CO_† 02m43s	La trave presenta lateralmente un principio di espulsione del copriferro in mezzzeria.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CN105-CN106-CO105-CO106
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CN105-CN106- CO105- CO106	CO_† 02m51s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CN105-CN106-CO105-CO106
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CN105-CN106-CO105-CO106	CO_† 02m56s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in diverse zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CN106-CN107-CO106-CO107
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CN106-CN107- CO106- CO107	CO_† 03m06s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CN108-CN109-CO108-CO109
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CN108-CN109-CO108-CO109	CO_t 03m17s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in due zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CN108-CN109-CO108-CO109
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CN108-CN109-CO108-CO109	CO_t 03m21s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in due zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CN109-CN110-CO109-CO110
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CN109-CN110- CO109- CO110	CO_† 03m30s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in diverse zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CN110-CN111-CO110-CO111
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CN110-CN111-CO110-CO111	CO_† 03m34s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CN110-CN111-CO110-CO111
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CN110-CN111-CO110-CO111	CO_† 03m39s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in due zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CO87-CO88-CP87-CP88
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CO87-CO88-CP87-CP88	CP_t 00m13s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in diverse zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CO89-CO90-CP89-CP90
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
TRAVE SECONDARIA X2		CP_t 00m36s	La trave presenta lateralmente espulsione del copriferro in mezzeria.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CO90-CO91-CP90-CP91
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CO90-CO91-CP90-CP91	CP_t 00m50s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in diverse zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CO96-CO97-CP96-CP97
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CO96-CO97-CP96-CP97	CP_t 01m47s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copri ferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CO97-CO98-CP97-CP98
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CO97-CO98-CP97-CP98	CP_t 01m55s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE




IMPALCATO TRA PALI:	CO98-CO99-CP98-CP99
---------------------	---------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CO98-CO99-CP98-CP99	CP_t 02m08s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in due zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CO100-CO101-CP100-CP101
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CO100- CO101-CP100- CP101	CP_t 02m26s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in due zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CO105-CO106-CP105-CP106
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CO105- CO106-CP105- CP106	CP_t 03m11s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE




IMPALCATO TRA PALI:	CO106-CO107-CP106-CP107
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CO106- CO107-CP106- CP107	CP_t 03m26s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CO111-CO112-CP111-CP112
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CO111- CO112-CP111- CP112	CP_t 04m14s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in diverse zone ben definite.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE




IMPALCATO TRA PALI:	CO112-CO113-CP112-CP113
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CO112- CO113-CP112- CP113	CP_t 04m18s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in una zona ben definita.



ISPEZIONE VISIVA IMPALCATO MOLO VII - PORTO DI TRIESTE



IMPALCATO TRA PALI:	CO112-CO113-CP112-CP113
---------------------	-------------------------

STRUTTURA	PUNTO	VIDEO	DESCRIZIONE
IMPALCATO	CO112- CO113-CP112- CP113	CP_t 04m22s	L'impalcato presenta all'intradosso espulsione del copriferro in diverse zone ben definite.

