

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA

Via Rolando, 12 07100 Sassari - Codice fiscale :80 000 030 900
Ind. Internet: www.bonificanurra.it - E-mail: consorzio.nurra@tiscali.it
PEC: consorzio.nurra@tiscalipec.it
Telefoni (079) 4927708 - 4927708 / FAX 230167

RAS ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE
Via Roma, 80
09123 - CAGLIARI

pec:VA@pec.mite.gov.it
pec:COMPNIEC@pec.mite.gov.it
E p.c. pec: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

OGGETTO:

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS 152/2006 RELATIVA AL PROGETTO DI UN IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO DENOMINATO "PORTO TORRES 1" DI POTENZA DI 59,28 M E RELATIVE OPERE CONNESSE ED INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI, DA REALIZZARSI NEI COMUNI DI PORTO TORRES E SASSARI (SS). PROPONENTE: HWF S.r.l. - Osservazioni

Facendo seguito alla nota relativa alla pratica in oggetto RAS AOO 05-01-00 Prot. Uscita n. 16232 del 25.05.23, Prot. interno n. 05027 del 26.05.2023, in riferimento alla nota Prot. 7856 del 28.09.2022 e della nota m_ante.MiTE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0154544.07-12-2022; m_ante.CTVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0009632.07-12-2022, **per poter esprimere un parere relativamente alle AREE 2 e 3, le uniche ad essere servite dal Consorzio,** si rileva quanto segue:

- manca il dettaglio per le Aree 2 e 3; l'indicazione delle perdite di suolo rispetto alla superficie catastale dell'azienda sembrerebbe superiore al 20% stabilito dalle norme consortili (punti 1.1.a, 4a, 4b, 4d);
- l'ordinamento colturale proposto per le aree 2 e 3 prevede la realizzazione di impianti irrigui aziendali dei quali non si forniscono le caratteristiche tecniche, i punti di allaccio alla rete irrigua e la rappresentazione grafica (punto 2a, 3.1b);
- gli elaborati grafici in cui vengono riportate le interferenze con la rete irrigua consortile nelle aree 2 e 3 vanno completate con l'indicazione delle soluzioni tecniche per salvaguardare la rete irrigua consortile da concordare con gli Uffici;

- si conferma che l'altezza dei moduli che reggono i pannelli fotovoltaici, inferiore di poco a mt. 2,50, è insufficiente a consentire ai mezzi meccanici di transitare sotto i pannelli fotovoltaici per effettuare le operazioni di manutenzione delle condotte consortili;
- manca il frazionamento delle particelle 7, 9, 10, 12, 33, 36, 92, 93, 94 e 95 del F. 17 del Comune di Porto Torres.

Infine, nelle aree 2 e 3 vengono previste due vasche di laminazione di cui non sono indicate chiaramente la funzione, l'uso, il tipo di approvvigionamento e la posizione rispetto alla rete irrigua consortile (4e).

Le aree 1 e 4 ricadono al di fuori del comprensorio irriguo dove non sono presenti condotte riconducibili al Consorzio.

Distinti saluti.



IL DIRETTORE D'AREA TECNICO-AGRARIA
Ing. Francesco Paolo Naccari