



COMUNE DI
LOREO



REGIONE DEL VENETO



PROVINCIA DI
ROVIGO



IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO COMPOSTO DA
DUE SEZIONI DI PRODUZIONE E SISTEMA DI
ACCUMULO (STORAGE SYSTEM)

ALLEGATO TAV_PA05		TITOLO INQUADRAMENTO PAESAGGISTICO Rappresentazioni fotorealistiche punti di visibilità			SCALA ---
Data	Rev.	Descrizione	Redazione	Controllo	Approvazione
28/08/2023	00	EMMISSIONE	M.B.	E.C.	E.C.

IL COMMITTENTE




Eridano S.r.l. - Via Vittorio Veneto n° 137
45100 ROVIGO p.lva 01620970291

PROGETTAZIONE
ed integrazione attività tecniche specialistiche

Arch. Enrico CAVALLARO





PLANIMETRIA CON INDICAZIONE DEI CONI VISIVI



FOTO 1A - VEDUTA DELLO STATO ATTUALE DALLA STRADA ARGINALE DEL NAVIGLIO-ADIGETTO
CON L'IMPIANTO DI MARCO POLO SOLAR 2 IN COSTRUZIONE



IMPIANTO AGRO FOTOVOLTAICO DI PROGETTO ERIDANO SRL

FOTO 1B - VEDUTA DELLO STATO MODIFICATO DALLA STRADA ARGINALE DEL NAVIGLIO-ADIGETTO CON FOTOINSERIMENTO DELL'IMPIANTO AGRO FOTOVOLTAICO DI PROGETTO ERIDANO CON LE OPERE DI MITIGAZIONE



FOTO 2A - VEDUTA DELLO STATO ATTUALE DALLA STRADA ARGINALE DEL NAVIGLIO-ADIGETTO



IMPIANTO AGRO FOTOVOLTAICO DI PROGETTO ERIDANO SRL

FOTO 2B - VEDUTA DELLO STATO MODIFICATO DALLA STRADA ARGINALE DEL NAVIGLIO-ADIGETTO CON FOTOINSERIMENTO DELL'IMPIANTO AGRO FOTOVOLTAICO DI PROGETTO ERIDANO CON LE OPERE DI MITIGAZIONE



FOTO 3A - VEDUTA DELLO STATO ATTUALE LUNGO LA CAPEZZAGNA SUL CONFINE EST



FOTO 3B - VEDUTA DELLO STATO MODIFICATO LUNGO LA CAPEZZAGNA SUL CONFINE EST CON FOTOINSERIMENTO DELL'IMPIANTO AGRO FOTOVOLTAICO DI PROGETTO ERIDANO CON LE OPERE DI MITIGAZIONE



FOTO 4A – VEDUTA DELLO STATO ATTUALE DALLA STRADA ARGINALE DEL NAVIGLIO-ADIGETTO SENZA IMPIANTI



IMPIANTO MARCO POLO SOLAR 2 IN COSTRUZIONE
L'IMPIANTO DI PROGETTO NON E' VISIBILE

FOTO 4B - VEDUTA DELLO STATO ATTUALE DALLA STRADA ARGINALE DEL NAVIGLIO-ADIGETTO CON FOTOINSERIMENTO DEGLI IMPIANTI FV (L'IMPIANTO DI PROGETTO E' COPERTO DALL'IMPIANTO MPS 2)



FOTO 5A – VEDUTA DELLO STATO ATTUALE DA ARGINE PO DESTRO SENZA IMPIANTI



IMPIANTO MARCO POLO SOLAR 2 IN COSTRUZIONE
L'IMPIANTO DI PROGETTO NON E' VISIBILE

FOTO 5B – VEDUTA DELLO STATO MODIFICATO DA ARGINE PO DESTRO CON FOTOINSERIMENTO DEGLI IMPIANTI FV
(L'IMPIANTO DI PROGETTO E' COPERTO DALL'IMPIANTO MPS 2)



FOTO 6A – VEDUTA DELLO STATO ATTUALE DA ARGINE PO SINISTRO SENZA IMPIANTI



FOTO 6B – VEDUTA DELLO STATO MODIFICATO DA ARGINE PO SINISTRO CON FOTOINSERIMENTO DELGLI IMPIANTI FV MPS2 ED ERIDANO (L'IMPIANTO DI PROGETTO NON E' VISIBILE)



FOTO 7A – VEDUTA DELLO STATO ATTUALE DA ARGINE PO SINISTRO SENZA IMPIANTI



FOTO 7B – VEDUTA DELLO STATO MODIFICATO DA ARGINE PO SINISTRO CON FOTOINSERIMENTO DELGLI IMPIANTI FV MPS2 IN COSTRUZIONE E DI PROGETTO ERIDANO CON LE OPERE DI MITIGAZIONE



FOTO 8A – VEDUTA DELLO STATO ATTUALE LUNGO IL CANALE RETINELLA PRIMA DELL'INTERVENTO



IMPIANTO AGRO FOTOVOLTAICO DI PROGETTO ERIDANO SRL

FOTO 8B – VEDUTA DELLO STATO MODIFICATO LUNGO IL CANALE RETINELLA CON FOTOINSERIMENTO
DEGLI IMPIANTO AGRO FOTOVOLTAICO DI PROGETTO ERIDANO CON LE OPERE DI MITIGAZIONE



FOTO 9A – VEDUTA DELLO STATO ATTUALE LUNGO LA VIABILITA' INTERNA DELL'AREA PRODUTTIVA A.I.A. PRIMA DELL'INTERVENTO



FOTO 9A – VEDUTA DELLO STATO ATTUALE LUNGO LA VIABILITA' INTERNA DELL'AREA PRODUTTIVA A.I.A. CON FOTOINSERIMENTO DELGLI IMPIANTO AGRO FOTOVOLTAICO DI PROGETTO ERIDANO CON LE OPERE DI MITIGAZIONE