

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS

OGGETTO Presentazione osservazione.
Progetto: Svincolo di Pegli - Adeguamento viabilità di collegamento con la S.S. 1
Procedura: Valutazione Impatto Ambientale
Codice Procedura: 10417

Il/La Sottoscritto/a **Marco antonio LUCENTE** presenta, ai sensi del D.Lgs.152/2006, la seguente osservazione per la procedura di **Valutazione Impatto Ambientale** relativa al Progetto in oggetto.

Informazioni generali sui contenuti dell'osservazione

- Aspetti di carattere generale
- Caratteristiche del progetto
- Aspetti ambientali

Aspetti ambientali oggetto delle osservazioni

- Acqua
- Suolo
- Territorio

Osservazione

DDGGEN00000RGEN0005 capitolo 7.2 INQUADRAMENTO PIANO DI BACINO AMBITI 12 E 13 7.2.1 Rio Molinassi, si fa riferimento che il sottopasso di Via Pacoret (posizionato a Quota piu alta rispetto al nuovo sottopasso previsto con la nuova uscita), venga allagato solo dal Rio Molinassi, non è corretto l'allagamento avviene anche dalle mareggiate che impediscono il deflusso delle acque.Il nuovo sottopasso avrà lo stesso problema di allagamento dovuto alle mareggiate, ma progettualmente non considerato.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Elenco Allegati

Allegato - Dati Personali	OSS_710_VIA_DATI_PERS_20231106.pdf
Allegato 1 - articolo di giroanle del 2018	OSS_710_VIA_ALL1_20231106.pdf

Allegato 2 - allagamento via pacoret

OSS_710_VIA_ALL2_20231106.pdf

Data 06/11/2023

Marco antonio LUCENTE

TEMI DEL GIORNO: MALTEMPO MAREGGIATA PROCESSO MORANDI SAMPDORIA GENOVA

DISAGI

Via San Pacoret ancora allagata, traffico nel caos a Multedo

Sul posto è intervenuta la polizia municipale che ha ancora una pattuglia sul posto



Genova. Anche questa mattina, come già qualche giorno fa in occasione della più pesante allerta, il voltino di via San Pacoret de Saint Bon, a Multedo, si è allagato. Trattandosi di un sottopasso nei pressi di un casello autostradale il problema ha complicato la viabilità già alle 6 di questa mattina.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale che ha ancora una pattuglia sul posto per regolare il traffico.

di Redazione
 06 Novembre 2018

DELLA STESSA CITTÀ



IMPATTO
 Oregina, schianto auto-moto in via Vesuvio: in ospedale un

12:57



... Tutti i media

0:01  -0:20

