


PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU CAVA
E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN
LOCALITA' JAZZO DE REI E PEZZA VILLANI
COMUNI DI RUVO E BITONTO (BA)
DENOMINAZIONE IMPIANTO - PVC001 RUVO JAZZO DE REI
POTENZA NOMINALE 37.0 MW

PROGETTO DEFINITIVO - SIA

PROGETTAZIONE E SIA



HOPE engineering
ing. Fabio PACCAPELO
arch. Gaetano FORNARELLI
arch. Andrea GIUFFRIDA
ing. Andrea ANGELINI
dott.ssa Giulia LUCIA



GVC ingegneria
ing. Michele RESTAINO
ing. Giorgio Maria RESTAINO
ing. Carlo RESTAINO
ing. Attilio ZOLFANELLI
Arch. Serena MASI

GEOLOGIA

geol. Luigi BUTTIGLIONE

ACUSTICA

ing. Sabrina SCARAMUZZI


AGRONOMIA, NATURA E BIODIVERSITÀ

dott.ssa agr. Lucia PESOLA

EG.1 LAYOUT DI IMPIANTO

**EG.1.11 Verifica fotografica dai punti sensibili e dai
beni vincolati ex D.lgs 42/2004 e PPTR**

REV.	DATA	DESCRIZIONE
	10/23	prima emissione



Ante operam



PUNTO 7 Santuario di Torre Guardiani



PUNTO 10 Jazzo Pilella




PUNTO 9 Jazzo Jatta



PUNTO 19 Riposo Colapazzo

Post operam



NON VISIBILE - Le cave e l'impianto non sono visibili per presenza di vegetazione e ostacoli



I cumuli detritici delle cave Cormio marmi non sono più visibili l'impianto fotovoltaico non è percepibile



I cumuli detritici delle cave Cormio marmi non sono più visibili l'impianto fotovoltaico non è percepibile



NON VISIBILE - Le cave e l'impianto non sono visibili per la grande distanza del punto di osservazione

Ante Operam



PUNTO 2 Jazzo de Rei

Post Operam



la presenza dell'impianto si integra nel contesto grazie alle opere di rinaturalizzazione e mitigazione i cumuli di materiale detritico sono sostituiti da gruppi di vegetazione arborea e arbustiva

Ante Operam




PUNTO 17 Masseria Matine Strada Provinciale 151

Post Operam



La presenza dell'impianto è mitigata dalla vegetazione arborea e arbustiva delle opere di rinaturalizzazione, i cumuli di materiale detritico sono stati eliminati dalla riconfigurazione morfologica




Legenda

- Buffer 5 km
- ▨ PVC001_Area di impianto_AG copia

Punti di vista (beni sensibili)

Valori di intervisibilità dell' impianto



Punti di vista (beni sensibili)

- ✚ Visibile
- ✚ Mediamente visibile
- ✚ Poco visibile
- ✚ Non visibile

ID	Nome	Visibilità
1	Torre Quadra (Rogadero)	Mediamente visibile
2	Masseria Buquicchio	Mediamente visibile
3	Jazzo Tamborra	Mediamente visibile
4	Jazzo del Rei	Poco visibile
5	Jazzo della Ficocchia	Non visibile
6	Jazzo di Fabbrica	Non visibile
7	Santuario di Torre Guardiani	Mediamente visibile
8	Jazzo Jatta1	Poco visibile
9	Jazzo Jatta2	Visibile
10	Jazzo Pilella	Mediamente visibile
11	Posta di Jazzo Pilella	Mediamente visibile
12	Santuario - Masseria Ferrara	Mediamente visibile
13	Santuario - Masseria Ferrara	Non visibile
14	Casino- Masseria Formisone	Non visibile
15	Casale - Masseria La cavallerizza	Non visibile
16	Masseria Cotugno	Mediamente visibile
17	Cappella-Masseria Le maline di Jatta	Visibile
18	Masseria Stragapede	Poco visibile
19	Riposo colapazzo- Regio Tratturello Canosa Ruvo	Mediamente visibile