



REGIONE BASILICATA
 PROVINCIA DI POTENZA
 COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA



**AUTORIZZAZIONE UNICA EX D.Lgs 387/2003
 VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE EX ART.
 23 D.Lgs. 152/2006**

**COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI
 ENERGIA DA FONTE SOLARE DENOMINATO "FTV GENZANO 3",
 LOCALITA' MERCANTE, DI POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 16 MW E
 POTENZA DI PICCO PARI A 19.983,60 kW**



Codice elaborato

Titolo elaborato

IE_326_PD_D_FOT

Fotosimulazioni

DATA

SCALA

Ottobre 2023

-

REVISIONI

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	Ottobre 2023	Richiesta integrazione MIC prot. n. 2210-P del 16/02/2023			

Progettazione:



STUDIO ENERGY SRL
 Via delle Comunicazioni snc
 75100 Matera
 C/F. e P.IVA 01175590775

Tecnici:

Coordinatore:
Geol. Roberto Tommaselli

Collaboratrice:
Geol. Giusy Dimola



Il Proponente:



SMARTENERGY2001 S.R.L.
 Piazza Covour, 1 - 20121 Milano (MI)
 C.F./P.IVA 11346750968

LEGALE RAPPRESENTANTE

PUNTO DI RIPRESA:
Monte Serico




Foto 1 - Profilo di elevazione da Google Earth



Figura 1 – Foto stato attuale



Foto 2 – Fotoinserimento con opera di progetto



Foto 3 - Fotoinserimento con opera di progetto e opere di mitigazione

L'impianto risulta integralmente VISIBILE.

PUNTO DI RIPRESA:
Masseria Verderosa



Figura 2 - Profilo di elevazione da Google Earth



Foto 4 – Fotoinserimento stato attuale



Foto 5 - Fotoinserimento con opera di progetto oltre la linea di orizzonte

L'impianto risulta NON VISIBILE.

PUNTO DI RIPRESA:
SP Li Cugni



Figura 3 - Profilo di elevazione da Google Earth



Foto 6 – Fotoinserimento stato attuale



Foto 7 - Fotoinserimento con opera di progetto oltre la linea di orizzonte

L'impianto risulta NON VISIBILE.

PUNTO DI RIPRESA:
SP 79




Figura 4 - Profilo di elevazione da Google Earth



Foto 8 - Foto stato attuale



Foto 9 - Fotoinserimento con opera di progetto



Foto 10 - Fotoinserimento con opera di progetto e opere di mitigazione

L'impianto risulta integralmente VISIBILE.

PUNTO DI RIPRESA:
SP 128 - SUD



Figura 5 - Profilo di elevazione da Google Earth



Foto 11- Foto stato attuale



Foto 12 – Fotoinserimento con opera di progetto



Foto 13 - Fotoinserimento con opera di progetto e opere di mitigazione

L'impianto risulta integralmente VISIBILE.

PUNTO DI RIPRESA:
SP 128 – NORD OVEST




Figura 6 - Profilo di elevazione da Google Earth



Foto 14- Foto stato attuale



Foto 15 – Fotoinserimento con opera di progetto



Foto 16 - Fotoinserimento con opera di progetto e opere di mitigazione

L'impianto risulta parzialmente VISIBILE.

PUNTO DI RIPRESA:
Masseria Epitaffio - Spinazzola




Figura 7 - Profilo di elevazione da Google Earth



Foto 17 – Fotoinserimento stato attuale



Foto 18 - Fotoinserimento con opera di progetto oltre la linea di orizzonte

L'impianto risulta NON VISIBILE.

PUNTO DI RIPRESA:
SS 655 - Bradanica



Figura 8 - Profilo di elevazione da Google Earth



Foto 19 – Fotoinserimento stato attuale



Foto 20 - Fotoinserimento con opera di progetto oltre la linea di orizzonte

L'impianto risulta NON VISIBILE.

PUNTO DI RIPRESA:
C.da Madama Giulia




Figura 9 - Profilo di elevazione da Google Earth



Foto 21- Foto stato attuale



Foto 22 – Fotoinserimento con opera di progetto



Foto 23 - Fotoinserimento con opera di progetto e opere di mitigazione

L'impianto risulta integralmente VISIBILE.