

LEGENDA

Area di impianto

REGIONE SICILIANA

Provincia di Agrigento  
Comuni di FAVARA e AGRIGENTO

PROGETTO:  
**IMPIANTO AGRI-VOLTAICO FAVARA 1"**  
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 51,72 MWp IN CONTRADA S. BENEDETTO nei comuni di FAVARA (AG) e AGRIGENTO\*



PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE  
**10PIU' ENERGIA SRL**  
Via Aldo Moro, 28 - 25043 Breno (BS)  
P.I. 04309260984 - PEC: 10piuenergia@pec.it


PROGETTAZIONE  
**PROTECNA s.r.l.**  
via XX Settembre, 25  
00062 Bracciano (RM)  
PEC: protecnasrl@pec.it

**Il Tecnico**  
Dott. Ing. Lo Biundo Paolo  
Dott. Ing. Francesco Mollame

ELABORATO  
Carta Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)  
**CARTA DEI DISSESTI**

| CODICE | SCALA    | FORMATO | CODIFICA INTERNA           |
|--------|----------|---------|----------------------------|
| G.1.10 | 1:10.000 | A1      | G.1.10_10PN2201PDGpaid10R1 |

| REV. | DATA       | DESCRIZIONE REVISIONE | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO |
|------|------------|-----------------------|---------|------------|-----------|
| 01   | 18/12/2023 | INTEGRAZIONI CTVA     | PL      | FM         | AL        |
| 00   | 30/09/2022 | PRIMA EMISSIONE       | PL      | FM         | AL        |



LEGENDA

FENOMENI FRANOSI

- Crollo e/o ribaltamento
- Colamento rapido
- Sprofondamento
- Scorrimento
- Frana complessa
- Espansione laterale o deformazione gravitativa (DGPV)
- Colamento lento
- Area a franosità diffusa
- Deformazione superficiale lenta
- Calanco
- Dissesti conseguenti ad erosione accelerata

STATO DI ATTIVITA'

- Attivo
- Inattivo
- Quiescente
- Stabilizzato artificialmente o naturalmente

- Limite bacino idrografico
- Limite comunale