



REGIONE SICILIANA
Libero consorzio dei comuni di Enna
COMUNE DI PIAZZA ARMERINA

**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO
"PIAZZA ARMERINA 1" DELLA POTENZA NOMINALE DI 65.677 kWp E POTENZA DI IMMISSIONE
53.500 kW E DELLE RELATIVE OPERE CONNESSE NEL COMUNE DI
PIAZZA ARMERINA (EN)**

COMMITTENTE:



Iberdrola Renovables Italia S.p.A.

Sede Legale Piazzale dell'Industria n. 40
ROMA (RM) CAP 00144
CF/P.IVA 06977481008

SVILUPPATORE:



Fabroen s.r.l

Sede legale Via Brunetto Latini n. 11
Palermo (PA) CAP 90141
CF/P.IVA 05052720827
Legale rappresentante
Avv. Fabrizio Romeo



**PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO ART. 12 D.LGS N° 387 DEL 2003 – V.I.A. (VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE) ART. 23 E
ART. 27 BIS DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.**

TAVOLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Data	Formato	Scala	Codice Elaborato	Codice Terna	Livello di progettazione	REV.	Visto:
Dicembre 2023			RS06EPD0058A0	202202304	Definitiva	0	

STRUTTURA DI PROGETTAZIONE	COMMITTENTE	Iberdrola Renovables Italia S.p.A. 	REDAZIONE	Dr. Arch. Calogero Morreale 
	REDAZIONE	Dr. Geol. Francesco La Mendola 	REDAZIONE	Dr. Agr. Salvatore Puleri
	REDAZIONE	Ing. El. Giuseppe Lo Presti 	REDAZIONE	Arch. P.P. Alessandro Terrana

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AREA 1

PUNTI DI RIPRESA



Foto 1: Vista da NW del settore più settentrionale dell'area A01S in cui è prevista la posa pannelli

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 2: Vista da E-SE del settore più settentrionale dell'area A01S in cui è prevista la posa pannelli



Foto 3: Vista da W panoramica in direzione oraria del settore sud dell'are A01Ne del settore NE dell'area A01S in cui è prevista la posa dei pannelli - sullo sfondo, la collina di Monte Polino in cui si osservano lievi deformazioni superficiali

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 4: Vista da NW panoramica in direzione oraria del settore ME dell'area A01S - sullo sfondo la collina di M. Polino



Foto 5: Vista da W del settore SE dell'area A01N

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 6: Vista da NW del settore settentrionale centrale dell'area A01S



Foto 7: Vista da N-NW del settore centrale settentrionale dell'area A01S

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 8: Dettagli di afornamenti sabbiosi e arenitici



Foto 9: Veduta da SW del settore meridionale orientale dell'area A01N



Foto 10: Vista da E verso N panoramica in direzione antioraria del settore ovest dell'area A01N

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 11: Vista da W del settore occidentale dell'area A01N



Foto 12: Vista da N verso E panoramica in direzione oraria del settore occidentale settentrionale dell'area A01N



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 13: Vista da NW del settore occidentale settentrionale dell'area A01N



Foto 14: Vista da N del settore settentrionale dell'area A01N

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AREA 2

PUNTI DI RIPRESA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1: Vista da E del settore più settentrionale dell'area A02



Foto 2: Vista da E del settore più settentrionale dell'area A02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 3: Vista da SE di parte del settore settentrionale - zona centrale - dell'area A02



Foto 4: Vista da NE di parte del settore settentrionale - zona centrale - dell'area A02



Foto 5: Vista da NE di parte del settore settentrionale - zona centrale - dell'area A02




Foto 6: Vista da N di parte del settore settentrionale - zona centrale - dell'area A02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 7: Vista da NE del settore settentrionale -zona orientale- dell'area A02



Foto 8: Vista da NW del settore meridionale dell'area A02



Foto 9: Vista da NE del settore meridionale dell'area A02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto della schermatura del lago Olivo (lato W del lago)