
PALERMO
SVINCOLO - CIMINNA
Progr. 5+270
VIAB. SEC. 17
ROTATORIA
RAMPA 1
RAMPA 2
RAMPA 4
RAMPA 5
VIAB. SEC. 18
VIAB. SEC. 21
CATANESE
Comune di Villafrati
Comune di Baucina
Comune di Villafrati
PONTE BUFERA
BUFERA
CEFALA' DIANA
BAUCINA
FOSSO
ARGENTO
CORDONATURA L = 15.00 m
CORDONATURA L = 113.10 m
Km 5+321.00 VASCA DI TRATTAMENTO VP05
TOMBINO TS10 scatolare da adeguare - B=2.00m H=2.00m Viab. Principale
TOMBINO TC20 (km) scatolare da adeguare - B=2.00m H=2.00m
TOMBINO TS10 scatolare da adeguare B=1.50m H=2.00m a valle
TOMBINO TS10 scatolare da adeguare B=1.50m H=2.00m a monte
TOMBINO TS10 scatolare da adeguare B=1.50m H=2.00m a valle
TOMBINO TS10 scatolare da adeguare B=1.50m H=2.00m a monte
Km 0+400.83 TOMBINO TS10 scatolare da adeguare - B=2.00m H=2.00m
Km 0+400.83 TOMBINO TC20 (km) scatolare da adeguare - B=2.00m H=2.00m
Km 0+400.83 TOMBINO TS10 scatolare da adeguare - B=2.00m H=2.00m
Km 0+400.83 TOMBINO TC20 (km) scatolare da adeguare - B=2.00m H=2.00m
TOVA STC scatolare esistente da allungare Progr. 5+268.83
TOVA STC scatolare esistente da allungare
Km 0+400.83 TOMBINO TS10 scatolare da adeguare - B=2.00m H=2.00m Viab. Principale
Km 0+400.83 TOMBINO TC20 (km) scatolare da adeguare - B=2.00m H=2.00m
Km 0+400.83 TOMBINO TS10 scatolare da adeguare - B=2.00m H=2.00m