EVENTO DI ATTIVAZIONE		DATA	UNITA'	CAUSA	TORCIA	MODALITA' DETERMINAZIONE QUANTITA'	QUANTITA' SCARICATA	MODALITA' DETERMINAZIONE COMPOSIZIONE	COMPOSIZIONE (da adeguare al caso specifico)														DURATA ACCENSIONE TORCIA		TIPOLOGIA DI CAUSA	MODALITA' DETERMINAZIONE PORTATA	PORTATA GAS INVIATI IN TORCIA	
									H2S	N2	O2	CO2	CH4	C2H6	C3H8	C4H10	C5H12	C6H14	C7H16	C8H18	TOT					ORARIA	GIORNALIERA
Protocollo (se necessaria comunicazione)	Modalità (se necessaria comunicazione)	gg.mm.aaaa	---	---	---	Descrizione modalità (misura, calcolo, stima)	(t)	Descrizione modalità (misura, calcolo, stima)	% vol	% vol	% vol	% vol	% vol	% vol	% vol	% vol	% vol	% vol	% vol	% vol	% vol	min	ore	(emergenza, sicurezza, avvio+pegnimento impianti, altro)	Descrizione modalità (misura, calcolo, stima)	(t/h)	(t/h)
	Fax, PEC, lettera		Descrizione unità di processo	Descrizione cinetica causa (es. Blocco compressore K-1111, dipendua PSV-xxx...)	Item Torcia	Art. C. 1		Art. C. 2																	Descrizione dipendua in racconto acquisito dall'Ente in Art.	Art. C. 6		
DEC/U/001555	PEC	01/01/2013	P39 - Ossigenico pegolerne	Blocco generale di Stabilimento per mancanza Energia Elettrica	RV01A	C	0,450	M		6,680		2,260		0,000	69,23							600,00	30	0,5	emergenza / sicurezza	M	IVO	IVO
		01/01/2013	P1/2R	Blocco generale di Stabilimento per mancanza Energia Elettrica	RV01C	C	436,996	M	14,160	0,000	0,200		23,200	41,700	11,440	5,481	1,200	1,64	0,20			600,00	1320	22,0	emergenza / sicurezza	M	0,0	214,4
		01/01/2013	P39 - Ossigenico elitrene	Blocco generale di Stabilimento per mancanza Energia Elettrica	RV01D	C	1,920	M		0,000		0,000		99,680								600,00	100	1,7	emergenza / sicurezza	M	0,0	8,8
		01/01/2013	PE1/2	Blocco generale di Stabilimento per mancanza Energia Elettrica	RV601	S	59,837	M	1,360	75,350				21,760				1,53				600,00	427	7,0	emergenza / sicurezza	M	0,0	418,0
---	---	02/01/2013	PE1/2	Anomalia strumentazione guardia idraulica collettore di torcia	RV601	C	0,021	M		100												600,00	104	1,7	anomalie / guasti	M	0,0	2,0
DEC/U/001567	PEC	08/01/2013	P1/2R	Malfunzionamento sistema di controllo pressione Fuel Gas ai forni di Cracking impianto P1/2R	RV01C	C	5,306	M	28,60		0,15		50,16	8,35	2,95	8,60	0,40	0,29	0,12			600,00	96	1,6	anomalie / guasti	M	0,0	16,9
---	---	14/01/2013	Unità 113	Apertura overpressure - unità 113	RV01C	C	0,460	M						100								600,00	6	0,1	emergenza / sicurezza	M	0,0	12,8
DEC/U/001572	PEC	15/01/2013	P1/2R	Parziale intercezione nel prelievo del Fuel Gas Exporti da parte di Grigioverr	RV01C	C	9,149	M	35,48	0,67	0,30	0,48	22,39	9,90	6,08	17,00	0,78	0,43	0,12			600,00	152	2,5	anomalie / guasti	M	0,0	11,5
---	---	16/01/2013	P39 - Ossigenico elitrene	Apertura overpressure criogenico elitrene - P39	RV01D	C	0,0107	M						100								600,00	7	0,1	emergenza / sicurezza	M	0,0	0,2
---	---	17/01/2013	PE1/2	Attivazione fast venti Linea 2 per malfunzionamento Catalyst Feeder	RV601	C	0,414	M	8,63	76,56		0,00	0,00	10,80		1,8		0,01				600,00	19	0,3	anomalie / guasti	M	0,0	3,5
DEC/U/001579	PEC	23/01/2013	P1/2R	Fermata impianto P1/2R per MTZ compressore K5201	RV01C	C	2668,700	M	16,47	0,03	0,08	0,42	32,09	29,60	15,61	9,37	2,47	2,39	0,30			600,00	9507	144,6	anomalie / guasti	M	0,0	11,9
---	---	23/01/2013	PE1/2	Deviazione dei venti dicontinui da ossidatore termico a sistema di torcia RV601 durante bonifica mediante perpendicolo a MTZ	RV601	C	0,388	M		100												600,00	17	0,3	avvio+pegnimento impianti	M	0,0	3,6
DEC/U/001580	PEC	28/01/2013	PE1/2	Ricondizionamento linee e apparecchiature a valle attività di MTZ Linea 2 per successivo riavviamento impianto	RV601	C	69,447	M	0,06	99,93				0,00								600,00	50	0,8	avvio+pegnimento impianti	M	0,0	16,7
DEC/U/001582	PEC	04/02/2013	P1/2R	Avvio compressore Fuel Gas Export K7001	RV01C	C	8,221	M	37,860	0,060	0,070	0,700	34,630	16,200	8,05	5,90	0,34	0,44	0,29			600,00	67,5	1,1	avvio+pegnimento impianti	M	0,0	17,8
DEC/U/001591	PEC	11/02/2013	P39 - Ossigenico elitrene	Apertura interspezisa PSV su scambiatore E602B (criogenico pegolerne)	RV01C	C	11,308	M	44,30	0,15	0,20		22,00	2,87	20,60	6,81	0,20	0,23	0,13			600,00	277	4,6	emergenza per anomalie / guasti	M	0,0	14,9
---	---	11/02/2013	P1/2R	Blocco unità di recupero gas di torcia K0001	RV01C	C	0,718	M	20,7	0,8			15,9	17,5	20,3	15						600,00	15	0,3	anomalie / guasti	M	0,0	8,2
---	---	13/02/2013	PE1/2	Deviazione dei venti continui da ox.idatore termico a sistema di torcia RV601	RV601	C	0,029	M	6,55	70,66				22,79								600,00	4	0,1	emergenza / sicurezza	M	0,0	0,9
---	---	15/02/2013	PE1/2	Deviazione dei venti dicontinui da ox.idatore termico a sistema di torcia RV601	RV601	C	3,835	M		100,00												600,00	61	1,0	emergenza / sicurezza	M	0,0	5,3
---	---	16/02/2013	P1/2R	Riduzione nel prelievo del Fuel Gas Exporti da parte di Grigioverr	RV01C	C	0,807	M	32,22	1,74	0,46		41,66	4,27	9,17	9,69	0,14	0,31	0,14			600,00	7	0,1	emergenza / sicurezza	M	0,0	13,5
---	---	17/02/2013	PE1/2	Deviazione dei venti dicontinui da ox.idatore termico a sistema di torcia RV601	RV601	C	0,141	M		100,00												600,00	6	0,1	emergenza / sicurezza	M	0,0	2,4
---	---	18/02/2013	PE1/2	Deviazione dei venti continui da ox.idatore termico a sistema di torcia RV601	RV601	C	0,003	M	5,17	74,83				20,00								600,00	1	0,0	emergenza / sicurezza	M	0,0	0,8
---	---	21/02/2013	P1/2R	Intercezione nel prelievo del Fuel Gas Exporti da parte di Grigioverr	RV01C	C	0,656	M	33,20		0,20		48,44	4,66	6,04	6,20	0,48	0,28	0,12			600,00	11,5	0,2	emergenza / sicurezza	M	0,0	9,0
---	---	21/02/2013	PE1/2	Trafilamento da valvola di ingresso azoto alla pressione al mattone della Linea 1 (HV-4001-638) verso sistema di torcia RV601	RV601	C	0,005	M		100,00												600,00	1	0,0	non emergenza/sicurezza/anomalie/guasti	M	0,0	0,7
DEC/U/001588	PEC	22/02/2013	P1/2R	Alta pressione mandata compressore K7001	RV01C	C	2,638	M	36,48	2,97	0,43		42,71	1,60	6,61	9,61	0,56	0,09	0,05			600,00	36	0,6	emergenza / sicurezza	M	0,0	9,7
DEC/U/001597	PEC	22/02/2013	PE1/2	Ricondizionamento linee e apparecchiature a valle attività di MTZ Linea 1 per successivo riavviamento impianto	RV601	C	2,492	M	1,20	95,39				82,97		0,06		0,49				600,00	365	6,1	avvio+pegnimento impianti	M	0,0	2,9
DEC/U/001606	PEC	04/03/2013	SAU	Malfunzionamento sistema di alimentazione acqua di tenuta a guardia idraulica RV101C	RV01C	C	1,944	M	22,09	2,27	0,11		47,23	4,70	16,80	3,77	0,47	0,36	0,12			600,00	45	0,8	emergenza per anomalie / guasti	M	0,0	4,7
---	---	04/03/2013	P1/2R	Intercezione nel prelievo del Fuel Gas Exporti da parte del CC3 di pegolerdi Grigioverr	RV01C	C	0,117	M	37,46	6,68	0,08		38,89	2,86	5,76	7,74	0,79	0,29	0,12			600,00	2,5	0,0	emergenza / sicurezza	M	0,0	6,7
DEC/U/001305	PEC	04/03/2013	PE1/2	Apertura interspezisa PSV su sistema Vent Recovery Linea 1	RV601	C	3,433	M		98,02				1,98								600,00	335	5,6	emergenza per anomalie / guasti	M	0,0	0,7
---	---	08/03/2013	PE1/2	Deviazione dei venti continui da ox.idatore termico a sistema di torcia RV601	RV601	C	0,036	M	1,69	91,56				13,76		2,49		0,53				600,00	4	0,1	emergenza / sicurezza	M	0,0	11,9
---	---	10/03/2013	PE1/2	Deviazione dei venti continui da ox.idatore termico a sistema di torcia RV601	RV601	C	0,032	M	1,69	91,56				13,76		2,49		0,53				600,00	3	0,0	emergenza / sicurezza	M	0,0	1,6
---	---	10/03/2013	PE1/2	Deviazione dei venti continui da ox.idatore termico a sistema di torcia RV601	RV601	C	0,193	M	1,69	91,56				13,76		2,49		0,53				600,00	6	0,1	emergenza / sicurezza	M	0,0	2,0
DEC/U/001113	PEC	11/03/2013	SAU	Attivazione del sistema di torcia RV101C per controllo del sistema di mintegro dell'acqua	RV01C	C	4,113	M	19,02	4,75	0,05		49,87	19,40	4,35	1,90	0,39	0,23	0,12			600,00	63	1,1	emergenza per anomalie / guasti	M	0,0	9,3
---	---	11/03/2013	PE1/2	Deviazione dei venti continui da ox.idatore termico a sistema di torcia RV601	RV601	C	0,056	M	1,69	91,56				13,76		2,49		0,53				600,00	6	0,1	emergenza / sicurezza	M	0,0	1,1
---	---	17/03/2013	PE1/2	Deviazione dei venti dicontinui da ox.idatore termico a sistema di torcia RV601	RV601	C	0,027	M	6,39	73,85				8,86		10,90						600,00	3	0,1	emergenza / sicurezza	M	0,0	0,9
---	---	17/03/2013	PE1/2	Attivazione del sistema di torcia RV601 per malfunzionamento della valvola di immissione dell'azoto ad alta pressione al sistema di reazione Linea 2 (HV-4601-8104)	RV601	C	1,499	M		100,00												600,00	50	0,8	anomalie / guasti	M	0,0	2,2
DEC/U/001122	PEC	21/03/2013	P1/2R	Avvio compressore Fuel Gas Export K7001	RV01C	C	3,178	M	10,52	36,31		0,18	28,73	3,80	5,07	5,13	0,09	0,11	0,04			600,00	44,5	0,7	avvio+pegnimento impianti	M	0,0	22,9
---	---	26/03/2013	PE1/2	Ricondizionamento linee e apparecchiature a valle attività di MTZ Linea 2 per successivo riavviamento impianto	RV601	C	0,036	M		100,00												600,00	4	0,1	avvio+pegnimento impianti	M	0,0	1,0
DEC/U/001135	PEC	27/03/2013	P1/2R	Avvio compressore Fuel Gas Export K7001	RV01C	C	2,040	M	17,63	14,31	0,05		15,84	2,74	11,65	17,77	0,63	0,16	0,05			600,00	26	0,4	avvio+pegnimento impianti	M	0,0	18,1
---	---	27/03/2013	PE1/2	Deviazione dei venti dicontinui da ox.idatore termico a sistema di torcia RV601	RV601	C	0,096	M		100,00												600,00	4	0,1	emergenza / sicurezza	M	0,0	2,1
DEC/U/001136	PEC	29/03/2013	P1/2R	Avvio compressore Fuel Gas Export K7001	RV01C	C	1,437	M	17,63	14,31	0,05		15,84	2,74	11,65	17,77	0,63	0,16	0,05			600,00	17,5	0,3	avvio+pegnimento impianti	M	0,1	16,9
---	---	30/03/2013	PE1/2	Ricondizionamento linee e apparecchiature a valle attività di MTZ Linea 2 per successivo riavviamento impianto	RV601	C	0,699	M		100,00												600,00	14	0,2	avvio+pegnimento impianti	M	0,0	6,4
---	---	24/03/2013	PE1/2	Deviazione dei venti dicontinui da ox.idatore termico a sistema di torcia RV601	RV601	C	0,074	M	1,69	91,56				13,76		2,49		0,53				600,00	5	0,1	emergenza / sicurezza	M	0,0	2,0
DEC/U/001146	PEC	04/04/2013	PE1/2	Fermata accidentale Linea 2	RV601	C	49,800	M	3,36	65,2				31,80		9,63						600,00	49,8	0,8	emergenza/sicurezza	E	0,0	207,5
---	---	11/04/2013	P39B	Riduzione nel prelievo del Fuel Gas Exporti da parte di Grigioverr a valle dell'operazione di Load Rejection	RV01C	C	0,591	M	11,91	27,9	0,05	0,4	14,25	5	8,77	10,10	1,28	0,69	0,08			600,00	9	0,2	emergenza/sicurezza	M	0,0	14,0
---	---	12/04/2013	P39B	Avvio compressore Fuel Gas Export K7001	RV01C	C	0,692	M	11,91	27,9	0,05	0,4	14,25	5	8,77	10,10	1,28	0,69	0,08			600,00	14	0,2	avvio+pegnimento impianti	M	0,0	14,0
---	---	14/04/2013	PE1/2	Deviazione dei venti dicontinui da ox.idatore termico a sistema RV601 durante le operazioni di ricondizionamento linee e apparecchiature a valle attività di MTZ Linea 2	RV601	C	2,357	M		100												600,00	41	0,7	avvio+pegnimento impianti	M	0,0	13,6
---	---	15/04/2013	PE1/2	Deviazione dei venti dicontinui da ox.idatore termico a sistema RV601 per intervento alla bonifica del separatore condense	RV601	C	0,137	M	1,69	91,56				13,76		2,49		0,53				600,00	6	0,1	emergenza/sicurezza	M	0,0	2,1
---	---	15/04/2013	PE1/2	Riduzione sistema di torcia RV601 (per 14:40) per ricondizionamento linee e apparecchiature a valle attività di MTZ Linea 2 per successivo riavviamento impianto	RV601	C	3,617	M		100												600,00	6	0,2	avvio+pegnimento impianti	M	0,0	15,8
DEC/U/001151	PEC	15/04/2013	P39B	Momentanea interruzione nel prelievo del Fuel Gas Exporti da parte di Grigioverr	RV01C	C	3,053	M	18,72	36,85	0,15		22,11	1,08	4,78	13,92	0,53	0,01				600,00	29,5	0,5	emergenza/sicurezza	M	0,0	21,9
---	---	17/04/2013	P39B	Riduzione nel prelievo del Fuel Gas Exporti da parte di Grigioverr per blocco riapposto FG- Export mentano Linea	RV01C	C	0,820	M	18,04	16,54	0,10	0	20,31	2,21	4,27	34,94	0,37	0,04	0,04			600,00	9	0,2	emergenza/sicurezza	M	0,0	16,3
DEC/U/001158	PEC	19/04/2013	P1/2R	Fermata per manutenzione del compressore ciclo frigo elitrene K5202	RV01C	C	0,093	M	4,77	4,35	0,09	0,01	0,38	81,97	1,98	1,69	0,03	0,09	0,05			600,00	69,5	1,2	anomalie e guasti	M	0,0	23,7