CONDIZIONE N.1:

"La gestione del materiale pulverulento secondo le modalità proposte e oggetto del presente parare, dovrà avvenire esclusivamente nelle seguenti situazioni con l'esclusione delle ceneri secche che possono indistintamente essere movimentate sulle due banchine, vista l'equivalenza ambientale:

a)documentato malfunzionamento degli impianti di movimentazione del materiale pulverulento siti sulla banchina secondaria

b)condizioni meteomarine avverse, meglio specificate nelle autorizzazioni n.159/2010, n.160/2010 e n.177/2010 rilasciate dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia."

Il Power Plant Torrevaldaliga Nord ha recepito tale condizione su citata.

E' stata redatta una procedura Enel IS-SMC_03 che definisce le modalità tecnico-gestionali delle operazioni di scarico dei materiali pulverulenti da nave ai fini della tutela ambientale sia nel normale esercizio che a fronte di eventi eccezionali. E' stato predisposto anche un modulo che consenta di registrare l'utilizzo banchina principale per indisponibilità banchina secondaria (figura 1).

Si precisa che ad oggi non si sono verificati eventi tali per cui è previsto l'utilizzo della banchina principale per la movimentazione del materiale pulverulento.

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO
Global Generation – Generazione Italia – Health, Safety, Environment and Quality
UB TORREVALDALIGA NORD
IS-SMC_03

Allegato 1

Registro utilizzo banchina principale per indisponibilità banchina secondaria

(in ottemperanza al Dec n. 55/05/2017 del 02/08/2017)

n. evento	Data	Sostanza	Causa	Eventuale ADM

9 di 9

Figura 1 Registro utilizzo banchina principale per indisponibilità banchina secondaria