HUB PORTUALE ravenna

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale

PORTO DI RAVENNA

APPROFONDIMENTO CANALI CANDIANO E BAIONA, ADEGUAMENTO BANCHINE OPERATIVE ESISTENTI, NUOVO TERMINAL IN PENISOLA TRATTAROLI E RIUTILIZZO MATERIALE ESTRATTO IN ATTUAZIONE AL P.R.P VIGENTE 2007 - I FASE - PORTO DI RAVENNA

PROGETTO ESECUTIVO

oggetto
BANCHINE
BANCHINA D - TRATTAROLI NORD
ALLEGATO AL COMPUTO METRICO - ABACO QUANTITA' ARREDI, STRUTTURE E PAVIMENTAZIONI - BANCHINA D

file	codice	scala
1114-E-BAD-ETE-AB-01-0.doc	1114-E-BAD-ETE-AB-01-0	-

Revisione	data	causale	redatto	verificato	approvato
0	28/07/2021	Emissione per approvazione	P. Martone	P. Dal Negro	F. Busola

responsabile delle Integrazioni Specialistiche: **Ing. Lucia de Angelis**

responsabile del Procedimento: **Ing. Matteo Graziani**

committente

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale
Via Antico Squero, 31
48122 Ravenna

contraente generale

Consorzio Stabile Grandi Lavori S.c.r.l.

Consorzio Stabile Grandi Lavori Scrl
Piazza del Popolo 18
00187 Roma

Dredging International

DEME - Dredging Interbnational NV
Haven 1025 - Scheldedijk 30
2070 Zwijndrecht - Belgium

progettisti

TECHNITAL

Technital S.p.A.
Via Carlo Cattaneo, 20
37121 Verona

Direttore Tecnico
Dott. Ing. Filippo Busola

F&M ingegneria

F&M Ingegenria SpA
Via Belvedere 8/10
30035 Mirano (VE)

Direttore Tecnico
Dott. Ing. Tommaso Tassi

SISPI engineering

SISPI srl
Via Filangieri 11
80121 Napoli

Direttore Tecnico
Dott. Ing. Marco Di Stefano

IfcGUID	Codice_Wbs	Oggetto	Tipologia	Ancoraggio	Inclinazione (°)	Diametro tubo (mm)	Lunghezza (m)	Lunghezza_libera (m)	Lunghezza_ancoraggio (m)
1zEvDvwKb8a8Ul15ilfrEQ	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	15	90	32	15	17
Inclinazione 15°: 1							**32**		
0kU$0UO2vDXumR3YpkY3Ym	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPBD	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPBG	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPAa	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPAe	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPGk	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPGo	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPGu	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPGC	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPGG	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPJc	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPJe	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPJy	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPJ2	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPJ8	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPJQ	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPIk	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPIo	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPI6	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPIC	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPIU	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPLa	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPLg	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPK$	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPKF	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPKJ	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPKP	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPNl	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPNr	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPNx	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPNF	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPNJ	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPNP	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPMj	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPMp	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPM7	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPMB	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPMV	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPPZ	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPPt	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPPx	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPPF	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPPV	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPOZ	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPOt	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPOx	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17

0iNQjg5_rFswqxIoCfMPO1	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPOL	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPOR	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPRl	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPRp	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPR7	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPRB	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPRV	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPQb	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPQt	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPQx	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPQ1	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPQ9	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPQV	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPTZ	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPTr	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPTv	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPTF	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPTJ	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPTP	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPSj	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPSn	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPS5	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPS9	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPSR	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPVl	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPVp	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPVv	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPVF	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPVJ	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPVP	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPUj	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPUn	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPU5	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPUB	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
0iNQjg5_rFswqxIoCfMPUV	BA-BAD-02-009	Tirante	Autoperforante	Jet grouting	20	90	32	15	17
Inclinazione 20°: 82							**2624**		

IfcGUID	Codice_Wbs	Oggetto	Materiale	Classe_resistenza	Classe_consistenza	Classe_esposizione	Spessore (m)	Perimetro (m)	Area (m2)	Volume (m3)
0RR9yPMpj0S8WLDmC2V6rc	BA-BAD-06-022	Magrone	Calcestruzzo	C16/20			0,1	1419,14	4084	408,41
Magrone: 1										
1dMrrwsDv0qPN2wVCAicZk	BA-BAD-06-022	Piattaforma	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	1	627,29	4252	4252,27
Piattaforma: 1										

IfcGUID	Codice_Wbs	Oggetto	Materiale	Spessore medio (cm)	Area (m2)	Volume (m3)
2Cc8mdXXvBDQNP$biywdp2	BA-BAD-11-034	Base_stradale	Calcestruzzo_non_strutturale	25,56	4253	1087,05
Base_stradale: 1						**1087,05**
357WPbN$jBHvoDG71$_AoQ	BA-BAD-11-033	Base_stradale	Conglomerato_bituminoso	12,17	661	80,5
3BCw8cquD6O8SlSWMtpkWN	BA-BAD-11-033	Base_stradale	Conglomerato_bituminoso	30	67	20,06
3xG5wMPpD1mubs2NPOi29n	BA-BAD-11-003	Base_stradale	Conglomerato_bituminoso	30	59	17,65
Base_stradale: 3						**118,21**
2Cc8mdXXvBDQNP$biywdtw	BA-BAD-11-033	Binder_stradale	Conglomerato_bituminoso	5	4929	246,43
Binder_stradale: 1						**246,43**
0RR9yPMpj0S8WLDmC2V9CL	BA-BAD-11-033	Fondazione_stradale	Misto_cementato	58,35	629	366,99
Fondazione_stradale: 1						**366,99**
0RR9yPMpj0S8WLDmC2V6o$	BA-BAD-03-011	Rinterro	Terreno da scavo	33,61	420	141,05
Rinterro: 1						**141,05**
0zG_9qN1v4l9yTD4T9LPqJ	BA-BAD-11-033	Usura_stradale	Conglomerato_bituminoso	5	4943	247,16
Usura_stradale: 1						**247,16**

IfcGUID	Codice_Wbs	Oggetto	Tipologia	Materiale	Classe_resistenza	Classe_consistenza	Classe_esposizione	Lunghezza (m)	Diametro (mm)	Volume (m3)
02NtWh7FH6yv5uaYwxVg4G	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLzA	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZL_W	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZL_a	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZL_e	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZL_i	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZL_G	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZL_K	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZL_O	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZL_S	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZL_0	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZL_4	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZL_8	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZL_C	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZL$m	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZL$q	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZL$u	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZL$y	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZL$W	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZL$a	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZL$e	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZL$i	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZL$G	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZL$K	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZL$O	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZL$S	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZL$0	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZL$4	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZL$8	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZL$C	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLum	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLuq	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLuu	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLuy	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLuW	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLua	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLue	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLui	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLuG	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLuK	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLuO	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLuS	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLu0	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLu4	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLu8	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLuC	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLvm	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLvq	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLvu	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47

17a5fD7GbFh9mxO_3uZLvy	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLvW	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLva	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLve	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLvi	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLvG	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLvK	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLvO	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLvS	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLv0	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLv4	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLv8	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLvC	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLwm	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLwq	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLwu	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLwy	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLwW	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLwa	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLwe	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLwi	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLwG	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLwK	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLwO	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLwS	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLw0	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLw4	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLw8	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLwC	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLxm	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLxq	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZLxu	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM4q	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM7C	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM0W	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM1g	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM1S	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM12	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM10	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM16	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM14	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM1A	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM18	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM1E	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM1C	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM2o	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM2m	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM2s	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM2q	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM2w	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47

17a5fD7GbFh9mxO_3uZM2u	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM2_	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM2y	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM2Y	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM2W	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM2c	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM2a	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM2g	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM2e	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM2k	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM2i	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM2I	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM2G	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM2M	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM2K	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM2Q	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM2O	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM2U	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM2S	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM22	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM20	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM26	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM24	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM2A	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM28	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM2E	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM2C	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM3o	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM3m	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM3s	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM3q	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM3w	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM3u	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM3_	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM3y	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM3Y	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM3W	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM3c	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM3a	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM3g	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM3e	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM3k	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM3i	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM3I	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM3G	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM3M	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM3K	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM3Q	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM3O	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM3U	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47

17a5fD7GbFh9mxO_3uZM3S	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM32	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM30	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM36	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM34	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM3A	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM38	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM3E	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZM3C	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMCo	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMCm	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMCs	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMCq	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMCw	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMCu	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMC_	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMCy	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMCY	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMAn	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMMm	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMNz	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMNZ	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMNX	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMNd	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMNb	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMNh	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMNf	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMNl	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMNj	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMNJ	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMNH	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMNN	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMNL	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMNR	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMNP	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMNV	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMNT	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMN3	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMN1	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMN7	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMN5	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMNB	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMN9	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMNF	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMND	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMGp	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMGn	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMGt	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMGr	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMGx	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,39

17a5fD7GbFh9mxO_3uZMGv	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMG$	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMGz	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMGZ	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMGX	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMGd	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMGb	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMGh	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMGf	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMGl	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMGj	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMGJ	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMGH	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMGN	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMGL	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMGR	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMGP	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMGV	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMGT	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMG3	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMG1	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMG7	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMG5	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMGB	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMG9	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMGF	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMGD	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMHp	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMHn	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMHt	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMHr	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMHx	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMHv	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMH$	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMHz	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMHZ	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMHX	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMHd	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMHb	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMHh	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMHf	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMHl	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMHj	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMHJ	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMHH	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMHN	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMHL	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMHR	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMHP	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMHV	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47

17a5fD7GbFh9mxO_3uZMHT	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMH3	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMJC	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
17a5fD7GbFh9mxO_3uZMUe	BA-BAD-02-005	Palo	Trivellato	Calcestruzzo	C35/45	S4	XS3	36,25	1000	28,47
Diametro 1000mm: 253								**9171,25**		**7202,96**

IfcGUID	Codice_Wbs	Oggetto	Commenti	Tipologia	Altezza (m)
1i77UteUrCER61jOngpYnp	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYnm	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYnn	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYn_	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYn$	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYny	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYnz	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYnw	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYnx	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYnu	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYnv	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYn6	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYn7	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYn4	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYn5	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYn2	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYn3	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYn0	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYn1	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYnE	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYnF	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYnC	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYnD	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYnA	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYnB	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYn8	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYn9	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYnM	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYnN	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYnK	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYnL	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYnI	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYnJ	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYnG	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYnH	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYnU	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYnV	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYnS	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYnT	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYnQ	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYnR	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYnO	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYnP	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYkc	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYkd	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYka	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYkb	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYkY	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYkZ	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12

1i77UteUrCER61jOngpYkW	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYkX	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYkk	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYkl	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYki	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYkj	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYkg	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYkh	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYke	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYkf	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYkt	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYkq	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYkr	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYko	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYkp	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYkm	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYkn	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYk_	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYk$	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYky	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYkz	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYkw	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYkx	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYku	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYkv	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYk6	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYk7	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYk4	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYk5	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
1i77UteUrCER61jOngpYk2	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
23TK051Hb1Ff46ubrLBf2C	BA-BAD-15-008	Palancola_elemento_intermedio	Palancole per scavo tubo scarico a mare	Larssen	12
Palancola_elemento_intermedio: 80					**960**

IfcGUID	Codice_Wbs	Oggetto	Tipologia	Materiale	Spessore (cm)	Lunghezza (m)
1FGExdyJL4pQ2Sz1C5W5Mf	BA-BAD-06-022	Giunto	Dilatazione	Polistirolo	10	14,2
1FGExdyJL4pQ2Sz1C5W5JP	BA-BAD-06-022	Giunto	Dilatazione	Polistirolo	10	14,2
1FGExdyJL4pQ2Sz1C5W5j2	BA-BAD-06-022	Giunto	Dilatazione	Polistirolo	10	14,2
1FGExdyJL4pQ2Sz1C5W5jo	BA-BAD-06-022	Giunto	Dilatazione	Polistirolo	10	14,2
1FGExdyJL4pQ2Sz1C5W5iG	BA-BAD-06-022	Giunto	Dilatazione	Polistirolo	10	14,2
1FGExdyJL4pQ2Sz1C5W5iu	BA-BAD-06-022	Giunto	Dilatazione	Polistirolo	10	14,2
1FGExdyJL4pQ2Sz1C5W5lQ	BA-BAD-06-022	Giunto	Dilatazione	Polistirolo	10	14,2
1FGExdyJL4pQ2Sz1C5W5lp	BA-BAD-06-022	Giunto	Dilatazione	Polistirolo	10	14,2
1FGExdyJL4pQ2Sz1C5W5kI	BA-BAD-06-022	Giunto	Dilatazione	Polistirolo	10	14,2
1FGExdyJL4pQ2Sz1C5W5fh	BA-BAD-06-022	Giunto	Dilatazione	Polistirolo	10	14,2
1FGExdyJL4pQ2Sz1C5W5ed	BA-BAD-06-022	Giunto	Dilatazione	Polistirolo	10	14,2
1FGExdyJL4pQ2Sz1C5W5hA	BA-BAD-06-022	Giunto	Dilatazione	Polistirolo	10	14,2
1FGExdyJL4pQ2Sz1C5W5uP	BA-BAD-06-022	Giunto	Dilatazione	Polistirolo	10	14,2
Giunto: 13						**184,6**

IfcGUID	Codice_Wbs	Oggetto	Materiale	Spessore medio (cm)	Perimetro (m)	Area (m2)	Volume (m3)
2iobuIpOX1A8W_RZ8uHfT8	BA-BAD-11-003	Base_stradale	Conglomerato_bituminoso	30	109,44	632	189,64
2iobuIpOX1A8W_RZ8uHfRE	BA-BAD-11-003	Base_stradale	Conglomerato_bituminoso	30	206,55	1436	430,74
2iobuIpOX1A8W_RZ8uHfD0	BA-BAD-11-003	Base_stradale	Conglomerato_bituminoso	30	233,1	1656	496,66
0XgBmWVSn8ce30NPb0T9Yc	BA-BAD-11-003	Base_stradale	Conglomerato_bituminoso	30	181,35	1228	368,33
12M183$X5APQUbDA8bpQaX	BA-BAD-11-003	Base_stradale	Conglomerato_bituminoso	30	12,55	2	0,5
2iPk5LmpzCoPkbrkeBd9W8	BA-BAD-11-003	Base_stradale	Conglomerato_bituminoso	30	33,74	65	19,57
15EyiBLaH0hvQdFhkJM3hT	BA-BAD-11-003	Base_stradale	Conglomerato_bituminoso	30	45,86	59	17,61
Base_stradale: 7						**5077**	**1523,04**

IfcGUID	Codice_Wbs	Oggetto	Commenti	Altezza (m)	Lunghezza (m)	Area (m2)
2XWQfWIVr7EP2VQmQ8Qg9e	BA-BAD-01-002	New_jersey	Smontaggio a carico del gestore	1,16	17,04	20
3zhTJMrkr2FgSDGciwSOQb	BA-BAD-01-002	New_jersey	Smontaggio a carico del gestore	1,16	11,98	14
New_jersey: 2					**29,03**	**34**
2XWQfWIVr7EP2VQmQ8QgZa	BA-BAD-01-002	Recinzione	Smontaggio a carico del gestore	1,17	17,04	20
3zhTJMrkr2FgSDGciwSOSs	BA-BAD-01-002	Recinzione	Smontaggio a carico del gestore	1,17	11,98	14
Recinzione: 2					**29,03**	**34**