PROFILO - Tav. 11 di 18 - Scala 1:2000

LEGENDA RISCHI

TRASCURABILE	
BASSO	
MEDIO	
ELEVATO	

NOTA

Per il rivestimento definitivo, la classe di esposizione è XC2-XA2, determinata in funzione della combinazione delle condizioni ambientali peggiori previste lungo il tracciato.

TABELLA RIASSUNTIVA NICCHIE

Nicchia BD	Pk BD	Tipologia	Nicchia BS	Pk BS	Tipologia
NC-1(D)	7+043,77	NC	A	NL-3(D)	7+081,07	1	C
NL-1(D)	7+049,77	1	A	NC-3(S)	7+084,07	NC	B
NL-1(D)	7+173,77	1	A	NC-3(D)	7+084,07	2	C
NP-1(D)	7+176,16	2	A	NL-3(S)	7+087,87	1	C
NC-1(S)	7+176,77	NC	A	NL-3(D)	7+087,87	1	C
NL-1(S)	7+179,77	1	A	NL-4(S)	7+172(D)	3	C
NC-1(S)	8+063,74	NC	A	NL-4(D)	7+172(D)	3	C
NL-1(S)	8+066,74	1	A	NC-4(S)	7+175,77	NC	B
NL-1(D)	8+066,74	1	A	NC-4(D)	7+175,77	NC	B
NC-1(D)	8+069,74	NC	A	NL-4(S)	7+178,77	1	C
NL-1(D)	8+069,74	1	A	NL-4(D)	7+178,77	1	C
NC-1(S)	8+072,74	NC	A	NC-4(S)	7+181,77	NC	B
NL-1(S)	8+072,74	1	A	NC-4(D)	7+181,77	NC	B
NL-1(D)	8+072,74	1	A	NL-5(S)	7+184,77	1	C
NC-2(S)	8+075,74	NC	A	NL-5(D)	7+184,77	1	C
NC-2(D)	8+075,74	NC	A	NC-5(S)	7+187,77	NC	B
NL-2(S)	8+078,74	1	A	NC-5(D)	7+187,77	NC	B
NL-2(D)	8+078,74	1	A	NL-5(S)	7+190,77	1	C
NC-2(S)	8+081,74	NC	A	NL-5(D)	7+190,77	1	C
NC-2(D)	8+081,74	NC	A	NC-5(S)	7+193,77	NC	B
NL-2(S)	8+084,74	1	A	NC-5(D)	7+193,77	NC	B
NL-2(D)	8+084,74	1	A	NL-6(S)	7+196,77	1	C
NC-3(S)	8+087,74	NC	A	NL-6(D)	7+196,77	1	C
NC-3(D)	8+087,74	NC	A	NC-6(S)	7+199,77	NC	B
NL-3(S)	8+090,74	1	A	NC-6(D)	7+199,77	NC	B
NL-3(D)	8+090,74	1	A	NL-7(S)	7+202,77	1	C
NC-4(S)	8+093,74	NC	A	NL-7(D)	7+202,77	1	C
NC-4(D)	8+093,74	NC	A	NC-7(S)	7+205,77	NC	B
NL-4(S)	8+096,74	1	A	NC-7(D)	7+205,77	NC	B
NL-4(D)	8+096,74	1	A	NL-8(S)	7+208,77	1	C
NC-5(S)	8+099,74	NC	A	NL-8(D)	7+208,77	1	C
NC-5(D)	8+099,74	NC	A	NC-8(S)	7+211,77	NC	B
NL-5(S)	8+102,74	1	A	NC-8(D)	7+211,77	NC	B
NL-5(D)	8+102,74	1	A	NL-9(S)	7+214,77	1	C
NC-6(S)	8+105,74	NC	A	NL-9(D)	7+214,77	1	C
NC-6(D)	8+105,74	NC	A	NC-9(S)	7+217,77	NC	B
NL-6(S)	8+108,74	1	A	NC-9(D)	7+217,77	NC	B
NL-6(D)	8+108,74	1	A	NL-10(S)	7+220,77	1	C
NC-7(S)	8+111,74	NC	A	NL-10(D)	7+220,77	1	C
NC-7(D)	8+111,74	NC	A	NC-10(S)	7+223,77	NC	B
NL-7(S)	8+114,74	1	A	NC-10(D)	7+223,77	NC	B
NL-7(D)	8+114,74	1	A	NL-11(S)	7+226,77	1	C
NC-8(S)	8+117,74	NC	A	NL-11(D)	7+226,77	1	C
NC-8(D)	8+117,74	NC	A	NC-11(S)	7+229,77	NC	B
NL-8(S)	8+120,74	1	A	NC-11(D)	7+229,77	NC	B
NL-8(D)	8+120,74	1	A	NL-12(S)	7+232,77	1	C
NC-9(S)	8+123,74	NC	A	NL-12(D)	7+232,77	1	C
NC-9(D)	8+123,74	NC	A	NC-12(S)	7+235,77	NC	B
NL-9(S)	8+126,74	1	A	NC-12(D)	7+235,77	NC	B
NL-9(D)	8+126,74	1	A	NL-13(S)	7+238,77	1	C
NC-10(S)	8+129,74	NC	A	NL-13(D)	7+238,77	1	C
NC-10(D)	8+129,74	NC	A	NC-13(S)	7+241,77	NC	B
NL-10(S)	8+132,74	1	A	NC-13(D)	7+241,77	NC	B
NL-10(D)	8+132,74	1	A	NL-14(S)	7+244,77	1	C
NC-11(S)	8+135,74	NC	A	NL-14(D)	7+244,77	1	C
NC-11(D)	8+135,74	NC	A	NC-14(S)	7+247,77	NC	B
NL-11(S)	8+138,74	1	A	NC-14(D)	7+247,77	NC	B
NL-11(D)	8+138,74	1	A	NL-15(S)	7+250,77	1	C
NC-12(S)	8+141,74	NC	A	NL-15(D)	7+250,77	1	C
NC-12(D)	8+141,74	NC	A	NC-15(S)	7+253,77	NC	B
NL-12(S)	8+144,74	1	A	NC-15(D)	7+253,77	NC	B
NL-12(D)	8+144,74	1	A	NL-16(S)	7+256,77	1	C
NC-13(S)	8+147,74	NC	A	NL-16(D)	7+256,77	1	C
NC-13(D)	8+147,74	NC	A	NC-16(S)	7+259,77	NC	B
NL-13(S)	8+150,74	1	A	NC-16(D)	7+259,77	NC	B
NL-13(D)	8+150,74	1	A	NL-17(S)	7+262,77	1	C
NC-14(S)	8+153,74	NC	A	NL-17(D)	7+262,77	1	C
NC-14(D)	8+153,74	NC	A	NC-17(S)	7+265,77	NC	B
NL-14(S)	8+156,74	1	A	NC-17(D)	7+265,77	NC	B
NL-14(D)	8+156,74	1	A	NL-18(S)	7+268,77	1	C
NC-15(S)	8+159,74	NC	A	NL-18(D)	7+268,77	1	C
NC-15(D)	8+159,74	NC	A	NC-18(S)	7+271,77	NC	B
NL-15(S)	8+162,74	1	A	NC-18(D)	7+271,77	NC	B
NL-15(D)	8+162,74	1	A	NL-19(S)	7+274,77	1	C
NC-16(S)	8+165,74	NC	A	NL-19(D)	7+274,77	1	C
NC-16(D)	8+165,74	NC	A	NC-19(S)	7+277,77	NC	B
NL-16(S)	8+168,74	1	A	NC-19(D)	7+277,77	NC	B
NL-16(D)	8+168,74	1	A	NL-20(S)	7+280,77	1	C
NC-17(S)	8+171,74	NC	A	NL-20(D)	7+280,77	1	C
NC-17(D)	8+171,74	NC	A	NC-20(S)	7+283,77	NC	B
NL-17(S)	8+174,74	1	A	NC-20(D)	7+283,77	NC	B
NL-17(D)	8+174,74	1	A	NL-21(S)	7+286,77	1	C
NC-18(S)	8+177,74	NC	A	NL-21(D)	7+286,77	1	C
NC-18(D)	8+177,74	NC	A	NC-21(S)	7+289,77	NC	B
NL-18(S)	8+180,74	1	A	NC-21(D)	7+289,77	NC	B
NL-18(D)	8+180,74	1	A	NL-22(S)	7+292,77	1	C
NC-19(S)	8+183,74	NC	A	NL-22(D)	7+292,77	1	C
NC-19(D)	8+183,74	NC	A	NC-22(S)	7+295,77	NC	B
NL-19(S)	8+186,74	1	A	NC-22(D)	7+295,77	NC	B
NL-19(D)	8+186,74	1	A	NL-23(S)	7+298,77	1	C
NC-20(S)	8+189,74	NC	A	NL-23(D)	7+298,77	1	C
NC-20(D)	8+189,74	NC	A	NC-23(S)	7+301,77	NC	B
NL-20(S)	8+192,74	1	A	NC-23(D)	7+301,77	NC	B
NL-20(D)	8+192,74	1	A	NL-24(S)	7+304,77	1	C
NC-21(S)	8+195,74	NC	A	NL-24(D)	7+304,77	1	C
NC-21(D)	8+195,74	NC	A	NC-24(S)	7+307,77	NC	B
NL-21(S)	8+198,74	1	A	NC-24(D)	7+307,77	NC	B
NL-21(D)	8+198,74	1	A	NL-25(S)	7+310,77	1	C
NC-22(S)	8+201,74	NC	A	NL-25(D)	7+310,77	1	C
NC-22(D)	8+201,74	NC	A	NC-25(S)	7+313,77	NC	B
NL-22(S)	8+204,74	1	A	NC-25(D)	7+313,77	NC	B
NL-22(D)	8+204,74	1	A	NL-26(S)	7+316,77	1	C
NC-23(S)	8+207,74	NC	A	NL-26(D)	7+316,77	1	C
NC-23(D)	8+207,74	NC	A	NC-26(S)	7+319,77	NC	B
NL-23(S)	8+210,74	1	A	NC-26(D)	7+319,77	NC	B
NL-23(D)	8+210,74	1	A	NL-27(S)	7+322,77	1	C
NC-24(S)	8+213,74	NC	A	NL-27(D)	7+322,77	1	C
NC-24(D)	8+213,74	NC	A	NC-27(S)	7+325,77	NC	B
NL-24(S)	8+216,74	1	A	NC-27(D)	7+325,77	NC	B
NL-24(D)	8+216,74	1	A	NL-28(S)	7+328,77	1	C
NC-25(S)	8+219,74	NC	A	NL-28(D)	7+328,77	1	C
NC-25(D)	8+219,74	NC	A	NC-28(S)	7+331,77	NC	B
NL-25(S)	8+222,74	1	A	NC-28(D)	7+331,77	NC	B
NL-25(D)	8+222,74	1	A	NL-29(S)	7+334,77	1	C
NC-26(S)	8+225,74	NC	A	NL-29(D)	7+334,77	1	C
NC-26(D)	8+225,74	NC	A	NC-29(S)	7+337,77	NC	B
NL-26(S)	8+228,74	1	A	NC-29(D)	7+337,77	NC	B
NL-26(D)	8+228,74	1	A	NL-30(S)	7+340,77	1	C
NC-27(S)	8+231,74	NC	A	NL-30(D)	7+340,77	1	C
NC-27(D)	8+231,74	NC	A	NC-30(S)	7+343,77	NC	B
NL-27(S)	8+234,74	1	A	NC-30(D)	7+343,77	NC	B
NL-27(D)	8+234,74	1	A	NL-31(S)	7+346,77	1	C
NC-28(S)	8+237,74	NC	A	NL-31(D)	7+346,77	1	C
NC-28(D)	8+237,74	NC	A	NC-31(S)	7+349,77	NC	B
NL-28(S)	8+240,74	1	A	NC-31(D)	7+349,77	NC	B
NL-28(D)	8+240,74	1	A	NL-32(S)	7+352,77	1	C
NC-29(S)	8+243,74	NC	A	NL-32(D)	7+352,77	1	C
NC-29(D)	8+243,74	NC	A	NC-32(S)	7+355,77	NC	B
NL-29(S)	8+246,74	1	A	NC-32(D)	7+355,77	NC	B
NL-29(D)	8+246,74	1	A	NL-33(S)	7+358,77	1	C
NC-30(S)	8+249,74	NC	A	NL-33(D)	7+358,77	1	C
NC-30(D)	8+249,74	NC	A	NC-33(S)	7+361,77	NC	B
NL-30(S)	8+252,74	1	A	NC-33(D)	7+361,77	NC	B
NL-30(D)	8+252,74	1	A	NL-34(S)	7+364,77	1	C
NC-31(S)	8+255,74	NC	A	NL-34(D)	7+364,77	1	C
NC-31(D)	8+255,74	NC	A	NC-34(S)	7+367,77	NC	B
NL-31(S)	8+258,74	1	A	NC-34(D)	7+367,77	NC	B
NL-31(D)	8+258,74	1	A	NL-35(S)	7+370,77	1	C
NC-32(S)	8+261,74	NC	A	NL-35(D)	7+370,77	1	C
NC-32(D)	8+261,74	NC	A	NC-35(S)	7+373,77	NC	B
NL-32(S)	8+264,74	1	A	NC-35(D)	7+373,77	NC	B
NL-32(D)	8+264,74	1	A	NL-36(S)	7+376,77	1	C
NC-33(S)	8+267,74	NC	A	NL-36(D)	7+376,77	1	C
NC-33(D)	8+267,74	NC	A	NC-36(S)	7+379,77	NC	B
NL-33(S)	8+270,74	1	A	NC-36(D)	7+379,77	NC	B
NL-33(D)	8+270,74	1	A	NL-37(S)	7+382,77	1	C
NC-34(S)	8+273,74	NC	A	NL-37(D)	7+382,77	1	C
NC-34(D)	8+273,74	NC	A	NC-37(S)	7+385,77	NC	B
NL-34(S)	8+276,74	1	A	NC-37(D)	7+385,77	NC	B
NL-34(D)	8+276,74	1	A	NL-38(S)	7+388,77	1	C
NC-35(S)	8+279,74	NC	A	NL-38(D)	7+388,77	1	C
NC-35(D)	8+279,74	NC	A	NC-38(S)	7+391,77	NC	B
NL-35(S)	8+282,74	1	A	NC-38(D)	7+391,77	NC	B
NL-35(D)	8+282,74	1	A	NL-39(S)	7+394,77	1	C
NC-36(S)	8+285,74	NC	A	NL-39(D)	7+394,77	1	C
NC-36(D)	8+285,74	NC	A	NC-39(S)	7+397,77	NC	B
NL-36(S)	8+288,74	1	A	NC-39(D)	7+397,77	NC	B
NL-36(D)	8+288,74	1	A	NL-40(S)	7+400,77	1	C
NC-37(S)	8+291,74	NC	A	NL-40(D)	7+400,77	1	C
NC-37(D)	8+291,74	NC	A	NC-40(S)	7+403,77	NC	B
NL-37(S)	8+294,74	1	A	NC-40(D)	7+403,77	NC	B
NL-37(D)	8+294,74	1	A	NL-41(S)	7+406,77	1	C
NC-38(S)	8+297,74	NC	A	NL-41(D)	7+406,77	1	C
NC-38(D)	8+297,74	NC	A	NC-41(S)	7+409,77	NC	B
NL-38(S)	8+300,74	1	A	NC-41(D)	7+409,77	NC	B
NL-38(D)	8+300,74	1	A	NL-42(S)	7+412,77	1	C
NC-39(S)	8+303,74	NC	A	NL-42(D)	7+412,77	1	C
NC-39(D)	8+303,74	NC	A	NC-42(S)	7+415,77	NC	B
NL-39(S)	8+306,74	1	A	NC-42(D)	7+415,77	NC	B
NL-39(D)	8+306,74	1	A	NL-43(S)	7+418,77	1	C
NC-40(S)	8+309,74	NC	A	NL-43(D)	7+418,77	1	C
NC-40(D)	8+309,74	NC	A	NC-43(S)	7+421,77	NC	B
NL-40(S)	8+312,74	1	A	NC-43(D)	7+421,77	NC	B
NL-40(D)	8+312,74	1	A	NL-44(S)	7+424,77	1	C
NC-41(S)	8+315,74	NC	A	NL-44(D)	7+424,77	1	C
NC-41(D)	8+315,74	NC	A	NC-44(S)	7+427,77	NC	B
NL-41(S)	8+318,74	1	A	NC-44(D)	7+427,77	NC	B
NL-41(D)	8+318,74	1	A	NL-45(S)	7+430,77	1	C
NC-42(S)	8+321,74	NC	A	NL-45(D)	7+430,77	1	C
NC-42(D)	8+321,74	NC	A	NC-45(S)	7+433,77	NC	B
NL-42(S)	8+324,74	1	A	NC-45(D)	7+433,77	NC	B
NL-42(D)	8+324,74	1	A	NL-46(S)	7+436,77	1	C
NC-43(S)	8+327,74	NC	A	NL-46(D)	7+436,77	1	C
NC-43(D)	8+327,74	NC	A	NC-46(S)	7+439,77	NC	B
NL-43(S)	8+330,74	1	A	NC-46(D)	7+439,77	NC	B
NL-43(D)	8+330,74	1	A	NL-47(S)	7+442,77	1	C
NC-44(S)	8+333,74	NC	A	NL-47(D)	7+442,77	1	C
NC-44(D)	8+333,74	NC	A	NC-47(S)	7+445,77	NC	B
NL-44(S)	8+336,74	1	A	NC-47(D)	7+445,77	NC	B
NL-44(D)	8+336,74	1	A	NL-48(S)	7+448,77	1	C
NC-45(S)	8+339,74	NC	A	NL-48(D)	7+448,77	1	C
NC-45(D)	8+339,74	NC	A	NC-48(S)	7+451,77	NC	B
NL-45(S)	8+342,74	1	A	NC-48(D)	7+451,77	NC	B
NL-45(D)	8+342,74	1	A	NL-49(S)	7+454,77	1	C
NC-46(S)	8+345,74	NC	A	NL-49(D)	7+454,77	1	C
NC-46(D)	8+345,74	NC	A	NC-49(S)	7+457,77	NC	B
NL-46(S)	8+348,74	1	A	NC-49(D)	7+457,77	NC	B
NL-46(D)	8+348,74	1	A	NL-50(S)	7+460,77	1	C
NC-47(S)	8+351,74	NC	A	NL-50(D)	7+460,77	1	C
NC-47(D)	8+351,74	NC	A	NC-50(S)	7+463,77	NC	B
NL-47(S)	8+354,74	1	A	NC-50(D)	7+463,77	NC	B
NL-47(D)	8+354,74	1	A	NL-51(S)	7+466,77	1	C
NC-48(S)	8+357,74	NC	A	NL-51(D)	7+466,77	1	C
NC-48(D)	8+357,74	NC	A	NC-51(S)	7+469,77	NC	B
NL-48(S)	8+360,74	1	A	NC-51(D)	7+469,77	NC	B
NL-48(D)	8+360,74	1	A	NL-52(S)	7+472,77	1	C
NC-49(S)	8+363,74	NC	A	NL-52(D)	7+472,77	1	C
NC-49(D)	8+363,74	NC	A	NC-52(S)	7+475,77	NC	B
NL-49(S)	8+366,74	1	A	NC-52(D)	7+475,77	NC	B
NL-49(D)	8+366,74	1	A	NL-53(S)	7+478,77	1	C
NC-50(S)	8+369,74	NC	A	NL-53(D)	7+478,77	1	C
NC-50(D)	8+369,74	NC	A	NC-53(S)	7+481,77	NC	B
NL-50(S)	8+372,74	1	A	NC-53(D)	7+481,77	NC	B
NL-50(D)	8+372,74	1	A	NL-54(S)	7+484,77	1	C
NC-51(S)	8+375,74	NC	A	NL-54(D)	7+484,77	1	C
NC-51(D)	8+375,74	NC	A	NC-54(S)	7+487,77	NC	B
NL-51(S)	8+378,74	1	A	NC-54(D)	7+487,77	NC	B
NL-51(D)	8+378,74	1	A	NL-55(S)	7+490,77	1	C
NC-52(S)	8+381,74	NC	A	NL-55(D)	7+490,77	1	C
NC-52(D)	8+381,74	NC	A	NC-55(S)	7+493,77	NC	B
NL-52(S)	8+384,74	1	A	NC-55(D)	7+493,77	NC	B
NL-52(D)	8+384,74	1	A	NL-56(S)	7+496,77	1	C
NC-53(S)	8+387,74	NC	A	NL-56(D)	7+496,77	1	C
NC-53(D)	8+387,74	NC	A	NC-56(S)	7+499,77	NC	B
NL-53(S)	8+390,74	1	A	NC-56(D)	7+499,77	NC	B
NL-53(D)	8+390,74	1	A	NL-57(S)	7+502,77	1	C
NC-54(S)	8+393,74	NC	A	NL-57(D)	7+502,77	1	C
NC-54(D)	8+393,74	NC	A	NC-57(S)	7+505,77	NC	B
NL-54(S)	8+396,74	1	A	NC-57(D)	7+505,77	NC	B
NL-54(D)	8+396,74	1	A	NL-58(S)	7+508,77	1	C
NC-55(S)	8+399,74	NC	A	NL-58(D)	7+508,77	1	C
NC-55(D)	8+399,74	NC	A	NC-58(S)	7+511,77	NC	B
NL-55(S)	8+402,74	1	A	NC-58(D)	7+511,77	NC	B
NL-55(D)	8+402,74	1	A	NL-59(S)	7+514,77	1	C
NC-56(S)	8+405,74	NC	A	NL-59(D)	7+514,77	1	C
NC-56(D)	8+405,74	NC	A	NC-59(S)	7+517,77	NC	B
NL-56(S)	8+408,74	1	A	NC-59(D)	7+517,77	NC	B
NL-56(D)	8+408,74	1	A	NL-60(S)	7+520,77	1	C
NC-57(S)	8+411,74	NC	A	NL-60(D)	7+520,77	1	C
NC-57(D)	8+411,74	NC	A	NC-60(S)	7+523,77	NC	B
NL-57(S)	8+414,74	1	A	NC-60(D)	7+523,77	NC	B
NL-57(D)	8+414,74	1	A	NL-61(S)	7+526,77	1	C
NC-58(S)	8+417,74	NC	A	NL-61(D)	7+526,77	1	C
NC-58(D)	8+417,74	NC	A	NC-61(S)	7+529,77	NC	B
NL-58(S)	8+420,74	1	A	NC-61(D)	7+529,77	NC	B
NL-58(D)	8+420,74	1	A	NL-62(S)	7+532,77	1	C
NC-59(S)	8+423,74	NC	A	NL-62(D)	7+532,77	1	C
NC-59(D)	8+423,74	NC	A	NC-62(S)	7+535,77	NC	B
NL-59(S)	8+426,74	1	A	NC-62(D)	7+535,77	NC	B
NL-59(D)	8+426,74	1	A	NL-63(S)	7+538,77	1	C
NC-60(S)	8+429,74	NC	A	NL-63(D)	7+538,77	1	C
NC-60(D)	8+429,74	NC	A	NC-63(S)	7+541,77	NC	B
NL-60(S)	8+432,74	1	A	NC-63(D)	7+541,77	NC	B
NL-60(D)	8+432,74	1	A	NL-64(S)	7+544,77	1	C
NC-61(S)	8+435,74	NC	A	NL-64(D)	7+544,77	1	C
NC-61(D)	8+435,74	NC	A	NC-64(S)	7+547,77	NC	B
NL-61(S)	8+438,74	1	A	NC-64(D)	7+547,77	NC	B
NL-61(D)	8+438,74	1	A	NL-65(S)	7+550,77	1	C
NC-62(S)	8+441,74	NC	A	NL-65(D)	7+550,77	1	C
NC-62(D)	8+441,74	NC	A	NC-65(S)	7+553,77	NC	B
NL-62(S)	8+444,74	1	A	NC-65(D)	7+553,77	NC	B
NL-62(D)	8+444,74	1	A	NL-66(S)	7+556,77	1	C
NC-63(S)	8+447,74	NC	A	NL-66(D)	7+556,77	1	C
NC-63(D)	8+447,74	NC	A	NC-66(S)	7+559,77	NC	B
NL-63(S)	8+450,74	1	A	NC-66(D)	7+559,77	NC	B
NL-63(D)	8+450,74	1	A	NL-67(S)	7+562,77	1	C
NC-64(S)	8+453,74	NC	A	NL-67(D)	7+562,77	1	C
NC-64(D)	8+453,74	NC	A	NC-67(S)	7+565,77	NC	B
NL-64(S)	8+456,74	1	A	NC-67(D)	7+565,77	NC	B
NL-64(D)	8+456,74	1	A	NL-68(S)	7+568,77	1	C
NC-65(S)	8+459,74	NC	A	NL-68(D)	7+568,77	1	C
NC-65(D)	8+459,74	NC	A	NC-68(S)	7+571,77	NC	B
NL-65(S)	8+462,74	1	A	NC-68(D)	7+571,77	NC	B
NL-65(D)	8+462,74	1	A	NL-69(S)	7+574,77	1	C
NC-66(S)	8+465,74	NC	A	NL-69(D)	7+574,77	1	C
NC-66(D)	8+465,74	NC	A	NC-69(S)	7+577,77	NC	B
NL-66(S)	8+468,74	1	A	NC-69(D)	7+577,77	NC	B
NL-66(D)	8+468,74	1	A	NL-70(S)	7+580,77	1	C
NC-67(S)	8+471,74	NC	A	NL-70(D)	7+580,77	1	C
NC-67(D)	8+471,74	NC	A	NC-70(S)	7+583,77	NC	B
NL-67(S)	8+474,74	1	A	NC-70(D)	7+583,77	NC	B
NL-67(D)	8+474,74	1	A	NL-71(S)	7+586,77	1	C
NC-68(S)	8+477,74	NC	A	NL-71(D)	7+586,77	1	C
NC-68(D)	8+477,74	NC	A	NC-71(S)	7+589,77	NC	B
NL-68(S)	8+480,74	1	A	NC-71(D)	7+589,77	NC	B
NL-68(D)	8+480,74	1	A	NL-72(S)	7+592,77	1	C
NC-69(S)	8+483,74	NC	A	NL-72(D)	7+592,77	1	C
NC-69(D)	8+483,74	NC	A	NC-72(S)	7+595,77	NC	B
NL-69(S)	8+486,74	1	A	NC-72(D)	7+595,77	NC	B
NL-69(D)	8+486,74	1	A	NL-73(S)	7+598,77	1	C
NC-70(S)	8+489,74	NC	A	NL-73(D)	7+598,77	1	C
NC-70(D)	8+489,74	NC	A	NC-73(S)	7+601,77	NC	B
NL-70(S)	8+492,74	1	A	NC-73(D)	7+601,77	NC	B
NL-70(D)	8+492,74	1	A	NL-74(S)	7+604,77	1	C
NC-71(S)	8+495,74	NC	A	NL-74(D)	7+604,77	1	C
NC-71(D)	8+495,74	NC	A	NC-74(S)	7+607,77	NC	B
NL-71(S)	8+498,74	1	A	NC-74(D)	7+607,77	NC	B
NL-71(D)	8+498,74	1	A	NL-75(S)	7+610,77	1	C
NC-72(S)	8+501,74	NC	A	NL-75(D)	7+610,77	1	C
NC-72(D)	8+501,74	NC	A	NC-75(S)	7+613,77	NC	B
NL-72(S)	8+504,74	1	A	NC-75(D)	7+613,77	NC	B
NL-72(D)	8+504,74	1	A	NL-76(S)	7+616,77	1	C
NC-73(S)	8+507,74	NC	A	NL-76(D)	7+616,77	1	C
NC-73(D)	8+507,74	NC	A	NC-76(S)	7+619,77	NC	B
NL-73(S)	8+510,74	1	A	NC-76(D)	7+619,77	NC	B
NL-73(D)	8+510,74	1	A	NL-77(S)	7+622,77	1	C
NC-74(S)	8+513,74	NC	A	NL-77(D)	7+622,77	1	C
NC-74(D)	8+513,74	NC	A	NC-77(S)	7+625,77	NC	B
NL-74(S)	8+516,74	1	A	NC-77(D)	7+625,77	NC	B
NL-74(D)	8+516,74	1	A	NL-78(S)	7+628,77	1	C
NC-75(S)	8+519,74	NC	A	NL-78(D)	7+628,77	1	C
NC-75(D)	8+519,74	NC	A	NC-78(S)	7+631,77	NC	B
NL-75(S)	8+522,74	1	A	NC-78(D)	7+631,77	NC	B
NL-75(D)	8+522,74	1	A	NL-79(S)	7+634,77	1	C
NC-76(S)	8+525,74	NC	A	NL-79(D)	7+634,77	1	C
NC-76(D)	8+525,74	NC	A	NC-79(S)	7+637,77	NC	B
NL-76(S)	8+528,74	1	A	NC-79(D)	7+637,77	NC	B
NL-76(D)	8+528,74	1	A	NL-80(S)	7+640,77	1	C
NC-77(S)	8+531,74	NC	A	NL-80(D)	7+640,77	1	C
NC-77(D)	8+531,74	NC	A	NC-80(S)	7+643,77	NC	B
NL-77(S)	8+534,74	1	A	NC-80(D)	7+643,77	NC	B
NL-77(D)	8+534,74	1	A	NL-81(S)	7+646,77	1	C
NC-78(S)	8+537,74	NC	A	NL-81(D)	7+646,77	1	C
NC-78(D)	8+537,74	NC	A	NC-81(S)	7+649,77	NC	B
NL-78(S)	8+540,74	1	A	NC-81(D)	7+649,77	NC	B
NL-78(D)	8+540,74	1	A	NL-82(S)	7+652,77	1	C
NC-79(S)	8+543,74	NC	A	NL-82(D)	7+652,77	1	C
NC-79(D)	8+543,74	NC	A	NC-82(S)	7+655,77	NC	B
NL-79(S)	8+546,74	1	A	NC-82(D)	7+655,77	NC	B
NL-79(D)	8+546,74	1	A	NL-83(S)	7+658,77	1	C
NC-80(S)	8+549,74	NC	A	NL-83(D)	7+658,77	1	C
NC-80(D)	8+549,74	NC	A	NC-83(S)	7+661,77	NC	B
NL-80(S)	8+552,74	1	A	NC-83(D)	7+661,77	NC	B
NL-80(D)	8+552,74	1	A	NL-84(S)	7+664,77	1	C
NC-81(S)	8+555,74	NC	A	NL-84(D)	7+664,77	1	C
NC-81(D)	8+555,74	NC	A	NC-84(S)	7+667,77	NC	B
NL-81(S)	8+558,74	1	A	NC-84(D)	7+667,77	NC	B
NL-81(D)	8+558,74	1	A	NL-85(S)	7+670,77	1	C
NC-82(S)	8+561,74	NC	A	NL-85(D)	7+670,77	1	C
NC-82(D)	8+561,74	NC	A	NC-85(S)	7+673,77	NC	B
NL-82(S)	8+564,74	1	A	NC-85(D)	7+673,77	NC	B
NL-82(D)	8+564,74	1	A	NL-86(S)	7+676,77	1	C
NC-83(S)	8+567,74	NC	A	NL-86(D)	7+676,77	1	C
NC-83(D)	8+567,74	NC	A	NC-86(S)	7+679,77	NC	B
NL-83(S)	8+570,74	1	A	NC-86(D)	7+679,77	NC	B
NL-83(D)	8+570,74	1	A	NL-87(S)	7+682,77	1	C
NC-84(S)	8+573,74	NC	A	NL-87(D)	7+682,77	1	C
NC-84(D)	8+573,74	NC	A	NC-87(S)	7+685,77	NC	B
NL-84(S)	8+576,74	1	A	NC-87(D)	7+685,77	NC	B
NL-84(D)	8+576,74	1	A	NL-88(S)	7+688,77