COMMITTENTE:



ALTA SORVEGLIANZA:



SCALA

GENERAL CONTRACTOR:



INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

LINEA AV/AC TORINO – VENEZIA Tratta VERONA – PADOVA

Lotto funzionale Verona – Bivio Vicenza

PROGETTO ESECUTIVO

IV - CAVALCAFERROVIA

IV04 - CAVALCAFERROVIA AL km 13+241,14

Consorzio

GENERALE

IL PROGETTISTA INTEGRATORE

RELAZIONE CONFRONTO PD/PE

GENERAL CONTRACTOR

| Data; | de Venezia n. 4289 Luglio 2021 | to the | Due Carmon Cultive Glio 2021 TIPO D | | a/disciplina | PROGR. | REV. | FOGLIO |
|--------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|-------------|------------------------|
| IN | 1 7 1 2 | E I 2 | R | 0 1 1 | 0 4 0 0 | 0 0 | 2 A | D |
| | | | | | | | TO CONSOR | ZIO IRICAV DUE |
| | | | | | | rma | | Data |
| Proge | Consettazione: | sorzio IricA | V Due | | Luca R | ANDOLFI | | |
| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | IL PROGETTISTA |
| | | Coding | | C.Pinti | | P.Luciani | | Giuseppelabrizio Coppa |
| A | EMISSIONE | Lei | 25/07/21 | Car W | 25/07/21 Succession : | | 25/07/21 | O DEDNE |
| | | | | | | | - | 1025/07/24 dd |
| CIG. 8 | 3377957CD1 | Cl | JP: J41 | E9100000 | 10009 | File | : IN1712EI | 2ROIV0400002A |
| | | | · • · · · | _, , , , , , , , , | | | d. origine: | |
| - *** | Progetto cof | | | | | | - U | |

DIRETTORE LAVORI

GENERAL CONTRACTOR





 Progetto
 Lotto
 Codifica

 IN17
 12
 El2ROIV0400002
 A

Sommario

| 1 | PREMESS | A | . 3 |
|-----|-------------|---|-----|
| 2 | DESCRIZ | IONE DELLE MODIFICHE | 3 |
| 2.1 | Progettaz | zione geotecnica | . 3 |
| 2.2 | Progettaz | zione stradale | . 4 |
| | 2.2.1 | Tracciamento altimetrico | . 4 |
| | 2.2.1 | Franco altimetrico | . 5 |
| | 2.2.1 | Barriere di sicurezza bordo ponte | . 5 |
| | 2.2.1 | Rete di protezione | . 6 |
| | 2.2.2 | Strato di supercompattato | . 6 |
| | 2.2.3 | Progettazione viabilità vicinali | . 7 |
| | 2.2.4 | Deviazione provvisoria | . 7 |
| 2.3 | Progettaz | zione strutturale | . 7 |
| | 2.3.1 | Cavalcaferrovia IV04 | . 7 |
| | 2.3.2 | Carpenteria metallica | . 9 |
| | 2.3.1 | Nuovo muro di sostegno e di sottoscarpa | 10 |
| 2.4 | Progettaz | zione idraulica | 10 |
| | 2.4.1 | Dimensionamento fossi di guardia | 10 |
| | 2.4.2 | Nuovi tombini idraulici | 10 |
| 3 | ANALISI I | MIGLIORIE | 10 |
| 3.1 | Maggior | e sicurezza dell'infrastruttura | 11 |
| 3.2 | Riduzione | e tempi di montaggio | 11 |
| 3.3 | Ispezione | e e manutenzione | 11 |
| 4 | VARIAZIO | ONI AL PROGETTO ESECUTIVO | 11 |
| 4.1 | Modifica | per recepimento prescrizioni su PD | 11 |
| 4.2 | | ento richieste Comune | |
| 5 | ALLEGAT | 1 | 12 |
| 5.1 | Istruttoric | ITF del PD INOD-RV-000000563 | 12 |
| 5.2 | Istruttoric | ITF del PD INOD-RV-000000373 | 20 |

| GENERAL CONTRACTOR Consorzio IricAV Due | | SORVEGLIA TAL | FERR | |
|--|----------|------------------|----------------|---|
| | Progetto | Lotto | Codifica | |
| | IN17 | 12 | EI2ROIV0400002 | А |

1 PREMESSA

La presente relazione attesta la sostanziale rispondenza al progetto Definitivo ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso (istruttorie Italferr allegate all'A.I.). In particolare in attuazione a quanto prescritto nelle istruttorie di PD:

- NOD-RV-0000000563
- NOD-RV-000000373

gli elaborati di PD hanno subito le seguenti principali modifiche:

- Riprogettazione plano-altimetrica dell'asse stradale
- Allargamento della sezione sull'opera di 45cm per lato, per un totale di 90cm.

2 DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE

Nello sviluppo del Progetto Esecutivo, oltre ai normali studi ed approfondimenti delle problematiche dell'opera e la miglior definizione di alcuni dettagli e particolari costruttivi, tipici di tale processo, sono state apportate alcune variazioni e/o affinamenti rispetto al Progetto Definitivo descritte nei paragrafi seguenti.

2.1 Progettazione geotecnica

In fase di redazione del PE sono state effettuate indagini integrative come da prospetto allegato:

| Progressiva (km ≈) | Sondaggio o prova CPTU (Denomin.) | Campagna d'indagine (anno) | Quota di Bocca foro (m <u>s.l.m.m</u> .) | Lunghezza sondaggio/CPTU (m) | Piezometro installato C=Casagrande TA=Tubo Aperto |
|-----------------------|---|----------------------------------|--|------------------------------------|---|
| 13+132 | BH-PZ-PE-28 | 2020/2021 | 26.078 | 45.00 | TA |
| 13+190 | CPTU31 | 2014/2015 | 25.90 | 5.00 | - |
| 13+285 | CPTU-PE-08 | 2020/2021 | 25.73 | 5.00 | - |
| 13+287 | BH-PE-29 | 2020/2021 | 25.89 | 45.00 | - |

Tabella 1: Elenco delle indagini geotecniche di riferimento per l'opera in esame

Il profilo geotecnico di riferimento dell'opera è stato aggiornato coerentemente con le nuove risultanze.

Per garantire i requisiti prestazionali dei rilevati stradali sono state previste in prossimità della Spalla A e della Spalla B delle inclusioni rigide non armate.

Le inclusioni saranno costituite da elementi colonnari Φ600 in calcestruzzo C25/30, avranno una lunghezza generalmente di 2-3 m ed un interasse di 2.6 m nelle direzioni trasversale e longitudinale alla strada.

| GENERAL CONTRACTOR Consorzio IricAV Due | | SORVEGLIA TAL | FERR | |
|--|----------|------------------|----------------|---|
| | Progetto | Lotto | Codifica | |
| | IN17 | 12 | EI2ROIV0400002 | А |




Figura 1: Inclusioni rigide

Gli interventi saranno realizzati nei rilevati di approccio delle due spalle. Per la spalla A con un'estensione di 75m, per la spalla B con un'estensione di 75m.

2.2 Progettazione stradale

2.2.1 Tracciamento altimetrico

Come già fatto dal punto vista planimetrico, e in accordo con i p.ti C.3 e D.4 dell'istruttoria INOD-RV-000000564, sono state redatte le verifiche degli elementi geometrici di tracciamento altimetrico della viabilità principale di progetto.

In particolare, effettuando tale analisi sulla livelletta dell'asse principale del Progetto Definitivo, essa ha evidenziato l'insufficienza dei raggi altimetrici, tenuto conto della velocità di progetto di 70 km/h, come riportato nella seguente tabella.

| Tipo Racc | P. In | P. Out | P. Media | R | Prog In | Prog out | V Max | Delta P. | Dist Arr | Verso Marcia | R Ottico |
|-----------|-------|--------|----------|------|---------|----------|-------|----------|----------|--------------|----------|
| Concavo | -7 | 0.31 | -3.346 | 1200 | 100 | 187.7 | 70 | 7.307 | 93.98 | Inverso | 2063.4 |
| Convesso | 0.1 | -7 | -3.45 | 1200 | 280.3 | 365.5 | 70 | 7.1 | 94.13 | Inverso | 2377.7 |
| Convesso | -0 | -7 | -3.55 | 1200 | 390.9 | 473.7 | 70 | 6.9 | 94.28 | Diretto | 2385.3 |
| Convesso | -7 | -0.19 | -3.597 | 1200 | 569.4 | 651 | 70 | 6.806 | 94.35 | Diretto | 2388.9 |

Nella redazione del Progetto Esecutivo sono quindi stati aumentati dei raccordi altimetrici.

| Tipo Racc | P. In | P. Out | P. Media | R | Prog In | Prog out | V Max | Delta P. | Dist Arr | Verso Marcia | R Ottico |
|-----------|--------|--------|----------|-------|---------|----------|-------|----------|----------|--------------|----------|
| Concavo | -6.874 | 0.091 | -3.392 | -2075 | 45.834 | 190.022 | 70 | 6.965 | 94.045 | Inverso | 2065.202 |
| Convesso | 6.874 | -6.934 | -0.03 | 2148 | 222.252 | 518.16 | 70 | 13.809 | 89.469 | Diretto | 2147.973 |
| Concavo | -6.934 | -0.122 | -3.528 | -2075 | 552.015 | 693.037 | 70 | 6.813 | 94.249 | Diretto | 2070.729 |

| GENERAL CONTRACTOR Consorzio IricAV Due | | SORVEGLIA TAL | FERR | |
|--|----------|------------------|----------------|---|
| | Progetto | Lotto | Codifica | |
| | IN17 | 12 | EI2ROIV0400002 | А |

2.2.1 Franco altimetrico

Contrariamente a quanto evidenziato nel p.to C.5 dell'istruttoria INOD-RV-000000563, il franco altimetrico garantito sulla linea ferroviaria non è stato ridotto rispetto al PD. Tale scelta è stata dettata dalla necessità di geometrizzare la viabilità di progetto con una velocità che desse continuità a quella della viabilità esistente pari a 70 km/h. A tal fine sono stati introdotti dei raggi altimetrici maggior, che non hanno reso possibile quindi ridurre il franco altimetrico dell'opera sulla ferrovia.

2.2.1 Barriere di sicurezza bordo ponte

Nel PD, lungo l'opera di scavalco della Linea AV, era prevista l'installazione di barriere di sicurezza Bordo Ponte classe H4 W5 (WN≤1.7 m). Tale scelta, tuttavia, non risultava compatibile né con lo spazio di 1.50 m disponibile a tergo delle barriere sull'impalcato, né con la presenza delle reti antigetto.




Figura 2: Sezione trasversale PD

In accordo con il p.to D.7 dell'istruttoria INOD-RV-000000563, nel Progetto Esecutivo le barriere sono state modificate e previste pari a delle Bordo Ponte classe H4 W3 (WN≤1.0 m); l'impalcato è stato inoltre allargato di 90 cm portando la larghezza sull'opera da 14.10 m a 15.0 m.

| GENERAL CONTRACTOR Consorzio IricAV Due | | SORVEGLIA TALI FERROVIE DELLO S | FERR | |
|--|----------|---------------------------------------|----------------|---|
| | Progetto | Lotto | Codifica | |
| | IN17 | 12 | EI2ROIV0400002 | А |




Figura 3: Sezione trasversale PE


2.2.1 Rete di protezione

La modifica progettuale descritta nel punto precedente, in merito all'allargamento dell'impalcato, si è resa necessaria anche per evitare l'interazione fra il guard-rail e la rete di protezione antigetto situata a tergo.

Nel p.to D.8 dell'istruttoria INOD-RV-000000563, veniva infatti evidenziata l'interferenza fra quest'ultima ed il sistema barriere-veicolo. L'adeguamento della larghezza dell'impalcato ha quindi risolto questa incongruenza.

2.2.2 Strato di supercompattato

In accordo con il p.to C.7 dell'istruttoria INOD-RV-000000563, la superficie costituente il piano di posa della sovrastruttura stradale in rilevato è stata realizzata mediante la formazione di uno strato fortemente compattato di spessore pari a 30 cm.



| GENERAL CONTRACTOR Consorzio IricAV Due | | SORVEGLIA TAL FERROVIE DELLO S | FERR | |
|--|----------|--------------------------------------|----------------|---|
| | Progetto | Lotto | Codifica | |
| | IN17 | 12 | EI2ROIV0400002 | А |

2.2.3 Progettazione viabilità vicinali

Rispetto a quanto previsto nel PD, la viabilità vicinali situate in adiacenza al rilevato dell'asse principale, sono state ri-geometrizzate in modo tale da costituire un'effettiva ricucitura delle viabilità esistenti.

La loro progettazione inoltre, come richiesto nel punto D.54 e D.58 dell'istruttoria INOD-RV-000000563, è stata condotta considerando l'affiancamento con i fossi di guardia situati al piede del rilevato della viabilità principale.

2.2.4 Deviazione provvisoria

Anche in risposta a quanto evidenziato nel punto D.23 dell'istruttoria INOD-RV-000000563, la deviazione provvisoria è stata posizionata sul lato opposto (ossia quello nord) della Strada Porcilana rispetto a quanto previsto nel PD: la scelta è stata dettata dal fatto che in questo modo essa risultava meno vincolata dalla presenza delle abitazioni esistenti, riuscendo così a ridurre l'impatto in termini di espropri. Nella fase provvisoria, inoltre, è stato prevista anche la deviazione dei canali esistenti che scorrono su entrambi i lati del rilevato stradale.

2.3 Progettazione strutturale

2.3.1 Cavalcaferrovia IV04

Per velocizzare i tempi di esecuzione dell'opera d'arte sono state effettuate delle ottimizzazioni sul numero di travi in carpenteria metallica e sulla tipologia delle pile, con conseguente ottimizzazione del numero di pali per ogni plinto delle fondazioni, che passano da 9 pali ad 8 pali.

Le sottostrutture presenti nel PD presentavano un fusto circolare di diametro 3.00m ed un pulvino in sommità di dimensioni 11.6x.3.0x1.5m.

| GENERAL CONTRACTOR Consorzio IricAV Due | | SORVEGLIA TAL | FERR | |
|--|----------|------------------|----------------|---|
| | Progetto | Lotto | Codifica | |
| | IN17 | 12 | EI2ROIV0400002 | А |




Figura 4: Carpenteria pila PD

La soluzione presente nel PD costringe, all'atto dell'esecuzione della carpenteria, di interrompere il getto delle pile e prevedere la casseratura del pulvino in testa.

La soluzione proposta nel PE semplifica le lavorazioni in cantiere realizzando tutte le pile del lotto in oggetto con un fusto costante, di altezza variabile in funzione dell'altezza della pila ed un ingrosso in sommità costante per tutte le pile.

| GENERAL CONTRACTOR Consorzio IricAV Due | | SORVEGLIA TAL | FERR | |
|--|----------|------------------|----------------|---|
| | Progetto | Lotto | Codifica | |
| | IN17 | 12 | EI2ROIV0400002 | А |




Figura 5: Carpenteria pila PE

Inoltre, poiché l'impalcato è isolato sismicamente, le analisi preliminari sul PD hanno portato ad evidenziare come le sotto fondazioni delle pile fossero più sollecitate per l'inerzia della pila in elevazione che per il "peso simico" dell'impalcato.

2.3.2 Carpenteria metallica

La sezione in carpenteria metallica è stata ottimizzata migliorata in funzione della larghezza della pavimentazione stradale superiore.

Nel caso in esame la soluzione del PD a 4 travi non trova giustificazioni statiche per una larghezza di impalcato di 15.0m.

| GENERAL CONTRACTOR Consorzio IricAV Due | | SORVEGLIA TAL | FERR | |
|--|----------|------------------|----------------|---|
| | Progetto | Lotto | Codifica | |
| | IN17 | 12 | EI2ROIV0400002 | А |




Figura 6: Sezione impalcato PE

2.3.1 Nuovo muro di sostegno e di sottoscarpa

Il Progetto Esecutivo ha previsto l'inserimento di due nuovi muri all'interno della presente WBS:

- Un nuovo muro di sottoscarpa in sinistra, fra la pk 0+466.95 e la pk 0+531.77, che consentisse il contenimento del rilevato stradale al fine di una corretta deviazione del canale esistente;
- Un nuovo muro di sostegno in destra, fra la pk 0+590 e la pk 0+674.68, che consente di limitare l'ingombro della strada principale, la cui livelletta in quel tratto risulta ancora in fase di abbassamento in uscita dal cavalcaferrovia, consentendo così di preservare lo spazio per prevedere l'innesto della viabilità vicinale sud e della deviazione del canale esistente dallo stesso lato.

2.4 Progettazione idraulica

2.4.1 Dimensionamento fossi di guardia

In accordo con quanto evidenziato nel p.to C.4 dell'istruttoria, i fossi di guardia previsti in affiancamento al rilevato dell'asse principale sono stati modificati, aumentandone la dimensione in modo da rispondere correttamente ai requisiti di invarianza idraulica e da dare continuità a quelli esistenti.

2.4.2 Nuovi tombini idraulici

In accordo con quanto evidenziato nel p.to D.14 dell'istruttoria, il progetto Esecutiva ha previsto la progettazione di due nuovi tombini scatolari (entrambi di dimensione 3.00x2.00) che dessero continuità ai fossi esistenti, ai tombini corrispondenti già previsti sotto il rilevato ferroviario, consentendo così anche il giusto attraversamento della viabilità vicinale nord.

3 ANALISI MIGLIORIE

Di seguito vengono elencate le principali migliorie apportate dal Progetto Esecutivo rispetto a quanto non fosse invece previsto nel Definitivo.

| GENERAL CONTRACTOR Consorzio IricAV Due | | SORVEGLIA TAL | FERR | |
|--|----------|------------------|----------------|---|
| | Progetto | Lotto | Codifica | |
| | IN17 | 12 | EI2ROIV0400002 | А |

3.1 Maggiore sicurezza dell'infrastruttura

L'allineamento del tracciato plano-altimetrico a quanto prescritto dalla normativa vigente, in aggiunta all'adeguamento dei dispositivi di ritenuta ai fini di un loro corretto funzionamento, sono modifiche ognuna delle quali ha contribuito a rendere la circolazione sull'infrastruttura stradale più sicura per tutti i veicoli che vi transiteranno.

3.2 Riduzione tempi di montaggio

La nuova ridistribuzione delle travi comporta anche un numero inferiori di elementi e dunque una riduzione dei tempi di montaggio.

3.3 Ispezione e manutenzione

La soluzione progettuale adottata nel PE offre maggiori vantaggi dal punto di vista dell'ispezione e della manutenzione degli elementi:

- Numero inferiore di elementi principali e secondari da verificare, senza ovviamente riduzione delle prestazioni;
- Aggiunta di passerelle di ispezioni nello spazio tra le travi, almeno per la campata di scavalco e le due adiacenti, mancanti a PD;
- Spazio maggiore tra le travi principali, con maggiore agio per le operazioni di controllo e intervento:
- Semplificazione del sistema di raccolta dell'acqua, con l'accorciamento del percorso fino al collettore, eliminando le tubazioni inclinate nel cordolo punto critico per possibili perdite.

4 VARIAZIONI AL PROGETTO ESECUTIVO

4.1 Modifica per recepimento prescrizioni su PD

Si rimanda a quanto descritto in precedenza

4.2 Recepimento richieste Comune

All'atto di esecuzione del presente progetto esecutivo non sono sopraggiunte richieste da parte delle diverse Amministrazioni interessate.



5 ALLEGATI

5.1 Istruttoria ITF del PD INOD-RV-000000563



IN0D00D11ISIV0400001B

RAPPORTO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

LINEA: AV - AC Verona - Padova

PROGETTO: Tratta Verona - Vicenza

LOTTO FUNZIONALE: Verona - Bivio Vicenza

IN0D-RV-0000000563

U.O.: INFRASTRUTTURE CENTRO

ANGELO 06.08 .2020 20:03:13 UTC

FLORES

Linea AV-AC Verona - Padova - Tratta Verona - Vicenza

Lotto funzionale Verona - Bivio Vicenza PROGETTO DEFINITIVO per A.I.

PROGETTO/COMMESSA: IN09.1K01

GUIDO FRATINI ASTALDI S.P.A. 05.08.2020 10:16:28 UTC

GENERAL CONTRACTOR:

IRICAV due

A. ELABORATI VERIFICATI

Gli elaborati verificati sono presenti in PDM nella cartella: IN0D.0.0.D.IV.04

Gli elaborati sono stati inviati dal General Contractor con TRANSMITTAL INOD-T-0000001019 emesso in data 07/05/2018 e revisionati/integrati con TRANSMITTAL INOD-T-0000002113 emesso in data 27/11/2018.

L'elenco completo degli elaborati verificati è riportato al paragrafo E.

B. MODALITA' DELLA VERIFICA ED ELEMENTI VERIFICATI

In accordo con quanto previsto dalla "Procedura per il controllo della Progettazione", le verifiche sono state condotte mediante il controllo degli elaborati di progetto.

Si sono esaminati in particolare i seguenti aspetti:

- rispondenza ai "Requisiti di base" del Progetto relativamente a quanto applicabile alle opere;
- per quanto attiene i calcoli strutturali (analizzati a campione), le verifiche di conformità sui progetti riguardano
 la completezza del documento, la rispondenza al quadro normativo previsto in Contratto, il controllo della





correttezza delle azioni assunte nei calcoli strutturali, la completezza delle verifiche strutturali effettuate e il favorevole esito delle stesse, senza entrare nel merito dei calcoli sviluppati dal progettista;

- controllo della completezza e della chiarezza dei documenti (relazioni ed elaborati grafici) in termini di:
 - corrispondenza delle relazioni tecniche e di calcolo agli elaborati grafici;
 - caratteristiche dei materiali adottati;
 - analisi dei carichi:
 - modelli di calcolo adottati (di input, output, schemi grafici);
 - combinazioni di carico e sollecitazioni di verifica;
 - verifiche tecniche e di calcolo;
 - fattibilità e funzionalità;
 - fasi esecutive coerentemente con le ipotesi di progetto;
 - particolari costruttivi (verifica a campione di impermeabilizzazione, giunti, scolo acque, etc.).
- rispondenza al Progetto Definitivo approvato con delibera CIPE.
- rispondenza alle normative vigenti.

C. COMMENTI GENERALI

- C.1 Uniformare la progressiva di progetto, in alcuni elaborati è 13+240.08 in altri 13+239.61. Correggere.
- C.2 Le relazioni di calcolo vanno integrate con la descrizione delle fasi esecutive.
- C.3 Il profilo geotecnico deve essere congruente con la stratigrafia considerata nei calcoli. Correggere.
- C.4 Verificare il corretto posizionamento plano altimetrico dei fossi di guardia. In alcune sezioni è necessari prevedere un allargamento dell'argine perché allo stato attuale non è presente. Correggere.
- C.5 Trattandosi di una linea ferroviaria elettrificata a corrente continua, il franco verticale adottato sul P.F. in corrispondenza dello scavalco risulta essere sovradimensionato con inevitabili incrementi in termini di occupazione e costi; come previsto dal manuale di progettazione RFI, sarebbe sufficiente assicurare un franco fra il P.F. e l'intradosso impalcato pari a 6,90 m. Correggere.
- C.6 In nessuno dei documenti è rappresentata la sezione trasversale della strada in corrispondenza dell'opera di scavalco; detta rappresentazione oltre ad essere indispensabile dal punto di vista strutturale, impedisce la possibilità di effettuare ulteriori verifiche di tipo stradale (visibilità, guard-rail, ecc). Integrare.
- C.7 Secondo quanto previsto dal Capitolato RFI in merito alle opere in terra ed agli scavi, la superficie costituente il piano di posa della sovrastruttura stradale, sia in trincea che in rilevato, sarà realizzata mediante la formazione di uno strato fortemente compattato di spessore non inferiore a 30 cm. Correggere.
- C.8 Secondo quanto previsto dal Capitolato RFI in merito alle opere in terra ed agli scavi, lo scotico deve avere uno spessore minimo pari a 50 cm. Correggere.
- C.9 Migliorare la rappresentazione dei quarti di cono in corrispondenza della spalla sud del cavalcaferrovia.
 Correggere
- C.10 Si rileva l'assenza totale di tutti gli elementi ed i manufatti relativi allo smaltimento delle acque di piattaforma. Si richiede al GC uno o più addendum in cui siano completati i dimensionamenti e le verifiche delle reti idrauliche,

| GENERAL CONTRACTOR Consorzio IricAV Due | | SORVEGLIA TAL | FERR | |
|--|----------|------------------|----------------|---|
| | Progetto | Lotto | Codifica | |
| | IN17 | 12 | EI2ROIV0400002 | А |



dei tombini di attraversamento, dei fossi di guardia e ogni altro elemento utile alla definizione del sistema di drenaggio di piattaforma. Integrare.

D. COMMENTI DI DETTAGLIO

| | Т | | | | | | | П | | | | | | | | | | | | | | RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------|
| 1 | ı | N | 0 | D | 0 | 0 | D | 1 | 2 | R | н | 1 | ٧ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | В | DELL'OPERA (CON FASI |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | REALIZZATIVE) |

- D.1 Al capitolo 2 correggere la descrizione dell'impalcato, che ha 4 campate e non 5 come riportato e la relativa lunghezza complessiva. Correggere.
- D.2 Mancano tabulati riepilogativi sull'andamento planimetrico ed altimetrico dei vari elementi che caratterizzano le viabilità e le relative verifiche normative. Integrare.
- D.3 Seppur enunciate in modo generale all'interno della relazione tecnica-descrittiva, mancano le verifiche per le visuali libere e per l'inscrizione dei veicoli; gli ingombri che ne scaturiscono (dovuti ad eventuali allargamenti di corsie e/o banchine), non risultano riportati nemmeno all'interno della planimetria di progetto, nelle sezioni trasversali ed in appositi, specifici, elaborati. Integrare.
- D.4 Nel capitolo 4 si fa riferimento alle possibili deviazioni introducibili rispetto ai criteri minimi previsti dal D.M.2001, nel caso di interventi di adeguamento di viabilità esistenti; non si condivide l'affermazione sull'opportunità di dover garantire almeno lo sviluppo minimo degli archi di raggio costante (patri ad un tempo di 2,5 s). Occorre garantire in primis i criteri di sicurezza e solo successivamente, se possibile, anche quelli geometrici. Correggere.
- D.5 La formula riportata nel paragrafo 4.3.2 risulta errata. Correggere.
- D.8 Nel capitolo delle barriere stradali non è specificata la transizione tra barriere esistente (se presenti) e quelle in progetto. Integrare.
- D.7 In merito alle barriere di sicurezza su cavalcavia, vengono ipotizzate barriere del tipo BP H4b W5, non compatibile con la distanza disponibile a tergo. Correggere.
- D.8 Non risulta fondato quanto riportato all'interno del paragrafo 7.3.1. sulla possibile interferenza fra il sistema barriera-veicolo e la rete di protezione obbligatoria nelle opere di scavalco di una linea ferroviaria; come riportato dal manuale RFI, detta interferenza non risulta essere consentita, anche in presenza di strutture di sostegno snelle e non interferenti con la barriera in deformazione. Correggere.

| 3 | 3 | ı | N | 0 | D | 0 | 0 | D | ı | 2 | Р | 7 | ı | v | 0 | 4 | 0 | х | 0 | 0 | 1 | В | PLANIMETRIA DI PROGETTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------|

- D.9 Inserire le chilometriche del tracciato ferroviario. Correggere.
- D.10 Modificare le indicazioni del cavalcaferrovia (numero campi e lunghezza errati). Correggere.
- D.11 Indicare in planimetria la rampa nord e la rampa sud. Integrare.
- D.12 Riportare gli ingombri dell'opera d'arte di scavalco della linea. Integrare.
- D.13 Aggiornare le fondazioni del cavalcaferrovia. Correggere.
- D.14 Mancano le opere idrauliche di attraversamento dei fossi di guardi in corrispondenza della viabilità secondaria. Integrare.
- D.15 In corrispondenza della sezione 5 della viabilità, esiste un tratto di discontinuità del fosso di guardia.
 Correggere.

| GENERAL CONTRACTOR Consorzio IricAV Due | | SORVEGLIA TAL FERROVIE DELLO ST | FERR | |
|--|----------|---------------------------------------|----------------|---|
| | Progetto | Lotto | Codifica | |
| | IN17 | 12 | EI2ROIV0400002 | А |

01B

| GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE | | | IN0D00D11ISIV04000 |
|--|---|--|---|
| 4 I N 0 D 0 0 D I 2 P 7 I D.16 Vedere commento C1. D.17 Per facilitare la lettura del documento, viabilità di progetto. Integrare. | V 0 4 0 X 0 0 | | RIA DI TRACCIAMENTO ti di tracciamento delle tre |
| 5 I N 0 D 0 0 D I 2 P 7 I D D.18 Inserire il cartello di limite a 70 Km/h d D.19 Indicare la tipologia di strisce utilizzate D.20 Per facilitare la lettura del documento, occorrerebbe inserire anche, ai fini del del cavalcaferrovia. Integrare. D.21 In corrispondenza della prima campata H3 BP in luogo della H4 BP. Corregge | e e lo sviluppo. Integri inserire i binari ed i r lla individuazione dell a dell'opera di scaval | B DELLE BAI ento in direzione Go are. elativi ingombri e pr a campata di scava | ombion. Integrare ogressive di progetto; Ico della linea, le pile e le spalle |
| B.22 Caricare l'ingombro del corpo stradale D.23 Rivedere o giustificare il tracciato prov | - | PROVVISC | |
| 7 I N 0 D 0 0 D I 2 F Z I D.24 Modificare l'indicazione del cavalcaferi | V 0 4 0 X 0 0 | | ONGITUDINALE prreggere. |
| 8 N 0 D 0 0 D 1 2 R B 1 V | V 0 4 0 X 0 0 | 1 D RELAZION | IE GEOTECNICA |
| D.25 La stratigrafia di riferimento adottata no congruente con il profilo geotecnico; in di "limo argilloso" tra i 12 ed i 17 m da pali. Integrare. | n particolare si eviden | za la mancanza nel | profilo geotecnico dello strato |
| D.26 In considerazione dei valori NSPT iner per profondità comprese tra 17 e 25 m dei 2500 kPa considerati nel calcolo e qb.ult pari a 4000 kPa in luogo dei 300 | n da pc, un valore di r per profondità maggi 00 kPa considerati ne | esistenza alla punta ori di 25 m da pc, u l calcolo. Corregger | a qb,ult pari a 3500 kPa in luogo n valore di resistenza alla punta re. |
| D.27 Riportare i risultati delle prove SPT cor D.28 Esplicitare il calcolo dei cedimenti del r | | ບ ເພຣ,max per terreni | Sabblosi, Correggere. |
| | | | |

0 4 0 X 0 0 1 C PROFILO GEOTECNICO





| GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE | IN0D00D11ISIV040000 |
|--|--|
| | |
| | |
| A - CAVALCAFERROVIA-IMPALCA | |
| 10 N 0 D 0 D 1 2 C L 1 V 0 4 A 0 0 0 2 B F | RELAZIONE DI CALCOLO SPALLE E PILE |
| D.30 Inserire la descrizione delle fasi esecutive. Integrare. | |
| D.31 Giustificare perché si trascura l'incremento dinamico del carico in pre | esenza di discontinuità, soprattutto nel |
| giunto tra paraghiaia e impalcato. Integrare. | |
| D.32 Inserire una descrizione dettagliata della geometria delle opere in pro | ogetto. Integrare. |
| D.33 Inserire il calcolo dell'incidenza delle armature. Integrare. | al color of the art and a control of the stant |
| D.34 Le sollecitazioni riportate nella tabella del § 9.1 non corrispondono | ai valori utilizzati nelle verifiche degli |
| elementi strutturali. Correggere. | |
| D.35 Nel § 9.5 Verifica elevazione e fondazione deve essere riportata una | |
| sollecitazioni dimensionanti, le armature ipotizzate e i coefficienti di s | - |
| D.38 Nel § 10.4 Verifiche strutturali pulvino pile la sezione di verifica del pu | uivino na dimensione 1.8°1.5 mentre da |
| carpenteria è 3.0*1.5. Aggiornare le verifiche strutturali. | |
| D.37 Nel § 12 Allegato 1 i valori di portanza dei pali non corrispondono ai | valori presenti nella relazione geotecnica. |
| Correggere. | |
| | |
| 11 N 0 D 0 0 D 2 C L V 0 4 A 0 0 0 3 B F | RELAZIONE DI CALCOLO FONDAZIONI |
| D.38 Modificare la velocità di progetto in premessa. Correggere. | |
| D.39 Giustificare perché si trascura l'incremento dinamico del carico in pre | esenza di discontinuità, soprattutto nel |
| giunto tra paraghiaia e impalcato. Integrare. | |
| D.40 Modificare l'organizzazione dei capitoli equiparando le verifiche delle | fondazioni delle spalle e delle pile. Le |
| verifiche dei pali delle pile sono inserite nel capitolo della spalla B. Co | orreggere. |
| D.41 Riportare il numero di pali per le varie fondazioni. Integrare. | |
| | |
| 12 N 0 D 0 0 D 2 C L V 0 4 A 0 0 0 4 B F | RELAZIONE DI CALCOLO MURI |
| D.42 Vedere commento C1. | |
| 5.12 Veder comments of. | |
| | PIANTA FONDAZIONI E SEZIONE |
| - I 13 III N I D I D I D I D I D I I I Z I P I A I I I V I D I 4 I A I X I D I D I 1 I C I : | ONGITUDINALE 1/2 |
| D.43 Riportare sull'elaborato grafico le colonne in ghiaia da realizzarsi alla | • |
| cavalcaferrovia, in modo da valutare le eventuali interferenze con le f | fondazioni delle spalle. Integrare. |
| D.44 Inserire la distanza tra asse binario e pila. Integrare. | |
| | |
| - 1 14 TH N 1 0 LD 1 0 LD 1 D 1 D 1 D 2 L P L A L I V LD 1 4 L A L X LD 1 D 1 2 L C L | PIANTA FONDAZIONI E SEZIONE |
| D.45 Riportare sull'elaborato grafico le colonne in ghiaia da realizzarsi alla | ONGITUDINALE 2/2 base dei rilevati di approccio al |
| cavalcaferrovia, in modo da valutare le eventuali interferenze con le | • • |
| D.48 Inserire la distanza tra asse binario e pila. Integrare. | |
| | |
| | NAMES IN PART OF THE PART OF T |
| 15 N 0 D 0 D 1 2 P 9 V 0 4 A X 0 0 1 C F | PIANTA IMPALCATO E PROSPETTO |

| GENERAL CONTRACTOR Consorzio IricAV Due | | SORVEGLIA TAL FERROVIE DELLO ST | FERR | |
|--|----------|---------------------------------------|----------------|---|
| | Progetto | Lotto | Codifica | |
| | IN17 | 12 | EI2ROIV0400002 | А |



| D.47 | Modificare i muri a protezione del rilevato perché non coerenti con quelli riportati nelle carpenterie e negli altr |
|------|---|
| | elaborati grafici. Correggere. |
| D 48 | Le dimensioni delle fondazioni delle spalle ed il numero dei pali non corrispondono a quanto riportato nelle |

tavole di carpenteria delle spalle. Aggiornare l'elaborato.

| | _ | | | _ | _ | _ | | _ | | | | _ | | | _ | | _ | _ | _ | _ | | |
|------|------|-----|----|------|------|------|-----|-----|-----|-------|------|-------|-------|-----|-----|-----|----------|----|------|----|---|---------------------------------|
| 16 | П | N | n | ь | n | n | ln. | П | 2 | В | - | П | v | 0 | 4 | Δ | 4 | n | n | 1 | c | CARPENTERIA SPALLA A - |
| | | | ŭ | _ | ŭ | ŭ | Ľ | • | - | | _ | | ٧ |) | • | ^ | • | ŭ | ŭ | ' | ŭ | ELEVAZIONE E FONDAZIONE |
| D.49 | ı | Von | èr | ipor | tata | a la | lun | gh | ezz | za de | i pa | di (| di fo | ond | azi | one | Int | eg | rare | | | • |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | П | | | _ | | | | | | | | | | | | | _ | _ | _ | | _ | |
| 17 | п | N | 0 | D | 0 | 0 | ь | п | 2 | В | z | п | ν | 0 | 4 | Α | 4 | 0 | 0 | 2 | c | CARPENTERIA SPALLA B - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ELEVAZIONE E FONDAZIONE |
| D.50 | N | Von | èr | ipor | tata | a la | lun | gh | ezz | za de | i pa | ali (| di fo | ond | azi | one | . Int | eg | rare | 2. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | _ | | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | | | _ | | | | | _ | _ | _ | _ | _ | |
| 10 | ١. ا | N. | _ | ۱. | _ | _ | ١, | ١., | - | | _ | ы | | | | | <u>۔</u> | _ | ١. | | _ | CARPENTERIA PILE - ELEVAZIONE E |

- 18
 I | N | 0 | D | 0 | 0 | D | I | 2 | B | B | I | V | 0 | 4 | A | 5 | 0 | 0 | 1 | C | FONDAZIONE

 D.51
 Non è riportata la lunghezza dei pali di fondazione. Integrare.
- D.52 Lo spessore del pulvino non sembra adeguato, si chiede nella fase successiva di progettazione di aumentare lo spessore del pulvino nella sezione di attacco con la pila. Correggere.

| _ | | | _ | | _ | | _ | | - | | | | _ | _ | _ | | | _ | _ | _ | _ | _ | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|
| 19 | ı | N | | 0 | D | 0 | 0 | D | ı | 2 | В | z | ı | ٧ | 0 | 4 | Α | х | 0 | 0 | 1 | С | CARPENTERIA MURI |

D.53 Le dimensioni delle fondazioni delle spalle ed il numero dei pali non corrispondono a quanto riportato nelle tavole di carpenteria delle spalle. Aggiornare l'elaborato.

| | | | | | | | | | | | В- | CA | VA | LC. | AF | ERF | ROV | /IA- | RA | MF | PA I | NORD |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----|----|-----|-----|------|----|----|------|---------------------------------------|
| 20 | ı | N | 0 | D | 0 | 0 | D | I | 2 | w | 9 | ı | ٧ | 0 | 4 | В | х | 0 | 0 | 1 | В | QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI |

- D.54 Inserire nelle sezioni la strada vicinale, il cui ingombro è vincolante per il piede della scarpata e per la posizione del fosso di guardia. Integrare.
- D.55 Il fosso di guardia in progetto presenta una sezione idraulica inferiore a quella dello stato attuale. Correggere.
- D.56 Rivedere il fosso di guardia in sinistra modificando le quote altimetriche o prevedendo un argine con larghezza almeno pari a 50 cm. Correggere.

| 21 | ı | N | 0 | D | 0 | 0 | D | ı | 2 | Т | Т | ı | ٧ | 0 | 4 | В | Х | 0 | 0 | 1 | Α | TABULATI DEI VOLUMI |
|------|---|------|-------|------|-----|------|-------|-----|-----|--------|-----|----|------|-----|------|----|------|------|-----|---|---|---------------------|
| D 57 | | Dina | ort o | ro i | tab | i da | ti or | 200 | nle | ti o n | on. | -0 | o il | rio | nilo | 00 | Inte | ours | 100 | | | |

D.57 Riportare i tabulati completi e non solo il riepilogo. Integrare.

| | | | | | | | | | | | c- | C | AVA | ALC | CAF | ER | RO | VIA | -R | ΑM | PA | SUD |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|-----|-----|-----|----|----|-----|----|----|----|---------------------------------------|
| 22 | ı | N | 0 | ۵ | 0 | 0 | ۵ | I | 2 | w | 00 | I | ٧ | 0 | 4 | С | Х | 0 | 0 | 2 | ß | QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI |

- D.58 Inserire nelle sezioni la strada vicinale, il cui ingombro è vincolante per il piede della scarpata e per la posizione del fosso di guardia. Integrare.
- D.59 Rivedere le sezioni 15 e 16, è rappresentato un muro di sostegno non riportato in planimetria. Correggere.

| GENERAL CONTRACTOR Consorzio IricAV Due | | SORVEGLIA TAL | FERR | |
|--|----------|------------------|----------------|---|
| | Progetto | Lotto | Codifica | |
| | IN17 | 12 | EI2ROIV0400002 | А |



| 23 | ı | N | 0 | D | 0 | 0 | D | ı | 2 | т | Т | ı | V | 0 | 4 | О | Х | 0 | 0 | 2 | Α | TABULATI DEI VOLUMI |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

D.60 Riportare i tabulati completi e non solo il riepilogo. Integrare.

E. ELENCO ELABORATI ED ESITO DELLA VERIFICA

| n. | | | | | | | | C | od | lifica | a el | ab | ога | ato | | | | | | | | Descrizione elaborato | Esito |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--------|------|----|-----|-----|-----|----|----|----|------|-----|-----|--|-------|
| | _ | | | | | | | | | | | | | | 0 - | GE | NE | RA | LE | | | | |
| 1 | ı | N | 0 | D | 0 | 0 | D | ı | 2 | R | н | ı | V | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | В | RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELL'OPERA (CON FASI REALIZZATIVE) | AC |
| 2 | ı | N | 0 | D | 0 | 0 | D | ı | 2 | R | н | ı | ٧ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | В | ANALISI DI SICUREZZA STRADALE | Α |
| 3 | ı | N | 0 | D | 0 | 0 | D | ı | 2 | Р | 7 | ı | V | 0 | 4 | 0 | х | 0 | 0 | 1 | В | PLANIMETRIA DI PROGETTO | AC |
| 4 | ı | N | 0 | D | 0 | 0 | D | ı | 2 | Р | 7 | ı | v | 0 | 4 | 0 | х | 0 | 0 | 2 | Α | PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO | AC |
| 5 | ı | N | 0 | D | 0 | 0 | D | ı | 2 | Р | 7 | ı | V | 0 | 4 | 0 | х | 0 | 0 | 3 | В | PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA E DELLE BARRIERE | AC |
| 6 | ı | N | 0 | D | 0 | 0 | D | ı | 2 | Р | 7 | ı | ٧ | 0 | 4 | 0 | х | 0 | 0 | 4 | В | PLANIMETRIA DELLE DEVIAZIONI PROVVISORIE | AC |
| 7 | ı | N | 0 | D | 0 | 0 | D | ı | 2 | F | z | ı | ٧ | 0 | 4 | 0 | Х | 0 | 0 | 1 | В | PROFILO LONGITUDINALE | AC |
| 8 | ı | N | 0 | D | 0 | 0 | D | ı | 2 | R | В | ı | v | 0 | 4 | 0 | х | 0 | 0 | 1 | D | RELAZIONE GEOTECNICA | AC |
| 9 | ı | N | 0 | D | 0 | 0 | D | ı | 2 | F | 6 | ı | ٧ | 0 | 4 | 0 | х | 0 | 0 | 1 | С | PROFILO GEOTECNICO | AC |
| | | | | | | | | | | | Α- | C/ | ٩V/ | \LC | AF | ER | RO | VI | \-IN | ΛP/ | ٩LC | CATO | |
| 10 | ı | N | 0 | D | 0 | 0 | D | ı | 2 | С | L | ı | ٧ | 0 | 4 | Α | 0 | 0 | 0 | 2 | В | RELAZIONE DI CALCOLO SPALLE E PILE | AC |
| 11 | ı | N | 0 | D | 0 | 0 | D | ı | 2 | С | L | ı | ٧ | 0 | 4 | Α | 0 | 0 | 0 | 3 | В | RELAZIONE DI CALCOLO FONDAZIONI | AC |
| 12 | ı | N | 0 | D | 0 | 0 | D | ı | 2 | С | L | ı | v | 0 | 4 | Α | 0 | 0 | 0 | 4 | В | RELAZIONE DI CALCOLO MURI | AC |
| 13 | ı | N | 0 | D | 0 | 0 | D | ı | 2 | Р | Α | ı | ٧ | 0 | 4 | Α | х | 0 | 0 | 1 | С | PIANTA FONDAZIONI E SEZIONE LONGITUDINALE 1/2 | AC |
| 14 | ı | N | 0 | D | 0 | 0 | D | ı | 2 | Р | Α | ı | ٧ | 0 | 4 | Α | х | 0 | 0 | 2 | С | PIANTA FONDAZIONI E SEZIONE LONGITUDINALE 2/2 | AC |
| 15 | ı | N | 0 | D | 0 | 0 | D | ı | 2 | Р | 9 | ı | V | 0 | 4 | Α | х | 0 | 0 | 1 | С | PIANTA IMPALCATO E PROSPETTO | AC |
| 16 | ı | N | 0 | D | 0 | 0 | D | ı | 2 | В | z | ı | ٧ | 0 | 4 | Α | 4 | 0 | 0 | 1 | С | CARPENTERIA SPALLA A - ELEVAZIONE E FONDAZIONE | AC |
| 17 | ı | N | 0 | D | 0 | 0 | D | ı | 2 | В | z | ı | ٧ | 0 | 4 | Α | 4 | 0 | 0 | 2 | С | CARPENTERIA SPALLA B - ELEVAZIONE E FONDAZIONE | AC |
| 18 | ı | N | 0 | D | 0 | 0 | D | I | 2 | В | В | I | ٧ | 0 | 4 | Α | 5 | 0 | 0 | 1 | С | CARPENTERIA PILE - ELEVAZIONE E FONDAZIONE | AC |

D.61 Aggiornare i tabulati dopo le modifiche relative al commento D.28. Correggere.

| GENERAL CONTRACTOR Consorzio IricAV Due | | SORVEGLIA ITALI FERROVIE DELLO S | FERR | |
|--|----------|--|----------------|---|
| | Progetto | Lotto | Codifica | |
| | IN17 | 12 | EI2ROIV0400002 | А |



| 19 | I | N | 0 | D | 0 | 0 | D | ı | 2 | В | Z | I | ٧ | 0 | 4 | Α | Х | 0 | 0 | 1 | С | CARPENTERIA MURI | Α |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|---------------------------------------|----|
| | | | | | | | | | | В | - C | Α | /AL | .CA | \FE | RR | OV. | IA. | RA | MF | PΑΙ | NORD | |
| 20 | ı | N | 0 | D | 0 | 0 | D | ı | 2 | W | 9 | I | ٧ | 0 | 4 | В | Х | 0 | 0 | 1 | В | QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI | AC |
| 21 | ı | N | 0 | D | 0 | 0 | ۵ | ı | 2 | Т | Н | - | ٧ | 0 | 4 | В | Х | 0 | 0 | - | A | TABULATI DEI VOLUMI | AC |
| | | | | | | | | | | (| 0 - | CA | VA | LC | AF | ER | RO | VIA | \-R | AM | PΑ | SUD | |
| 22 | ı | N | 0 | D | 0 | 0 | D | ı | 2 | W | 9 | I | ٧ | 0 | 4 | С | Х | 0 | 0 | 2 | В | QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI | AC |
| 23 | ı | N | 0 | D | 0 | 0 | ۵ | ı | 2 | Т | Т | I | ٧ | 0 | 4 | С | Х | 0 | 0 | 2 | Α | TABULATI DEI VOLUMI | AC |

A = Approvato;

AC = Approvato con commenti e/o prescrizioni;

NA = Non Approvato

Note(*)

Per tutti gli elaborati approvati (A) e approvati con commenti (AC) si intende che tutte le osservazioni riportate nei Commenti Generali e di Dettaglio sono da ritenersi prescrittive e vincolanti per lo sviluppo della progettazione esecutiva.

| | | | 110- |
|---------------|----------|---------|------------|
| VERIFICA | NOME | DATA | FIRMA |
| eseguita da: | Paciello | 12/2018 | |
| approvata da: | Arduini | 12/2018 | 养 外 |

| GENERAL CONTRACTOR Consorzio IricAV Due | | SORVEGLIA TAL | FERR | |
|--|----------|------------------|----------------|---|
| | Progetto | Lotto | Codifica | |
| | IN17 | 12 | EI2ROIV0400002 | А |

5.2 Istruttoria ITF del PD INOD-RV-000000373



IN0D00D09ISIV04A0001A

RAPPORTO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

LINEA: AV - AC Verona - Padova PROGETTO: Tratta Verona - Vicenza LOTTO FUNZIONALE: Verona - Bivio Vicenza INOD-RV-0000000373

U.O. OPERE CIVILI E GESTIONE DELLE VARIANTI

FLORES PROGETTO/COMMESSA: IN09.1K01 Linea AV-AC Verona - Padova – Tratta Verona - Vio Lotto funzionale Verona - Bivio Vicenza 06.08 PROGETTO DEFINITIVO per A.I. .2020 GENERAL CONTRACTOR IRICAV due

20:02:45 UTC

GUIDO **FRATINI** ASTALDI S.P.A. 05.08.2020 10:16:16 UTC

ELABORATI VERIFICATI

Gli elaborati verificati sono presenti in PDM nella cartella: IN0D (IN09.1K01) VPD Subtratta Verona-Vicenza, IN0D.0.0.D.IV. Gli elaborati sono stati inviati dal General Contractor con TRANSMITTAL INDD-T-000001019 emesso in data 07/05/2018. L'elenco completo degli elaborati verificati è riportato al paragrafo E.

MODALITA' DELLA VERIFICA ED ELEMENTI VERIFICATI

In accordo con quanto previsto dalla "Procedura per il controllo della Progettazione", le verifiche sono state condotte mediante il controllo degli elaborati di progetto. Si sono esaminati in particolare i seguenti aspetti:

- rispondenza ai "Requisiti di base" del Progetto relativamente a quanto applicabile alle opere;
- per quanto attiene i calcoli strutturali (analizzati a campione), le verifiche di conformità sui progetti riguardano la completezza del documento, la rispondenza al quadro normativo previsto in Contratto, il controllo della correttezza delle azioni assunte nei calcoli strutturali, la completezza delle verifiche strutturali effettuate e il favorevole esito delle stesse, senza entrare nel merito dei calcoli sviluppati dal progettista;
- controllo della completezza e della chiarezza dei documenti (relazioni ed elaborati grafici) in termini di:
 - corrispondenza delle relazioni tecniche e di calcolo agli elaborati grafici;
 - caratteristiche dei materiali adottati:
 - analisi dei carichi:
 - modelli di calcolo adottati (di input, output, schemi grafici);
 - combinazioni di carico e sollecitazioni di verifica;
 - verifiche tecniche e di calcolo;
 - fattibilità e funzionalità:
 - fasi esecutive coerentemente con le ipotesi di progetto;
 - particolari costruttivi (verifica a campione di impermeabilizzazione, giunti, scolo acque, etc.).
- rispondenza al Progetto Definitivo approvato con delibera CIPE.
- rispondenza alle normative vigenti.





IN0D00D09ISIV04A0001A

C. COMMENTI GENERALI

- C.1 Mancano delle indicazioni relative ai punti di sollevamento degli impalcati da prevedersi per la sostituzione degli apparecchi d'appoggio, correggere;
- C.2 Sui documenti progettuali vanno aggiornati i riferimenti Normativi. In particolare, va fatto riferimento al Manuale ed al Capitolato R.F.I. 2018, correggere.

D. COMMENTI DI DETTAGLIO

| 1 | IN0D00DI2CLIV04A0001 | В | RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO |
|---|----------------------|---|--------------------------------|
| 2 | IN0D00DI2CLIV04A0005 | В | ALLEGATO DI CALCOLO |

- D.1 Risulta un refuso relativo al valore dell'incidenza della carpenteria metallica utilizzato per l'analisi dei carichi: 2.65 kN/mq anziché 2.4 kN/mq da indicarsi anche negli elaborati grafici;
- D.2 L'utilizzo di acciaio autopatinante tipo Corten per la carpenteria metallica, come già stabilito nei tavoli tecnici, non è ammesso: è presente un refuso in relazione di calcolo;
- D.3 Non risultano riportati i modi di vibrare nel paragrafo specifico, integrare;
- D.4 Le verifiche a fatica presentano un refuso nei valori limite di tensione riportati in tabella;
- D.5 Si chiede di effettuare le verifiche di resistenza per il diaframma di testata:
 - considerando la posizione del ritegno trasversale e la conseguente sollecitazione in fase sismica del corrente inferiore (oppure vedi osservazione D9)
 - considerando il caso di sollevamento dell'impalcato con martinetti per l'eventuale sostituzione degli apparecchi d'apoggio;
- D.6 Dimensionamento e verifica dell'unione bullonata a taglio di classe 10.9 vanno effettuati considerando il valore di resistenza della classe 8.8 del DM-08 come da specifiche R.F.I.. Sono inoltre presenti dei refusi nelle verifiche del giunto bullonato in relazione di calcolo. Si fa presente, inoltre, che le formule riportate nella verifica a rifollamento per il calcolo dei parametri k e α sono invertite. Correggere.
- D.7 Non risultano aggiornati all'ultima revisione degli scarichi agli appoggi, i valori dei carichi utilizzati per dimensionamento e verifica dei baggioli e dei ritegni. Correggere.

| 3 | IN0D00DI2BZIV04A7001 | С | CARPENTERIA METALLICA 1/2 - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE |
|---|----------------------|---|--|
| 4 | INODOODI2BZIV04A7002 | C | CARPENTERIA METALLICA 2/2 - SEZIONE TRASVERSALE - DETTAGLI - SCHEMA APPOGGI |

D.8 Non risultano riportati i ritegni sismici longitudinale e trasversale lato impalcato, nonchè indicazione dei punti di sollevamento in caso di sostituzione degli apparecchi d'appoggio; integrare.





IN0D00D09ISIV04A0001A

- D.9 In coerenza all'IV02 potrebbe prevedersi pieno il traverso in corrispondenza delle sezioni d'appoggio e riportarne la rappresentazione nell'elaborato IN0D00DI2BZIV04A7002C;
- D.10 Manca il riferimento alla tabella materiali; integrare.
- D.11 Riportare sull'elaborato grafico le caratteristiche e i carichi massimi degli isolatori coerentemente a quanto determinato in relazione di calcolo; integrare.
- D.12 Riportare l'escursione dei giunti; integrare.
- D.13 Risultano eccessivi fuori-pinza per i bulloni delle piastre di nodo dei correnti inferiori dei diaframmi. Correggere.

E. ELENCO ELABORATI ED ESITO DELLA VERIFICA

| N٥ | Codifica Elaborato | Rev. | Descrizione Elaborato | Note (*) |
|----|----------------------|------|--|----------|
| 1 | IN0D00DI2CLIV04A0001 | В | RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO | AC |
| 2 | IN0D00DI2CLIV04A0005 | В | ALLEGATO DI CALCOLO | AC |
| 3 | IN0D00DI2BZIV04A7001 | С | CARPENTERIA METALLICA 1/2 - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE | AC |
| 4 | INODOODI2BZIV04A7002 | С | CARPENTERIA METALLICA 2/2 - SEZIONE TRASVERSALE - DETTAGLI - SCHEMA APPOGGI | AC |

(**) A = Approvato;

AC = Approvato con commenti e/o prescrizioni;

NA = Non Approvato

Note(*)

Per tutti gli elaborati si intende che tutte le osservazioni riportate nei Commenti Generali e di Dettaglio sono da ritenersi prescrittive e vincolanti per lo sviluppo della progettazione esecutiva.

| VERIFICA | VERIFICA NOME | | FIRMA | |
|---------------|-------------------------|---------|-------|--|
| Eseguita da: | F. Bonifacio - L. Genca | 10/2018 | 3 20 | |
| Approvata da: | Vittozzi | 10/2018 | W | |