

OGGETTO: Dichiarazione di Conformità all'Autorizzazione Integrata Ambientale Anno 2023

Il sottoscritto Ernesto Aglianò in qualità di gestore degli impianti produttivi del sito Isab Sud e dei reparti di movimentazione dei siti Isab Nord e Sud

DICHIARA

Che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento del rapporto, è avvenuto nel sostanziale rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'autorizzazione integrata ambientale.

DICHIARA INOLTRE

Che nell'esercizio di riferimento del rapporto si sono verificati i seguenti eventi incidentali e non conformità di cui si è data comunicazione ad Autorità Competente e Enti di Controllo

RIEPILOGO NON CONFORMITA' RILEVATE E COMUNICATE NELL'ANNO 2023		
Descrizione non conformità	Data comunicazione	Protocollo comunicazioni
Superamento del valore limite di concentrazione per il parametro solidi sospesi totali nel campione dello scarico EM/N4 del 14 novembre 2023.	07/12/2023	ISAB/2023/U/000472
Superamento del valore limite di concentrazione per il parametro COD nel campione dello scarico EM/N4 del 6 dicembre 2023.	21/12/2023	ISAB/2023/U/000486

ISAB S.r.l.

17/04/2024

Società Unipersonale soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di G.O.I. Energy Ltd

Raffineria ISAB Impianti Sud: Ex S.S. 114, km 146 • 96010 Priolo Gargallo (SR) Italia • Tel. +39 0931 208111

Raffineria ISAB Impianti Nord: Ex S.S. 114 km 9,5 • 96010 Melilli (SR) Italia • Tel. +39 0931 207111

Ufficio Acquisti: Via Leonida Bissolati, 20 • 00187 Roma Italia • Tel. +39 06 42033511

Sede Legale: Ex S.S. 114, km 146 • 96010 Priolo Gargallo (SR) Italia

Capitale Sociale euro 50.000.000 I.V. • R.E.A. Siracusa 136409 • Reg. Imprese del Sud Est Sicilia • Cod. Fisc. e Partita IVA (IT) 01629050897

PEC: isab@pec.it

RIEPILOGO EVENTI INCIDENTALI NELL'ANNO 2023			
Area evento	Descrizione evento	Data comunicazione	Protocollo comunicazioni
DA1089 - SITO NORD	Presenza di gofinato nel bacino di contenimento del serbatoio, fuoriuscito dal passo d'uomo durante la sua apertura.	05/01/2023	Comunicazione ai sensi dell'art. 242 e 249
SALA POMPE 5- SITO SUD	Presenza di gofinato in sala pompe 5 a causa di una manovra errata durante un'attività manutentiva.	21/03/2023	Comunicazione ai sensi dell'art. 242 e 249 (Prot. ISAB/2023/U/000121)
STRADA 8 -SITO SUD	Presenza di prodotto idrocarburico (grezzo) all'interno della pipeway principale lungo la strada 8 del sito Sud, per trasudamento dell'oleodotto GR2.	31/03/2023	Comunicazione ai sensi dell'art. 242 e 249 (Prot. ISAB/2023/U/000132)
Trincea della strada l incrocio strada L (SG13) - SITO NORD	Presenza di prodotto idrocarburico all'interno della trincea per gocciolamento da un accoppiamento flangiato dell'oleodotto 24.	06/04/2023	Comunicazione ai sensi dell'art. 242 e 249 (Prot. ISAB/2023/U/000139)
DA1305 - SITO NORD	Presenza di prodotto idrocarburico all'interno del bacino del serbatoio.	09/04/2023	Comunicazione ai sensi dell'art. 242 e 249
Pipeway principale c/o S703 - SITO SUD	Presenza di prodotto (gasolio) lungo la pipeway principale in corrispondenza del serbatoio S703 per una perdita dalla linea uscita blending desolforata.	19/04/2023	Comunicazione ai sensi dell'art. 242 e 249 (Prot. ISAB/2023/U/000154)
Trincea adiacente strada 9/2 - SITO NORD	Trafilamento di prodotto idrocarburico da oleodotto GOL (da CR30 a SG10)	01/06/2023	Comunicazione ai sensi dell'art. 242 e 249
DA1305 - SITO NORD	Fuoriuscita di acqua con tracce di prodotto dai pozzetti di fogna presente all'interno del bacino del serbatoio, avvenuta accidentalmente a seguito di prove antincendio effettuate sul serbatoio.	12/06/2023	Comunicazione ai sensi dell'art. 242 e 249 (Prot. ISAB/2023/U/000220)
Area PMP - SITO SUD	Presenza di acqua misto a prodotto idrocarburico nei pressi dell'area MISO (PMP) lungo il fascio oleodotto-Pontile, fuoriuscita dal serbatoio di accumulo delle acque di falda per mancata tenuta di una valvola di non ritorno.	14/06/2023	Comunicazione ai sensi dell'art. 242 e 249 (Prot. ISAB/2023/U/000226)
DA1057 - SITO NORD	Fuoriuscita di acqua con tracce di prodotto dai pozzetti di di fogna presente all'interno del bacino del serbatoio, avvenuta accidentalmente a seguito di prove antincendio effettuate sul serbatoio.	04/08/2023	Comunicazione ai sensi dell'art. 242 e 249
Trincea L c/o Strada 2 (art. 242) -SITO NORD	Presenza di prodotto idrocarburico all'interno della trincea L, nei pressi della strada 2, per perdita dalla linea denominata "Mandata DA1306" di olio combustibile.	24/10/2023	Comunicazione ai sensi dell'art. 245 e attivazione dell'art. 249 (Prot. ISAB/2023/U/000404)
Strada N/6 - SITO NORD	Presenza di prodotto idrocarburico all'interno della trincea N, sotto il ponticello incrocio strada 6/N per perdita di semilavorato fuel oil dalla linea SG13X-L-350-P625-CA	06/12/2023	Comunicazione ai sensi dell'art. 249 (Prot. ISAB/2023/U/000470)