

ANALISI DELLA VISIBILITÀ E GRADO PERCEPIBILITÀ DELLE OPERE D'ARTE



LEGENDA

ELEMENTI AREALI E LINEARI

Percezione totale dell'opera d'arte

Percezione parziale dell'opera d'arte (morfologia, flora, elementi atropici)

Tratto della SS 106 Jonica interessato dall'analisi

ELEMENTI PUNTUALI

Percezione totale dell'opera d'arte

Percezione parziale dell'opera d'arte (morfologia, flora, elementi atropici)

CONI OTTICI - PUNTI DI PRESA FOTOSIMULAZIONI



A Cono visivo
Punto di presa fotosimulazione

Dall'analisi percettiva del paesaggio circostante, l'opera d'arte analizzata (imbocco galleria Schiavi, viadotto Forno) risulta essere visibile solo da alcune mulattiere e case sparse situate ad una quota altimetrica maggiore.

La visibilità dalla SS Jonica esistente è praticamente assente in quanto è ostruita dalla morfologia del territorio e dalla presenza di una fitta vegetazione arborea sui versanti che la affiancano.

Pertanto il punto di presa A della fotosimulazione è stato individuato ad una quota di circa 70 m sul livello del mare su una strada secondaria nei pressi di Roveto, dal punto in cui l'opera sarà maggiormente visibile.



DG 41/08
LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA - CAT. B - DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)
PROGETTO DEFINITIVO

RICHIESTE DELLA COMMISSIONE TECNICA VIA (CTVA-00_2014-0001290)
Integrazione n.21 - ALLEGATI

CONTRAENTE GENERALE:
Società di Progetto
SIRJO S.C.p.A.
Presidente:
Ing. Pietro Mario Gianvecchio




Il progettista:
dott. ing. E.Campa

Consultanti:
STE - Progetto stradale ed Idraulica
ROCKSOIL - Opere in sotterraneo
ITALCONSULT - Strutture
SEA - Geologia e Idrogeologia
GES - Geotecnica
CINIGEO - Gallerie grisutose
LANDE - Ambiente
LAND - Archeologia
PROMETEOENGINEERING.IT - Sicurezza ed Impianti
Ing. F.GATTO - Interferenze
TECO - Espropri

Il coordinatore per la sicurezza:
ing. L.A. Gargiulo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
ing. M. Aramini



ALLEGATO I 21-e31
ANALISI PAESAGGISTICO PERCETTIVA
Galleria Schiavi nella configurazione di variante
Tavola 2/3

Analisi grado di perceibilità