

Padova, 17/03/2023

Ricevuta

Protocollo generale



Numero di protocollo: 2023 - 0025267 / U

Del: 17/03/2023

Destinatario: Comune di Malo

Indirizzo: Via San Bernardino 19, **Città :** Malo (VI), **CAP:** 36034

Oggetto: Esiti sopralluogo del 13 marzo 2023 presso Campo Base S.I.S. Scpa sito in Comune di Malo (VI) via Ghellini. Richiesta di emissione ordinanza sindacale per allontanamento dei rifiuti in sospensione/sedimentazione presenti sul letto del torrente Orolo

Data raccomandata:

Data documento:

UOR competente: DVI - UO Controlli Ambientali

Smistato a: DVI - Dip. Prov. di Vicenza

L'impiegato addetto

VIERO ILARIA

Firmato ai sensi D.L.vo 39/93

Dipartimento Provinciale di Vicenza
U.O. Servizio Controlli

Prot. vedi file segnatrice xml allegato

VIA PEC

Comune di Malo
c.a. sig. Sindaco
malo.vi@cert.ip-veneto.

p.c. Regione del Veneto
Struttura di Progetto
Superstrada Pedemontana Veneta
superstradapedemontana@pec.regione.veneto.it

Regione del Veneto
Direzione Ambiente e Transizione Ecologica
ambiente@pec.regione.veneto.it

Provincia di Vicenza
Area Tecnica
Servizio Ambiente
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Oggetto: Esiti sopralluogo del 13/03/2023 presso Campo Base S.I.S. Scpa sito in Comune di Malo (VI) via Ghellini.
Richiesta di emissione ordinanza sindacale per l'allontanamento dei rifiuti in sospensione/sedimentazione
presenti sul letto del torrente Orolo

In data 13.03.2023 presso il cantiere indicato in oggetto, durante le operazioni di campionamento degli scarichi delle acque provenienti dai drenaggi della limitrofa "Galleria di Malo" è stata rilevata la presenza di materiale solido in sospensione e di colore biancastro sia nel manufatto di scarico sia a valle dello stesso nel fondo del Torrente Orolo (cfr. allegato). La causa del problema riscontrato risultava quindi riconducibile alle acque drenate dalla galleria in corso di costruzione attraverso le tubazioni di scarico nel Torrente Orolo, facenti capo ai lavori di realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta, affidata in appalto ed in esecuzione alla Società S.I.S. Scpa.

Alla luce di quanto riscontrato, sussistendo gli estremi della violazione di cui all'art. 192 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., si propone al Comune di Malo di emanare un'Ordinanza ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. indirizzata alla società Consorzio Stabile S.I.S. scpa affinché:

1. provveda alla predisposizione di un programma di smaltimento rifiuti presenti nell'area, da redigersi con le modalità della DGRV 3560/99, ed al ripristino dei luoghi, garantendo la verifica delle caratteristiche del fondo naturale del torrente per escludere l'eventuale contaminazione del suolo (cfr. art. 239 co. 2 a) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
2. l'invio, a conclusione degli interventi, al Comune, alla Provincia di Vicenza e ad ARPAV Dipartimento provinciale di Vicenza, una relazione indicante:
 - a. descrizione dei lavori di allontanamento dei rifiuti e del ripristino dei luoghi coerentemente al Programma di Smaltimento;
 - b. copia dei formulari d'identificazione dei rifiuti allontanati attestanti il corretto smaltimento o recupero dei rifiuti.

Distinti saluti.

Il dirigente dell'U.O. Supporto Controlli Ambientali
ing. Carlo Ferrari

Allegati: Allegato fotografico

Responsabile del procedimento: Ing. Carlo Ferrari
Responsabile dell'istruttoria: dr. Mario Serraiotto

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV

pag. 2 di 2



Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it
www.arpa.veneto.it

Dipartimento Provinciale di Vicenza
U.O. Supporto Controlli Ambientali
Via Zamenhof 353, 36100 Vicenza Italia
Tel. +39 0444 217311 e-mail: dapvi@arpa.veneto.it
PEC: dapvi@pec.arpav.it

ALLEGATO FOTOGRAFICO Foto del 13/03/2023



Foto 1: Punto di scarico su torrente Orolo



Foto 2: Torrente Orolo a monte del punto di scarico



Foto 3: Torrente Orolo a valle del punto di scarico



Foto 4: particolare Torrente Orolo a valle del punto di scarico

Responsabile del procedimento: Ing. Carlo Ferrari
Responsabile dell'istruttoria: dr. Mario Serraiotto

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV