



Data 30 GEN. 2024

Protocollo N° 50646 Class:

Fasc.

Allegati N°

Oggetto: Affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta (SPV), nonché sua realizzazione e gestione. C.U.P. H51B03000050009 C.I.G.: 0411155FD2. Presenza di PFBA nelle acque di drenaggio della Galleria Malo. Trasmissione nota ARPAV- DAP VI prot. n. 8855/U del 30.01.2024. Trasmissione esiti dell'indagine effettuata sulle acque di drenaggio interne alla galleria di Malo ed in uscita dalla galleria S. Urbano.

RICHIESTA DI INTERVENTO URGENTE

SPV S.p.A.

segreteria.veneto@pec.spveneta.it

Responsabile Ambientale

Dott. For. Stefano Reniero

stefano.reniero@nexteco.it

nexteco@pec.it

e, p.c.

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

VA@pec.mite.gov.it

Area Tutela e Sicurezza del Territorio

area.tutelaterritorio@pec.regione.veneto.it

Direzione Ambiente

ambiente@pec.regione.veneto.it

Direzione Infrastrutture e Trasporti

infrastrutturetrasporti@pec.regione.veneto.it

Provincia di Vicenza

Area Tecnica - Servizio Ambiente

provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

ARPAV - Area Tecnica e Gestionale

U.O. Valutazioni Grandi Opere, Ambiente e Salute

protocollo@pec.arpav.it

ARPAV- Dipartimento Regionale Qualità dell'Ambiente

U.O. Qualità delle acque e Tutela della risorsa Idrica

protocollo@pec.arpav.it

Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio
Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia – Tel. 041/2792338
PEC: area.infrastrutture@pec.regione.veneto.it



giunta regionale

ARPAV - Dipartimento Provinciale di Vicenza
U.O. Supporto ai Controlli Ambientali
dapvi@pec.arpav.it

Comune di Malo
malo.vi@cert.ip-veneto.net

Comune di Isola Vicentina
isolavicentina.vi@cert.ip-veneto.net

Comune di Trissino
trissino.vi@cert.ip-veneto.net

Comune di Montecchio Maggiore
montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net

Dipartimento di Prevenzione ULSS 8 Berica
protocollo.prevenzione.aulss8@pecveneto.it

Dipartimento di Prevenzione ULSS 7 Pedemontana
protocollo.aulss7@pecveneto.it

Viacqua S.p.A.
viacqua@pec.viacqua.it

RUP
Ing. Marco D'Elia
SEDE

Si trasmette la nota in oggetto, acquisita al prot. regionale n. 49853 in data odierna, con la quale l'ARPAV ha relazionato in merito alle attività di campionamento ed analisi, e condiviso gli esiti, della campagna di indagine dei pozzetti di raccolta delle acque dai dreni della galleria di Malo (disposte dalla Conferenza di Servizi in data 24.07.2023) nonché gli esiti di analoghi campionamenti eseguiti presso la galleria Sant'Urbano.

Con riferimento agli esiti delle indagini nella galleria di Malo, ARPAV riferisce che **“In conclusione si conferma la presenza di PFBA nelle acque di drenaggio della galleria di Malo, con una distribuzione discontinua che presenta dei picchi ai due imbocchi, lato Castelgomberto e lato Malo. Al fine di comprendere le cause dello stato di inquinamento, si suggerisce alla Regione Veneto di chiedere chiarimenti alla ditta realizzatrice dell'opera in merito all'eventuale utilizzo di materiali/modalità costruttive differenti per i due imbocchi rispetto al corpo principale della galleria”.**

Con la presente, pertanto, si chiede a codesto Concessionario di far pervenire nel più breve tempo possibile, e comunque **entro la data del 5 febbraio 2024**, i sopra citati chiarimenti.

Riguardo ai monitoraggi eseguiti presso la galleria di S. Urbano, considerato che in questo caso l'ARPAV ha evidenziato la necessità e l'urgenza di un intervento atto ad **“impedire il prosieguo dello scarico nell'attuale corpo recettore con tali livelli di concentrazione di PFAS, eventualmente mediante installazione di un impianto di trattamento con sezione dedicata in analogia alla galleria di Malo”**, si invita ad individuare e progettare **immediatamente** la migliore soluzione tecnica e di condividerla con sollecitudine con ARPAV e con lo scrivente Ufficio, affinché siano sin da subito verificati i parametri progettuali, prima della messa in opera, che

Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio
Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia – Tel. 041/2792338
PEC: area.infrastrutture@pec.regione.veneto.it



dovrà comunque avvenire nel più breve tempo possibile.

Si invita altresì ad intervenire altrettanto celermente per interrompere temporaneamente (per il tempo necessario a dimensionare e posare gli allestimenti tecnologici) lo scarico nel corpo recettore, adottando misure alternative per l'intercettazione e il trattamento delle acque contaminate, informandone tempestivamente lo scrivente ufficio.

Con riferimento alla qualità di tali acque, poiché le analisi hanno fatto rilevare *la presenza di numerosi PFAS, incluso il PFOA, ma con valori predominanti di PFBA, sempre superiori a 1.000 ng/l e con un picco di 24.100 ng/l nel collettore sinistro della canna sud*, si rende necessaria una approfondita analisi, che tenga conto del contesto territoriale in cui è ubicata la galleria e di eventuali apporti di altre realtà industriali limitrofe.

La definizione degli ambiti oggetto di indagine nonché l'individuazione dei Soggetti competenti o incaricati di condurre tale analisi potranno essere discussi nel corso degli incontri tecnici già programmati per la data del 7.02.2024.

Certi di un sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Direttore dell'Area
Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio
ing. Giuseppe Fasiol

Referenti pratica: ing. Eleonora Bonacci tel. 041 279 4306
dott. Luca Pozzato tel. 041 279 4507

Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio
Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia – Tel. 041/2792338
PEC: area.infrastrutture@pec.regione.veneto.it

