Committee fairs

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA

DETERMINATASI NEL SETTORE DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITÀ NEL

TERRITORIO DELLE PROVINCE DI TREVISO E VICENZA

SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA



	COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DETERMINATASI NEL SETTORE DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITA' NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI TREVISO E VICENZA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ING. GIUSEPPE FASIOL
COMMISSARIO	ING. SILVANO VERNIZZI
RESPONSABILE PROGETTAZIONE	ING. CLAUDIO DOGLIANI
PROGETTISTA	SIPAL S.P.A
RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	ING. GEORGIOS KALAMARAS
GEOLOGO	DOTT. CARLO ALESSIO
COORDINATORE SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE	ARCH. ROBERTO BONOMI
COORDINATORE SICUREZZA PER L'ESECUZIONE	ING. MASSIMILIANO BUZZI
DIRETTORE DEI LAVORI	ING. VITTORIANO PICCA
CONCESSIONARIO	SPV SRL
RESPONSABILE LAVORI	ARCH. R. BONOMI
SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURA E OPERE CIVILI	ING. NICOLA TROCCOLI , ING. ADRIANO TURSO

S/S Scpa 1 di 51

SOMMARIO:

A C	OPERE D'ARTE MINORI DI SOSTEGNO	3
Α	A.1 FASI LAVORATIVE	g
Α	A.2 FASI COSTRUTTIVE	24
ВР	PARATIE	28
В	3.1 FASI LAVORATIVE	28
В	3.2 FASI COSTRUTTIVE	37
C	GABBIONATE	38
C	C.1 FASI LAVORATIVE	38
D T	TERRE RINFORZATE	43
D	D.1 FASI LAVORATIVE	43

PV_D_PS_GE_GE_3_C_000_006_0_001_R_A_0

S/S Scpa 2 di 51

A OPERE D'ARTE MINORI DI SOSTEGNO

- ELEMENTI TIPOLOGICI MURI E PARATIE Relazione tecnica e di calcolo - Diaframmi

Relazione tecnica e di calcolo - Muri di controripa

Relazione tecnica e di calcolo - Muri di sostegno

- MURI E PARATIE

- MURO PREFABBRICATO - MU.3C.001.N

Relazione di calcolo del muro

Planimetria e Profilo del muro

Carpenteria e armatura

- MURO PREFABBRICATO - MU.3C.002.N

Relazione di calcolo del muro

Planimetria e Profilo del muro - Tav. 1 di 2

Planimetria e Profilo del muro - Tav. 2 di 2

Carpenteria e armatura - Tav. 1 di 6

Carpenteria e armatura - Tav. 2 di 6

Carpenteria e armatura - Tav. 3 di 6

Carpenteria e armatura - Tav. 4 di 6

Carpenteria e armatura - Tav. 5 di 6

Carpenteria e armatura - Tav. 6 di 6

- PARATIA - MU.3C.003.S

Relazione di calcolo della paratia

Planimetria e Profilo della paratia

Carpenteria e armatura - Tav. 1 di 4

Carpenteria e armatura - Tav. 2 di 4

Carpenteria e armatura - Tav. 3 di 4

Carpenteria e armatura - Tav. 4 di 4

- MURO PREFABBRICATO - MU.3C.004.S

SIS Scpa 3 di 51

PV_D_PS_GE_GE_3_C_000_006_0_001_R_A_0

LOC-DOO DADTE D	EAGLE AVODATIVE EL	ENICO: ODEDE DI COCTECNIO
LG6:PSC PARTE B	- FASI LAVORATIVE -EL	LENCO: OPERE DI SOSTEGNO

Relazione di calcolo del muro

Planimetria e Profilo del muro

Carpenteria e armatura - Tav. 1 di 7

Carpenteria e armatura - Tav. 2 di 7

Carpenteria e armatura - Tav. 3 di 7

Carpenteria e armatura - Tav. 4 di 7

Carpenteria e armatura - Tav. 5 di 7

Carpenteria e armatura - Tav. 6 di 7

Carpenteria e armatura - Tav. 7 di 7

- MURO PREFABBRICATO - MU.3C.005.N

Relazione di calcolo del muro

Planimetria e Profilo del muro

Carpenteria e armatura - Tav. 1 di 7

Carpenteria e armatura - Tav. 2 di 7

Carpenteria e armatura - Tav. 3 di 7

Carpenteria e armatura - Tav. 4 di 7

Carpenteria e armatura - Tav. 5 di 7

Carpenteria e armatura - Tav. 6 di 7

Carpenteria e armatura - Tav. 7 di 7

- MURO PREFABBRICATO - MU.3C.006.S

Relazione di calcolo del muro

Planimetria e Profilo del muro

Carpenteria e armatura - Tav. 1 di 6

Carpenteria e armatura - Tav. 2 di 6

Carpenteria e armatura - Tav. 3 di 6

Carpenteria e armatura - Tav. 4 di 6

Carpenteria e armatura - Tav. 5 di 6

Carpenteria e armatura - Tav. 6 di 6

 ${\sf PV_D_PS_GE_GE_3_C_000_006_0_001_R_A_0}$

SIS Scpa 4 di 51

- MURO PREFABBRICATO - MU.3C.007.N

Relazione di calcolo del muro

Planimetria e Profilo del muro

Carpenteria e armatura - Tav. 1 di 2

Carpenteria e armatura - Tav. 2 di 2

- MURO PREFABBRICATO - MU.3C.008.S

Relazione di calcolo del muro

Planimetria e Profilo del muro

Carpenteria e armatura - Tav. 1 di 10

Carpenteria e armatura - Tav. 2 di 10

Carpenteria e armatura - Tav. 3 di 10

Carpenteria e armatura - Tav. 4 di 10

Carpenteria e armatura - Tav. 5 di 10

Carpenteria e armatura - Tav. 6 di 10

Carpenteria e armatura - Tav. 7 di 10

Carpenteria e armatura - Tav. 8 di 10

Carpenteria e armatura - Tav. 9 di 10

Carpenteria e armatura - Tav. 10 di 10

- MURO PREFABBRICATO - MU.3C.009.N

Relazione di calcolo del muro

Planimetria e Profilo del muro

Carpenteria e armatura - Tav. 1 di 9

Carpenteria e armatura - Tav. 2 di 9

Carpenteria e armatura - Tav. 3 di 9

Carpenteria e armatura - Tav. 4 di 9

Carpenteria e armatura - Tav. 5 di 9

Carpenteria e armatura - Tav. 6 di 9

Carpenteria e armatura - Tav. 7 di 9

 ${\sf PV_D_PS_GE_GE_3_C_000_006_0_001_R_A_0}$

SIS Scpa 5 di 51

Carpenteria e armatura - Tav. 8 di 9

Carpenteria e armatura - Tav. 9 di 9

- MURO PREFABBRICATO - MU.3C.010.S

Relazione di calcolo del muro

Planimetria e Profilo del muro

Carpenteria e armatura - Tav. 1 di 10

Carpenteria e armatura - Tav. 2 di 10

Carpenteria e armatura - Tav. 3 di 10

Carpenteria e armatura - Tav. 4 di 10

Carpenteria e armatura - Tav. 5 di 10

Carpenteria e armatura - Tav. 6 di 10

Carpenteria e armatura - Tav. 7 di 10

Carpenteria e armatura - Tav. 8 di 10

Carpenteria e armatura - Tav. 9 di 10

Carpenteria e armatura - Tav. 10 di 10

- MURO PREFABBRICATO - MU.3C.011.N

Relazione di calcolo del muro

Planimetria e Profilo del muro

Carpenteria e armatura - Tav. 1 di 9

Carpenteria e armatura - Tav. 2 di 9

Carpenteria e armatura - Tav. 3 di 9

Carpenteria e armatura - Tav. 4 di 9

Carpenteria e armatura - Tav. 5 di 9

Carpenteria e armatura - Tav. 6 di 9

Carpenteria e armatura - Tav. 7 di 9

Carpenteria e armatura - Tav. 8 di 9

Carpenteria e armatura - Tav. 9 di 9

- MURO PREFABBRICATO - MU.3C.012.S

PV_D_PS_GE_GE_3_C_000_006_0_001_R_A_0

SIS Scpa 6 di 51

Relazione di calcolo del muro

Planimetria e Profilo del muro

Carpenteria e armatura - Tav. 1 di 5

Carpenteria e armatura - Tav. 2 di 5

Carpenteria e armatura - Tav. 3 di 5

Carpenteria e armatura - Tav. 4 di 5

Carpenteria e armatura - Tav. 5 di 5

- MURO PREFABBRICATO - MU.3C.013.S

Relazione di calcolo del muro

Planimetria e Profilo del muro

Carpenteria e armatura - Tav. 1 di 5

Carpenteria e armatura - Tav. 2 di 5

Carpenteria e armatura - Tav. 3 di 5

Carpenteria e armatura - Tav. 4 di 5

Carpenteria e armatura - Tav. 5 di 5

- MURO PREFABBRICATO - MU.3C.014.N

Relazione di calcolo del muro

Planimetria e Profilo del muro

Carpenteria e armatura - Tav. 1 di 4

Carpenteria e armatura - Tav. 2 di 4

Carpenteria e armatura - Tav. 3 di 4

Carpenteria e armatura - Tav. 4 di 4

- MURO PREFABBRICATO - MU.3C.015.S

Relazione di calcolo del muro

Planimetria e Profilo del muro

Carpenteria e armatura - Tav. 1 di 6

Carpenteria e armatura - Tav. 2 di 6

Carpenteria e armatura - Tav. 3 di 6

PV_D_PS_GE_GE_3_C_000_006_0_001_R_A_0

SIS Scpa 7 di 51

Carpenteria e armatura - Tav. 4 di 6

Carpenteria e armatura - Tav. 5 di 6

Carpenteria e armatura - Tav. 6 di 6

- MURO PREFABBRICATO - MU.3C.016.N

Relazione di calcolo del muro

Planimetria e Profilo del muro

Carpenteria e armatura - Tav. 1 di 5

Carpenteria e armatura - Tav. 2 di 5

Carpenteria e armatura - Tav. 3 di 5

Carpenteria e armatura - Tav. 4 di 5

Carpenteria e armatura - Tav. 5 di 5

- MURO PREFABBRICATO - MU.3C.017.S

Relazione di calcolo del muro

Planimetria e Profilo del muro

Carpenteria e armatura - Tav. 1 di 6

Carpenteria e armatura - Tav. 2 di 6

Carpenteria e armatura - Tav. 3 di 6

Carpenteria e armatura - Tav. 4 di 6

Carpenteria e armatura - Tav. 5 di 6

Carpenteria e armatura - Tav. 6 di 6

- MURO PREFABBRICATO - MU.3C.018.N

Relazione di calcolo del muro

Planimetria e Profilo del muro

Carpenteria e armatura - Tav. 1 di 5

Carpenteria e armatura - Tav. 2 di 5

Carpenteria e armatura - Tav. 3 di 5

Carpenteria e armatura - Tav. 4 di 5

Carpenteria e armatura - Tav. 5 di 5

PV_D_PS_GE_GE_3_C_000_006_0_001_R_A_0

SIS Scpa 8 di 51

A.1 FASI LAVORATIVE

			IND	ICI DI AV\	/ERTENZ	'A
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LAVORAZIONI
ALLESTIMENTO CANTIERE	Allestimento cantiere – Posizionamento baracche di cantiere – Posizionamento servizi igienici – impianto elettrico di cantiere – predisposizione accessi di cantiere – realizzazione segnaletica (verticale/orizzontale) di cantiere	In contemporanea alla realizzazione dell'allestimento del cantiere e alla realizzazione della recinzione è essenziale provvedere al completo monitoraggio dell'area d'intervento in riferimento al sezionamento, by-	DPI SPECIFICO		CARICHI	01 02 03 04 23

PV_D_PS_GE_GE_3_C_000_006_0_001_R_A_0

S/S Scpa 9 di 51

			INE	DICI DI AV	VERTENZ	'A
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LAVORAZIONI
ALLESTIMENTO	Allestimento cantiere – Posizionamento baracche di cantiere – Posizionamento servizi igienici – impianto elettrico di cantiere – predisposizione accessi di cantiere – realizzazione segnaletica (verticale/orizzontale) di cantiere	Baraccamenti Come Unità Servizio Cantiere si prevede la posa di: Box di cantiere WC di servizio Si rimanda comunque alle disposizioni e regolamenti locali e regionali per l'identificazione dei requisiti minimi richiesti per la realizzazione delle aree logistiche di cantiere. Accessi aree di cantiere Prevedere accessi pedonali separati da quelli carrabili. Massima attenzione alla fase di attraversamento su viabilità ordinaria. Prevedere personale di terra, munito di indumenti ad alta visibilità, in assistenza mezzi in ingresso/uscita e regolamentazione traffico ordinario e pedoni. Impianto elettrico di cantiere Obbligo di predisposizione di impianto elettrico di servizio al cantiere. I quadri di distribuzione devono essere protetti entro appositi armadi, chiudibili a chiave. All'interno ed all'esterno degli sportelli dovranno essere esposte le indicazioni di pericolo, lo schema elettrico e le istruzioni del caso. Inoltre ogni interruttore dovrà portare l'indicazione del circuito di appartenenza. In alternativa prevede l'utilizzo di generatore portatile silenziato. I cavi flessibili volanti devono correre in posizione elevata su appositi sostegni isolanti e giungere all'utilizzatore mediante discese dall'alto. Se questo non è possibile predisporre il loro interro. Utilizzare gruppi interruttori/presa provvisti di blocco della spina ad interruttore aperto.			CARICHI	01 02 03 04 23

PV_D_PS_GE_GE_3_C_000_006_0_001_R_A_0

S/S Scpa 10 di 51

LG6:PSC PARTE B - FASI LAVORATIVE - ELABORATO DI DETTAGLIO: OPERE DI SOSTEGNO

			IND	ICI DI AV	VERTENZ	Α
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LAVORAZIONI
SCAVI - RINTERRI		Qualsiasi operazione di cantiere non potrà essere realizzata, prima della messa in sicurezza dell'area e quindi il completamento dei sezionamenti impianti. L'area d'intervento delle opere deve essere delimitata e segnalata. L'accesso a tale area deve essere consentito ai soli mezzi necessari alle operazioni. Massima attenzione alle operazioni di scavo per la realizzazione delle opere di fondazione. Mantenere le scarpate di scavo con angolo di natural declivio o in atternativa prevedere opera di protezione dei fronti di scavo. Lo scavo dovrà avere dimensioni in pianta tali da permettere l'esistenza di un franco di sicurezza (spazio libero al passaggio) di almeno 1.0 m. dal limite estermo delle fondazioni perimetrali. Vietare la presenza di personale estraneo alle lavorazioni all'interno dell'area di scavo. Proteggere il fronte di scavo con parapetto di protezione, posto a distanza di almeno 1.5 m dal ciglio scavo stesso È fatto obbligo, con l'avanzamento delle opere, predisporre sempre segnalazioni dei fronti di scavo. Durante le operazioni di movimentazione delle terreno e la preparazione dei piani di posa delle pavimentazioni, le maestranze dovranno sempre essere al corrente della presenza delle altre squadre di lavoro. Particolare attenzione dovrà essere posta alle lavorazioni da realizzare in prossimità della viabilità esistente. Le opere di realizzazione dei sottofondi non comportano gravi problemi. Il personale dovrà avere cura di presiedere a terra le operazioni di movimentazione dei mezzi d'opera interferenti con la viabilità esistente e di cantiere. Le recinzioni e le delimitazioni dovranno essere prontamente riposizionate dopo il passaggio dei mezzi. Segnalare la presenza dei lavori. Il personale a terra deve sempre essere separato dalle zone di movimentazione dei mezzi d'opera. Massima attenzione alla presenza di materia e incoerente e quindi con alto grado di franamento (aumentare i franchi di delevivo). Lo scavo dovrà avere dimensioni in pianta tali da permettere l'esistenza di scavo. Proteggere	POS	DEMOLIZIONI	POLVERI	02 03 04 08 09 34

S/S Scpa 11 di 51

LG6:PSC PARTE B - FASI LAVORATIVE - ELABORATO DI DETTAGLIO: OPERE DI SOSTEGNO

			IND	ICI DI AV	VERTENZ	A
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI		RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LAVORAZIONI
FONDAZIONE MURO	pali trivellati grande diametro - calcestruzzo per opere di fondazione - calcestruzzo per opere in cemento armato - casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cem tondino di acciaio tipo ad aderenza migliorata				POLVERI	02 03 04 10 11 12 31

PV_D_PS_GE_GE_3_C_000_006_0_001_R_A_0

S/S Scpa 12 di 51

LG6:PSC PARTE B - FASI LAVORATIVE - ELABORATO DI DETTAGLIO: OPERE DI SOSTEGNO

			IND	ICI DI AV	VERTENZ.	Α
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LAVORAZIONI
FONDAZIONE MURO	pali trivellati grande diametro - calcestruzzo per opere di fondazione - calcestruzzo per opere in cemento armato - casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cem tondino di acciaio tipo ad aderenza migliorata	alla presenza di mezzi in manovra all'interno delle arre di lavoro.	POS		POLVERI	02 03 04 10 11 12 31

S/S Scpa 13 di 51

			IND	ICI DI AV	VERTENZ	. A
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LAVORAZIONI
FONDAZIONE MURO	pali trivellati grande diametro - calcestruzzo per opere di fondazione - calcestruzzo per opere in cemento armato - casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cem tondino di acciaio tipo ad aderenza migliorata		DPI SPECIFICO		POLVERI	02 03 04 10 11 12 31

S/S Scpa 14 di 51

		TEGNO	IND	ICI DI AV	VERTENZ	. A
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LAVORAZIONI
FONDAZIONE MURO	pali trivellati grande diametro - calcestruzzo per opere di fondazione - calcestruzzo per opere in cemento armato - casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cem tondino di acciaio tipo ad aderenza migliorata	PROTEZIONE			POLVERI	02 03 04 10 11 12 31

S/S Scpa 15 di 51

LG6:PSC PARTE B - FASI LAVORATIVE - ELABORATO DI DETTAGLIO: OPERE DI SOSTEGNO

			IND	ICI DI AV	VERTENZ	'A
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LA VORAZIONI
FONDAZIONE MURO		Nel caso di utilizzo di cassaforme metalliche di grande superficie seguire le prescrizioni del costruttore delle casseforme, vedi note più avanti riportate (rimando a POS Specifico), In questo caso si vuole rammentare che:	DPI SPECIFICO POS		CARICHI	02 03 04 10 11 12 31

PV_D_PS_GE_GE_3_C_000_006_0_001_R_A_0

S/S Scpa 16 di 51

			INDICI DI AVVERTENZA					
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOL ARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LAVORAZIONI		
ELEVAZIONE MURO	rivestimento in pietra locale facciata "opus incertum"- calcestruzzo per opere in cemento armato - casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cem tondino di acciaio barre ad aderenza migliorata				POLVERI	02 03 04 11 12 34		

S/S Scpa 17 di 51

LG6:PSC PARTE B - FASI LAVORATIVE - ELABORATO DI DETTAGLIO: OPERE DI SOSTEGNO

		INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	INDICI DI AVVERTENZA						
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI		GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LAVORAZIONI			
ELEVAZIONE MURO	rivestimento in pietra locale facciata "opus incertum"- calcestruzzo per opere in cemento armato - casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cem tondino di acciaio barre ad aderenza migliorata	Drenaggi o Vespai L'accesso all'area dei lavori deve essere consentito ai soli mezzi e personale necessari alle operazioni. Durante le operazioni di movimentazione del terreno, le maestranze devono sempre essere al corrente della presenza delle altre squadre di lavoro. Il personale a terra deve sempre essere separato dalle zone di movimentazione dei mezzi d'opera. Tutti i lavoratori devono essere edotti che non è permesso sconfinamento su aree esterne alle aree dei lavori. Attenzione all'alto rischio di interferenza tra mezzi e situazioni esterne. È fatto obbligo concordare in modo preciso accessi e specifiche piste di lavoro rispetto alla viabilità. I percorsi di accesso alle aree di lavoro, devono essere segnalati. È fatto obbligo la presenza di personale di supporto nelle fasi accesso e/o uscita dall'area di lavorazione. Tutti i lavoratori devono essere dotati di indumenti ad alta visbilità almeno in classe II. Getti di Calcestruzzo Massima attenzione alla circolazione dei mezzi (autobetoniera e pompa cis) in area lavoro. La realizzazione delle opere in elevazione getatte deve avvenire previa predisposizione di piani di lavoro o ponteggio completo di protezione. Fondamentale che il DTC supervisioni sempre le operazioni in corso e che renda edotti tutti i lavoratori circa la presenza di altre squadre all'interno del cantiere. La movimentazione dei materiali deve avvenire esclusivamente con la gru o l'autogri furoristrada. La fase di getto non è compatibile con altre lavorazioni, se non specificatamente dellimitate. Massima attenzione deve essere posta all'alto rischio di interferenze con situazioni esterne (soratore). E fatto assoluto divieto di predispore scale in semplice appoggio o improvivsiate per l'accesso al fondo scavo. Non è ammesso l'utilizzo di scale libere. Devono essere tenute sgombre le vie di fuga. Lavorazione e posa armature La posa delle armature deve avvenire per precisa successione di zone onde limitare il sorvolo delle aree di lavoro con i carichi. È fatto assoluto divieto al personale	POS		POLVERI	02 03 04 11 12 34			

PV_D_PS_GE_GE_3_C_000_006_0_001_R_A_0

S/S Scpa 18 di 51

LG6:PSC PARTE B - FASI LAVO	ORATIVE - ELABORATO DI DETTAGLIO: OPERE DI SOS	TEGNO		
				INDICI DI AVVERTENZA
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERT	TENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE SCHEDE LAVORAZIONI
ELEVAZIONE MURO	rivestimento in pietra locale facciata "opus incertum"- calcestruzzo per opere in cemento armato - casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cem tondino di acciaio barre ad aderenza migliorata	sganciare la cassaforma dalle funi di sollevamento.	Gancio apposito per la movimentazione delle casseforme I° cassaforma metallica Scala trattenuta da altro lavoratore 1 - Posizionare e fissare i punto 2 - Sganciare la cassaforma dal	Gru di cantiere Passerella per la fase di getto Puntoni sostegno cassaforma Contrappesi per il fissaggio dei puntoni
		 Una volta posizionata la cassaforma e terminata la Fase 1 può iniziare il posizionamento del ferro di armatura. Per le operazioni in quota predisporre ponteggio completo, tra battello o ponti su cavalletti. Divieto assoluto di operare su scale portatili o in appoggio sulle gabbie d'armatura. 	Fase 02 - Montaggio Casseforma metallica Ponteggio completo Obbligo parapetto completo anche su lato interno	

S/S Scpa 19 di 51

Tavole di ripa<u>rtizione</u> / del carico

Armatura metallica

PIANO DI COORDINAMENTO E SICUREZZA SPV - Pedemontana Veneta

LG6:PSC PARTE B - FASI LAVORATIVE - ELABORATO DI DETTAGLIO: OPERE DI SOSTEGNO **INDICI DI AVVERTENZA FASE PRINCIPALE FASI PARTICOLARI** INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI

SCHEDE LAVORAZIONI Fase 03 - Posa II° cassaforma 1) Assemblare a terra la cassaforma secondo le esigenze, rispettando tutte le Passerella Gancio apposito per la per la fase di getto indicazioni del costruttore. movimentazione delle casseforme 2) Una volta terminata la Fase 2 posizionare la cassaforma nella posizione prevista. I° cassaforma II° cassaforma metallica Assicurare la cassaforma alla prima mediante le attrezzature fornite dal metallica costruttore (viti di fissaggio) secondo le specifiche del costruttore. Scala trattenuta da Per le operazioni in quota utilizzare scale portatili trattenute al piede da Puntoni sostegno altro lavoratore altro operatore. cassaforma Solo una volta assicurata la cassaforma alla prima ed averne verificato la stabilità salire in quota mediante scala portatile, trattenuta al piede da altro operatore, e sganciare la cassaforma dalle funi di sollevamento 1 - Posizionare e regolare i vitoni di trattenuta rivestimento in pietra locale facciata "opus 2 - Sganciare la cassaforma dalla gru incertum"- calcestruzzo per opere in cemento **ELEVAZIONE MURO** armato - casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cem. - tondino di acciaio barre ad aderenza migliorata 1) Una volta terminata la Fase 3 completare la passerella di servizio Fase 04 - Getto cls realizzando piano di calpestio composto da tavolati da ponte 5x20 cm. o 4x30 cm. Le tavole che formano il piano di calpestio devono essere accostate al fine di offrire una superficie completa priva di interspazi. Passerella 2) Predisporre parapetto completo su tutti i lati sul vuoto, se necessario anche Casseforma per la fase di getto sul lato cassaforma o predisporre ponteggio.(Vedi dettaglio sotto) metallica Durante le fasi di allestimento delle passerelle utilizzare imbracature di Puntoni sostegno cassaforma sicurezza o operare mediante scale portatili Divieto assoluto di arrampicarsi sulle casseforme. 4) Prima dell'ingresso dell'autopompa in cantiere verificare i percorsi che dovrà seguire per raggiungere l'area operativa. Assistere l'autopompa durante le fasi di manovra, mediante personale di terra. 6) Indicare all'operatore del mezzo eventuali ostacoli. Una volta posizionata la pompa iniziare le operazioni di getto e vibrazione rimanendo sulla passerella di servizio. Assolutamente vietato arrampicarsi sulle casseforme o camminare sul bordo superiore delle stesse. Area interdetta durante

PV_D_PS_GE_GE_3_C_000_006_0_001_R_A_0

SIS Scpa 20 di 51

1) Non sostare sotto il braccio della pompa o in prossimità delle casseforme.

le fasi di getto cls

FASE PRINCIPALE

FASI PARTICOLARI

INDICI DI AVVERTENZA

INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI

INDICI DI AVVERTENZA

INDIC DI AVVERTEN

Salire in quota mediante scala portatile, trattenuta al piede da altro operatore, ed agganciare la cassaforma alle funi di sollevamento. Rimuovere i vitoni di trattenuta. Rimuovere solo gli elementi di fissaggio della cassaforma da disarmare, prestando massima attenzione ai fissaggi delle casseforme vicine, se

- necessario integrarne gli ancoraggi
 4) Per le operazioni in quota utilizzare scala portatile, trattenuta al piede da altro operatore.
- 5) Una volta portatisi ai lati della cassaforma da rimuovere sollevarla, aiutando il suo distacco mediante leverini, e posizionarla orizzontalmente in area precedentemente predisposta o posizionarle nella nuova posizione per il getto successivo.
- 6) Divieto assoluto di stoccare le casseforme in posizione verticale (appoggiandole a strutture già eseguite, ecc...)
- 7) Il disarmo non deve avvenire utilizzando il mezzo di sollevamento, ma si devono utilizzare appositi cunei o leverini.
- 8) Durante la fase di movimentazione evitare le oscillazioni e gli urti contro le opere eseguite.




ELEVAZIONE MURO

rivestimento in pietra locale facciata "opus incertum"- calcestruzzo per opere in cemento armato - casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cem. - tondino di acciaio barre ad aderenza migliorata

LG6:PSC PARTE B - FASI LAVORATIVE - ELABORATO DI DETTAGLIO: OPERE DI SOSTEGNO

- 1) Salire in quota mediante scala portatile, trattenuta al piede da altro operatore, ed agganciare la cassaforma alle funi di sollevamento.
- 2) Rimuovere i puntelli.
- 3) Rimuovere solo gli elementi di fissaggio della cassaforma da disarmare, prestando massima attenzione ai fissaggi delle casseforme vicine, se necessario integrarne gli ancoraggi
- 4) Una volta portatisi ai lati della cassaforma da rimuovere sollevarla, aiutando il suo distacco mediante leverini, e posizionarla orizzontalmente in area precedentemente predisposta o posizionarle nella nuova posizione per il getto successivo.
- 5) Divieto assoluto di stoccare le casseforme in posizione verticale (appoggiandole a strutture già eseguite, ecc...)
-) Il disarmo non deve avvenire utilizzando il mezzo di sollevamento, ma si devono utilizzare appositi cunei o leverini.
- 7) Durante la fase di movimentazione evitare le oscillazioni e gli urti contro le opere eseguite.



PV_D_PS_GE_GE_3_C_000_006_0_001_R_A_0

LG6:PSC PARTE B - FASI LAVORATIVE - ELABORATO DI DETTAGLIO: OPERE DI SOSTEGNO

					INDICI DI AVVERTENZA					
FASE PRINCIPAL	FASI PARTICOLARI	FASI PARTICOLARI INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI								
ELEVAZIONE MUR	incertum"- calcestruzzo per opere in cement	IL GANCIO DI SOLLEVAMENTO Elemento fondamentale nella movimentazione delle casseforme è il gancio di sollevamento. Esso rappresenta il collegamento tra le funi del mezzo di sollevamento e la cassaforma stessa. In relazione alla sua portata si potranno movimentare pezzi di differenti misure e pesi. Massima attenzione alle specifiche del costruttore. Indicazioni generali di sicurezza Tutto il personale addetto all'utilizzo delle casseforme deve essere formato ed informato sulle procedure e sulle specifiche di utilizzo. La aggancio e la movimentazione deve essere eseguita solo da personale esperto. Divieto assoluto di superare la portata del gancio, verificare le specifiche del costruttore prima dell'utilizzo. Non è ammesso lo spostamento di elementi con agganci di altri tipi di casseforme. Divieto assoluto di movimentazione di elementi di cassaforma con appoggiati sopra pezzi sciolti. Se la catene sono attorcigliate esse devono essere sciolte prima del sollevamento. Verificare costantemente il gancio di sollevamento per verificare eventuali difetti individuabili a vista (rotture, deformazioni, ecc). Il Ritirare dall'impiego i ganci di sollevamento che presentano rotture, difetti, eccù Sottoporre a controllo periodico, da parte di personale autorizzato, i ganci di sollevamento. Modalità di impiego Il trasporto di elementi di casseforme con il gancio di sollevamento è consentito solo in posizione verticale, pendente. Per ogni unità da trasportare applicare sempre due ganci in modo simmetrico al baricentro. Portare le catene di sospensione sul gancio , nella direzione delle funi e tenerle tese sino al momento dell'inizio del sollevamento. La catena di sospensione non deve incastrarsi nel gancio. Prima di iniziare il sollevamento verificare la posizione dei ganci. Assolutamente vietato staccare casseforme dal cemento con l'aiuto della gru, ciò potrebbe danneggiare il gancio di sollevamento. Ciò inoltre potrebbe causare movimenti incontrollabili della cassaforma al momento del distacco. Non a	1 Catena di sospensione 2 Ganascia 3 Spintori a pressione 4 Camma di appoggio	5 Carter 6 Molla a V 7 Targa mode 8 Bollo d'ispe		6 2				

PV_D_PS_GE_GE_3_C_000_006_0_001_R_A_0

S/S Scpa 22 di 51

LG6:PSC PARTE B - FASI LAVORATIVE - ELABORATO DI DETTAGLIO: OPERE DI SOSTEGNO


		INDICI D							
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LAVORAZIONI			
SMOBILIZZO CANTIERE	Smobilizzo area di cantiere – smobilizzo area logistica – riapertura sede stradale	Cenerale Lo smobilizzo del cantiere deve avvenire in modo da liberare completamente le zone di lavoro. È fatto obbligo che la dismissione del cantiere avvenga in modo completo e totale senza lasciare materiali o depositi su aree non più di cantiere. Tale fase di smobilizzo è fondamentale in conseguenza del passaggio di traffico su zone appena realizzate. La fase di smobilizzo deve essere consciderata ad alto rischio per l'aumento di possibilità d'interferenza con situazioni esterne (viabilità). Tale fase deve essere concordata ed è ammessa esclusamente con situazioni di reale completamento delle opere sul cantiere e quindi non sono ammesse situazioni di permanenza di porzioni di cantiere se non precisamente concordate. E essenziale che siano quindi posti in atto tutti i controlli relativi all'effettivo smobilizzo e pulizia delle zone prima della riapertura al normale utilizzo. Riapertura cantiere con occupazione parziale sede stradale 1) Obbligo di completa dismissione del cantiere ed allontanamento di qualsiasi situazione di cantiere (depositi, box, materiali, mezzi). 2) Eliminazione degli elementi aggiuntivi di protezione, effettiva partenza di tutto il personale dall'area a sola esclusione della squadra addetta alla riapertura. 3) Predisposizione di elemitazioni provvisorie di servizio (deviazioni provvisorie) all'esterno delle recinzioni di cantiere presenti. 4) Eliminazione dellimitazioni ai ritroso rispetto il senso di marcia. 7) Posizione di mezzo scudo di protezione con segnaletica di deviazione a monte del termine di cantiere (zona terminale verso il senso di marcia) 8) Eliminazione terminale delimitazioni provvisorie e segnaletica di deviazione. Riapertura cantiere con piena occupazione sede stradale 1) Obbligo di completa dismissione del cantiere e allontanamento di qualsiasi situazione di cantiere (depositi, box, materiali, mezzi). 2) Eliminazione degli elementi aggiuntivi di protezione, effettiva partenza di tutto il personale dall'area a sola esclusione degli elementi aggiuntivi di pro	DPI	4	CARICHI	02 03 04 99			

PV_D_PS_GE_GE_3_C_000_006_0_001_R_A_0

S/S Scpa 23 di 51


LG6:PSC PARTE B - FASI LAVORATIVE - ELABORATO DI DETTAGLIO: OPERE DI SOSTEGNO

A.2 FASI COSTRUTTIVE




S/S Scpa 24 di 51

Piano di Coordinamento e Sicurezza
SPV – Pedemontana Veneta




S/S Scpa 25 di 51

PIANO DI COORDINAMENTO E SICUREZZA



S/S Scpa 26 di 51



PV_D_PS_GE_GE_3_C_000_006_0_001_R_A_0

S/S Scpa 27 di 51

B PARATIE

B.1 FASI LAVORATIVE

				INDICI DI AVVERTENZA				
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERAL! DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LAVORAZIONI		
ALLESTIMENTO CANTIERE	Allestimento cantiere – Posizionamento baracche di cantiere – Posizionamento servizi igienici – impianto elettrico di cantiere – predisposizione accessi di cantiere – realizzazione segnaletica (verticale/orizzontale) di cantiere	In contemporanea alla realizzazione dell'allestimento del cantiere e alla realizzazione della recinzione è essenziale provvedere al completo monitoraggio dell'area d'intervento in riferimento al sezionamento, by-	DPI SPECIFICO		CARICHI	01 02 03 04 23		

PV_D_PS_GE_GE_3_C_000_006_0_001_R_A_0

S/S Scpa 28 di 51

				INDICI DI AVVERTENZA				
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LAVORAZIONI		
ALLESTIMENTO CANTIERE	Allestimento cantiere – Posizionamento baracche di cantiere – Posizionamento servizi igienici – impianto elettrico di cantiere – predisposizione accessi di cantiere – realizzazione segnaletica (verticale/orizzontale) di cantiere	Baraccamenti Come Unità Servizio Cantiere si prevede la posa di: Box di cantiere WC di servizio Si rimanda comunque alle disposizioni e regolamenti locali e regionali per l'identificazione dei requisiti minimi richiesti per la realizzazione delle aree logistiche di cantiere. Accessi aree di cantiere Prevedere accessi pedonali separati da quelli carrabili. Massima attenzione alla fase di attraversamento su viabilità ordinaria. Prevedere personale di terra, munito di indumenti ad alta visibilità, in assistenza mezzi in ingresso/uscita e regolamentazione traffico ordinario e pedoni. Impianto elettrico di cantiere Obbligo di predisposizione di impianto elettrico di servizio al cantiere. I quadri di distribuzione devono essere protetti entro appositi armadi, chiudibili a chiave. All'interno ed all'esterno degli sportelli dovranno essere esposte le indicazioni di pericolo, lo schema elettrico e le istruzioni del caso. Inoltre ogni interruttore dovrà portare l'indicazione del circuito di appartenenza. In alternativa prevede l'utilizzo di generatore portatile silenziato. I cavi flessibili volanti devono correre in posizione elevata su appositi sostegni isolanti e giungere all'utilizzatore mediante discese dall'alto. Se questo non è possibile predisporre il loro interro. Utilizzare gruppi interruttori/presa provvisti di blocco della spina ad interruttore aperto.	DPI		CARICHI	01 02 03 04 23		

PV_D_PS_GE_GE_3_C_000_006_0_001_R_A_0

S/S Scpa 29 di 51

LG6:PSC PARTE B - FASI LAVORATIVE - ELABORATO DI DETTAGLIO: OPERE DI SOSTEGNO

			IND	INDICI DI AVVERTENZA				
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LAVORAZIONI		
SCAVI - RINTERRI		Qualsiasi operazione di cantiere non potrà essere realizzata, prima della messa in sicurezza dell'area e quindi il completamento dei sezionamenti impianti. L'area d'intervento delle opere deve essere delimitata e segnalata. L'accesso a tale area deve essere consentito ai soli mezzi necessari alle operazioni. Massima attenzione alle operazioni di scavo per la realizzazione delle trincee per la realizzazione delle opere di fondazione. Mantenere le scarpate di scavo con angolo di natural declivio o in alternativa prevedere opera di protezione dei fronti di scavo. Lo scavo dovrà avere dimensioni in pianta tali da permettere l'esistenza di un franco di sicurezza (spazio libero al passaggio) di almeno 1.0 m. dal limite esterno delle fondazioni perimetrali. Vietare la presenza di personale estraneo alle lavorazioni all'interno dell'area di scavo. Proteggere il fronte di scavo con parapetto di protezione, posto a distanza di almeno 1.5 m dal ciglio scavo stesso È fatto obbligo, con l'avanzamento delle opere, predisporre sempre segnalazioni dei fronti di scavo. Durante le operazioni di movimentazione del terreno e la preparazione dei piani di posa delle pavimentazioni, le maestranze dovranno sempre essere al corrente della presenza della altre squadre di lavoro. Particolare attenzione dovrà essere posta alle lavorazioni da realizzareni ne prossimità della viabilità esistente. Le opere di realizzazione dei sottofondi non comportano gravi problemi. Il personale dovrà avere cura di presiedere a terra le operazioni di movimentazione dei mezzi d'opera interferenti con la viabilità esistente e di cantiere. Le recinzioni e le delimitazioni dovranno essere prontamente riposizionate dopo il passaggio dei mezzi. Segnalare la presenza dei lavori. Tutti i lavoratori devono essere esparato dalle zone di movimentazione dei mezzi d'opera. Massima attenzione alla presenza di materia e incoerente e quindi con alto grado di franamento (aumentare i franchi di declivio). Lo scavo dovrà avere dimensioni in pianta tali da permettere l'esi	SPECIFICO	DEMOLIZIONI	POLVERI	02 03 04 08 09 34		

S/S Scpa 30 di 51

		INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI		INDICI DI AVVERTENZA					
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI			RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LAVORAZIONI			
PARATIE DI PALI	calcestruzzo per opere di fondazione - pali trivellati grande diametro - calcestruzzo per opere in cemento armato - casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cem perforazioni suborizzontali in qualsiasi materia - trefolo per tiranti in acciaio per tirante iniettato - testate di ancoraggio per tiranti di qualunque tensione - tondino di acciaio ad aderenza migliorata				POLVERI	02 03 04 10 11 12 31			

PV_D_PS_GE_GE_3_C_000_006_0_001_R_A_0

S/S Scpa 31 di 51

LG6:PSC PARTE B - FASI LAVORATIVE - ELABORATO DI DETTAGLIO: OPERE DI SOSTEGNO

			IND	ICI DI AV	VERTENZ	A
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LA VORAZIONI
PARATIE DI PALI	di fondazione - pali trivellati grande diametro - calcestruzzo per opere in cemento armato -	Perforazione 1			POLVERI	02 03 04 10 11 12 31

S/S Scpa 32 di 51

			IND	ICI DI AV	VERTENZ	A
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LAVORAZIONI
PARATIE DI PALI	scavo sezione obbligata - calcestruzzo per opere di fondazione - pali trivellati grande diametro - calcestruzzo per opere in cemento armato - casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cem perforazioni suborizzontali in qualsiasi materia - trefolo per tiranti in acciaio per tirante iniettato - testate di ancoraggio per tiranti di qualunque tensione - tondino di acciaio ad aderenza migliorata		DPI SPECIFICO		POLVERI	02 03 04 10 11 12 31

PV_D_PS_GE_GE_3_C_000_006_0_001_R_A_0

S/S Scpa 33 di 51

	DRATIVE - ELABORATO DI DETTAGLIO. OFERE DI 303	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI		INDICI DI AVVERTENZA				
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI			RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LAVORAZIONI		
PARATIE DI PALI	scavo sezione obbligata - calcestruzzo per opere di fondazione - pali trivellati grande diametro - calcestruzzo per opere in cemento armato - casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cem perforazioni suborizzontali in qualsiasi materia - trefolo per tiranti in acciaio per tirante iniettato - testate di ancoraggio per tiranti di qualunque tensione - tondino di acciaio ad aderenza migliorata	AUTOBETONIERA PROTEZIONE			POLVERI	02 03 04 10 11 12 31		

S/S Scpa 34 di 51

LG6:PSC PARTE B - FASI LAVORATIVE - ELABORATO DI DETTAGLIO: OPERE DI SOSTEGNO

			IND	ICI DI AV	VERTENZ	A
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LAVORAZIONI
PARATIE DI PALI	scavo sezione obbligata - calcestruzzo per opere di fondazione - pali trivellati grande diametro - calcestruzzo per opere in cemento armato - casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cem perforazioni suborizzontali in qualsiasi materia - trefolo per tiranti in acciaio per tirante iniettato - testate di ancoraggio per tiranti di qualunque tensione - tondino di acciaio ad aderenza migliorata	Realizzazione cordoli in c.a. Fondamentale che il DTC supervisioni sempre le operazioni in corso e che renda edotti tutti i lavoratori circa la presenza di altre squadre all'interno del cantiere. Getti di Calcestruzzo La movimentazione dei materiali deve avvenire esclusivamente con la gru o l'autogrù fuoristrada. La fase di getto non è compatibile con altre lavorazioni, se non specificatamente delimitate. Massima attenzione deve essere posta all'alto rischio di interferenze con situazioni esterne (storaccio su aree non di cantiere). È fatto assoluto divieto di predisporre scale in semplice appoggio o improvvisate per l'accesso al fondo scavo. Non è ammesso l'utilizzo di scale libere. Devono essere tenute sgombre le vie di fuga. Lavorazione e posa armature La posa delle armature deve avvenire per precisa successione di zone onde limitare il sorvolo delle aree di lavoro con i carichi. È fatto assoluto divieto al personale di operare rimanendo in equilibrio sulle gabbie in ferro. È, inoltre, fatto obbligo di predisporre piani di lavoro e passerelle apposite. Posizionare adeguati sistemi di protezione "funghetti" sulle chiamate delle armature, o piegarli orizzontalmente al terreno, in tal caso dovranno comunque essere segnalati tramite nastro bicolore. Massima attenzione alla presenza in area di cantiere di autobetoniera. La fase di getto è incompatibili con altre lavorazioni nella zona. Scavo sino a quota tiranti - Scavo sino a quota di progetto Per le procedure di scavo si rimanda a quanto previsto nella sezione (Scavi). Durante le operazioni di movimentazione del terreno e la preparazione delle aree di lavoro. Il personale dovrà avere cura di presiedere a terra le operazioni di movimentazione dei terreno e la preparazione delle aree di lavoro. Reserva della di lavori. Il personale dovrà avere cura di presiedere a terra le operazioni di movimentazione dei mezzi d'opera interferenti con la viabilità esistente e di cantiere. Le recinzioni e le dellimitazioni dovranno essere prontamente riposizionate dopo i	POS		POLVERI	02 03 04 10 11 12 31

PV_D_PS_GE_GE_3_C_000_006_0_001_R_A_0

S/S Scpa 35 di 51

LG6:PSC PARTE B - FASI LAVORATIVE - ELABORATO DI DETTAGLIO: OPERE DI SOSTEGNO

			INDI	CI DI AV	VERTENZ	'A
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LAVORAZIONI
SMOBILIZZO CANTIERE	Smobilizzo area di cantiere – smobilizzo area logistica – riapertura sede stradale	Cenerale Lo smobilizzo del cantiere deve avvenire in modo da liberare completamente le zone di lavoro. È fatto obbligo che la dismissione del cantiere avvenga in modo completo e totale senza lasciare materiali o depositi su aree non più di cantiere. Tale fase di smobilizzo è fondamentale in conseguenza del passaggio di traffico su zone appena realizzate. La fase di smobilizzo deve essere considerata ad alto rischio per l'aumento di possibilità d'interferenza con situazioni esterne (viabilità). Tale fase deve essere concordata ed è ammessa esclusivamente con situazioni di reale completamento delle opere sul cantiere e quindi non sono ammesse situazioni di permanenza di porzioni di cantiere se non precisamente concordate. E essenziale che siano quindi posti in atto tutti i controlli relativi all'effettivo smobilizzo e pulizia delle zone prima della riapertura al normale utilizzo. Riapertura cantiere con occupazione parziale sede stradale 10) Obbligo di completa dismissione del cantiere ed allontanamento di qualsiasi situazione di cantiere (depositi, box, materiali, mezzi). 11) Eliminazione degli elementi aggiuntivi di protezione, effettiva partenza di tutto il personale dall'area a sola esclusione della squadra addetta alla riapertura. 12) Predisposizione di delimitazioni provvisorie di servizio (deviazioni provvisorie) all'esterno delle recinzioni di cantiere presenti. 13) Eliminazione dellimitazioni aritroso rispetto il senso di marcia. 16) Posizione di mezzo scudo di protezione con segnaletica di deviazione a monte del termine di cantiere (zona terminale verso il senso di marcia) 17) Eliminazione terminale delimitazioni provvisorie e segnaletica di deviazione. Riapertura cantiere con piena occupazione sede stradale 7) Obbligo di completa dismissione del cantiere ed allontanamento di qualsiasi situazione di cantiere (depositi, box, materiali, mezzi). 8) Eliminazione degli elementi aggiuntivi di protezione, effettiva partenza di tutto il personale dall'area a sola esclusione della squadra addetta	DPI		CARICHI	02 03 04 99


S/S Scpa 36 di 51

Piano di Coordinamento e Sicurezza

SPV – Pedemontana Veneta

LG6:PSC PARTE B - FASI LAVORATIVE - ELABORATO DI DETTAGLIO: OPERE DI SOSTEGNO

B.2 FASI COSTRUTTIVE



PV_D_PS_GE_GE_3_C_000_006_0_001_R_A_0

C GABBIONATE

C.1 FASI LAVORATIVE

	FASI PARTICOLARI			INDICI DI AVVERTENZA					
FASE PRINCIPALE		INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LAVORAZIONI			
ALLESTIMENTO CANTIERE	Allestimento cantiere – Posizionamento baracche di cantiere – Posizionamento servizi igienici – impianto elettrico di cantiere – predisposizione accessi di cantiere – realizzazione segnaletica (verticale/orizzontale) di cantiere	In contemporanea alla realizzazione dell'allestimento del cantiere e alla realizzazione della recinzione è essenziale provvedere al completo monitoraggio dell'area d'intervento in riferimento al sezionamento, by-	DPI SPECIFICO		CARICHI	01 02 03 04 23			

PV_D_PS_GE_GE_3_C_000_006_0_001_R_A_0

			INC	DICI DI AV	VERTENZ	'A
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LA VORAZIONI
ALLESTIMENTO CANTIERE	Allestimento cantiere – Posizionamento baracche di cantiere – Posizionamento servizi igienici – impianto elettrico di cantiere – predisposizione accessi di cantiere – realizzazione segnaletica (verticale/orizzontale) di cantiere	Baraccamenti Come Unità Servizio Cantiere si prevede la posa di: Box di cantiere WC di servizio Si rimanda comunque alle disposizioni e regolamenti locali e regionali per l'identificazione dei requisiti minimi richiesti per la realizzazione delle aree logistiche di cantiere. Accessi aree di cantiere Prevedere accessi pedonali separati da quelli carrabili. Massima attenzione alla fase di attraversamento su viabilità ordinaria. Prevedere personale di terra, munito di indumenti ad alta visibilità, in assistenza mezzi in ingresso/uscita e regolamentazione traffico ordinario e pedoni. Impianto elettrico di cantiere Obbligo di predisposizione di impianto elettrico di servizio al cantiere. I quadri di distribuzione devono essere protetti entro appositi armadi, chiudibili a chiave. All'interno ed all'esterno degli sportelli dovranno essere esposte le indicazioni di pericolo, lo schema elettrico e le istruzioni del caso. Inoltre ogni interruttore dovrà portare l'indicazione del circuito di appartenenza. In alternativa prevede l'utilizzo di generatore portatile silenziato. I cavi flessibili volanti devono correre in posizione elevata su appositi sostegni isolanti e giungere all'utilizzatore mediante discese dall'alto. Se questo non è possibile predisporre il loro interro. Utilizzare gruppi interruttori/presa provvisti di blocco della spina ad interruttore aperto.	1		CARICHI	01 02 03 04 23

PV_D_PS_GE_GE_3_C_000_006_0_001_R_A_0

S/S Scpa 39 di 51

			INDICI DI AVVERTENZA					
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LAVORAZIONI		
SCAVI - RINTERRI	scavo sezione obbligata - fornitura di terreno vegetale per rivestimento delle scarpate	Qualsiasi operazione di cantiere non potrà essere realizzata, prima della messa in sicurezza dell'area e quindi il completamento dei sezionamenti impianti. L'area d'intervento delle opere deve essere delimitata e segnalata. L'accesso a tale area deve essere consentito ai soli mezzi necessari alle operazioni. Massima attenzione alle operazioni di scavo per la realizzazione delle trincee per la realizzazione delle opere di fondazione. Mantenere le scarpate di scavo con angolo di natural declivio o in alternativa prevedere opera di protezione dei fronti di scavo. Lo scavo dovrà avere dimensioni in pianta tali da permettere l'esistenza di un franco di sicurezza (spazio libero al passaggio) di almeno 1.0 m. dal limite esterno delle fondazioni perimetrali. Vietare la presenza di personale estraneo alle lavorazioni all'interno dell'area di scavo. Proteggere il fronte di scavo con parapetto di protezione, posto a distanza di almeno 1.5 m dal ciglio scavo stesso E fatto obbligo, con l'avanzamento delle opere, predisporre sempre segnalazioni dei fronti di scavo. Durante le operazioni di movimentazione del terreno e la preparazione dei piani di posa delle pavimentazioni, le maestranze dovranno sempre essere al corrente della presenza della altre squadre di lavoro. Particolare attenzione dovrà essere posta alle lavorazioni da realizzare in prossimità della viabilità esistente. Le opere di realizzazione dei sottofondi non comportano gravi problemi. Il personale dovrà avere cura di presiedere a terra le operazioni di movimentazione dei mezzi d'opera interferenti con la viabilità esistente e di cantiere. Le recinzioni e le delimitazioni dovranno essere prontamente riposizionate dopo il passaggio dei mezzi. Segnalare la presenza dei lavori. Tutti i lavoratori devono essere esperato dalle zone di movimentazione dei mezzi d'opera. Massima attenzione alla presenza di materia e incoerente e quindi con alto grado di franamento (aumentare i franchi di declivio). Co cavo dovrà avere dimensioni in pianta tali da permettere l'esiste	POS	DEMOLIZIONI	POLVERI	02 03 04 08 09 34		

PV_D_PS_GE_GE_3_C_000_006_0_001_R_A_0

S/S Scpa 40 di 51

			IND	ICI DI AV\	/ERTENZ	A
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LAVORAZIONI
OPERE DI SOSTEGNO	rilevato con gabbioni metallici riempiti in pietrame - riverdimento scarpate mediante idrosemina	La realizzazione di tale struttura necessita della messa in sicurezza dell'area mediante il posizionamento di delimitazioni. L'area d'intervento deve essere sempre delimitata e segnalata. L'accesso a tale area deve essere consentito ai soli mezzi necessari alle operazioni ed al personale preposto. Massima attenzione alle operazioni di movimentazione dei materiali. Vietare la presenza di personale estraneo alle lavorazioni all'interno dell'area di lavoro. Man mano che si procederà alla realizzazione dei vari strati di gabbioni e quindi l'innalzamento dal piano campagna del sostegno, dovrà essere predisposto parapetto a protezione della scarpata e del fronte di lavoro. I mezzi di cantiere circolanti sul rilevato per trasporto materiale e/o in passaggio dovranno utilizzare percorsi allo scopo definiti e separati dalle zone di lavoro.	DPI SPECIFICO POS		POLVERI	02 03 04 09 31 33
OPERE DI SOSTEGNO	rilevato con gabbioni metallici riempiti in pietrame - riverdimento scarpate mediante idrosemina	Idrosemina delle scarpate La realizzazione di opere di finitura è elemento di massima attenzione per la possibilità di interferenze sia con situazioni interne alle aree cantiere sia con situazioni esterne. Per quanto simile alle operazioni di movimentazione del terreno delle opere a verde, si rimanda a quanto già trattato nei precedenti paragrafi sulle operazioni di movimento terra e simili. Per quanto riguarda le operazioni di semina, le procedure utilizzate impongono, come del resto per qualsiasi operazione svolta con mezzi su strada, la segnalazione e la precisa individuazione della zona di intervento. Deve essere ben chiaro a chiunque arrivi in prossimità delle operazioni, che l'area è interdetta ai non addetti ai lavori. È fatto quindi obbligo provvedere alla delimitazione delle zone d'intervento che devono essere segnalate in tutti i casi come previsto dal Codice della Strada. Gli addetti a queste fasi devono agire con indumenti ad alta visibilità (>= classe 2).			CARICHI	02 03 04 09 31 33

PV_D_PS_GE_GE_3_C_000_006_0_001_R_A_0

S/S Scpa 41 di 51

LG6:PSC PARTE B - FASI LAVORATIVE - ELABORATO DI DETTAGLIO: OPERE DI SOSTEGNO

			INDI	CI DI AV	VERTENZ	Α
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LA VORAZIONI
SMOBILIZZO CANTIERE	Smobilizzo area di cantiere – Smobilizzo area logistica	Lo smobilizzo del cantiere deve avvenire in modo da liberare completamente le zone di lavoro. È fatto obbligo che la dismissione del cantiere avvenga in modo completo e totale senza lasciare materiali o depositi su aree non più di cantiere. Tale fase di smobilizzo è fondamentale in conseguenza del passaggio di traffico su zone appena realizzate. La fase di smobilizzo deve essere considerata ad alto rischio per l'aurmento di possibilità d'interferenza con situazioni esterne (viabilità). Tale fase deve essere concordata ed è ammessa esclusivamente con situazioni di reale completamento delle opere sul cantiere e quindi non sono ammesse situazioni di permanenza di porzioni di cantiere se non precisamente concordate. È essenziale che siano quindi posti in atto tutti i controlli relativi all'effettivo smobilizzo e pulizia delle zone prima della riapertura al normale utilizzo. Riapertura cantiere con occupazione parziale sede stradale • Obbligo di completa dismissione del cantiere ed allontanamento di qualsiasi situazione di cantiere (depositi, box, materiali, mezzi). • Eliminazione degli elementi aggiuntivi di protezione, effettiva partenza di tutto il personale dall'area a sola esclusione della squadra addetta alla riapertura. • Predisposizione di delimitazioni provvisorie di servizio (deviazioni provvisorie) all'esterno delle recinzioni di cantiere presenti. • Eliminazione dellimitazioni a ritroso rispetto il senso di marcia. • Posizione di mezzo scudo di protezione con segnaletica di deviazione a monte del termine di cantiere (zona terminale verso il senso di marcia) • Eliminazione dellimitazioni provvisorie e segnaletica di deviazione. Riapertura cantiere con piena occupazione sede stradale • Obbligo di completa dismissione del cantiere ed allontanamento di qualsiasi situazione di cantiere (depositi, box, materiali, mezzi). • Eliminazione degli elementi aggiuntivi di protezione, effettiva partenza di tutto il personale dall'area a sola esclusione della squadra addetta alla riapertura. • Predisposizione	DPI SPECIFICO	4	CARICHI	02 03 04 99

PV_D_PS_GE_GE_3_C_000_006_0_001_R_A_0

S/S Scpa 42 di 51

D TERRE RINFORZATE

D.1 FASI LAVORATIVE

			INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	INDICI DI AVVERTENZA					
	FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI		GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE		
	ALLESTIMENTO CANTIERE	Allestimento cantiere – Posizionamento baracche di cantiere – Posizionamento servizi igienici – impianto elettrico di cantiere – predisposizione accessi di cantiere – realizzazione segnaletica (verticale/orizzontale) di cantiere	In contemporanea alla realizzazione dell'allestimento del cantiere e alla realizzazione della recinzione è essenziale provvedere al completo monitoraggio dell'area d'intervento in riferimento al sezionamento, by-	DPI SPECIFICO		CARICHI	01 02 03 04 23		

S/S Scpa 43 di 51

			INE	DICI DI AV	VERTENZ	A
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE
ALLESTIMENTO	Allestimento cantiere – Posizionamento baracche di cantiere – Posizionamento servizi igienici – impianto elettrico di cantiere – predisposizione accessi di cantiere – realizzazione segnaletica (verticale/orizzontale) di cantiere	Baraccamenti Come Unità Servizio Cantiere si prevede la posa di: Box di cantiere WC di servizio Si rimanda comunque alle disposizioni e regolamenti locali e regionali per l'identificazione dei requisiti minimi richiesti per la realizzazione delle aree logistiche di cantiere. Accessi aree di cantiere Prevedere accessi pedonali separati da quelli carrabili. Massima attenzione alla fase di attraversamento su viabilità ordinaria. Prevedere personale di terra, munito di indumenti ad alta visibilità, in assistenza mezzi in ingresso/uscita e regolamentazione traffico ordinario e pedoni. Impianto elettrico di cantiere Obbligo di predisposizione di impianto elettrico di servizio al cantiere. I quadri di distribuzione devono essere protetti entro appositi armadi, chiudibili a chiave. All'interno ed all'esterno degli sportelli dovanno essere esposte le indicazioni di pericolo, lo schema elettrico e le istruzioni del caso. Inoltre ogni interruttore dovrà portare l'indicazione del circuito di appartenenza. In alternativa prevede l'utilizzo di generatore portatile silenziato. I cavi (lessibili volanti devono correre in posizione elevata su appositi sostegni isolanti e giungere all'utilizzatore mediante discese dall'alto. Se questo non è possibile predisporre il loro interro. Utilizzare gruppi interruttori/presa provvisti di blocco della spina ad interruttore aperto.	DPI SPECIFICO		CARICHI	01 02 03 04 23

PV_D_PS_GE_GE_3_C_000_006_0_001_R_A_0

S/S Scpa 44 di 51

			IND	ICI DI AV	VERTENZ	A
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE
SCAVI - RINTERRI	profondita < 2 m - drenaggi o vespai con pietrame proveniente da cave - fornitura e stesa di teli di geotessile anticontaminante pesante - fornitura di terreno vegetale per rivestimento delle	Qualsiasi operazione di cantiere non potrà essere realizzata, prima della messa in sicurezza dell'area e quindi il completamento dei sezionamenti impianti. L'area d'intervento delle opere deve essere delimitata e segnalata. L'accesso a tale area deve essere consentito ai soli mezzi necessari alle operazioni. Massima attenzione alle operazioni di scavo per la realizzazione delle trincee per la realizzazione delle opere di fondazione. Mantenere le scarpate di scavo con angolo di natural declivio o in alternativa prevedere opera di protezione dei fronti di scavo. Lo scavo dovrà avere dimensioni in pianta tali da permettere l'esistenza di un franco di sicurezza (spazio libero al passaggio) di almeno 1.0 m. dal limite esterno delle lavorazioni all'interno dell'area di scavo. Proteggere il fronte di scavo con parapetto di protezione, posto a distanza di almeno 1.5 m dal ciglio scavo stesso E fatto obbligo, con l'avanzamento delle opere, predisporre sempre segnalazioni dei fronti di scavo. Durante le operazioni di movimentazione del terreno e la preparazione dei piani di posa delle pavimentazioni, le maestranze dovranno sempre essere al corrente della presenza delle altre squadre di lavoro. Particolare attenzione dovrà essere posta alle lavorazioni da realizzare in prossimità della viabilità esistente. Le opere di realizzazione dei sottofondi non comportano gravi problemi. Il personale dovra avere cura di presiedere a terra le operazioni di ovranno essere prontamente riposizionate dopo il passaggio dei mezzi. Segnalare la presenza del lavori. Tutti i lavoratori devono essere edotti che non è permesso sconfinamento su aree esterne alle aree dei lavori. Il personale a terra deve sempre essere separato dalle zone di movimentazione dei mezzi d'opera. Massima attenzione alla presenza di materia e incoerente e quindi con alto grado di franamento (aumentare i franchi di declivio). Con cavo dovrà avere dimensioni in pianta tali da permettere l'esistenza di un franco di sicurezza (spazio libero al passaggio) di almeno 1.0 m	SPECIFICO	DEMOLIZIONI	POLVERI	02 03 04 08 09 34

S/S Scpa 45 di 51

INDICI DI AVVERTENZA FASE PRINCIPALE FASI PARTICOLARI INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI Stesa di teli di geotessile anticontaminante Predisporre delimitazione dell'area di cantiere con la viabilità di accesso e viabilità interna all'area d'azione. Prevedere all'interno dell'area di cantiere di zona per il deposito materiali temporanei separata dai percorsi e dalle piste. Predisporre informazione con eventuale aggiornamento a tutti gli addetti alla movimentazione con i mezzi d'opera, sullo stato della viabilità interna ed esterna. Tutti i lavoratori devono essere dotati di indumenti ad alta visibilità almeno in classe II. Massima attenzione al passaggio nelle aree di lavoro del personale a piedi. Predisporre sempre zone separate per i mezzi ed il passaggio del personale. scavo sezione obbligata in materie ecc. profondita < 2 m - svuotamento di vani di manufatti giá eseguiti a foro cieco - sistemazione in rilevato od a riempimento senza RINTERRI, compattamento solo stesa in strati - scavo SCAVI, sezione obbligata in materie ecc. profondita < 2 m **RIMOZIONI** - drenaggi o vespai con pietrame proveniente da cave - fornitura di terreno vegetale per rivestimento delle scarpate fornito dall'impresa fornitura e stesa di teli di geotessile anticontaminante pesante Drenaggi o Vespai L'accesso all'area dei lavori deve essere consentito ai soli mezzi e personale necessari alle operazioni. Durante le operazioni di movimentazione del terreno, le maestranze devono sempre essere al corrente della presenza delle altre squadre di lavoro. Il personale a terra deve sempre essere separato dalle zone di movimentazione dei mezzi d'opera. Tutti i lavoratori devono essere edotti che non è permesso sconfinamento su aree esterne alle aree dei lavori. Attenzione all'alto rischio di interferenza tra mezzi e situazioni esterne. È fatto obbligo concordare in modo preciso accessi e specifiche piste di lavoro rispetto alla viabilità. I percorsi di accesso alle aree di lavoro, devono essere segnalati. È fatto obbligo la presenza di personale di supporto nelle fasi accesso e/o uscita dall'area di lavorazione. Tutti i lavoratori devono essere dotati di indumenti ad alta visibilità almeno in classe II.

PV_D_PS_GE_GE_3_C_000_006_0_001_R_A_0

SIS Scpa

LG6:PSC PARTE B - FASI LAVORATIVE - ELABORATO DI DETTAGLIO: OPERE DI SOSTEGNO

	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	INDICI DI AVVERTENZA						
FASE PRINCIPALE			GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE			
FONDAZIONI	calcestruzzo per opere di fondazione	Le aree di intervento devono essere segnalate e precisamente individuate. Predisporre recinzione a delimitazione delle aree di lavoro. Realizzare delimitazioni ed eventuali parapetti sul fronte di scavo prima della realizzazione del piano di lavoro. Mantenere le scale portatili di accesso all'area di lavoro in piena efficienza. La movimentazione dell'armatura verse o l'area di utilizzo dovrà essere effettuata solamente al bisogno, utilizzando autogrà fuoristrada o mezzi similari adatti al terreno di cantiere. Il personale dovrà sempre trovarsi sul fronte del mezzo in modo da essere sempre nella visuale del manovratore. Le aree prospicienti il mezzo in manovra sono vietate al personale. L'area interessata alle operazioni di getto dovrà essere sgomberata dal materiale e dal terreno che possano interferite con la movimentazione dei mezzi d'opera. Le armature presenti che sporgono dallo scavo, che presentino pericolo per gli operatori, dovranno essere dotate di funghi di protezione. I fermi della posizione dell'armatura dovranno essere in posizione tale da non ostacolare la fase di getto ed impedire il movimento dell'armatura. Massima attenzione alla circolazione dei mezzi (autobetoniera e pompa cls) in area lavoro. La realizzazione delle opere gettate deve avvenire previa predisposizione di piani di lavoro, passerelle, ponteggio completo di protezione, ecc Nel caso di utilizzo di cassaforme metalliche di grande superficie seguire le prescrizioni del costruttore delle casseforme, vedi note più avanti riportate (rimando a POS Specifico), In questo caso si vuole rammentare che: gli elementi devono essere montati in modo stabile in OGNI fase costruttiva; massima attenzione alle raffiche di vento ed agli spostamenti d'aria (mezzi in prossimità); le puntellazioni di sostegno devono essere posizionate sempre !!!; la connessione delle puntellazioni di sostegno e dei puntoni di messa in opera deve resistere alla trazione ed alla pressione; le passerelle di servizio devono essere sempre posizionate; pionti de	POS POS		CARICHI	02 03 04 10 11 12 31			

PV_D_PS_GE_GE_3_C_000_006_0_001_R_A_0

S/S Scpa 47 di 51

			INDICI DI AVVERTENZA					
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LAVORAZIONI		
OPERE DI SOSTEGNO	muro di sostegno o sottoscarpa in terra rinforzata - riverdimento scarpate mediante idrosemina	Il principio è quello di innescare una serie di forze interne in grado di riequilibrare il sistema di forze non compensate, presenti in una scarpata troppo pripida per il materiale di cui è formata, mediante l'inserimento nel terreno di rinforzi (armature) lungo piani orizzontali e paralleli. In tale tecnologia l'equilibrio dei terrapieni viene assicurato mediante l'inserimento su piani paralleli e continui, di rinforzi costituiti da particolari geotessili nontessuti dotati di appropriate caratteristiche idrauliche e meccaniche che, fungendo da catalizzatori, sono in grado di favorire anche il processo coesivo dell'inerte La costruzione della Terra Rinforzata avviene con le seguenti fasi operative: — Posa di un cassero metallico a perdere — Posa dei feltro per la vegetazione — Riempimento dello strato con materiale idoneo compattato — Semina finale del paramento Il cassero metallico impiegato (rete elettrosaldata in tondini di acciaio piegata ad L dove un lato poggia sul geotessile mentre l'altro si dispone verso l'alto) è solo un paramento di posa per ottenere una superficie della scarpata omogenea ad avere la possibilità di compattare il terreno fino alla parte frontale della scarpata. Il feltro per la vegetazione è un particolare geotessile composito, costituto da un telo in poliestere a filo continuo, strutturato in maglie con fori di mm 3 x 3, addensato con fibre di media lunghezza di poliestere o polipropilene agotratate, che permette all'apparator radicale della semina di penetrare nello strato di riempimento. Il geotessile di armatura posto sul piano orizzontale è un particolare nontessulo a fibre continue orientate, estruso da granuli puni di polipropilene ad alta tenacia, coesionato mediante lavorazioni un'icamente meccaniche, con assoluta esclusione di calandratura, termofusione, additivanti o collanti di qualsiasi natura; Il si soli mezzi necessari alle operazioni ed al personale perposto. Massima attenzione al operazioni di movimentazione dei materiali. Vietare la presenza di personale perpo	POS		POLVERI	02 03 04 09 31 33		

PV_D_PS_GE_GE_3_C_000_006_0_001_R_A_0

S/S Scpa 48 di 51

LG6:PSC PARTE B - FASI LAVORATIVE - ELABORATO DI DETTAGLIO: OPERE DI SOSTEGNO

	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	INDICI DI AVVERTENZA				
FASE PRINCIPALE			GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LAVORAZIONI	
OPERE DI SOSTEGNO	muro di sostegno o sottoscarpa in terra rinforzata - riverdimento scarpate mediante idrosemina	Idrosemina delle scarpate La realizzazione di opere di finitura è elemento di massima attenzione per la possibilità di interferenze sia con situazioni interne alle aree cantiere sia con situazioni esterne. Per quanto simile alle operazioni di movimentazione del terreno delle opere a verde, si rimanda a quanto già trattato nei precedenti paragrafi sulle operazioni di movimento terra e simili. Per quanto riguarda le operazioni di semina, le procedure utilizzate impongono, come del resto per qualsiasi operazione svolta con mezzi su strada, la segnalazione e la precisa individuazione della zona di intervento. Deve essere ben chiaro a chiunque arrivi in prossimità delle operazioni, che l'area è interdetta ai non addetti ai lavori. È fatto quindi obbligo provvedere alla delimitazione delle zone d'intervento che devono essere segnalate in tutti i casi come previsto dal Codice della Strada. Gli addetti a queste fasi devono agire con indumenti ad alta visibilità (>= classe 2).	POS		POLVERI	02 03 04 09 31 33	

PV_D_PS_GE_GE_3_C_000_006_0_001_R_A_0

S/S Scpa 49 di 51

LG6:PSC PARTE B - FASI LAVORATIVE - ELABORATO DI DETTAGLIO: OPERE DI SOSTEGNO

FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	INDICI DI AVVERTENZA				
			GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE	
OPERE DI COMPLETAMENTO	tubi di drenaggio di ogni diametro in lamiera ondulata zincata	Le operazioni pongono principalmente il problema dell'interferenza con le lavorazioni in essere su aree d'ambito. Tali lavorazioni dovranno avvenire per aree operative finite, in modo da liberare le aree di lavoro in successione non appena completare le lavorazioni. È essenziale che questo tipo di lavorazione avvenga con la massima attenzione e con l'assoluto divieto di sorvolo di aree esterne al proprio cantiere con i bracci dei mezzi d'opera e materiali. Le opere elettriche ed elettromeccaniche da realizzare, dovranno sempre essere svolte in aree delimitate e segregate dalle altre lavorazioni. Gli scavi previsti per le opere di sottoservizi, anche se di modesta profondità, dovranno essere segnalati con parapetti e quando necessario essere realizzati con scarpate laterali con inclinazione di naturale declivio. Durante la realizzazione delle opere dovranno essere previsti gli interventi in modo da non mantenere in essere gli scavi aperti per lunghi periodi di tempo. Gli scavi devono essere rinterrati non appena completate le operazioni di posa delle tubazioni. Prestatre particolare attenzione alle operazioni di by-pass dell'alimentazione reti presenti in area di cantiere o su cui si dovrà intervenire. Tali operazioni dovranno in ogni caso essere eseguite solamente da personale della ditta gestore dell'impianto. Le operazioni di posa tubazioni e manufatti devono procedere costantemente all'interno di aree delimitate e in modo da non arrecare disturbo a eventuali situazioni esterne. (zona con viabilità interferente). Procedere per successione di aree. Lo scavo, la posa degli elementi ed il rinterro devono essere considerate come fasi di lavoro a rischio per la presenza di materiale incoerente (terreno di riporto) e mezzi di cantiere in area di lavoro. È fatto quindi obbligo operare con delimitazioni delle aree e provvedere all'armamento dei fronti di scavo, quando superiori a m 1,50. In ogni caso , in assenza di protezioni, i fronti di scavo dovranno seguire il naturale declivio. È compito del DTC ii coordinament	POS		POLVERI	02 03 04 09 12 23 34	

PV_D_PS_GE_GE_3_C_000_006_0_001_R_A_0

S/S Scpa 50 di 51

LG6:PSC PARTE B - FASI LAVORATIVE - ELABORATO DI DETTAGLIO: OPERE DI SOSTEGNO

	FASI PARTICOLARI			INDICI DI AVVERTENZA				
FASE PRINCIPALE		INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE		
	Smobilizzo area di cantiere – Smobilizzo area logistica	Generale Lo smobilizzo del cantiere deve avvenire in modo da liberare completamente le zone di lavoro. È fatto obbligo che la dismissione del cantiere avvenga in modo completo e totale senza lasciare materiali o depositi su aree non più di cantiere. Tale fase di smobilizzo è fondamentale in conseguenza del passaggio di traffico su zone appena realizzate. La fase di smobilizzo deve essere considerata ad alto rischio per l'aumento di possibilità d'interferenza con situazioni esterne (viabilità). Tale fase deve essere concordate de à ammessa esclusivamente con situazioni di reale completamento delle opere sul cantiere e quindi non sono ammesse situazioni di permanenza di porzioni di cantiere se non precisamente concordate. E essenziale che siano quindi posti in atto tutti i controlli relativi all'effettivo smobilizzo e pulizia delle zone prima della riapertura al normale utilizzo. Riapertura cantiere con occupazione parziale sede stradale Obbligo di completa dismissione del cantiere ed allontanamento di qualsiasi situazione di cantiere (depositi, box, materiali, mezzi). Eliminazione degli elementi aggiuntivi di protezione, effettiva partenza di tutto il personale dall'area a sola esclusione della squadra addetta alla riapertura. Predisposizione di delimitazioni provvisorie di servizio (deviazioni provvisorie) all'esterno delle recinzioni di cantiere presenti. Eliminazione delle recinzione di cantiere. Verifica completa eliminazione recinzione. Eliminazione dellimitazioni ai ritroso rispetto il senso di marcia. Posizione di mezzo scudo di protezione con segnaletica di deviazione. Riapertura cantiere con piena occupazione sede stradale Obbligo di completa dismissione del cantiere ed allontanamento di qualsiasi situazione di cantiere (depositi, box, materiali, mezzi). Eliminazione degli elementi aggiuntivi di protezione, effettiva partenza di tutto il personale dall'area a sola esclusione degli elementi aggiuntivi di protezione, effettiva partenza di tutto il personale dall'area a sola esclusione degli e	PI .	4	CARICHI	02 03 04 99		

PV_D_PS_GE_GE_3_C_000_006_0_001_R_A_0

S/S Scpa 51 di 51