





Sarcitura di lesioni e consolidamenti con iniezioni di legante idraulico.



Rimozione della vegetazione spontanea e pittura impermeabilizzante.

Sarcitura di lesioni e consolidamenti con iniezioni di legante idraulico.



Pittura impermeabilizzante e formazione gocciolatoi.

Chiusura con murature in tufo di aperture con piattabanda lesionata o in legno.

Cappa in malta pozzolanica per protezione teste muri.



Ripristino coperture in coppi.

Individuazione dei principali interventi necessari per interrompere l'evoluzione del degrado della Masseria Montello

RAFFINERIA DI TARANTO



INCREMENTO DELLA CAPACITA' DI LAVORAZIONE DELLA RAFFINERIA ENI R & M DI TARANTO E RINNOVO IMPIANTISTICO DELLA CONNESSA CENTRALE ENIPOWER
PROGETTO DI COMPATIBILIZZAZIONE PAESAGGISTICA

STUDIO ASSOCIATO



DOTT.ING. GIANFRANCO TONTI
DOTT.ING. STEFANO TOMASSI



MASSERIA MONTELLO: STATO DI FATTO