

Treviolo 07-settembre-2007

Serb. N°	Diam.	Prodotto	Tenute install. I° & II°		Descrizione Lavoro d'Intervento
A 10	54.864	Grezzo	SR1	IM-WSU	Tenuta primaria e secondaria in buone condizioni. Controllare tra un anno.
E 1	9.500	Jet Fuel	IM-PGT_SPC	IM-WSU_SPC	Tenuta primaria e secondaria nuove ed installate nel 2007. Controllare tra un anno.
E 2	9.500	Jet Fuel	IM-PGT	IM-WSC	Tenuta primaria e secondaria nuove ed installate nel 2007. Controllare tra un anno.
E 3	9.458	Gasolio	Inesistente	IM-WSC	Tenuta secondaria in buone condizioni. Controllare tra un anno.
E 5	12.960	Jet Fuel	IM-PGT	IM-WSW	Tenuta primaria e secondaria in buone condizioni. Controllare tra un anno.
E 12	18.288	Gasolio	IM-PGT	IM-WSW	Tenuta primaria in buone condizioni. Sostituire il Feltro per circa 20 mt. della tenuta secondaria.
E 13	18.288	Gasolio	IM-PGT	IM-WSW	Tenuta primaria e secondaria in buone condizioni. Controllare tra un anno.
E 19	25.908	Benzina	IM-PGT	IM-WSW	Tenuta primaria e secondaria in buone condizioni. Controllare tra un anno.
E 23	30.480	Benzina	Foam Seal	IM-WSU	Tenuta primaria e secondaria in buone condizioni. Controllare tra un anno.
E 24	30.480	Benzina	Foam Seal	IM-WSU	Tenuta primaria e secondaria in buone condizioni. Controllare tra un anno.
E 25	30.480	Benzina	Foam Seal	IM-WSU	Tenuta primaria e secondaria in buone condizioni. Controllare tra un anno.
E 26	30.480	Benzina	Foam Seal	IM-WSU	Tenuta primaria e secondaria in buone condizioni. Controllare tra un anno.

E 27	42.700	Benzina	SR1	IM-WSIU	Programmare la sostituzione della tenuta primaria. Programmare sostituzione cuscini resilienti e telo della tenuta secondaria.
E 29	36.600	Benzina	IM-PGT	IM-WSU	Tenuta primaria e secondaria in buone condizioni. (Sostituzione del telo e cuscini resilienti tenuta II° in tempi non lunghi)
L 10	11.200	Benzina	Foam Seal	IM-WSU	Tenuta primaria e secondaria in buone condizioni. Controllare tra un anno.
L 11	11.200	Benzina	Foam Seal	IM-WSU	Tenuta primaria e secondaria in buone condizioni. Controllare tra un anno.