

Tav. 3 - Ciclo di lavorazione dei sedimenti di dragaggio



## Fasi di lavorazione



impermeabile

## Fasi di lavorazione:

- 1. Riempimento ciclico con i sedimenti provenienti dalla draga fino alla altezza di progetto
- 2. Additivazione e dissoluzione ciclica
- 3. Espulsione per cicli progressivi dell'acqua.
- 4. Estrusione dei sedimenti disidratati.
- 5. Nuovo riempimento e ripetizone del ciclo.