



AUTORITA' PORTUALE
SALE RNO 



ALLEGATO 14

**NOTA SULL'INCIDENTE OCCORSO IN DATA 28/08/2016
PRESSO MOLO MANFREDI
CAPITANERIA DI PORTO DI SALERNO**

DRAGAGGIO

84100 - Salerno 12/09/2016
p.d.c. tel 089-2587929



Alla **AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO**

**Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti**

Capitaneria di porto - Guardia costiera
Salerno

Sezione Polizia Marittime e Difesa Costiera

Indirizzo Telegrafico: COMPAMARE SALERNO

Prot. 01.02/ 88952 / Allegati

Autorità Portuale di Salerno
PROTOCOLLO N. **0011568**
DATA: 12/09/2016
INGRESSO

Argomento: incendio di due unità da diporto ormeggiate presso il pontile VENTURA sito nel porto commerciale di Salerno, occorso in data 28.08.2016

(Spazio riservato a protocolli, visti e decretazioni)

A MANO

Per opportuna conoscenza, si comunica che in data 28.08.2016 si è sviluppato un incendio a bordo di una imbarcazione da diporto ormeggiata presso il pontile VENTURA sito nel porto commerciale di Salerno, le cui fiamme hanno raggiunto anche una ulteriore imbarcazione da diporto ivi ormeggiata.

A seguito degli eventi descritti, sono immediatamente intervenuti sul posto personale e motovedette dipendenti, unitamente a personale dei Vigili del Fuoco oltre che un rimorchiatore.

Al fine di domare l'incendio in sicurezza, le due imbarcazioni da diporto sono state rimorchiate dapprima nel bacino portuale, ove si è proceduto a spegnere le fiamme e, successivamente, presso il molo di sopraflutto, ove sono affondate, adagiandosi sulla scogliera. Al fine di prevenire eventuali fenomeni di inquinamento, si è proceduto a delimitare le aree interessate con panne galleggianti.

Questo Comando, ha quindi immediatamente notificato ai proprietari delle due unità la prescritta diffida ai sensi della Legge 979/82. In seguito, i relitti delle due unità sono stati successivamente recuperati, mettendo in atto ogni misura di prevenzione al fine di scongiurare fenomeni di inquinamento marino, in particolare con il posizionamento di opportune panne galleggianti nell'area interessata dalla presenza delle unità.

Durante tutte le fasi innanzi descritte, il personale di questo Comando, intervenuto, non ha mai registrato né rapportato alcun fenomeno di inquinamento da idrocarburi.

Tanto si rappresenta, per le valutazioni di propria competenza.

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Gaetano ANGORA