



Legenda:

- LAVORI IN CORSO
- DIVIETO DI ACCESSO AI NON ADDETTI
- PERICOLO USCITA MEZZI DI LAVORO
- DIVIETO DI ACCESSO AI PEDONI
- LIMITE DI VELOCITA' DI 10 Km/h
- PERICOLO CARICHI SOSPESI
- CASSETTA PRONTO SOCCORSO
- PERICOLO ALTA TENSIONE
- SALVAGENTE TOROIDALE OGNI 50m
- NEW JERSEY
- INGRESSO MEZZI DI CANTIERE
- AREA STOCCAGGIO MATERIALI
- AREA CONSOLIDAMENTO CON PRECARICA ITINERANTE (vedi Particolare 1)
- AREA COSTRUZIONE BANCHINA NORD
- AREA DI RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROVENIENTE DA DRAGAGGIO
- RECINZIONE DI CANTIERE
- PISTA INTERNA DI CANTIERE
- VIABILITA' ESTERNA DI CANTIERE



**AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO**  
**PORTO DI GIOIA TAURO**  
**LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA BANCHINA DI PONENTE LATO NORD**

**PROGETTO DEFINITIVO**

DESCRIZIONE	CODICE ELABORATO
<b>PLANIMETRIA DI DETTAGLIO AREE DI CANTIERE</b>	<b>A09</b>
	SCALA
	<b>VARIA</b>

Rev.	Data	Causale
0	Luglio 2017	EMISSIONE

CAPOGRUPPO-MANDATARIA



SEACON S.r.l.  
Ing. Lucio Abbadesse

SEACON S.r.l.  
Amministratore unico  
Dott. Ing. Lucio Abbadesse  
Miro 18/06/2017

R.T.P. MANDANTE



ACALE S.r.l.  
Ing. Livio Gambino

ACALE S.r.l.  
Amministratore delegato  
Dott. Ing. Livio Gambino  
PRA 02/06/2017

MANDANTE



INTERPROGETTI S.r.l.  
Ing. Massimo Vitellozzi

INTERPROGETTI S.r.l.  
Amministratore unico  
Dott. Pierfrancesco De Pisciotti  
10/07/2017

COLLABORATORE

Ing. Corrado Manfredi  
Geom. Lorenzo Di Biase  
Ing. Fabio S. Marone-Rocca

COLLABORATORE

Ing. Elisabetta Bionetti  
Ing. Claudia Castaldi  
Ing. Alessio Salicrú

COLLABORATORE

Ing. Massimo Vitellozzi

Progettista Responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche : Ing. Massimo Vitellozzi

STUDI E RELAZIONE GEOLOGICA : MANDANTE

Consulenza Geotecnica:



GES S.r.l.  
Ing. Paolo Ruggeri



CEOSERVIZI S.p.A.  
Dott. Pierfrancesco De Pisciotti  
Amministratore unico



Logo of another firm