COMMITTENTE



DIREZIONE INVESTIMENTI DIREZIONE PROGRAMMI INVESTI DIRETTRICE SUD – PROGETTO ADRIATICA

PROGETTAZIONE



COSTRUZIONI

U.O. STANDARD, METODOLOGIE E SICUREZZA

PROGETTO ESECUTIVO

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO SEZIONE PARTICOLARE – VOLUME II

				DATA	FIRMA
IL RESPONSABILI (ai sensi del D.L. 9 Ap		Ing.	Giacomo TARANTO	MAR 16	Gwal
Incaricato con lettera	DEL 10/06/2015 prot.: RFI – DIN.DPI.S.PA\LTINC\P\2015\0000377			l	
Emessa da Ref. di	Progetto: ing. Ciro NAPOLI				
		_		DATA	FIRMA
	E PER LA PROGETTAZIONE a (ai sensi dei D.L. 9 Aprile 2008 n.81)	Ing.	Giulio RUSSO	MAR 16	Russo
Incaricato con lettera	DEL 27/11/2015 prot.: ACS.BAFA.0097357.15.U				
Emessa da Respor	sabile dei Lavori:ing. G. Taranto				

RIASSETTO NODO DI BARI

TRATTA A SUD DI BARI: VARIANTE DI TRACCIATO TRA BARI CENTRALE E BARI TORRE A MARE

Ottemperanza alle prescrizioni Delibera cipe 28/01/2015

OPERE DI VIABILITA': VARIANTE ALTIMETRICA TANGENZIALE DI BARI

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPL	INA PROGR.	REV.	PAGINA
I A 1 U	02	E	53	PU	SZ0002	1 0 2	С	1 di 303

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
А	Emissione Esecutiva	RUSSO	OTT 15	LOIACONO	OTT 15	GERNONE	OTT 15	EVANGELISTA	OTT 15
В	Emissione per Validazione	RUSSO	GEN 16	LOIACONO	GEN 16	GERNONE	GEN 16	EVANGELISTA	GEN 16
С	Emissione Aggiornamento Elaborati	RUSSO	MAR 16	LOIACONO	MAR 16	GERNONE	_	EVANGELISTA	MAR 16
File: : I	A1U_ 02_E_53_PU_SZ000		•			N. Elab.:			

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	2 di 303

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Ε	53	PU	SZ0002	102	С	3 di 303

INDICE

1	PREMESSA	7
2	SCHEDE TECNICHE DI SICUREZZA DI MACCHINE ED ATTREZZATURE (SSA)	8
	AT-006 ATTREZZATURA MANUALE DI USO COMUNE	9
	AT-014 AVVITATORE ELETTRICO	9
	AT-022 CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA	10
	AT-050 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO	12
	AT-051 MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO	13
	AT-089 SALDATRICE ELETTRICA	14
	AT-101 TRAPANO ELETTRICO	15
	AT-106 VIBRATORE ELETTRICO PER CALCESTRUZZO	16
	AT-123 ATTREZZATURA ELETTRICA DI USO COMUNE	17
	MZ-004 AUTOBETONIERA	19
	MZ-005 AUTOCARRO	21
	MZ-008 AUTOGRU	22
	MZ-038 CENTRALE DI BETONAGGIO	23
	MZ-042 COMPATTATORE A PIATTO VIBRANTE	
	MZ-046 DUMPER	27
	MZ-049 ESCAVATORE	
	MZ-050 ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE	31
	MZ-054 GRADER	
	MZ-061 GRUPPO ELETTROGENO	
	MZ-062 GRUPPO ELETTROGENO CON FARI	35
	MZ-087 PALA MECCANICA	38
	MZ-088 PERFORATRICE SU SUPPORTO	40
	MZ-096 POMPA PER C.L.S	42
	MZ-106 RULLO COMPRESSORE	
	MZ-112 SEGA CIRCOLARE	44
	MZ-183 TRIVELLATRICE	46
	MZ-181 TRAPANO A COLONNA	
	MZ-202 CARRI PIANALI	48
	MZ-205 CARICATORI MECCANICI E/O IDRAULICI	
	MZ-222 AUTOSCALA CON CESTELLO	
	MZ-223 MOTOSCALA A CARRELLO	
	MZ-226 GRU IDRAULICA SEMOVENTE	
	MZ-228 POMPA PER INIEZIONI	
	MZ-231 AUTOCARRO CON GRUETTA	
3	SCHEDE TECNICHE DI SICUREZZA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	
,	INDIVIDUALE/COLLETTIVA (SSD)	60
	D-001 CALZATURE DI SICUREZZA	
	D-002 CASCO O ELMETTO DI SICUREZZA	

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	4 di 303

	D-003	CINTURE DI SICUREZZA, FUNI DI TRATTENUTA	63
	D-004	CUFFIE E TAPPI AURICOLARI	64
	D-005	GUANTI	65
	D-006	INDUMENTI PROTETTIVI PARTICOLARI	67
	D-007	MASCHERA ANTIPOLVERE, APPARECCHI FILTRANTI O ISOLANTI	68
	D-008	OCCHIALI DI SICUREZZA E VISIERE	69
	OP-01	ANDATOIE E PASSERELLE	70
	OP-02	BALCONCINI DI CARICO	71
	OP-03	CASTELLI DI TIRO	73
	OP-04	INTAVOLATI	75
	OP-05	PARAPETTI	77
	OP-06	PARASASSI	79
	OP-07	PONTI SU CAVALLETTI	81
	OP-08	PONTI SU RUOTE	82
	OP-09	PROTEZIONI APERTURE VERSO IL VUOTO	84
	OP-11	PONTEGGI METALLICI	
	OP-12	PONTI A SBALZO	88
4	SCHED	E TECNICHE DI SICUREZZA DELLE LAVORAZIONI (SSL)	91
	ARM T	ER 02	93
	BON O	RD 01	94
	BON O	RD 02	96
	BON O	RD 03	97
	BON O	RD 04	98
	CA DEN	M 01	99
	CA DEN	M 02	101
	CA ELF	E 05	103
	CA FDZ	2 01	107
	CA FDZ	2 02	112
	CA FDZ	Z 06	117
	CA FDZ	7.08	122
	CA IMI	P 03	127
	CA IMI	P 03	128
	CA ORZ	Z 01	129
	CA ORZ	Z 05	133
		Z 08	
		R 01	
		R 02	
		R 03	
		R 06	
		R 07	
		R 08	
		JE 07	
	IMP AN	VT 10	168

IMP ANT 11	169
IMP ELE 03	170
IMP ELE 07	171
IMP ELE 08	172
IMP ELE 09	173
IMP ELE 10	174
IMP ELE 11	175
IMP ELE 12	176
IMP ELE 15	177
IMP ELE 16	178
IMP ELE 17	179
IMP ELE 19	180
IMP ELE 33	182
IMP ELE 34	183
IMP IDR 01	185
IMP TE 01	186
IMP TE 02	188
IMP TE 06	194
IMP TE 09	196
IMP TE 10	197
IMP TEL 06	200
IMP IDR 08	201
IMP SEG 05	203
MOV TER 02	205
MOV TER 05	207
MOV TER 08	210
MOV TER 10	212
MOV TER 12	213
OA ELE 01	223
OA ELE 03	225
OA PAV 04	230
ORG CAN 02	234
ORG CAN 03	235
ORG CAN 04	237
ORG CAN 05	238
ORG CAN 06	239
ORG CAN 07	240
ORG CAN 08	242
ORG CAN 09	244
ORG CAN 10	246
ORG CAN 11	248
ORG CAN 13	251
ORG CAN 14	253

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina	_
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	6 di 303	

ORG CAN 15	255
ORG CAN 17	257
ORG CAN 19	259
ORG CAN 21	261
ORG CAN 22	263
ORG CAN 24	264
ORG CAN 25	266
ORG CAN 26	268
ORG CAN 27	269
ORG CAN 29	270
SMO CAN 01	271
SMO CAN 02	273
SMO CAN 03	275
SMO CAN 04	277
SMO CAN 05	279
SMO CAN 06	280
SSV POS 12	282
SSV POS 14	284
STR CAN 04	286
STR CAN 05	288
STR LAV 01	290
STR LAV 02	292
STR LAV 03	294
STR LAV 04	296
STR POS 02	298
STR PAV 03	300
VER SIS 01	302
VER SIS 03	303

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	7 di 303

1 PREMESSA

La presente "Sezione Particolare – Volume I" costituisce parte integrante del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), redatto ai sensi dell'art.91 del D.Lgs. 81/08.

Le restanti parti del PSC sono costituite dai seguenti elaborati:

- Sezione Generale IA1U 02 E 53 PU SZ0001 101 C
- Sezione Particolare Volume I IA1U 02 E 53 PU SZ0002 101 C
- Oneri della sicurezza IA1U 02 E 53 PU SZ0002 103 C
- Layout Cantieri IA1U 02 E 53 PU SZ0002 104 D
- Fascicolo dell'Opera IA1U 02 E 53 PU SZ0003 101 C

La validità e l'efficacia del PSC è quindi condizionata dalla contestuale disponibilità di tutti gli elaborati.

L'appaltatore, nell'ambito dell'eventuale sviluppo di elaborati di dettaglio in fase di progettazione esecutiva, dovrà dare evidenza nel POS delle ulteriori misure di sicurezza da adottarsi nell'ambito della costruzione delle opere.

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	8 di 303

2 SCHEDE TECNICHE DI SICUREZZA DI MACCHINE ED ATTREZZATURE (SSA)

In questo capitolo sono riportate le schede tecniche di sicurezza di mezzi ed attrezzature che rappresentano un documento di sintesi per l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi connessi all'utilizzo di tali macchinari.

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	9 di 303

AT-006 ATTREZZATURA MANUALE DI USO COMUNE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

• D. L.gs 81/2008

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- urti, colpi, impatti, compressioni
- punture, tagli, abrasioni

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- controllare che l'utensile non sia deteriorato
- sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature
- verificare il corretto fissaggio del manico
- selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego
- per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature

DURANTE L'USO:

- impugnare saldamente l'utensile
- assumere una posizione corretta e stabile
- distanziare adeguatamente gli altri lavoratori
- non utilizzare in maniera impropria l'utensile
- non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto
- utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia

DOPO L'USO:

- pulire accuratamente l'utensile
- riporre correttamente gli utensili
- controllare lo stato d'uso dell'utensile

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- guanti
- elmetto
- calzature di sicurezza
- occhiali

AT-014 AVVITATORE ELETTRICO

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	10 di 303

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- D. L.gs 81/08
- Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Norme CEI

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- elettrici
- urti, colpi, impatti, compressioni

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V), o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegati elettricamente a terra
- controllare l'integrità dei cavi e della spina d'alimentazione
- verificare la funzionalità dell'utensile
- verificare che l'utensile sia di conformazione adatta

DURANTE L'USO:

- non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione
- interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro
- segnalare eventuali malfunzionamenti

DOPO L'USO:

• scollegare elettricamente l'utensile

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- guanti
- calzature di sicurezza

AT-022 CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	11 di 303

• D. L.gs 81/08

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- calore, fiamme
- incendio, scoppio
- gas, vapori

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- verificare l'assenza di gas o materiale infiammabile nell'ambiente o su tubazioni e/o serbatoi sui quali si effettuano gli interventi
- verificare la stabilità e il vincolo delle bombole sul carrello portabombole
- verificare l'integrità dei tubi in gomma e le connessioni tra le bombole ed il cannello
- controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimità dell'impugnatura, dopo i riduttori di pressione e nelle tubazioni lunghe più di 5 m.
- verificare la funzionalità dei riduttori di pressione e dei manometri
- in caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di ventilazione

DURANTE L'USO:

- trasportare le bombole con l'apposito carrello
- evitare di utilizzare la fiamma libera in corrispondenza delle bombole e delle tubazioni del gas
- non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore
- nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del gas
- è opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro
- segnalare eventuali malfunzionamenti

DOPO L'USO:

- spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'afflusso del gas
- riporre le bombole nel deposito di cantiere

- guanti
- occhiali
- calzature di sicurezza
- maschera a filtri
- grembiule in cuoio

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	12 di 303

AT-050 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- D. L.gs 81/2008
- Direttiva Macchine CEE 392/89
- Norme CEI

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- urti, colpi, impatti, compressioni
- rumore
- polvere
- vibrazioni
- elettrico

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato a terra
- verificare l'integrità del cavo e della spina di alimentazione
- verificare il funzionamento dell'interruttore
- segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato

DURANTE L'USO:

- impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie
- eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata
- non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione
- staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro

DOPO L'USO:

- scollegare elettricamente l'utensile
- controllare l'integrità del cavo d'alimentazione
- pulire l'utensile
- segnalare eventuali malfunzionamenti

- guanti
- occhiali o visiera
- calzature di sicurezza
- mascherina antipolvere
- otoprotettori
- elmetto
- indumenti protettivi (tuta)

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	13 di 303

AT-051 MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- D. L.gs 81/2008
- Direttiva Macchine CEE 392/89
- Norme CEI

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- urti, colpi, impatti, compressioni
- rumore
- polvere
- vibrazioni

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- verificare la presenza e l'efficienza della cuffia antirumore
- verificare l'efficienza del dispositivo di comando
- controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed utensile
- segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato

DURANTE L'USO:

- impugnare saldamente l'utensile
- eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata
- utilizzare il martello senza forzature
- evitare turni di lavoro prolungati e continui
- interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro e scaricare la tubazione
- segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti

DOPO L'USO:

- disattivare il compressore e scaricare il serbatoio dell'aria
- scollegare i tubi di alimentazione dell'aria
- controllare l'integrità dei tubi di adduzione dell'aria

- guanti
- occhiali o visiera
- calzature di sicurezza
- mascherina antipolvere
- otoprotettori
- elmetto
- indumenti protettivi (tuta)

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	14 di 303

AT-089 SALDATRICE ELETTRICA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- D. L.gs 81/2008
- Direttiva Macchine CEE 392/89
- Norme CEI

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- elettrico
- gas, vapori
- radiazioni (non ionizzanti)
- calore

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- verificare l'integrità dei cavi e della spina di alimentazione
- verificare l'integrità della pinza portaelettrodo
- non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali infiammabili

DURANTE L'USO:

- non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione
- allontanare il personale non addetto alle operazioni di saldatura
- nelle pause di lavoro interrompere l'alimentazione elettrica
- in caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di ventilazione

DOPO L'USO:

- staccare il collegamento elettrico della macchina
- segnalare eventuali malfunzionamenti

- guanti
- calzature di sicurezza
- elmetto
- maschera
- gambali e grembiule protettivo

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	15 di 303

AT-101 TRAPANO ELETTRICO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- D. L.gs 81/08
- Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Norme CEI

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- punture, tagli, abrasioni
- polvere
- elettrici
- rumore

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato elettricamente a terra
- verificare l'integrità e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione
- verificare il funzionamento dell'interruttore
- controllare il regolare fissaggio della punta

DURANTE L'USO:

- eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata
- interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro
- non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione

DOPO L'USO:

- staccare il collegamento elettrico dell'utensile
- pulire accuratamente l'utensile
- segnalare eventuali malfunzionamenti

- guanti
- calzature di sicurezza
- mascherina per la polvere
- otoprotettori

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	16 di 303

AT-106 VIBRATORE ELETTRICO PER CALCESTRUZZO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- D. L.gs 81/08
- Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Norme CEI

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- vibrazioni
- elettrici
- allergeni

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- verificare l'integrità dei cavi di alimentazione e della spina
- posizionare il trasformatore in un luogo asciutto

DURANTE L'USO:

- proteggere il cavo d'alimentazione
- non mantenere a lungo fuori dal getto l'ago in funzione
- nelle pause di lavoro interrompere l'alimentazione elettrica

DOPO L'USO:

- scollegare elettricamente l'utensile
- pulire accuratamente l'utensile
- segnalare eventuali malfunzionamenti

- guanti
- calzature di sicurezza
- elmetto

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	17 di 303

AT-123 ATTREZZATURA ELETTRICA DI USO COMUNE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

• D. L.gs 81/2008

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- urti, colpi, impatti, compressioni
- punture, tagli, abrasioni
- elettrocuzione

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegati elettricamente a terra
- controllare l'integrità dei cavi e della spina d'alimentazione
- verificare la funzionalità dell'utensile
- verificare che l'utensile sia di conformazione adatta
- verificare il funzionamento dell'interruttore
- controllare il regolare fissaggio della punta
- controllare che l'utensile non sia deteriorato

DURANTE L'USO:

- non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione
- interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro
- segnalare eventuali malfunzionamenti
- eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata
- interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro
- non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione
- impugnare saldamente l'utensile
- assumere una posizione corretta e stabile
- distanziare adeguatamente gli altri lavoratori
- non utilizzare in maniera impropria l'utensile
- non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto

DOPO L'USO:

- staccare il collegamento elettrico dell'utensile
- pulire accuratamente l'utensile
- segnalare eventuali malfunzionamenti
- riporre correttamente gli utensili
- controllare lo stato d'uso dell'utensile

I	Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
	IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	18 di 303

- guanti
- elmetto
- calzature di sicurezza
- occhiali
- otoprotettori

ı	Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
	IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	19 di 303

MZ-004 AUTOBETONIERA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- D. L.gs 81/2008
- Direttiva Macchine CEE 392/89
- Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale
- Circolare Ministero del Lavoro 103/80

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- urti, colpi, impatti, compressioni
- olii minerali e derivati
- cesoiamento, stritolamento
- allergeni
- caduta materiale dall'alto
- caduta dall'alto
- scivolamenti, cadute a livello
- incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi
- garantire la visibilità del posto di guida
- verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi di guida
- verificare l'efficienza dei comandi del tamburo
- controllare l'efficienza della protezione della catena di trasmissione e delle relative ruote dentate
- verificare l'efficienza delle protezioni degli organi in movimento
- verificare l'efficienza della scaletta e dell'eventuale dispositivo di blocco in posizione di riposo
- verificare l'integrità delle tubazioni dell'impianto oleodinamico (con benna di scaricamento)
- controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo

DURANTE L'USO:

- segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere
- adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro
- richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta
- non transitare o stazionare in prossimità del bordo degli scavi
- durante gli spostamenti e lo scarico tenere fermo il canale
- tenersi a distanza di sicurezza durante le manovre di avvicinamento ed allontanamento della benna
- durante il trasporto bloccare il canale
- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
- pulire accuratamente il tamburo, la tramoggia ed il canale
- segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti

Com	messa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA	.1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	20 di 303

DOPO L'USO:

- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo ai pneumatici ed i freni, segnalando eventuali anomalie
- pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando

- guanti
- calzature di sicurezza
- elmetto
- indumenti protettivi (tute)

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	21 di 303

MZ-005 AUTOCARRO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- D. L.gs 81/08
- Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- urti, colpi, impatti, compressioni
- olii minerali e derivati
- cesoiamento, stritolamento
- incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere
- verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi
- garantire la visibilità del posto di guida
- controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo

DURANTE L'USO:

- segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere
- non trasportare persone all'interno del cassone
- adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro
- richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta
- non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata
- non superare la portata massima
- non superare l'ingombro massimo
- posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il trasporto
- non caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde
- assicurarsi della corretta chiusura delle sponde
- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
- segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti

DOPO L'USO:

- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie
- pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando

- guanti
- calzature di sicurezza
- elmetto
- indumenti protettivi (tute)

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	22 di 303

MZ-008AUTOGRU

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- D. L.gs 81/08
- Direttiva Macchine 2006/42/CE

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- contatto con linee elettriche aeree
- urti, colpi, impatti, compressioni
- punture, tagli, abrasioni
- rumore
- olii minerali e derivati

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre
- controllare i percorsi e le aree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti
- verificare l'efficienza dei comandi
- ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori
- verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio pedonale o delimitare la zona d'intervento

DURANTE L'USO:

- segnalare l'operatività del mezzo col girofaro
- preavvisare l'inizio delle manovre con apposita segnalazione acustica
- attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre
- evitare, nella movimentazione del carico, posti di lavoro e/o di passaggio
- eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale
- illuminare a sufficienza le zone per il lavoro notturno con i dispositivi ottici
- segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose
- non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione
- mantenere i comandi puliti da grasso, olio, etc.

DOPO L'USO:

- non lasciare nessun carico sospeso
- posizionare correttamente la macchina raccogliendo il braccio telescopico ed azionando il freno di stazionamento
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motori spenti
- nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina

- guanti
- calzature di sicurezza
- elmetto
- otoprotettori
- indumenti protettivi (tute)

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	23 di 303

MZ-038 CENTRALE DI BETONAGGIO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- D. L.gs 81/08
- Direttiva Macchine CEE 392/89
- Norme CEI
- Circolare Ministero del Lavoro n. 103/80

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- elettrici
- cesoiamento, stritolamento
- caduta materiale dall'alto
- polveri, fibre
- allergeni
- scivolamenti, cadute a livello

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- verificare la funzionalità dei comandi di manovra e di emergenza
- verificare l'efficienza delle protezioni dei seguenti organi:
 - vasca (protezioni laterali)
 - rulli di trasmissione del moto alla vasca
 - nastro trasportatore e relativi rulli
 - raggio raschiante (protezione rigida di testata e dispositivi di arresto laterali)
- verificare la presenza dell'impalcato di protezione sul posto di manovra
- delimitare l'area d'azione del raggio raschiante con apposite catenelle

DURANTE L'USO:

- non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza
- evitare di introdurre attrezzi nella vasca in rotazione
- segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti
- durante le manovre di arrivo e partenza della benna restare sotto la tettoia

DOPO L'USO:

- interrompere l'alimentazione della macchina
- eseguire le operazioni di revisione, manutenzione necessarie al reimpiego della macchina ad impianto fermo e scollegato elettricamente
- nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto
- curare la pulizia della macchina

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	24 di 303

- guanti
- calzature di sicurezza
- elmetto
- indumenti protettivi (tute)

1	Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
	IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	25 di 303

MZ-042 COMPATTATORE A PIATTO VIBRANTE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- D. L.gs 81/2008
- Direttiva Macchine CEE 392/89

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- vibrazioni
- rumore
- gas
- incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- verificare la consistenza dell'area da compattare
- verificare l'efficienza dei comandi
- verificare l'efficienza dell'involucro coprimotore
- verificare l'efficienza del carter della cinghia di trasmissione

DURANTE L'USO:

- non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza
- non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati
- durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare
- segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti

DOPO L'USO:

- chiudere il rubinetto della benzina
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- guanti
- calzature di sicurezza
- otoprotettori

MZ-043 COMPRESSORE D'ARIA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- D. L.gs 81/08
- Direttiva Macchine 2006/42/CE

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- rumore
- gas

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	26 di 303

- olii minerali e derivati
- incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- posizionare la macchina in luoghi sufficientemente areati
- sistemare in posizione stabile il compressore
- allontanare dalla macchina materiali infiammabili
- verificare la funzionalità della strumentazione
- controllare l'integrità dell'isolamento acustico
- verificare l'efficienza del filtro di trattenuta per acqua e particelle d'olio
- verificare l'efficienza del filtro dell'aria aspirata
- verificare le connessioni dei tubi

DURANTE L'USO:

- aprire il rubinetto dell'aria prima dell'accensione e mantenerlo aperto fino al raggiungimento dello stato di regime del motore
- tenere sotto controllo i manometri
- non rimuovere gli sportelli del vano motore
- effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento e non fumare
- segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti

DOPO L'USO:

- spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell'aria
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento
- nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina

- guanti
- calzature di sicurezza
- elmetto
- otoprotettori
- indumenti protettivi (tute)

Comn	essa Lot	tto Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
ΙA	U 02		53	PU	SZ0002	102	С	27 di 303

MZ-046 DUMPER

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- Direttiva Macchine 2006/42/CE
- D. L.gs 81/08

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- rumore
- vibrazioni
- gas
- olii minerali e derivati
- ribaltamento
- incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i freni
- verificare l'efficienza dei gruppi ottici per lavorazioni in mancanza di illuminazione
- verificare la presenza del carter al volano
- verificare il funzionamento dell'avisatore acustico e del girofaro
- controllare che i percorsi siano adeguati per la stabilità del mezzo

DURANTE L'USO:

- adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro
- non percorrere lunghi tragitti in retromarcia
- non trasportare altre persone
- durante gli spostamenti abbassare il cassone
- eseguire lo scarico in posizione stabile tenendo a distanza di sicurezza il personale addetto ai lavori
- mantenere sgombro il posto di guida
- mantenere puliti i comandi da grasso, olio, etc.
- non rimuovere le protezioni del posto di guida
- richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta
- durante i rifornimenti spegnere il motore e non fumare
- segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie

١	Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
	IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	28 di 303

DOPO L'USO:

- riporre correttamente il mezzo azionando il freno di stazionamento
- eseguire le operazioni di revisione e pulizia necessarie al reimpiego della macchina a motore spento, segnalando eventuali guasti
- eseguire la manutenzione secondo le indicazioni del libretto

- calzature di sicurezza
- otoprotettori
- elmetto
- guanti
- indumenti protettivi (tute)

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	29 di 303

MZ-049 ESCAVATORE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- Direttiva Macchine CEE 392/89
- D. L.gs 81/2008

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- urti, colpi, impatti, compressioni
- contatto con linee elettriche aeree
- vibrazioni
- scivolamenti, cadute a livello
- rumore
- olii minerali e derivati
- ribaltamento
- incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le manovre
- controllare i percorsi e le aree di lavoro approntando gli eventuali rafforzamenti
- controllare l'efficienza dei comandi
- verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione
- verificare che l'avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti
- controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore
- garantire la visibilità del posto di manovra
- verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere

DURANTE L'USO:

- segnalare l'operatività del mezzo col girofaro
- chiudere gli sportelli della cabina
- usare gli stabilizzatori, ove presenti
- non ammettere a bordo della macchina altre persone
- nelle fasi di inattività tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori
- per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comandi
- mantenere sgombra e pulita la cabina
- richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta
- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
- segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie

DOPO L'USO:

- pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.
- posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra, inserendo il blocco comandi ed azionando il freno di stazionamento

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	30 di 303

• eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali guasti

- calzature di sicurezza
- guanti
- indumenti protettivi (tute)

(Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
	IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	31 di 303

MZ-050ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- Direttiva Macchine 2006/42/CE
- D. L.gs 81/08

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- urti, colpi, impatti, compressioni
- vibrazioni
- scivolamenti, cadute a livello
- contatto con linee elettriche aeree
- rumore
- olii minerali e derivati
- ribaltamento
- incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le manovre
- controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti
- verificare l'efficienza dei comandi
- verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione
- verificare che l'avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti
- controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore
- garantire la visibilità del posto di guida
- verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere
- controllare l'efficienza dell'attacco del martello e delle connessioni dei tubi
- delimitare la zona a livello di rumorosità elevato

DURANTE L'USO:

- segnalare l'operatività del mezzo col girofaro
- non ammettere a bordo della macchina altre persone
- chiudere gli sportelli della cabina
- utilizzare gli stabilizzatori ove presenti
- mantenere sgombra e pulita la cabina
- mantenere stabile il mezzo durante la demolizione
- nelle fasi inattive tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori
- per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo azionare il dispositivo di blocco dei comandi
- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
- segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	32 di 303

DOPO L'USO:

- posizionare correttamente la macchina abbassando il braccio a terra, azionando il blocco comandi ed il freno di stazionamento
- pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando eventuali guasti

- calzature di sicurezza
- otoprotettori
- guanti
- elmetto
- indumenti protettivi (tute)

Co	mmessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
I	A1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	33 di 303

MZ-054 GRADER

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- Direttiva Macchine 2006/42/CE
- D. L.gs 81/08

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- vibrazioni
- scivolamenti, cadute a livello
- rumore
- polveri
- olii minerali e derivati
- ribaltamento
- incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- garantire la visibilità del posto di guida
- verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti
- verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere
- controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore

DURANTE L'USO:

- segnalare l'operatività del mezzo col girofaro
- mantenere sgombra e pulita la cabina
- non ammettere a bordo della macchina altre persone
- chiudere gli sportelli della cabina
- adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro
- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
- segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie

DOPO L'USO:

- posizionare correttamente la macchina abbassando la lama e azionando il freno di stazionamento
- pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando eventuali guasti

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	34 di 303

- calzature di sicurezza
- copricapo
- guanti
- otoprotettori
- indumenti protettivi (tute)

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	35 di 303

MZ-061 GRUPPO ELETTROGENO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- Direttiva Macchine CEE 392/89
- D. L.gs 81/2008
- Norme CEI

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- elettrici
- rumore
- gas
- olii minerali e derivati
- incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- non installare in ambienti chiusi e poco ventilati
- collegare all'impianto di messa a terra il gruppo elettrogeno
- distanziare il gruppo elettrogeno dai posti di lavoro
- verificare il funzionamento dell'interruttore di comando e di protezione
- verificare l'efficienza della strumentazione

DURANTE L'USO:

- non aprire o rimuovere gli sportelli
- per i gruppi elettrogeni privi di interruttore di protezione, alimentare gli utilizzatori interponendo un quadro elettrico a norma
- eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare
- segnalare tempestivamente gravi anomalie

DOPO L'USO:

- staccare l'interruttore e spegnere il motore
- eseguire le operazioni di manutenzione e revisione a motore spento, segnalando eventuali anomalie
- per le operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- calzature di sicurezza
- guanti
- otoprotettori
- indumenti protettivi (tute)

MZ-062 GRUPPO ELETTROGENO CON FARI

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

ſ	Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
	IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	36 di 303

- Direttiva Macchine 2006/42/CE
- D. L.gs 81/08
- Norme CEI

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- elettrici
- rumore
- gas
- olii minerali e derivati
- incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- non installare in ambienti chiusi e poco ventilati
- collegare all'impianto di messa a terra il gruppo elettrogeno
- distanziare il gruppo elettrogeno dai posti di lavoro
- verificare il funzionamento dell'interruttore di comando e di protezione
- verificare l'efficienza della strumentazione
- fissare efficacemente il gruppo fari
- verificare l'efficienza degli interruttori di comando e dei fari
- verificare l'integrità dei cavi di alimentazione dei fari

DURANTE L'USO:

- non aprire o rimuovere gli sportelli
- per i gruppi elettrogeni privi di interruttore di protezione, alimentare gli utilizzatori interponendo un quadro elettrico a norma
- eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare
- non sostituire lampade con il motore in funzione
- non orientare i fari durante il funzionamento
- segnalare tempestivamente gravi anomalie

DOPO L'USO:

- staccare l'interruttore e spegnere il motore
- durante gli spostamenti abbassare il gruppo fari
- sostituire le lampade abbassando il gruppo fari ed a motore spento
- eseguire le operazioni di manutenzione e revisione a motore spento, segnalando eventuali anomalie
- per le operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto

(Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
	IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	37 di 303

- calzature di sicurezza
- guanti
- otoprotettori
- indumenti protettivi (tute)

1	Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
	IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	38 di 303

MZ-087PALA MECCANICA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- D. L.gs 81/08
- Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- vibrazioni
- scivolamenti, cadute a livello
- rumore
- polveri
- olii minerali e derivati
- ribaltamento
- incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- garantire la visibilità del posto di manovra (mezzi con cabina)
- verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione
- controllare l'efficienza dei comandi
- verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti
- controllare la chiusura degli sportelli del vano motore
- verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere
- controllare i percorsi e le aree di lavoro verificando le condizioni di stabilità per il mezzo DURANTE L'USO:

• segnalare l'operatività del mezzo col girofaro

- non ammettere a bordo della macchina altre persone
- non utilizzare la benna per sollevare o trasportare persone
- trasportare il carico con la benna abbassata
- non caricare materiale sfuso sporgente dalla benna
- adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimità dei posti di lavoro transitare a passo d'uomo
- mantenere sgombro e pulito il posto di guida
- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
- segnalare eventuali gravi anomalie

DOPO L'USO:

- posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra e azionando il freno di stazionamento
- pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.
- pulire convenientemente il mezzo
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali guasti

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	39 di 303

- guanti
- calzature di sicurezza

- copricapo
 otoprotettori
 indumenti protettivi (tute)

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	40 di 303

MZ-088PERFORATRICE SU SUPPORTO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- D.P.R. 320/56
- Direttiva Macchine 2006/42/CE
- D. L.gs 81/08

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- cadute a livello
- rumore
- vibrazioni
- proiezione schegge e materiale
- polveri

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- verificare le connessioni tra i tubi di alimentazione e la macchina
- verificare l'efficienza del dispositivo di comando
- verificare l'efficienza della cuffia antirumore
- segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato

DURANTE L'USO:

- non intralciare i passaggi con le tubazioni
- fissare adeguatamente il supporto
- impugnare saldamente la macchina
- adottare una posizione di lavoro stabile
- perforare ad umido o con captazione delle polveri
- interrompere le alimentazioni nelle pause di lavoro e scaricare l'aria residua del perforatore
- segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti

DOPO L'USO:

- interrompere le alimentazioni di aria e acqua
- disattivare il compressore e scaricarlo
- scaricare e scollegare i tubi controllandone l'integrità
- mantenere in perfetta efficienza la macchina curandone la pulizia

Ì	Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
	IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	41 di 303

- guanti
- calzature o stivali di sicurezza
- otoprotettori
- occhiali
- elmetto
- indumenti protettivi (tute)

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	42 di 303

MZ-096 POMPA PER C.L.S.

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- D. L.gs 81/2008
- Direttiva Macchine CEE 392/89
- Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- allergeni
- getti, schizzi
- scivolamenti, cadute a livello
- contatto con linee elettriche aeree
- olii minerali e derivati

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere
- verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi acustici e luminosi
- garantire la visibilità del posto di guida
- verificare l'efficienza della pulsantiera
- verificare l'efficienza delle protezioni degli organi di trasmissione
- verificare l'assenza di linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre
- controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la visibilità del mezzo
- posizionare il mezzo utilizzando gli stabilizzatori

DURANTE L'USO:

- segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere
- non rimuovere la griglia di protezione sulla vasca
- dirigere le manovre di avvicinamento dell'autobetoniera alla pompa
- segnalare eventuali gravi malfunzionamenti

DOPO L'USO:

- pulire convenientemente la vasca e la tubazione
- eseguire le operazioni di manutenzione e revisione necessarie al reimpiego, segnalando eventuali anomalie

- guanti
- calzature di sicurezza
- elmetto
- indumenti protettivi (tute)

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	43 di 303

MZ-106RULLO COMPRESSORE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- D. L.gs 81/2008
- Direttiva Macchine CEE 392/89

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- vibrazioni
- rumore
- olii minerali e derivati
- ribaltamento
- incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilità per il mezzo
- verificare la possibilità di inserire l'eventuale azione vibrante
- controllare l'efficienza dei comandi
- verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione
- verificare che l'avvisatore acustico ed il girofaro siano funzionanti

DURANTE L'USO:

- segnalare l'operatività del mezzo col girofaro
- adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro
- non ammettere a bordo della macchina altre persone
- mantenere sgombro e pulito il posto di guida
- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
- segnalare tempestivamente gravi anomalie o situazioni pericolose

DOPO L'USO:

- pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando eventuali guasti

- guanti
- calzature di sicurezza
- copricapo
- otoprotettori
- indumenti protettivi (tute)

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	44 di 303

MZ-112SEGA CIRCOLARE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- D. L.gs 81/2008
- Direttiva Macchine CEE 392/89
- Norme CEI

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- punture, tagli, abrasioni
- elettrici
- rumore
- scivolamenti, cadute a livello
- caduta materiale dall'alto

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI PRIMA DELL'USO:

- verificare la presenza ed efficienza della cuffia di protezione registrabile o a caduta libera sul banco di lavoro in modo tale che risulti libera la sola parte attiva del disco necessaria per effettuare la lavorazione
- verificare la presenza ed efficienza del coltello divisore in acciaio posto dietro la lama e registrato a non più di 3 mm. dalla dentatura del disco (il suo scopo è quello di tenere aperto il taglio, quando si taglia legname per lungo, al fine di evitare il possibile rifiuto del pezzo o l'eccessivo attrito delle parti tagliate contro le facciate del disco)
- verificare la presenza e l'efficienza degli schermi ai due lati del disco nella parte sottostante il banco di lavoro, in modo tale che sia evitato il contatto di tale parte di lama per azioni accidentali (come ad esempio potrebbe accadere durante l'azionamento dell'interruttore di manovra)
- verificare la presenza ed efficienza degli spingitoi di legno per aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi (se ben conformati ed utilizzati evitano di portare le mani troppo vicino al disco o comunque sulla sua traiettoria
- verificare la stabilità della macchina (le vibrazioni eccessive possono provocare lo sbandamento del pezzo in lavorazione o delle mani che trattengono il pezzo)
- verificare la pulizia dell'area circostante la macchina, in particolare di quella corrispondente al posto di lavoro (eventuale materiale depositato può provocare inciampi o scivolamenti)
- verificare la pulizia della superficie del banco di lavoro (eventuale materiale depositato può costituire intralcio durante l'uso e distrarre l'addetto dall'operazione di taglio)
- verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di terra dei fusibili e delle coperture delle parti sotto tensione (scatole morsettiere interruttori)
- verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra
- verificare la disposizione del cavo di alimentazione (non deve intralciare le manovre, non deve essere soggetto ad urti o danneggiamenti con il materiale lavorato o da lavorare, non deve intralciare i passaggi)

Commess	a Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	45 di 303

DURANTE L'USO:

- registrare la cuffia di protezione in modo tale che l'imbocco venga a sfiorare il pezzo in lavorazione o verificare che sia libera di alzarsi al passaggio del pezzo in lavorazione e di abbassarsi sul banco di lavoro, per quelle basculanti
- per tagli di piccoli pezzi e, comunque, per quei tagli in cui le mani si verrebbero a trovare in prossimità del disco o sulla sua traiettoria, è indispensabile utilizzare spingitoi
- non distrarsi: il taglio di un pezzo dura pochi secondi, le mani servono tutta la vita
- normalmente la cuffia di protezione è anche un idoneo dispositivo atto a trattenere le schegge
- usare gli occhiali, se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse insufficiente a trattenere le schegge

DOPO L'USO:

- ricordate, che dopo di voi, la macchina potrebbe venire utilizzata da altra persona e che quindi deve essere lasciata in perfetta efficienza
- lasciare il banco di lavoro libero da materiali
- lasciare la zona circostante pulita con particolare riferimento a quella corrispondente al posto di lavoro
- verificare l'efficienza delle protezioni
- segnalare le eventuali anomalie al responsabile del cantiere

- guanti
- calzature di sicurezza
- elmetto
- otoprotettori
- occhiali

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	46 di 303

MZ-183 TRIVELLATRICE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- D. L.gs 81/08
- Direttiva Macchine 2006/42/CE

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- contatto con linee elettriche aeree
- urti, colpi, impatti, compressioni
- vibrazioni
- scivolamenti, cadute a livello
- rumore
- cesoiamento, stritolamento
- caduta materiale dall'alto
- olii minerali e derivati

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- verificare l'assenza di linee elettriche aeree che possano interferire con l'attività della macchina
- controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti
- stabilizzare efficacemente la macchina
- verificare l'efficienza del sistema di aggancio della trivella
- verificare l'efficienza delle protezioni del tamburo di sollevamento
- segnalare l'area operativa esposta a livello di rumorosità elevata

DURANTE L'USO:

- delimitare l'area circostante la trivella
- mantenere puliti gli organi di comando da grasso, olio, etc.
- segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose

DOPO L'USO:

- posizionare correttamente la macchina senza lasciare l'utensile in sospensione
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motori spenti
- nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto

- elmetto
- calzature di sicurezza
- otoprotettori
- indumenti protettivi (tute)

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	47 di 303

MZ-181 TRAPANO A COLONNA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- Direttiva Macchine 2006/42/CE
- D. L.gs 81/08
- Norme CEI

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- elettrici
- punture, tagli, abrasioni

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- verificare l'efficienza degli interruttori di comando, emergenza e protezione
- verificare l'efficienza del carter di protezione della cinghia
- fissare efficacemente il mandrino portapezzo
- verificare l'efficienza dello schermo di protezione del mandrino

DURANTE L'USO:

- bloccare i pezzi in lavorazione evitando di trattenerli con le mani
- controllare o rimuovere il pezzo a macchina ferma
- indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti
- segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti

DOPO L'USO:

- interrompere l'alimentazione della macchina
- rimuovere la punta
- eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia con la macchina scollegata elettricamente

- guanti
- calzature di sicurezza

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	48 di 303

MZ-202 CARRI PIANALI

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- D. L.gs 81/08
- Direttiva Macchine 2006/42/CE

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- contatto con linee elettriche aeree
- urti, colpi, impatti, compressioni
- punture, tagli, abrasioni
- rumore
- olii minerali e derivati

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre
- controllare i percorsi e le aree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti
- verificare l'efficienza dei comandi
- ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori
- verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio pedonale o delimitare la zona d'intervento

DURANTE L'USO:

- segnalare l'operatività del mezzo col girofaro
- preavvisare l'inizio delle manovre con apposita segnalazione acustica
- attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre
- evitare, nella movimentazione del carico, posti di lavoro e/o di passaggio
- illuminare a sufficienza le zone per il lavoro notturno con i dispositivi ottici
- segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose
- non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione
- mantenere i comandi puliti da grasso, olio, etc.

DOPO L'USO:

- non lasciare nessun carico sospeso
- posizionare correttamente la macchina raccogliendo il braccio telescopico ed azionando il freno di stazionamento
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motori spenti
- nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina

- guanti
- calzature di sicurezza
- elmetto
- otoprotettori

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	49 di 303

• indumenti protettivi (tute)

MZ-205 CARICATORI MECCANICI E/O IDRAULICI

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- D. L.gs 81/08
- Direttiva Macchine 2006/42/CE

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- contatto con linee elettriche aeree
- urti, colpi, impatti, compressioni
- punture, tagli, abrasioni
- rumore
- olii minerali e derivati

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre
- controllare i percorsi e le aree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti
- verificare l'efficienza dei comandi
- ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori
- verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio pedonale o delimitare la zona d'intervento

DURANTE L'USO:

- segnalare l'operatività del mezzo col girofaro
- preavvisare l'inizio delle manovre con apposita segnalazione acustica
- attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre
- evitare, nella movimentazione del carico, posti di lavoro e/o di passaggio
- eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale
- illuminare a sufficienza le zone per il lavoro notturno con i dispositivi ottici
- segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose
- non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione
- mantenere i comandi puliti da grasso, olio, etc.

DOPO L'USO:

- non lasciare nessun carico sospeso
- posizionare correttamente la macchina azionando il freno di stazionamento
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motori spenti
- nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina

- guanti
- calzature di sicurezza

Ī	Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
	IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	50 di 303

- elmetto
- otoprotettori
- indumenti protettivi (tute)

MZ-222 AUTOSCALA CON CESTELLO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- D. L.gs 81/08
- Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- vibrazioni
- scivolamenti, cadute a livello
- rumore
- contatto con linee elettriche aeree
- olii minerali e derivati
- ribaltamento
- incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- garantire la visibilità del posto di manovra (mezzi con cabina)
- verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre
- verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione
- controllare l'efficienza dei comandi
- verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti
- controllare la chiusura degli sportelli del vano motore
- verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere
- controllare i percorsi e le aree di lavoro verificando le condizioni di stabilità per il mezzo

DURANTE L'USO:

- segnalare l'operatività del mezzo col girofaro
- non ammettere a bordo della macchina altre persone
- non caricare materiale sfuso
- adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimità dei posti di lavoro transitare a passo d'uomo
- mantenere sgombro e pulito il posto di guida
- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
- segnalare eventuali gravi anomalie

DOPO L'USO:

1	Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
	IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	51 di 303

- posizionare correttamente la macchina, il freno di stazionamento
- pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.
- pulire convenientemente il mezzo
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali guasti

- guanti
- calzature di sicurezza
- copricapo
- otoprotettori
- indumenti protettivi (tute)

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	52 di 303

MZ-223MOTOSCALA A CARRELLO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- D. L.gs 81/08
- Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- vibrazioni
- scivolamenti, cadute a livello
- rumore
- contatto con linee elettriche aeree
- olii minerali e derivati
- ribaltamento
- incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- garantire la visibilità del posto di manovra (mezzi con cabina)
- verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre
- verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione
- controllare l'efficienza dei comandi
- verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti
- controllare la chiusura degli sportelli del vano motore
- verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere
- controllare i percorsi e le aree di lavoro verificando le condizioni di stabilità per il mezzo

DURANTE L'USO:

- segnalare l'operatività del mezzo col girofaro
- non ammettere a bordo della macchina altre persone
- adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimità dei posti di lavoro transitare a passo d'uomo
- mantenere sgombro e pulito il posto di guida
- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
- segnalare eventuali gravi anomalie

DOPO L'USO:

• posizionare correttamente la macchina, il freno di stazionamento

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	53 di 303

- pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.
- pulire convenientemente il mezzo
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali guasti

- guanti
- calzature di sicurezza
- copricapo
- otoprotettori
- indumenti protettivi (tute)

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	54 di 303

MZ-226 GRU IDRAULICA SEMOVENTE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- D. L.gs 81/08
- D. L.gs 459/96 (Direttiva Macchine 2006/42/CE) Allegato 1 punto 4
- Norme CEI

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- caduta materiale dall'alto
- elettrici
- caduta dall'alto
- scivolamenti, cadute a livello
- urti, colpi, impatti, compressioni

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- verificare l'efficienza della pulsantiera
- verificare l'efficienza dei fine corsa elettrici e meccanici, di salita, discesa e traslazioni
- verificare l'efficienza della chiusura di sicurezza del gancio
- verificare che i percorsi pedonali di manovra siano liberi da ostacoli
- verificare l'efficienza del dispositivo di segnalazione acustica (sirena) e ottica (girofaro)

DURANTE L'USO:

- avvisare l'inizio delle manovre con il segnalatore acustico
- durante lo spostamento dei carichi evitare di transitare sopra le aree di lavoro
- manovrare il carroponte a distanza di sicurezza dal carico
- eseguire con gradualità le manovre
- attenersi ai limiti di portata
- verificare sempre il corretto imbraco dei materiali prima di iniziare le manovre
- segnalare tempestivamente le anomalie

DOPO L'USO:

- non lasciare carichi sospesi
- sollevare il gancio, ritirare il carrello e traslare il carro nella posizione di riposo prestabilita
- interrompere l'alimentazione elettrica, agendo sull'interruttore principale al quadro o a parete
- lasciare la pulsantiera al sicuro da eventuali danneggiamenti

ſ	Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
	IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	55 di 303

MANUTENZIONE

- verificare trimestralmente la fune
- verificare le vie di corsa, i fine corsa elettrici e i tamponi ammortizzanti
- controllare l'efficienza dei sistemi d'arresto
- ingrassare gli organi di trasmissione
- verificare il livello dell'olio nei riduttori
- verificare la taratura del limitatore di carico
- utilizzare l'imbracatura di sicurezza per gli interventi fuori dalle protezioni fisse
- segnalare eventuali anomalie

- guanti
- calzature di sicurezza
- elmetto
- cinture di sicurezza

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	56 di 303

MZ-228POMPA PER INIEZIONI

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- Direttiva Macchine CEE 392/89
- Norme CEI
- D. L.gs 81/2008

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- cadute dall'alto
- getti, schizzi
- vibrazioni (spruzzatura manuale)
- allergeni
- nebbie
- rumore
- elettrici

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- verificare l'integrità delle tubazioni e dei cavi di alimentazione
- controllare gli innesti tra condutture e macchina
- garantire la visibilità del posto di guida
- verificare l'efficienza della pulsantiera
- verificare l'efficienza delle protezioni degli organi di trasmissione
- verificare l'assenza di linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre
- controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la visibilità del mezzo
- posizionare il mezzo utilizzando gli stabilizzatori

DURANTE L'USO:

- delimitare l'area operativa esposta al rumore a ed al microclima
- utilizzare piattaforme o cestelli sviluppabili dotati di protezione contro lo schiacciamento per la spruzzatura in quota
- per rimuovere gli intasamenti bloccare la tubazione interessata dirigendo il getto verso una zona resa inagibile
- dirigere le manovre di avvicinamento dell'autobetoniera alla pompa
- segnalare tempestivamente eventuali gravi malfunzionamenti

DOPO L'USO:

- pulire convenientemente la vasca e la tubazione
- eseguire le operazioni di manutenzione e revisione necessarie al reimpiego, segnalando eventuali anomalie
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a motori spenti, seguendo le indicazioni riportate sul libretto

ſ	Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
	IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	57 di 303

- stivali di sicurezza
- elmetto con visiera
- maschera a filtri completi di cappuccio o maschera respiratoria
- indumenti protettivi (tute)

١	Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
	IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	58 di 303

MZ-231 AUTOCARRO CON GRUETTA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- D. L.gs 81/2008
- Direttiva Macchine CEE 392/89
- Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- urti, colpi, impatti, compressioni
- contatto con linee elettriche
- olii minerali e derivati
- cesoiamento, stritolamento
- incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- verificare la posizione delle linee elettriche che possano interferire con le manovre
- controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo
- verificare il funzionamento dei dispositivi di manovra, con particolare riguardo ai freni
- verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti
- garantire la visibilità del posto di guida

DURANTE L'USO:

- segnalare l'operatività del mezzo col girofaro
- durante gli spostamenti a vuoto mantenere raccolto il braccio della gru
- non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro
- non rimuovere le protezioni
- mantenere sgombro e pulito il posto di guida
- non ammettere a bordo altre persone
- segnalare tempestivamente eventuali gravi malfunzionamenti
- mantenere puliti gli organi di comando da grasso, olio, ecc
- eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare
- richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta
- adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro

DOPO L'USO:

- non lasciare carichi in posizione elevata
- posizionare correttamente la macchina raccogliendo il braccio della gru ed azionando il freno di stazionamento
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento
- nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina

Co	ommessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
	IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	59 di 303

- guanti
- calzature di sicurezza
- elmetto
- indumenti protettivi (tute)

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	60 di 303

3 SCHEDE TECNICHE DI SICUREZZA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE/COLLETTIVA (SSD)

In questo capitolo sono riportate le schede tecniche di sicurezza di dispositivi di protezione individuale/collettiva.

Tali schede rappresentano un documento di sintesi per l'indicazione di caratteristiche di fabbricazione, di modalità e prescrizioni relative all'uso di tali dispositivi nelle lavorazioni di cantiere.

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	E	53	PU	SZ0002	102	С	61 di 303

D-001 CALZATURE DI SICUREZZA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- D. L.gs 475/92
- D. L.gs 81/2008

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL DPI

- urti, colpi, impatti e compressioni
- punture, tagli e abrasioni
- calore, fiamme
- freddo

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

- <u>scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale di protezione</u>: lavori su impalcature, demolizioni, lavori in cls ed elementi prefabbricati
- <u>scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante</u>: attività su e con masse molto fredde o ardenti
- <u>scarpe di sicurezza a slacciamento rapido</u>: in lavorazioni a rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse e nella movimentazione di materiale di grandi dimensioni

- nei luoghi di lavoro utilizzare sempre la calzatura di sicurezza idonea all'attività (scarpa, scarponcino, stivale)
- rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio lavorativo
- le calzature di sicurezza devono essere consegnate individualmente al lavoratore

١	Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
	IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	62 di 303

D-002 CASCO O ELMETTO DI SICUREZZA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI.

- D. L.gs 475/92
- D. L.gs 81/2008

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL DPI

- urti, colpi, impatti
- caduta materiali dall'alto

CARATTERISTICHE DEL DPI

- il casco o elmetto, oltre ad essere robusto per assorbire gli urti e altre azioni di tipo meccanico, affinché possa essere indossato quotidianamente, deve essere leggero, ben areato, regolabile, non irritante e dotato di regginuca per la stabilità in talune lavorazioni (montaggio ponteggi metallici, montaggio prefabbricati)
- il casco deve essere costituito da una calotta a conchiglia, da una bardatura e da una fascia antisudore anteriore. La bardatura deve permettere la regolazione in larghezza
- l'uso del casco deve essere compatibile con l'utilizzo di altri DPI, vi sono caschi che per la loro conformazione permettono l'installazione di visiere o cuffie di protezione
- verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di altri Paesi della Comunità Europea

- rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio lavorativo
- l'elmetto in dotazione deve essere consegnato individualmente al lavoratore ed usato ogni qualvolta si eseguano lavorazioni con pericolo di caduta di materiali ed attrezzature dall'alto
- l'elmetto deve essere tenuto pulito, specialmente la bardatura, la quale deve essere sostituita quando presenti segni di cedimento o logoramento alle cinghie
- segnalare tempestivamente eventuali anomalie o danni che possano pregiudicare la resistenza del DPI

ſ	Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
	IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	63 di 303

D-003 CINTURE DI SICUREZZA, FUNI DI TRATTENUTA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- D. L.gs 475/92
- D. L.gs 81/2008

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL DPI

• caduta dall'alto

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

- ogni qualvolta non sono attuabili misure di protezione collettiva, si possono utilizzare i DPI
- per lavori di breve entità sulle carpenterie, opere di edilizia industrializzata (banches et tables), montaggio prefabbricati, montaggio e smontaggio ponteggi, montaggio gru etc.
- si devono utilizzare le cinture di sicurezza con bretelle e fasce gluteali, univocamente ad una idonea fune di trattenuta che limiti la caduta a non più di 1,5 m., e terminare in un gancio di sicurezza del tipo a moschettone. L'uso della fune deve avvenire in concomitanza a dispositivi ad assorbimento di energia (dissipatori) perché anche cadute da altezze modeste possono provocare forze d'arresto elevate
- verificare che il DPI riporti il marchio CE su tutti gli elementi costruttivi. Farsi rilasciare la dichiarazione di conformità CE

- attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall'azienda sull'uso del DPI
- periodicamente verificare l'integrità dei componenti e segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l'uso

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	E	53	PU	SZ0002	102	С	64 di 303

D-004 CUFFIE E TAPPI AURICOLARI

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- D. L.gs 475/92
- D. L.gs 81/2008

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL DPI

• rumore

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

- la caratteristica ideale di un DPI contro il rumore è quello di assorbire le frequenze sonore pericolose per l'udito, rispettando nello stesso tempo le frequenze utili per la comunicazione e per la percezione dei pericoli. E' indispensabile nella scelta dei DPI valutare prima l'entità del rumore
- considerato che il livello di rumore è considerato dannoso oltre gli 85 dB(A) (media giornaliera), la scelta del DPI deve tener conto di diversi fattori, fra cui la praticità di un tipo rispetto ad altri, per soddisfare ogni esigenza di impiego possiamo scegliere se utilizzare cuffie antirumore, tappetti auricolari monouso o archetti
- verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di altri Paesi della Comunità Europea

- attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall'azienda sull'uso del DPI
- mantenere in stato di efficienza e sempre puliti i DPI
- il DPI va consegnato individualmente al lavoratore che lo userà ogni qualvolta si eseguono lavorazioni che comportino il rischio rumore

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	E	53	PU	SZ0002	102	С	65 di 303

D-005 GUANTI

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- D. L.gs 475/92
- D. L.gs 81/2008

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL DPI

- punture, tagli, abrasioni
- vibrazioni
- getti, schizzi
- catrame
- amianto
- olii minerali e derivati
- calore
- freddo
- elettrici

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

I guanti devono proteggere le mani contro uno o più rischi o da prodotti e sostanze nocive per la pelle. A seconda della lavorazione o dei materiali si dovrà far ricorso ad un tipo di guanto appropriato:

• guanti per uso generale lavori pesanti (tela rinforzata): resistenti a tagli, abrasioni, strappi, perforazioni, al grasso e all'olio

<u>uso</u>: maneggio di materiali da costruzione, mattoni, piastrelle, legname, costruzioni di carpenteria

leggera

- guanti per lavori con solventi e prodotti caustici (gomma): resistenti ai solventi, prodotti caustici e chimici, taglio, abrasione e perforazione uso: verniciatura (anche a spruzzo), manipolazioni varie
- guanti adatti al maneggio di catrame, olii, acidi e solventi: resistenti alla perforazione, taglio e abrasione, impermeabili e resistenti ai prodotti chimici uso: maneggio di prodotti chimici, olii disarmanti, lavorazioni in presenza di catrame
- <u>guanti antivibrazioni</u>: resistenti al taglio, strappi, perforazione e ad assorbimento delle vibrazioni

<u>uso</u>: lavori con martelli demolitori, con doppio spessore sul palmo, imbottitura di assorbimento

delle vibrazioni e chiusura di velcro

- <u>guanti per elettricisti</u>: resistenti a tagli, abrasioni, strappi e isolanti <u>uso</u>: per tutti i lavori su parti in tensione (non devono mai essere usati per tensioni superiori a quelle indicate)
- <u>guanti di protezione contro il calore</u>: resistenti all'abrasione, strappi, tagli e anticalore uso: lavori di saldatura o di manipolazione di prodotti caldi
- <u>guanti di protezione dal freddo</u>: resistenti al taglio, strappi, perforazione e isolanti dal freddo uso: trasporti in inverno o lavorazioni in condizioni climatiche fredde in generale

Verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di altri Paesi della Comunità Europea

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	66 di 303

- rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio lavorativo
- i guanti in dotazione, devono essere costantemente tenuti a disposizione e consegnati al lavoratore individualmente sul luogo di lavoro
- segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l'uso

Г	Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
	IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	67 di 303

D-006 INDUMENTI PROTETTIVI PARTICOLARI

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI.

- D. L.gs 475/92
- D. L.gs 81/2008

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL DPI

- calore, fiamme
- investimento
- nebbie
- getti, schizzi
- amianto
- freddo

CARATTERISTICHE DELL'INDUMENTO E SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

- oltre ai DPI tradizionali esiste una serie di indumenti che in talune circostanze e particolari attività lavorative svolgono anche la funzione di DPI
- per il settore delle costruzioni esse sono:
 - grembiuli e gambali per asfaltisti
 - tute speciali per verniciatori, scoibentatori di amianto, coibentatori di fibre minerali
 - copricapi a protezione dei raggi solari
 - indumenti da lavoro ad alta visibilità per tutti i soggetti impegnati nei lavori stradali o che comunque operano in zone di forte flusso di mezzi d'opera
 - indumenti di protezione contro le intemperie (giacche, pantaloni impermeabili, indumenti termici)
- verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di altri Paesi della Comunità Europea

- attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall'azienda sull'uso di DPI
- periodicamente verificare l'integrità dei componenti e segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l'uso

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	68 di 303

D-007 MASCHERA ANTIPOLVERE, APPARECCHI FILTRANTI O ISOLANTI

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- D.P.R. 320/56
- D. L.gs 475/92
- D. L.gs 81/2008

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL DPI

- polveri, fibre
- fumi
- nebbie
- gas, vapori
- catrame, fumo
- amianto

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

- i pericoli per le vie respiratorie sono essenzialmente di due tipi:
 - deficienza di ossigeno nella miscela inspirata
- inalazione di aria contenente inquinanti nocivi, solidi (amianto, polveri), gassosi (fumi e vapori
 - di combustione o di sintesi) e liquidi (nebbie prodotte da attrezzature o macchinari)
- per la protezione degli inquinanti che possono essere presenti nei singoli ambienti di lavoro, si può scegliere fra i seguenti DPI:
 - maschere antipolvere monouso: per polvere e fibre
 - respiratori semifacciali dotati di filtro: per vapori, gas nebbie, fumi, polveri e fibre
 - respiratori semifacciali a doppio filtro sostituibile: per gas, vapori, polveri
- <u>- apparecchi respiratori a mandata d'aria</u>: per isolarsi completamente dall'atmosfera esterna, usati

per verniciature a spruzzo o sabbiature

- la scelta dell'uno o dell'altro DPI deve essere fatta stabilendo preventivamente il tipo di inquinamento presente
- verificare che il DPI riporti il marchio di conformità CE

- attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall'azienda sull'uso del DPI
- sostituire i filtri ogni qualvolta l'olfatto segnala odori particolari o quando diminuisce la capacità respiratoria
- segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l'uso
- il DPI deve essere consegnato personalmente al lavoratore che lo userà ogni qualvolta sarà necessario

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Ε	53	PU	SZ0002	102	С	69 di 303

D-008 OCCHIALI DI SICUREZZA E VISIERE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- D. L.gs 475/92
- D. L.gs 81/2008

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL DPI

- radiazioni (non ionizzanti)
- getti, schizzi
- polveri, fibre

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

- l'uso degli occhiali di sicurezza è obbligatorio ogni qualvolta si eseguano lavorazioni che possono produrre lesioni agli occhi per la proiezione di schegge o corpi estranei
- le lesioni possono essere di tre tipi:
 <u>meccaniche</u>: schegge, trucioli, aria compressa, urti accidentali
 <u>ottiche</u>: irradiazione ultravioletta, luce intensa, raggi laser
 <u>termiche</u>: liquidi caldi, corpi estranei caldi
- gli occhiali devono avere sempre schermi laterali per evitare le proiezioni di materiali o liquidi di rimbalzo o comunque di provenienza laterale
- per gli addetti all'uso di fiamma libera (saldatura guaina bituminosa, ossitaglio) o alla saldatura elettrica ad arco voltaico, gli occhiali o lo schermo devono essere di tipo inattinico, cioè di colore o composizione delle lenti (stratificate) capace di filtrare i raggi UV (ultravioletti) e IR (infrarossi) capaci di portare lesioni alla cornea e al cristallino, e in alcuni casi anche la retina
- le lenti degli occhiali devono essere realizzate in vetro o in materiale plastico (policarbonato)
- verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di altri Paesi della Comunità Europea

- attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall'azienda sull'uso del DPI
- gli occhiali o la visiera devono essere tenuti ben puliti, consegnati individualmente al lavoratore e usati ogni qualvolta sia necessario
- segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l'uso

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	70 di 303

OP-01 ANDATOIE E PASSERELLE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- D. Lgs. 81/2208 art.125
- Circolare Ministero del Lavoro 15/80

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- cadute dall'alto
- scivolamenti, cadute a livello
- caduta materiale dall'alto
- movimentazione manuale dei carichi

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

- devono essere allestite con buon materiale a regola d'arte, oltre che essere realizzate in modo congruo per dimensioni ergonomiche, percorribilità in sicurezza, portata ed essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro
- devono avere larghezza non inferiore a cm 60 se destinate al passaggio di sole persone e cm 120 se destinate al trasporto di materiali
- la pendenza massima ammissibile non deve superare il 50% (altezza pari a non più di metà della lunghezza), anche se un rapporto del 25% pare essere più raccomandabile
- nel caso di passerella inclinata con lunghezza superiore a m 6 deve essere interrotta da pianerottoli di riposo

MISURE DI PREVENZIONE

- verso il vuoto passerelle e andatoie devono essere munite di parapetti normali e tavole fermapiede, al fine della protezione per caduta dall'alto di persone e materiale
- sulle tavole che compongono il piano di calpestio devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico (circa cm 40)
- qualora costituiscano posto di passaggio non provvisorio e vi sia il pericolo di caduta di materiale dall'alto, vanno idoneamente difese con un impalcato di sicurezza (parasassi)

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

- verificare la stabilità e la completezza della passerella o andatoia, con particolare riguardo alle tavole che compongono il piano di calpestio
- verificare la completezza e l'efficacia della protezione verso il vuoto (parapetto normale con arresto al piede)
- verificare di non sovraccaricare con carichi eccessivi
- verificare di non dover movimentare manualmente carichi superiori a quelli consentiti
- segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato

- elmetto
- calzature di sicurezza
- guanti

Γ	Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
	IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	71 di 303

OP-02 BALCONCINI DI CARICO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

• D. Lgs. 81/2208

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- caduta dall'alto
- urti, colpi, impatti, compressioni
- caduta materiale dall'alto
- movimentazione manuale dei carichi

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

- i balconcini o piazzole di carico vanno realizzati a regola d'arte, utilizzando buon materiale, risultare dimensionati e idonei allo scopo ed essere conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro
- l'intavolato dei balconcini di carico deve essere costituito da tavole di spessore non inferiore a cm 5, poggianti su traversi con sezione ed interasse dimensionati al carico massimo previsto
- gli impalcati devono risultare sufficientemente ampi e muniti sui lati verso il vuoto di parapetti accecati, completamente chiusi, per evitare la possibilità che il materiale scaricato cada dall'alto
- nel caso di ponteggi metallici, i balconcini di carico vanno realizzati conformemente a quanto previsto dalla autorizzazione ministeriale, con particolare riguardo alle dimensioni di larghezza e profondità. In caso contrario è necessario elaborare la documentazione di calcolo aggiuntiva

MISURE DI PREVENZIONE

- i balconi o piazzole di carico sono predisposti per ricevere dagli apparecchi di sollevamento di servizio il materiale da usare nei diversi lavori
- la loro composizione va eseguita con particolare cura
- ai fini della stabilità del ponteggio, sulla stessa verticale non possono insistere più balconcini di carico
- è opportuno che un cartello indicatore ben visibile segnali la portata massima ammissibile della piazzola di carico

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

- verificare la stabilità, la tenuta, l'allineamento in verticale e la corretta esecuzione dei balconcini di carico
- controllare la presenza del parapetto cieco e del cartello indicatore della portata massima
- non rimuovere le protezioni adottate
- accedere al balconcino di carico in modo sicuro
- verificare di avere una completa visione della movimentazione del carico effettuata mediante l'apparecchio di sollevamento
- coordinare le segnalazioni operative con l'operatore addetto all'imbracatura del carico o della manovra delle gru, per impedire lo sganciamento accidentale del carico ed urti ed impatti col carico stesso dovuti a manovre non coordinate o male eseguite
- badare a non trasferire manualmente dal balconcino carichi eccessivi

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	72 di 303

• segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto disposto **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

- elmetto
- calzature di sicurezza
- guanti

1	Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
	IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	73 di 303

OP-03 CASTELLI DI TIRO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

• D. Lgs. 81/2208 all. XVIII

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- cadute dall'alto
- caduta materiale dall'alto

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

- i castelli di tiro, collegati ai ponteggi per le operazioni di sollevamento e discesa di materiali mediante elevatori, devono essere realizzati a regola d'arte, utilizzando buon materiale, risultare idonei allo scopo ed essere mantenuti in efficienza per l'intera durata dei lavori
- la loro costruzione deve rispondere a rigorosi criteri tecnici che ne garantiscano solidità e stabilità
- i castelli di tiro vanno ancorati alla costruzione ad ogni piano di ponteggio
- i montanti devono essere controventati per ogni due piani di ponteggio
- gli impalcati devono risultare ampi per quanto necessario e robusti
- gli intavolati devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5, poggianti su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto per ciascun piano
- su tutti i lati verso il vuoto deve essere installato un parapetto normale, con tavola fermapiede

MISURE DI PREVENZIONE

- per il passaggio del carico può lasciarsi un varco nel parapetto, delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali e purché in sua corrispondenza l'altezza della tavola fermapiede non sia inferiore a cm 25
- dal lato interno dei sostegni laterali vanno applicati due staffoni in ferro, sporgenti almeno cm 20, che servano per appoggio e riparo all'addetto
- il parapetto del castello di tiro può anche essere realizzato a parete piena
- poiché il castello di tiro è a tutti gli effetti assimilabile ad un ponte di servizio, va corredato di un sottoponte
- sul castello di tiro va applicato, in posizione visibile, un cartello con la indicazione della sua portata massima
- è buona norma ripartire la pressione esercitata a terra sulle basette di sostegno mediante opportuni accorgimenti, quali robusti tavoloni

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

- verificare la stabilità, l'ancoraggio e la tenuta strutturale del castello di tiro
- controllare che le protezioni perimetrali del castello siano complete e che compaia il cartello di portata massima
- verificare che l'eventuale posto di carico e scarico a terra sia segnalato e protetto, ovvero delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi

- elmetto
- calzature di sicurezza

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	74 di 303

- guanti
- cintura di sicurezza

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	75 di 303

OP-04 INTAVOLATI

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

• D. Lgs. 81/2208

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- cadute dall'alto
- scivolamenti, cadute a livello
- caduta materiale dall'alto

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

- le tavole che costituiscono il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie, impalcati di servizio e di qualunque genere e tipo devono essere ricavate da materiale di qualità e mantenute in perfetta efficienza per l'intera durata dei lavori
- devono essere asciutte e con le fibre che le costituiscono parallele all'asse
- lo spessore deve risultare adeguato al carico da sopportare e, in ogni caso, le dimensioni geometriche non possono essere inferiori a cm 4 di spessore e cm 20 di larghezza
- non devono presentare nodi passanti che riducano più del 10% la sezione di resistenza

MISURE DI PREVENZIONE

- le tavole debbono poggiare sempre su quattro traversi
- non devono presentare parti a sbalzo
- nella composizione del piano di calpestio, le loro estremità devono essere sovrapposte per non meno di cm 40 e sempre in corrispondenza di un traverso
- un piano di calpestio può considerarsi utilizzabile a condizione che non disti più di m 2 dall'ordine più alto di ancoraggi
- le tavole messe in opera devono risultare sempre bene accostate fra loro e, nel caso di ponteggio, all'opera in costruzione. Solo per le opere cosiddette di finitura è consentito un distacco massimo dalla muratura di cm 20
- quando tale distacco risulti superiore può realizzarsi un piano di calpestio esterno ai montanti e poggiante su traversi a sbalzo. Soluzione, questa, contemplata anche in alcune autorizzazioni ministeriali
- le tavole vanno assicurate contro gli spostamenti trasversali e longitudinali, in modo che non possano scostarsi dalla posizione in cui sono state disposte o, nel ponteggio, scivolare sui traversi
- nel ponteggio le tavole di testata vanno assicurate
- nel ponteggio le tavole esterne devono essere a contatto dei montanti
- le tavole costituenti un qualsiasi piano di calpestio non devono essere sollecitate con depositi e carichi superiori al loro grado di resistenza
- il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie, impalcati di servizio e di qualsiasi genere e tipo, va mantenuto sgombro da materiali e attrezzature non più in uso e se collocato ad una altezza maggiore di m 2, deve essere provvisto su tutti i lati verso il vuoto di un robusto parapetto
- il montaggio/smontaggio del ponteggio per altezze superiori a 2 mt. dovrà essere effettuato con l'ausilio delle cinture di sicurezza del tipo a bretelle, funi di trattenuta con assorbimento

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	76 di 303

frenato di energia e funi di ancoraggio da disporre ad altezza del piano di calpestio ancorate alla struttura

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

- verificare con attenzione l'integrità e la completezza dei piani di calpestio, specie degli impalcati del ponteggio
- appurare che tutti gli intavolati ed i piani di calpestio a qualsiasi fine utilizzabili siano raggiungibili in modo sicuro, sia che l'accesso avvenga in modo diretto o con il ricorso a mezzi diversi, la cui rispondenza allo scopo deve risultare idonea.
- evitare di rimuovere le tavole dei ponteggi anche se in quel punto i lavori già sono stati completati
- prima di abbandonare il luogo di lavoro ripristinare la situazione di sicurezza originaria se per contingenze necessitanti si sono dovute rimuovere delle tavole
- eseguire la pulizia degli impalcati, posti di lavoro e di passaggio, accumulando il materiale di risulta per poterlo quindi raccogliere ed eliminare
- verificare che gli intavolati, specie quelli dei ponti di servizio, non vengano trasformati in depositi di materiale
- controllare che gli intavolati non siano resi scivolosi dal depositarsi del ghiaccio
- evitare di correre o saltare sugli intavolati
- procedere ad un controllo accurato degli intavolati quando si prende in carico un cantiere avviato, vale a dire con opere provvisionali già installate o in fase di completamento
- le tavole da utilizzare per piani di calpestio e impalcati che non risultino più in perfette condizioni vanno immediatamente alienate
- quelle ritenute ancora idonee all'uso vanno liberate dai chiodi, pulite e conservate in luoghi asciutti e ventilati, senza contatto con il terreno
- segnalare al responsabile di cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato

- elmetto
- calzature di sicurezza
- guanti
- cintura di sicurezza

Comm	essa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1	U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	77 di 303

OP-05 PARAPETTI

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- D. Lgs. 81/2208
- Circolare Ministero del Lavoro 15/80
- Circolare Ministero del Lavoro 13/82

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- cadute dall'alto
- caduta materiale dall'alto

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

- devono essere allestiti con buon materiale e a regola d'arte, risultare idonei allo scopo, ed essere conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro
- il parapetto regolare può essere costituito da:
- un corrente superiore, collocato all'altezza minima di m 1 dal piano di calpestio, e da una tavola fermapiede, aderente al piano di camminamento, di altezza variabile, ma tale da non lasciare uno spazio vuoto, fra sé e il mancorrente superiore, maggiore di cm 60;
- un corrente superiore, collocato all'altezza minima di m 1 dal piano di calpestio, una tavola fermapiede, aderente al piano di camminamento, alta non meno di cm 20 ed un corrente intermedio che non lasci uno spazio libero, fra la tavola fermapiede ed il corrente superiore, maggiore di cm 60.

MISURE DI PREVENZIONE

- vanno previsti per evitare la caduta nel vuoto di persone e materiale
- sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti o degli appoggi sia quando fanno parte dell'impalcato di un ponteggio che in qualunque altro caso
- piani, piazzole, castelli di tiro e attrezzature varie possono presentare parapetti realizzati con caratteristiche geometriche e dimensionali diverse
- il parapetto con fermapiede va anche applicato sul lato corto, terminale, dell'impalcato, procedendo alla cosiddetta "intestatura" del ponte
- il parapetto con fermapiede va previsto sul lato del ponteggio verso la costruzione quando il distacco da essa superi i cm 20 e non sia possibile realizzare un piano di calpestio esterno, poggiante su traversi a sbalzo, verso l'opera stessa
- il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi delle solette che siano a più di m 2 di altezza
- il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi degli scavi che siano a più di m 2 di altezza
- il parapetto con fermapiede va previsto nei tratti prospicienti il vuoto di viottoli e scale con gradini ricavate nel terreno o nella roccia quando si superino i m 2 di dislivello
- è considerata equivalente al parapetto qualsiasi altra protezione quale muro, parete piena, ringhiera, lastra, grigliato, balaustrata e simili in grado di garantire prestazioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle richieste per un parapetto normale

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	78 di 303

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

- verificare la presenza del parapetto di protezione dove necessario
- verificare la stabilità, la completezza e gli aspetti dimensionali del parapetto di protezione, con particolare riguardo alla consistenza strutturale ed al corretto fissaggio, ottenuto in modo da poter resistere alle sollecitazioni nell'insieme ed in ogni sua parte, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione
- non modificare né, tanto meno, eliminare un parapetto
- segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato

- elmetto
- calzature di sicurezza
- guanti

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	79 di 303

OP-06 PARASASSI

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- D. Lgs. 81/2208
- Circolare Ministero del Lavoro 13/82
- Circolare Ministero del Lavoro 149/85

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

• caduta materiale dall'alto

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

- deve essere realizzato con materiale in buone condizioni e mantenuto in efficienza per l'intera durata dei lavori
- è costituito da un robusto intavolato inclinato aggettante verso l'esterno, la cui estensione, variabile a seconda del tipo di ponteggio e di autorizzazione, va da m 1,10 a m 1,50
- lo spessore minimo delle tavole che compongono l'intavolato deve essere di cm 4
- può essere costituito da una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, ma solo a condizione che presenti le stesse garanzie di sicurezza oppure operando la completa segregazione dell'area sottostante

MISURE DI PREVENZIONE

- il parasassi è predisposto per evitare la caduta nel vuoto di materiale a protezione dei luoghi di stazionamento e transito
- corre lungo tutta l'estensione dell'impalcato di lavoro escluso lo spazio necessario al passaggio di materiali movimentati con apparecchi di sollevamento montati sul ponteggio
- va montato all'altezza del solaio di copertura del piano terreno o all'altezza prevista nello schema del ponteggio allegato alla autorizzazione ministeriale
- nel caso di costruzioni estese in altezza, sono da prevedere altri parasassi ogni qualvolta si superi la distanza di m 12 fra il piano di calpestio cui è raccordato il primo e qualsiasi altro impalcato utile
- nei ponteggi del tipo prefabbricato la realizzazione del parasassi è uno di quei casi in cui si deve ricorrere all'utilizzo di elementi a tubo e giunto appartenenti ad altro tipo di ponteggio. L'assemblaggio se risulta contemplato nella autorizzazione ministeriale non necessita di calcolo e disegno appositi
- la chiusura frontale del ponteggio mediante teloni, non realizza le stesse condizioni di sicurezza del parasassi e, di conseguenza, non può essere sostitutiva delle anzidette protezioni, pur se trattasi di una sicurezza aggiuntiva che può essere adottata, a condizione che non venga modificata la funzione protettiva del parasassi

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

- verificare la presenza del parasassi dove necessario e previsto
- controllare la sua corretta realizzazione, sia a livello del materiale utilizzato che a livello dimensionale
- non rimuovere parasassi esistenti
- segnalare al responsabile di cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	80 di 303

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

• elmetto

C	Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
	IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	81 di 303

OP-07 PONTI SU CAVALLETTI

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

• D. Lgs. 81/2208

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

• cadute dall'alto

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

- devono essere allestiti con buon materiale e a regola d'arte ed essere conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro
- possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all'interno degli edifici
- non devono avere altezza superiore a m 2. In caso contrario vanno perimetrati con un normale parapetto
- non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni
- non possono essere usati uno in sovrapposizione all'altro
- i montanti non devono essere realizzati con mezzi di fortuna, del tipo scale a pioli, pile di mattoni, sacchi di cemento

MISURE DI PREVENZIONE

- i piedi dei cavalletti devono poggiare sempre su pavimento solido e compatto
- la distanza massima fra due cavalletti può essere di m 3,60 se si usano tavoloni con sezione trasversale minima di 25 x 5 cm
- per evitare di sollecitare al limite le tavole che costituiscono il piano di lavoro è opportuno che esse poggino sempre su tre cavalletti (tre cavalletti obbligatori se si usano tavole con larghezza inferiore a 25 cm ma sempre con 5 cm di spessore)
- la larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a cm 90
- le tavole dell'impalcato devono risultare bene accostate fra loro, essere fissate ai cavalletti, non presentare parti a sbalzo superiori a cm 20

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

- verificare la planarità del ponte. Se il caso, spessorare con zeppe in legno e non con mattoni o blocchi di cemento
- verificare le condizioni generali del ponte, con particolare riguardo all'integrità dei cavalletti ed alla completezza del piano di lavoro; all'integrità, al blocco ed all'accostamento delle tavole
- non modificare la corretta composizione del ponte rimuovendo cavalletti o tavole né utilizzare le componenti specie i cavalletti se metallici in modo improprio
- non sovraccaricare il ponte con carichi non previsti o eccessivi ma caricarli con i soli materiali ed attrezzi necessari per la lavorazione in corso
- segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze o mancanza delle attrezzature per poter operare come indicato

- elmetto
- calzature di sicurezza

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	82 di 303

OP-08 PONTI SU RUOTE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- D. Lgs. 81/2208
- Circolare Ministero del Lavoro 24/82

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- caduta dall'alto
- caduta materiale dall'alto

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

- i ponti a torre su ruote vanno realizzati a regola d'arte, utilizzando buon materiale, risultare idonei allo scopo ed essere mantenuti in efficienza per l'intera durata del lavoro
- la stabilità deve essere garantita anche senza la disattivazione delle ruote prescindendo dal fatto che il ponte sia o meno ad elementi innestati fino all'altezza e per l'uso cui possono essere adibiti
- nel caso in cui invece la stabilità non sia assicurata contemporaneamente alla mobilità vale a dire non è necessario disattivare le ruote per garantire l'equilibrio del ponte rientrano nella disciplina relativa alla autorizzazione ministeriale, essendo assimilabili ai ponteggi metallici fissi
- devono avere una base sufficientemente ampia da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento ed in modo che non possano essere ribaltati
- l'altezza massima consentita è di m 15, dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro
- per quanto riguarda la portata, non possono essere previsti carichi inferiori a quelli di norma indicati per i ponteggi metallici destinati ai lavori di costruzione
- i ponti debbono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture
- sull'elemento di base deve trovare spazio una targa riportante i dati e le caratteristiche salienti del ponte, nonché le indicazioni di sicurezza e d'uso di cui tenere conto

MISURE DI PREVENZIONE

- i ponti con altezza superiore a m 6 vanno corredati con piedi stabilizzatori
- il piano di scorrimento delle ruote deve risultare compatto e livellato
- le ruote devono essere metalliche, con diametro non inferiore a cm 20 e larghezza almeno pari a cm 5, corredate di meccanismo di bloccaggio. Col ponte in opera devono risultare sempre bloccate dalle due parti con idonei cunei o con stabilizzatori
- il ponte va corredato alla base di dispositivo per il controllo dell'orizzontalità
- per impedirne lo sfilo va previsto un blocco all'innesto degli elementi verticali, correnti e diagonali
- l'impalcato deve essere completo e ben fissato sugli appoggi
- il parapetto di protezione che perimetra il piano di lavoro deve essere regolamentare e corredato sui quattro lati di tavola fermapiede alta almeno cm 20
- per l'accesso ai vari piani di calpestio devono essere utilizzate scale a mano regolamentari. Se presentano una inclinazione superiore a 75° vanno protette con paraschiena, salvo adottare un dispositivo anticaduta da collegare alla cintura di sicurezza

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	83 di 303

- per l'accesso sono consentite botole di passaggio, purché richiudibili con coperchio praticabile
- all'esterno e per altezze considerevoli, i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

- verificare che il ponte su ruote sia realmente tale e non rientri nel regime imposto dalla autorizzazione ministeriale
- rispettare con scrupolo le prescrizioni e le indicazioni fornite dal costruttore
- verificare il buon stato di elementi, incastri, collegamenti
- montare il ponte in tutte le parti, con tutte le componenti
- accertare la perfetta planarità e verticalità della struttura e, se il caso, ripartire il carico del ponte sul terreno con tavoloni
- verificare l'efficacia del blocco ruote
- usare i ripiani in dotazione e non impalcati di fortuna
- predisporre sempre sotto il piano di lavoro un regolare sottoponte a non più di m 2,50
- verificare che non si trovino linee elettriche aeree a distanza inferiore a m 5
- non installare sul ponte apparecchi di sollevamento
- non effettuare spostamenti con persone sopra

- elmetto
- calzature di sicurezza
- guanti
- cintura di sicurezza

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	84 di 303

OP-09 PROTEZIONI APERTURE VERSO IL VUOTO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

• D. Lgs. 81/2208

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- cadute dall'alto
- caduta materiale dall'alto

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

- le protezioni devono essere allestite a regola d'arte utilizzando buon materiale; risultare idonee allo scopo ed essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro
- le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto con tavola fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate (per le caratteristiche ed i valori dimensionali propri del parapetto di protezione si rimanda alla scheda "parapetti")

MISURE DI PREVENZIONE

- sono predisposte per evitare la caduta di persone e la precipitazione di cose e materiale nel vuoto
- vanno applicate nei casi tipici di: balconi, pianerottoli, vani finestra, vani ascensore e casi simili
- la necessità della protezione permane e, anzi, si fa tanto più grande quando, col graduale aumento delle dimensioni delle aperture verso il vuoto, diminuiscono quelle dei muri, fino a ridursi ai soli pilastri come avviene nelle costruzioni in c.a. e metalliche, oppure fino a scomparire come avviene sul ciglio di coperture piane
- nel caso delle scale i parapetti provvisori di protezione vanno tenuti in opera, fissati rigidamente a strutture resistenti, fino all'installazione definitiva di ringhiere ed al completamento della muratura

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

- verificare la presenza efficace delle protezioni alle aperture verso il vuoto tutto dove necessario
- non rimuovere, senza qualificata motivazione, le protezioni
- segnalare al responsabile di cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato

- elmetto
- calzature di sicurezza
- guanti
- cintura di sicurezza

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	85 di 303

OP-11 PONTEGGI METALLICI

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- D. Lgs. 81/2208
- Circolare Ministero del Lavoro 13/82
- Circolare Ministero del Lavoro 149/85

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- cadute dall'alto
- punture, tagli, abrasioni
- scivolamenti, cadute a livello
- elettrici
- caduta materiale dall'alto
- movimentazione manuale dei carichi

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

- i ponteggi metallici, siano essi a tubi e giunti o ad elementi prefabbricati, devono essere allestiti a regola d'arte, secondo le indicazioni del costruttore, con materiale autorizzato, ed essere conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro
- possono essere impiegati solo se muniti della autorizzazione ministeriale
- possono essere impiegati, senza documentazioni aggiuntive alla autorizzazione ministeriale, per le situazioni previste dall'autorizzazione stessa e per le quali la stabilità della struttura è assicurata, vale a dire strutture:
- alte fino a m 20 dal piano di appoggio delle basette all'estradosso del piano di lavoro più alto
 - conformi agli schemi-tipo riportati nella autorizzazione
 - comprendenti un numero complessivo di impalcati non superiore a quello previsto negli schemi-tipo
 - con gli ancoraggi conformi a quelli previsti nella autorizzazione e in ragione di almeno uno ogni mq 22
 - con sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato nella verifica di stabilità
 - con i collegamenti bloccati mediante l'attivazione dei dispositivi di sicurezza
- i ponteggi che non rispondono anche ad una soltanto delle precedenti condizioni non garantiscono il livello di sicurezza presupposto nella autorizzazione ministeriale e devono pertanto essere giustificati da una documentazione di calcolo e da un disegno esecutivo aggiuntivi redatti da un ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale
- nel caso di ponteggio misto unione di prefabbricato e tubi e giunti se la cosa non è esplicitamente prevista dalla autorizzazione ministeriale è necessaria la documentazione di calcolo aggiuntiva
- anche l'installazione sul ponteggio di tabelloni pubblicitari, teloni e reti obbliga alla elaborazione della documentazione di calcolo aggiuntiva
- le eventuali modifiche al ponteggio devono restare nell'ambito dello schema-tipo che giustifica l'esenzione dall'obbligo del calcolo
- quando non sussiste l'obbligo del calcolo, schemi-tipo e disegno esecutivo possono essere vistati dal responsabile di cantiere

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	86 di 303

- tutti gli elementi metallici costituenti il ponteggio devono avere un carico di sicurezza non inferiore a quello indicato nella autorizzazione ministeriale
- tutti gli elementi metallici del ponteggio devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, il nome o il marchio del fabbricante

MISURE DI PREVENZIONE

- il ponteggio, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose, va previsto nei lavori eseguiti ad un'altezza superiore ai due metri
- in relazione ai luoghi ed allo spazio disponibile è importante valutare quale sia il tipo di ponteggio da utilizzare che meglio si adatta
- il montaggio e lo smontaggio devono essere eseguiti da personale pratico ed idoneo, dotato di dispositivi personali di protezione, rispettando quanto indicato nella autorizzazione ministeriale e sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori
- costituendo, nel suo insieme, una vera e propria struttura complessa, il ponteggio deve avere un piano di appoggio solido e di adeguata resistenza, mezzi di collegamento efficaci, ancoraggi sufficienti, possedere una piena stabilità
- distanze, disposizioni e reciproche relazioni fra le componenti il ponteggio devono rispettare le indicazioni del costruttore che compaiono sulla autorizzazione ministeriale
- gli impalcati, siano essi realizzati in tavole di legno che con tavole metalliche o di materiale diverso, devono essere messi in opera secondo quanto indicato nella autorizzazione ministeriale e in modo completo (per altre informazioni si rimanda alle schede "intavolati", "parapetti", "parasassi")
- sopra i ponti di servizio è vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei materiali e degli attrezzi in uso, la cui presenza non deve intralciare i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro ed il cui peso deve essere sempre inferiore a quello previsto dal grado di resistenza del ponteggio
- gli impalcati e i ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50. Esso ha la funzione di trattenere persone o materiali che possono cadere dal ponte soprastante in caso di rottura di una tavola
- l'impalcato del ponteggio va corredato di una chiara indicazione in merito alle condizioni di carico massimo ammissibile
- il ponteggio metallico va protetto contro le scariche atmosferiche mediante apposite calate e spandenti a terra
- per i ponteggi metallici valgono, per quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno
- oltre ai ponteggi, anche le altre opere provvisionali costituite da elementi metallici o di notevole importanza e complessità in rapporto alle dimensioni ed ai sovraccarichi devono essere erette in base ad un progetto comprendente calcolo e disegno esecutivo

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

- verificare che il ponteggio venga realizzato dove necessario
- verificare che venga conservato in buone condizioni di manutenzione, che la protezione contro gli agenti nocivi esterni sia efficace e che il marchio del costruttore si mantenga rintracciabile e decifrabile
- appurarne stabilità e integrità ad intervalli periodici, dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione della attività
- procedere ad un controllo più accurato quando si prende in carico un cantiere già avviato, con il ponteggio già installato o in fase di completamento

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	87 di 303

- accedere ai vari piani del ponteggio in modo comodo e sicuro. Se avviene, come d'uso, tramite scale portatili, queste devono essere intrinsecamente sicure e, inoltre, essere: vincolate, non in prosecuzione una dell'altra, sporgere di almeno un metro dal piano di arrivo, protette se poste verso la parte esterna del ponteggio
- non salire o scendere lungo gli elementi del ponteggio
- evitare di correre o saltare sugli intavolati del ponteggio
- evitare di gettare dall'alto materiali di qualsiasi genere o elementi metallici del ponteggio
- abbandonare il ponteggio in presenza di un forte vento
- controllare che in cantiere siano conservate tutte le documentazioni tecniche necessarie e richieste relative all'installazione del ponteggio metallico
- verificare che gli elementi del ponteggio ancora ritenuti idonei al reimpiego siano tenuti separati dal materiale non più utilizzabile
- segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato

- elmetto
- guanti
- calzature di sicurezza
- cintura di sicurezza

١	Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
	IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	88 di 303

OP-12 PONTI A SBALZO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

• D. Lgs. 81/2208

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- caduta dall'alto
- caduta materiale dall'alto

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

- i ponti a sbalzo vanno realizzati a regola d'arte, utilizzando buon materiale, risultare idonei allo scopo ed essere mantenuti in efficienza per l'intera durata del lavoro
- la loro costruzione deve rispondere a rigorosi criteri tecnici che ne garantiscano solidità e stabilità
- deve essere impedito qualsiasi spostamento
- i traversi debbono poggiare su strutture e materiali che abbiano resistenza sufficiente tanto dal punto di vista delle dimensioni quanto da quello del grado di maturazione o presa
- in quelli in legno, le parti interne dei traversi di sostegno dell'impalcato devono essere rigidamente collegate tra di loro con almeno due robusti correnti di cui uno applicato contro il lato interno del muro o dei pilastri e l'altro alle estremità dei traversi ed essere ancorate a parti stabili dell'edificio
- in quelli del tipo a mensole metalliche, gli elementi fissi portanti vanno applicati alla costruzione con bulloni passanti trattenuti dalla parte interna da dadi e controdadi o da chiavella oppure con altri dispositivi che offrano piena garanzia di resistenza

MISURE DI PREVENZIONE

- i ponti a sbalzo possono essere usati solo nei casi in cui particolari esigenze non permettano l'impiego di un ponte normale con montanti partenti dal suolo
- l'intavolato va composto con tavole a stretto contatto, senza interstizi che lascino passare materiali minuti
- il parapetto del ponte deve essere pieno
- la larghezza dell'intavolato non deve superare m 1,20
- è opportuno irrigidire con saette i montanti, collegati ai traversi, che costituiscono il parapetto
- come ancoraggio per i traversi non è consentito l'uso di contrappesi
- in presenza di ponti a sbalzo non corre l'obbligo di installare il sottoponte di sicurezza
- nel caso di opere in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura, prima di iniziare l'erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, il cui sottoponte può essere considerato il ponte a sbalzo del piano sottostante
- in ogni edificio devono dunque sempre trovarsi contemporaneamente in opera i ponti corrispondenti ai piani sui quali si lavora e a quelli sottostanti
- in corrispondenza di luoghi di transito o stazionamento l'accesso deve essere impedito con barriere o devono essere sistemate idonee protezioni, quali parasassi o simili, contro la caduta di materiali dall'alto (per altre informazioni si rimanda alla scheda "parasassi", parapetto")

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	89 di 303

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

- verificare che il ponte a sbalzo sia realizzato a fronte di una evidente necessità o nei casi previsti dalla normale buona tecnica
- appurare che venga conservato in buone condizioni di manutenzione e che la protezione contro gli agenti nocivi esterni sia efficace
- assodarne stabilità e integrità ad intervalli periodici, dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione della attività
- evitare di correre o saltare sugli intavolati dei ponti
- abbandonare i ponti in presenza di un forte vento
- verificare che gli elementi dei ponti a sbalzo ancora ritenuti idonei al reimpiego siano tenuti separati dal materiale non più utilizzabile
- segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto disposto

- elmetto
- calzature di sicurezza
- guanti
- cintura di sicurezza

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	91 di 303

4 SCHEDE TECNICHE DI SICUREZZA DELLE LAVORAZIONI (SSL)

In questo capitolo sono riportate le schede tecniche di sicurezza delle lavorazioni.

Tali schede rappresentano un documento di sintesi per l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi attraverso la suddivisione delle singole lavorazioni di cantiere in fasi e sottofasi di lavoro, sulla base delle attività riportate nel cronoprogramma dei lavori

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Ε	53	PU	SZ0002	102	С	92 di 303

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	93 di 303

ARM TER 02 MACROFASE DI LAVORO: Armamento FASE DI LAVORO: Allontanamento materiali di scavo

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	 Allontanamento materiali di scavo 	 Attrezzatura manuale di uso comune Attrezzatura manuale da scavo Autocarro Pala meccanica 		■ Inerti ■ Materiale di risulta		 Investimento da mezzi meccanici Caduta di materiale Ribaltamento del mezzo 	Delimitare la zona interessata Consentire l'accesso solo al personale interessato alle lavorazioni Non depositare materiale sul ciglio di scavo Il dislivello delle rampe di accesso dei mezzi di cantiere non deve essere eccessivo	■ Indumenti ad alta visibilità	
						 Urti, colpi, impatti, compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Esposizione alla polvere 		 Guanti contro le aggressioni meccaniche Mascherine antipolvere 	
						 Esposizione al rumore 		 Otoprotettori e cuffie 	

rmativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	94 di 303

BON ORD 01 MACROFASE DI LAVORO: Bonifica da ordigni bellici

FASE DI LAVORO: Rimozione della vegetazione (1-2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		 Attrezzi manuali per lavori agricoli Decespugliatore Funi d'imbracatura metalliche e fasce 				Caduta di materiale dall'alto	Allontanare dall'area tutto il personale non direttamente interessato dalle lavorazioni in corso	■ Casco	
		di nylon Motosega Scale a mano Sega a mano Pala meccanica				 Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Contatto con macchine operatrici od attrezzature. 	Non utilizzare il decespugliatore in aree dove eventuale materiale proiettato dall'attrezzo potrebbe colpire persone od oggetti	 Guanti di protezione 	
						 Offese agli occhi Possibilità di incendio 	 Evitare depositi di materiale infiammabile (legname) Non fumare. Non accendere fuochi all'interno dei boschi o radure e sul posto di lavoro deve essere tenuto a disposizione un estintore di primo impiego da 6 Kg idoneo per classi di fuoco A e B. 	Occhiali protettivi	
						Punture di insetti	<u></u>	■ Tute da lavoro di "sicurezza"	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	95 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Bonifica da ordigni bellici FASE DI LAV: Rimozione della vegetazione (2-2) Codice scheda: BON ORD 01

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						 Caduta a livello Movimentazione manuale di carichi pesanti e/o ingombranti 	 Tenere sgombra da materiale l'area di lavoro Evitare di sollevare pesi superiori ai 25 Kg. 		
						Esposizione a polvere		■ Mascherine	
						Esposizione al rumore	■ In caso di superamento dei 90 dB(A) provvedere a delimitare l'area e a disporre idonea cartellonistica	■ Otoprotettori	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	96 di 303

BON ORD 02	MACROFASE DI LAVORO: Bonifica da ordigni bellici	FASE DI LAVORO: Esplorazione del terreno

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
	Bonifica superficiale	Rilevatore di masse di tipo elettromagnetico				• Esplosione	 Allontanare dall'area tutto il personale non direttamente interessato dalle lavorazioni in corso La distanza minima di sicurezza fra ogni squadra o ogni addetto non deve essere inferiore a 50 mt. In caso di ritrovamento di ordigno o sospetto tale, identificare il punto con apposito segnale Eventuali lavori di rimozione/accertamento devono essere eseguiti con la massima cautela da personale specializzato riconosciuto dal Ministero della Difesa Se l'ordigno non è rimuovibile devono essere collocati segnali di pericolo ed e avvertita l'Autorità di pubblica sicurezza per i provvedimenti di evacuazione e sorveglianza della zona 	Guanti di protezione	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	97 di 303

BON ORD 03 MACROFASE DI LAVORO: Bonifica da ordigni bellici FASE DI LAVORO: Esplorazione del terreno

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
	SOTTOFASI Bonifica profonda		Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI Esplosione	Allontanare dall'area tutto il personale non direttamente interessato dalle lavorazioni in corso Durante le operazioni di trivellazione, deve essere impedito l'avvicinamento alla macchina In caso di utilizzo dei comandi a distanza, i pulsanti e le leve devono essere protetti contro l'azionamento accidentale	■ Protettori auricolari ■ Guanti di protezione ■ Indumenti protettivi	Sch.

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	98 di 303

BON ORD 04	MACROFASE DI LAVORO: Bonifica da ordigni bellici	FASE DI LAVORO: Scavo per il recupero degli ordigni

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		Attrezzi manuali per lavori agricoliScale a manoEscavatore				Esplosione	 Le operazioni di scavo devono essere condotte per strati successivi, non superiori alla provata ricettività dell'apparecchio rilevatore 	 Guanti di protezione Indumenti protettivi Protettori auricolari 	
						 Cadute nello scavo Investimenti Ribaltamenti automezzi 	 Per l'accesso dei lavoratori all'interno dello scavo devono essere installate scalette di servizio secondo la norma Allontanare dall'area tutto il personale non direttamente interessato dalle lavorazioni in corso Verificare la percorribilità delle piste di cantiere e segnalare le eventuali buche 	 Cinture di sicurezza (zona di lavoro scoscesa) Caschi 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	99 di 303

DEM	VI.

FASE DI LAVORO: **Demolizione struttura in c.a. (1-2)**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI		MISURE DI SICUREZZA		DPI / DPC	Sch.
1	Demolizione soletta, setto interrata e fondazione	Attrezzatura manuale di uso comune Attrezzatura manuale da scavo Autocarro Cesoie a mano per taglio ferro d'armatura Martello demolitore pneumatico Escavatore con martello demolitore				 Schiacciamento Urti, colpi, impatti compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Proiezione di materiale Elettrocuzione Esposizione alla polvere Caduta a livello 		Verificare le condizioni di conservazione e di stabilità delle strutture da demolire Protezione della zona lavori con opportuni sbarramenti Rispetto delle distanze di sicurezza Irrorare i materiali da demolire e di risulta per ridurre il sollevamento della polvere Non depositare attrezzature e/o materiali nelle aree lavorative	•	Guanti contro le aggressioni meccaniche Casco Tuta Occhiali a maschera Mascherine antipolvere	
						Esposizione a vibrazioniEsposizione al rumore	-	Ridurre il più possibile l'esposizione a vibrazioni mediante l'utilizzo di turni di lavoro brevi	-	Otoprotettori e	

T	* T	
R1ter	Norm	af13/11

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	100 di 303

FASE DI LAVORO: **Demolizione struttura in c.a. (2-2)**

Codice scheda: CA DEM 01

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	Allontanamento materiali di risulta	■ Autocarro ■ Pala meccanica				 Investimento da mezzi meccanici Ribaltamento del mezzo 	 Delimitare la zona interessata Consentire l'accesso solo al personale interessato alle lavorazioni Il dislivello delle rampe di accesso dei mezzi di cantiere non deve essere eccessivo 	 Indumenti ad alta visibilità 	
						Urti, colpi, impatti, compressioniAbrasioni, punture, tagli, lacerazioni		 Guanti contro le aggressioni meccaniche 	
						Esposizione alla polvere		 Mascherine antipolvere 	
						 Esposizione al rumore 		 Otoprotettori e cuffie 	

Rifer. N	Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	101 di 303

\sim		α
	DEM	•• /

FASE DI LAVORO: **Demolizione struttura in c.a. aggettante (1-2)**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	■ Imbracatura	Attrezzatura di imbracaggio		■ Funi di imbra- catura		SganciamentoCaduta dall'alto	 Verificare che l'imbracatura sia effettuata da personale esperto Verificare l'idoneità dei parapetti dei cestelli e l'utilizzo delle cinture 	■ Cinture di sicurezza	
							der cestem e i utilizzo dene emitare	SiculoZZa	
2	■ Taglio	■ Sega diamantata				Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni		Guanti contro le aggressioni meccaniche	
						 Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto 		■ Cinture di sicurezza ■ Casco	

D . C	3 T	
R1ter	Norm	19f1V1

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Ε	53	PU	SZ0002	102	С	102 di 303

FASE DI LAVORO: Demolizione struttura in c.a. aggettante (2-2) Codice scheda: CA DEM 02

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI		MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
3	Allontanamento materiali di risulta	■ Autocarro ■ Pala meccanica				 Investimento da mezzi meccanici Ribaltamento del mezzo 	-	Delimitare la zona interessata Consentire l'accesso solo al personale interessato alle lavorazioni Il dislivello delle rampe di accesso dei mezzi di cantiere non deve essere eccessivo	Indumenti ad alta visibilità	
						Urti, colpi, impatti, compressioniAbrasioni, punture, tagli, lacerazioni			Guanti contro le aggressioni meccaniche	
						Esposizione alla polvere			Mascherine antipolvere	
						■ Esposizione al rumore			Otoprotettori e cuffie	

Rifer	Norm	ativi:	

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	103 di 303

CA ELE 05 MACROFASE DI LAVORO: Opere in c.a.

FASE DI LAVORO: Realizzazione setto di sostegno (1-4)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Posa casseri e banchinaggi	 Autocarro con gruetta Sega circolare Sega a mano Attrezzatura manuale di uso comune Attrezzatura di imbracaggio 		 Tavole in legno Puntelli in legno Puntelli in acciaio Disarmante 		 Caduta del materiale durante il sollevamento Ribaltamento del mezzo Contatto accidentale con le parti in movimento della sega circolare Proiezione di schegge di legno durante il taglio Movimentazione manuale dei carichi Danni provocati dai ferri di ripresa Assorbimento sostanze chimiche pericolose Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Elettrocuzione Smottamento del terreno 	 Provvedere che la sega sia dotata di apposita cuffia registrabile atta ad intercettare le schegge Quando il carico supera i 25 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici 	 Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	104 di 303

FASE DI LAVORO: Realizzazione setto di sostegno (2-4)

Codice scheda: CA ELE 05

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	Posa armature	Autocarro con gruetta Macchine piegaferri Cesoia manuale e/o elettrica Attrezzatura manuale di uso comune Attrezzatura di imbracaggio		Barre di acciaio		 Caduta del materiale durante il sollevamento Ribaltamento del mezzo Contatto accidentale con le parti in movimento della macchina piegaferri Movimentazione manuale dei carichi Danni provocati dai ferri di ripresa Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Elettrocuzione 	 Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento di materiali Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Quando il carico supera i 25 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici Porre in testa ai ferri d'attesa gli opportuni dispositivi di protezione Verificare che i cavi non siano posati in terra (privi di protezione 	 Guanti contro le aggressioni meccaniche 	
						 Smottamento del terreno 	meccanica) e che non siano di intralcio ai mezzi Controllare l'inclinazione della parete di scavo		

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	105 di 303

FASE DI LAVORO: Realizzazione setto di sostegno (3-4)

Codice scheda: CA ELE 05

N. SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
3 Getto cls	 Autobetoniera Autopompa Attrezzatura manuale di uso comune Attrezzatura di imbracaggio Vibratore elettrico 		Cls Additivi		 Caduta dell'operatore per contraccolpi della pompa Contatto accidentale con l'autobetoniera e l'impianto di pompaggio Ribaltamento dell'autopompa Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta di persone nel getto Inalazioni di vapori Danni derivanti dalla vibrazione Danni derivanti dal rumore Elettrocuzione Smottamento del terreno 	 Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Utilizzare attrezzi con impugnature morbide in modo da diminuire l'effetto delle vibrazioni Verificare che i cavi non siano posati in terra (privi di protezione meccanica) e che non siano di intralcio ai mezzi Controllare l'inclinazione della parete di scavo 	 Guanti contro le aggressioni meccaniche e chimiche Mascherine Otoprotetttori 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	106 di 303

FASE DI LAVORO: Realizzazione setto di sostegno (4-4)

Codice scheda: CA ELE 05

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
4	Rimozione casseri e banchinaggi			Tavole in legno Puntelli in legno Puntelli in acciaio		 Caduta del materiale durante il sollevamento Ribaltamento del mezzo Movimentazione manuale dei carichi Danni provocati dai ferri di ripresa Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni 	 appositi mezzi meccanici Porre in testa ai ferri d'attesa gli opportuni dispositivi di protezione 	 Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	107 di 303

CA FDZ 01

MACROFASE DI LAVORO: Opere in c.a.

FASE DI LAVORO: Realizzazione travi di fondazione (1-5)

N. SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1 Getto magrone	 Autobetoniera Autopompa Attrezzatura manuale di uso comune 		• Cls		 Caduta dell'operatore per contraccolpi della pompa Contatto accidentale con l'autobetoniera e l'impianto di pompaggio Ribaltamento dell'autopompa Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta da postazione sopraelevata Danni derivanti dal rumore Elettrocuzione 	 Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Garantire la postazione verso il vuoto con solido parapetto per postazione di lavoro con dislivello superiore a m.0,50 Verificare che i cavi non siano posati in terra (privi di protezione meccanica) e che non siano di intralcio ai mezzi 		

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	108 di 303

FASE DI LAVORO: Realizzazione travi di fondazione (2-5)

Codice scheda: CA FDZ 01

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	Posa casseri e banchinaggi	 Gru Autocarro Sega circolare Sega a mano Attrezzatura manuale di uso comune 		Tavole in legno Disarmante		 Caduta del materiale durante il sollevamento al piano Ribaltamento del mezzo Contatto accidentale con le parti in movimento della sega circolare Proiezione di schegge di legno durante il taglio Movimentazione manuale dei carichi Danni provocati dai ferri di ripresa Assorbimento sostanze chimiche pericolose Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta da postazione sopraelevata 	 Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento di materiali Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Provvedere che la sega sia dotata di apposita cuffia registrabile atta ad intercettare le schegge Quando il carico supera i 25 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici Porre in testa ai ferri d'attesa gli opportuni dispositivi di protezione Cospargere il disarmante esclusivamente a pennello Garantire la postazione verso il vuoto con solido parapetto per postazione di lavoro con dislivello superiore a 	• Guanti contro le aggressioni meccaniche	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	109 di 303

FASE DI LAVORO: Realizzazione travi di fondazione (3-5)

Codice scheda: CA FDZ 01

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
3	Posa armature	 Gru Autocarro Macchine piegaferri Cesoia manuale e/o elettrica Attrezzatura manuale di uso comune 		■ Barre di acciaio		 Caduta del materiale durante il sollevamento al piano Ribaltamento del mezzo Contatto accidentale con le parti in movimento della macchina piegaferri Elettrocuzione 	 Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento di materiali Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze 		
						 Movimentazione manuale dei carichi Danni provocati dai ferri di ripresa 	 Quando il carico supera i 25 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici Porre in testa ai ferri d'attesa gli opportuni dispositivi di protezione 		
						 Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta da 	 Garantire la postazione verso il vuoto 	 Guanti contro le aggressioni meccaniche 	
	Normativi					postazione sopraelevata	con solido parapetto per postazione di lavoro con dislivello superiore a		

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	110 di 303

FASE DI LAVORO: Realizzazione travi di fondazione (4-5)

Codice scheda: CA FDZ 01

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
4	Getto cls	 Autobetoniera Autopompa Attrezzatura manuale di uso comune Vibratore elettrico 		Cls Additivi		 Caduta dell'operatore per contraccolpi della pompa Contatto accidentale con l'autobetoniera e l'impianto di pompaggio Ribaltamento dell'autopompa Elettrocuzione Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta di persone nel getto Inalazioni di vapori 	 Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze 	 Guanti contro le aggressioni meccaniche e chimiche Mascherine 	
						 Danni derivanti dalla vibrazione Caduta da postazione sopraelevata Danni derivanti dal 	 Utilizzare attrezzi con impugnature morbide in modo da diminuire l'effetto delle vibrazioni Garantire la postazione verso il vuoto con solido parapetto per postazione di lavoro con dislivello superiore a m.0,50 		

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	111 di 303

FASE DI LAVORO: Realizzazione travi di fondazione (5-5)

Codice scheda: CA FDZ 01

N. SOT		MEZZI/ Sch. REZZATURE	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch
5 Rimoz banch	ione casseri e Gru naggi Aut Attı mar		Tavole in legno		Caduta del materiale durante il sollevamento al piano Caduta del materiale dall'alto Ribaltamento del mezzo Movimentazione manuale dei carichi Danni provocati dai ferri di ripresa Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta da postazione sopraelevata	 Eseguire gradualmente le lavorazioni da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento di materiali Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Quando il carico supera i 25 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici Porre in testa ai ferri d'attesa gli opportuni dispositivi di protezione Garantire la postazione verso il vuoto con solido parapetto per postazione di lavoro con dislivello superiore a m.0,50 	 Caschi Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	112 di 303

CA FDZ 02	MACROFASE DI LAVORO: Opere in c.a.	FASE DI

FASE DI LAVORO: Realizzazione basamento in c.a. (1-5)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	■ Getto magrone	 Autobetoniera Autopompa Attrezzatura manuale di uso comune 		• Cls		 Caduta dell'operatore per contraccolpi della pompa Contatto accidentale con l'autobetoniera e l'impianto di pompaggio Ribaltamento dell'autopompa Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Danni derivanti dal rumore 	 Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze 	 Guanti contro le aggressioni meccaniche Otoprotettori 	

D'C	N. T.	
Riter	Norm	9f13/11
mici.	1101111	auvi.

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	113 di 303

FASE DI LAVORO: Realizzazione basamento in c.a. (2-5)

Codice scheda: CA FDZ 02

N. SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch
Posa casseri e banchinaggi	 Autocarro con gruetta Sega circolare Sega a mano Attrezzatura manuale di uso comune 		Tavole in legno Disarmante		 Caduta del materiale durante il sollevamento al piano Ribaltamento del mezzo Contatto accidentale con le parti in movimento della sega circolare Proiezione di schegge di legno durante il taglio Movimentazione manuale dei carichi Assorbimento sostanze chimiche pericolose Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Elettrocuzione 	 Eseguire gradualmente le lavorazioni da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento di materiali Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Provvedere che la sega sia dotata di apposita cuffia registrabile atta ad intercettare le schegge Quando il carico supera i 25 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici Cospargere il disarmante esclusivamente a pennello Verificare che i cavi non siano posati in terra (privi di protezione meccanica) e che non siano di intralcio ai mezzi 	■ Guanti contro le aggressioni meccaniche	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	114 di 303

FASE DI LAVORO: Realizzazione basamento in c.a. (3-5)

Codice scheda: CA FDZ 02

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
3	Posa armature	 Autocarro con gruetta Macchine piegaferri Cesoia manuale e/o elettrica Attrezzatura manuale di uso comune 		Barre di acciaio		 Caduta del materiale durante il sollevamento al piano Ribaltamento del mezzo Contatto accidentale con le parti in movimento della macchina piegaferri Movimentazione manuale dei carichi Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Elettrocuzione 	 espongano alla caduta o all'investimento di materiali Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Quando il carico supera i 25 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici 	■ Guanti contro le aggressioni meccaniche	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	115 di 303

FASE DI LAVORO: Realizzazione basamento in c.a. (4-5)

Codice scheda: CA FDZ 02

N. SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
4 Getto cls	 Autobetoniera Autopompa Attrezzatura manuale di uso comune Vibratore elettrico 		Cls Additivi		 Caduta dell'operatore per contraccolpi della pompa Contatto accidentale con l'autobetoniera e l'impianto di pompaggio Ribaltamento dell'autopompa Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta di persone nel getto Inalazioni di vapori Danni derivanti dalla vibrazione Danni derivanti dal rumore Elettrocuzione 	 Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Utilizzare attrezzi con impugnature morbide in modo da diminuire l'effetto delle vibrazioni Verificare che i cavi non siano posati in terra (privi di protezione meccanica) e che non siano di 	 Guanti contro le aggressioni meccaniche e chimiche Mascherine Otoprotettori 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	116 di 303

FASE DI LAVORO: Realizzazione basamento in c.a. (5-5)

Codice scheda: CA FDZ 02

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
5	Rimozione casseri e banchinaggi	 Autocarro con gruetta Attrezzatura manuale di uso comune 		■ Tavole in legno		 Caduta del materiale durante il sollevamento al piano Ribaltamento del mezzo Movimentazione manuale dei carichi Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni 	 espongano alla caduta o all'investimento di materiali Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Quando il carico supera i 25 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici 		

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	117 di 303

CA FDZ 06

MACROFASE DI LAVORO: Opere in c.a.

FASE DI LAVORO: Realizzazione soletta piena di fondazione (1-5)

	COTTOTAGI	MEGGI	G 1	MATTERIALI	0.1	DIGCIH	MIGUIDE DI GIGUIDEZZA	DDL / DDC	G 1
N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
	Getto magrone	 Autobetoniera Autopompa Attrezzatura manuale di uso comune 		■ Cls		 Caduta dell'operatore per contraccolpi della pompa Contatto accidentale con l'autobetoniera e l'impianto di pompaggio Ribaltamento dell'autopompa Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta da postazione sopraelevata Danni derivanti dal rumore 	 Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Garantire la postazione verso il vuoto con solido parapetto per postazione di lavoro con dislivello superiore a m.0,50 	Guanti contro le aggressioni meccaniche Otoprotettori	
Dife						■ Elettrocuzione	 Verificare che i cavi non siano posati in terra (privi di protezione meccanica) e che non siano di intralcio ai mezzi 		

D . C	* T	
Riter	Norm	atıvı.

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	118 di 303

FASE DI LAVORO: Realizzazione soletta piena di fondazione (2-5)

Codice scheda: CA FDZ 06

N. SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
Posa casseri e banchinaggi	 Gru Autocarro Sega circolare Sega a mano Attrezzatura manuale di uso comune 		Tavole in legno Disarmante		 Caduta del materiale durante il sollevamento al piano Ribaltamento del mezzo Contatto accidentale con le parti in movimento della sega circolare Proiezione di schegge di legno durante il taglio Movimentazione manuale dei carichi Danni provocati dai ferri di ripresa Assorbimento sostanze chimiche pericolose Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta da postazione sopraelevata Elettrocuzione 	 Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento di materiali Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Provvedere che la sega sia dotata di apposita cuffia registrabile atta ad intercettare le schegge Quando il carico supera i 25 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici Porre in testa ai ferri d'attesa gli opportuni dispositivi di protezione Cospargere il disarmante esclusivamente a pennello Garantire la postazione verso il vuoto con solido parapetto per postazione di lavoro con dislivello superiore a m.0,50 	■ Guanti contro le aggressioni meccaniche	

Rifer. Normativi:

Com	messa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA	.1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	119 di 303

FASE DI LAVORO: Realizzazione soletta piena di fondazione (3-5) Codice scheda: CA FDZ 06

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
3	Posa armature	 Gru Autocarro Macchine piegaferri Cesoia manuale e/o elettrica Attrezzatura manuale di uso comune 		Barre di acciaio		 Caduta del materiale durante il sollevamento al piano Ribaltamento del mezzo Contatto accidentale con le parti in movimento della macchina 	 Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento di materiali Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze 		
						 piegaferri Elettrocuzione Movimentazione manuale dei carichi Danni provocati dai 	appositi mezzi meccanici		
						ferri di ripresa Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni	opportuni dispositivi di protezione	 Guanti contro le aggressioni meccaniche 	
						 Caduta da postazione sopraelevata 	 Garantire la postazione verso il vuoto con solido parapetto per postazione di lavoro con dislivello superiore a m.0,50 		

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	120 di 303

FASE DI LAVORO: Realizzazione soletta piena di fondazione (4-5)

Codice scheda: CA FDZ 06

tagli, lacerazioni Caduta di persone nel getto aggression meccaniche chimiche	N. SOTTOFASI	FASI MEZZI/ Sch. ATTREZZATURE	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch
■ Danni derivanti dalla vibrazione ■ Utilizzare attrezzi con impugnature morbide in modo da diminuire	Getto cls	AutopompaAttrezzatura manuale di uso comune			dell'operatore per contraccolpi della pompa Contatto accidentale con l'autobetoniera e l'impianto di pompaggio Ribaltamento dell'autopompa Elettrocuzione Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta di persone nel getto	mezzi non deve presentare buche o sporgenze		
Caduta da postazione verso il vuoto con solido parapetto per postazione di lavoro con dislivello superiore a m.0,50 Danni derivanti dal					Danni derivanti dalla vibrazione Caduta da postazione sopraelevata	 Utilizzare attrezzi con impugnature morbide in modo da diminuire l'effetto delle vibrazioni Garantire la postazione verso il vuoto con solido parapetto per postazione di lavoro con dislivello superiore a 		

Rifer. Normativi:

Co	ommessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
	IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	121 di 303

FASE DI LAVORO: Realizzazione soletta piena di fondazione (5-5) Codice scheda: CA FDZ 06

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
5	Rimozione casseri e banchinaggi	ATTREZZATURE		■ Tavole in legno		 Caduta del materiale durante il sollevamento al piano Caduta del materiale dall'alto Ribaltamento del mezzo Movimentazione manuale dei carichi Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta da postazione sopraelevata 	 Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento di materiali Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Quando il carico supera i 25 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici 	 Caschi Guanti contro le aggressioni meccaniche 	
	Normativi								

Rifer. Normativi:

Ī	Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
	IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	122 di 303

CA FDZ 08

MACROFASE DI LAVORO: Opere in c.a.

FASE DI LAVORO: Realizzazione fondazioni per setto di sostegno (1-5)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Normativi:	 Autobetoniera Autopompa Attrezzatura manuale di uso comune 		Cls		 Caduta dell'operatore per contraccolpi della pompa Contatto accidentale con l'autobetoniera e l'impianto di pompaggio Ribaltamento dell'autopompa Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta da postazione sopraelevata Danni derivanti dal rumore Smottamento del terreno 	 Garantire la postazione verso il vuoto con solido parapetto per postazione di lavoro con dislivello superiore a m.0,50 	Guanti contro le aggressioni meccaniche	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	123 di 303

FASE DI LAVORO: Realizzazione fondazioni per setto di sostegno (2-5)

Codice scheda: CA FDZ 08

N. SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA DPI / DPC	Sch.
Posa casseri e banchinaggi	 Autocarro con gruetta Sega circolare Sega a mano Attrezzatura manuale di uso comune 		Tavole in legno Disarmante		 Caduta del materiale durante il sollevamento Ribaltamento del mezzo Contatto accidentale con le parti in movimento della sega circolare Proiezione di schegge di legno durante il taglio Movimentazione manuale dei carichi Danni provocati dai ferri di ripresa Assorbimento sostanze chimiche pericolose Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta da postazione sopraelevata Elettrocuzione 	 Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento di materiali Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Provvedere che la sega sia dotata di apposita cuffia registrabile atta ad intercettare le schegge Quando il carico supera i 25 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici Legare provvisoriamente alla sommità dei ferri sporgenti una tavola per proteggersi Cospargere il disarmante esclusivamente a pennello Garantire la postazione verso il vuoto con solido parapetto per postazione di lavoro con dislivello superiore a m.0,50 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	124 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Opere in c.a. FASE DI LAVORO: Realizzazione fondazioni per setto di sostegno (3-5) Codice scheda: CA FDZ 08

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
Rife	Posa armature	 Autocarro con gruetta Macchine piegaferri Cesoia manuale e/o elettrica Attrezzatura manuale di uso comune 		Barre di acciaio		 Caduta del materiale durante il sollevamento Ribaltamento del mezzo Contatto accidentale con le parti in movimento della macchina piegaferri Movimentazione manuale dei carichi Danni provocati dai ferri di ripresa Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta da postazione sopraelevata Elettrocuzione Smottamento del terreno 	Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento di materiali II terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Quando il carico supera i 25 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici Legare provvisoriamente alla sommità dei ferri sporgenti una tavola per proteggersi Garantire la postazione verso il vuoto con solido parapetto per postazione di lavoro con dislivello superiore a m.0,50 Verificare che i cavi non siano posati in terra (privi di protezione meccanica) e che non siano di intralcio ai mezzi Controllare l'inclinazione della parete di scavo	 Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	125 di 303

FASE DI LAVORO: Realizzazione fondazioni per setto di sostegno (4-5)

Codice scheda: CA FDZ 08

N. SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
4 Getto cls	 Autobetoniera Autopompa Attrezzatura manuale di uso comune Vibratore elettrico 		Cls Additivi		 Caduta dell'operatore per contraccolpi della pompa Contatto accidentale con l'autobetoniera e l'impianto di pompaggio Ribaltamento dell'autopompa Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta di persone nel getto Inalazioni di vapori Danni derivanti dalla vibrazione Caduta da postazione sopraelevata Danni derivanti dal rumore Elettrocuzione 	 Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Utilizzare attrezzi con impugnature morbide in modo da diminuire l'effetto delle vibrazioni Garantire la postazione verso il vuoto con solido parapetto per postazione di lavoro con dislivello superiore a m.0,50 Verificare che i cavi non siano posati in terra (privi di protezione meccanica) e che non siano di intralcio ai mezzi 	 Guanti contro le aggressioni meccaniche e chimiche Mascherine Otoprotettori 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	126 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Opere in c.a. FASE DI LAVORO: Realizzazione fondazioni per setto di sostegno (5-5) Codice scheda: CA FDZ 08

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
5	Rimozione casseri e banchinaggi	 Autocarro con gruetta Attrezzatura manuale di uso comune 		■ Tavole in legno		 Caduta del materiale durante il sollevamento Ribaltamento del mezzo Movimentazione manuale dei carichi Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta da postazione sopraelevata 	espongano alla caduta o all'investimento di materiali Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Quando il carico supera i 25 Kg o ha	 Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

Commess	a Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	127 di 303

CA IMP 03	MACROFASE DI LAVORO: Opere in c.a.

FASE DI LAVORO: Posa impermeabilizzazione con cementi osmotici

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		 Attrezzatura manuale di uso comune Ponteggio Trabattello Scala a mano Pennello a rullo Spruzzatrice 		■ Cementi osmotici		 Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta dall'alto Elettrocuzione 	 Nei lavori in cui la caduta possa essere maggiore di mt. 2 devono essere installati regolari ponteggi con regolari parapetti e tavole fermapiede Verificare che i cavi non siano posati 	 Guanti contro le aggressioni meccaniche Occhiali di protezione 	
						Irritazioni epidermiche	in terra privi di protezione meccanica	 Guanti contro le aggressioni meccaniche 	
						 Inalazioni di vapori Incendio di materiale infiammabile Inalazione di gas solventi 		■ Mascherine	

Rifer.	Norm	ativi.

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	128 di 303

CA IMP 03 MACROFASE DI LAVORO: Opere in c.a. FASE DI LAVORO: Posa impermeabilizzazione con cementi osmotici

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		 Attrezzatura manuale di uso comune Ponteggio Trabattello Scala a mano Pennello a rullo Spruzzatrice 		Cementi osmotici		 Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta dall'alto Elettrocuzione Irritazioni epidermiche 	 Nei lavori in cui la caduta possa essere maggiore di mt. 2 devono essere installati regolari ponteggi con regolari parapetti e tavole fermapiede Verificare che i cavi non siano posati in terra privi di protezione meccanica 		
						 Inalazioni di vapori 		meccaniche Mascherine	
						 Incendio di materiale infiammabile 			
						 Inalazione di gas solventi 			
	n Normativi:								

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	129 di 303

CA ORZ 01 MACROFASE DI LAVORO: Opere in c.a. FASE DI LAVORO: Realizzazione soletta piena gettata in opera (1-5)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Posa casseri e banchinaggi	 Gru Autocarro Sega circolare Sega a mano Attrezzatura manuale di uso comune Ponteggi Scala a mano Attrezzatura di imbracaggio 		 Tavole in legno Puntelli in legno Puntelli in acciaio Disarmante 		 Caduta del materiale durante il sollevamento al piano Ribaltamento del mezzo Contatto accidentale con le parti in movimento della sega circolare Proiezione di schegge di legno durante il taglio Movimentazione manuale dei carichi Danni provocati dai ferri di ripresa Assorbimento sostanze chimiche pericolose Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni 	 Provvedere che la sega sia dotata di apposita cuffia registrabile atta ad intercettare le schegge Quando il carico supera i 25 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici 		

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	130 di 303

FASE DI LAVORO: Realizzazione soletta piena gettata in opera (2-5) Codice scheda: CA ORZ 01

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Posa casseri e banchinaggi					Caduta dall'alto	Nei lavori in cui la caduta possa essere maggiore di mt. 2 devono essere installati regolari ponteggi con regolari parapetti e tavole fermapiede	Cinture di sicurezza	
						 Caduta da scale a mano 	Disposizione di vincoli che non consentano slittamenti o rovesciamenti		
						■ Elettrocuzione	Verificare che i cavi non siano posati in terra (privi di protezione meccanica) e che non siano di intralcio ai mezzi		

Rifer. N	Normativi:

Comi	nessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA	1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	131 di 303

FASE DI LAVORO: Realizzazione soletta piena gettata in opera (3-5) | Codice scheda: CA ORZ 01

N. SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
Posa armature	 Gru Autocarro Macchine piegaferri Cesoia manuale e/o elettrica Attrezzatura manuale di uso comune Ponteggi Scala a mano Attrezzatura di imbracaggio 		Barre di acciaio		Caduta del materiale durante il sollevamento al piano Ribaltamento del mezzo Contatto accidentale con le parti in movimento della macchina piegaferri Punture, tagli ed abrasioni alle mani Movimentazione manuale dei carichi Danni provocati dai ferri di ripresa Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta dall'alto Caduta da scale a mano Elettrocuzione	 Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento di materiali Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Quando il carico supera i 25 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici Porre in testa ai ferri d'attesa gli opportuni dispositivi di protezione Nei lavori in cui la caduta possa essere maggiore di mt. 2 devono essere installati regolari ponteggi con regolari parapetti e tavole fermapiede Disposizione di vincoli che non consentano slittamenti o rovesciamenti 	 Guanti contro le aggressioni meccaniche Cinture di sicurezza 	à

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	132 di 303

FASE DI LAVORO: Realizzazione soletta piena gettata in opera (4-5)

Codice scheda: CA ORZ 01

	ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
3 Getto cls	 Autobetoniera Autopompa Attrezzatura manuale di uso comune Ponteggi Scala a mano Attrezzatura di imbracaggio Vibratore elettrico 		Cls Additivi		 Caduta dell'operatore per contraccolpi della pompa Contatto accidentale con l'autobetoniera e l'impianto di pompaggio Ribaltamento dell'autopompa Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta di persone nel getto Inalazioni di vapori Caduta dall'alto Elettrocuzione Caduta da scale a mano Danni derivanti dalla vibrazione Danni derivanti dal rumore 	 Posizionare la pompa su terreno stabile ed azionare gli appositi stabilizzatori Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Nei lavori in cui la caduta possa essere maggiore di mt. 2 devono essere installati regolari ponteggi con regolari parapetti e tavole fermapiede Disposizione di vincoli che non consentano slittamenti o rovesciamenti Utilizzare attrezzi con impugnature morbide in modo da diminuire l'effetto delle vibrazioni 		ι

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	133 di 303

CA ORZ 05 MACROFASE DI LAVORO: Opere in c.a.

FASE DI LAVORO: Realizzazione solaio e travi in opera (1-8)

N. SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
Posa casseri e banchinaggi	 Gru Autocarro Sega circolare Sega a mano Attrezzatura manuale di uso comune Ponteggi Scala a mano Attrezzatura di imbracaggio 		Tavole in legno Puntelli in legno Puntelli in acciaio Disarmante		 Caduta del materiale durante il sollevamento al piano Ribaltamento del mezzo Contatto accidentale con le parti in movimento della sega circolare Elettrocuzione Proiezione di schegge di legno durante il taglio Movimentazione manuale dei carichi Danni provocati dai ferri di ripresa Assorbimento sostanze chimiche pericolose Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni 	 Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento di materiali Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Provvedere che la sega sia dotata di apposita cuffia registrabile atta ad intercettare le schegge Quando il carico supera i 25 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici Porre in testa ai ferri d'attesa gli opportuni dispositivi di protezione Cospargere il disarmante esclusivamente a pennello 	• Guanti contro le aggressioni meccaniche	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	134 di 303

FASE DI LAVORO: Realizzazione solaio e travi in opera (2-8)

Codice scheda: CA ORZ 05

N. SOTT	FASI MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
Posa tra prefabb pignatte			■ Travetti in cls ■ Pignatte		 Caduta del materiale durante il sollevamento al piano Ribaltamento del mezzo Danni provocati dai ferri di ripresa Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Impatto 	 Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento dei materiali Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Porre in testa ai ferri d'attesa gli opportuni dispositivi di protezione Verificare l'idoneità dei ganci e delle funi che devono avere impressa la portata massima Effettuare una corretta ed idonea imbracatura del materiale da sollevare considerando, in particolare la variazione degli sforzi secondo l'angolo di inclinazione dei bracci Ridurre al minimo l'oscillazione del carico Evitare di far passare i carichi sospesi sopra i lavoratori o su aree pubbliche Nella guida dell'elemento in sospensione usare sistemi che consentano di operare a distanza di sicurezza 		

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	135 di 303

FASE DI LAVORO: Realizzazione solaio e travi in opera (3-8)

Codice scheda: CA ORZ 05

N. SOTTO	ASI MEZZI/ ATTREZZATUR	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
Posa trave prefabbrio pignatte					 Caduta dall'alto Caduta da scale a mano 	 Quando si opera in presenza di linee elettriche aeree impartire precise istruzioni agli addetti ai mezzi di sollevamento ed a coloro che devono movimentare materiali lunghi per mantenere il braccio dell'apparecchio di sollevamento o gli apparecchi movimentati a distanza di sicurezza (5 metri) Durante raffiche di vento ed in ogni caso quando la velocità del vento supera i 60 km/h o in caso di piogge o avvisaglie di scariche atmosferiche interrompere qualsiasi operazione In condizioni di interferenza con linee ferroviarie operare in regime di interruzione e di tolta tensione Circoscrivere la zona interessata dalla movimentazione dei carichi ed impedire l'accesso a persone estranee Nei lavori in cui la caduta possa essere maggiore di mt. 2 devono essere installati regolari ponteggi con regolari parapetti e tavole fermapiede Disposizione di vincoli che non consentano slittamenti o rovesciamenti 	Cinture di sicurezza	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	136 di 303

FASE DI LAVORO: Realizzazione solaio e travi in opera (4-8)

Codice scheda: CA ORZ 05

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
3	Posa casseri e banchinaggi	 Gru Autocarro Sega circolare Sega a mano Attrezzatura manuale di uso comune Ponteggi Scala a mano Attrezzatura di imbracaggio 		 Tavole in legno Puntelli in legno Puntelli in acciaio Disarmante 		 Caduta del materiale durante il sollevamento al piano Ribaltamento del mezzo Contatto accidentale con le parti in movimento della sega circolare Proiezione di schegge di legno durante il taglio Movimentazione manuale dei carichi Danni provocati dai ferri di ripresa Assorbimento sostanze chimiche pericolose Abrasioni, punture, 	 Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento dei materiali Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Provvedere che la sega sia dotata di apposita cuffia registrabile atta ad intercettare le schegge Quando il carico supera i 25 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici Porre in testa ai ferri d'attesa gli opportuni dispositivi di protezione Cospargere il disarmante esclusivamente a pennello 	■ Guanti contro le	
						tagli, lacerazioni		aggressioni meccaniche	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	137 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Opere in c.a.	FASE DI LAVORO: Realizzazione solaio e travi in opera (5-8)	Codice scheda: CA ORZ 05

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
3	Posa casseri e banchinaggi					 Caduta dall'alto 	 Nei lavori in cui la caduta possa essere maggiore di mt. 2 devono essere installati regolari ponteggi con regolari parapetti e tavole fermapiede 	 Cinture di sicurezza 	ı
						 Caduta da scale a mano 	 Disposizione di vincoli che non consentano slittamenti o rovesciamenti 		
						■ Elettrocuzione			

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	138 di 303

FASE DI LAVORO: Realizzazione solaio e travi in opera (6-8)

Codice scheda: CA ORZ 05

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
4	Posa armature	 Gru Autocarro Macchine piegaferri Cesoia manuale e/o elettrica Attrezzatura manuale di uso comune Ponteggi Scala a mano Attrezzatura di imbracaggio 		Barre di acciaio		 Caduta del materiale durante il sollevamento al piano Ribaltamento del mezzo Contatto accidentale con le parti in movimento della macchina piegaferri Movimentazione 	 Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento dei materiali Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Quando il carico supera i 25 Kg o ha 		
						manuale dei carichiDanni provocati dai ferri di ripresa	dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici Porre in testa ai ferri d'attesa gli opportuni dispositivi di protezione		
						 Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni 	opportuin dispositivi di protezione	 Guanti contro le aggressioni meccaniche 	
						■ Caduta dall'alto	 Nei lavori in cui la caduta possa essere maggiore di mt. 2 devono essere installati regolari ponteggi con regolari parapetti e tavole fermapiede 	Cinture di sicurezza	a
						 Caduta da scale a mano 	Disposizione di vincoli che non consentano slittamenti o rovesciamenti		
						 Elettrocuzione 			

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	139 di 303

FASE DI LAVORO: Realizzazione solaio e travi in opera (7-8)

Codice scheda: CA ORZ 05

Getto cls Autopompa Autrezzatura manuale di uso comune Ponteggi Scala a mano Attrezzatura di imbracaggio Vibratore elettrico Elettrocuzione Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta di persone nel getto Inalazioni di vapori Caduta dall'alto Caduta da scale a mano Danni derivanti dalla vibrazione Caduta di la vibrazione Caduta di mano Danni derivanti dalla vibrazione Cadute vibrazioni Cadute di persone nel getto Disposizione di vincoli che non consentano slitamenti o rovesciamenti Utilizzare attrezzi con impugnature morbide in medo da diminuire l'effetto delle vibrazioni Capratettori Cap	N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI		MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
- Otoprotettori	5	• Getto cls	 Autopompa Attrezzatura manuale di uso comune Ponteggi Scala a mano Attrezzatura di imbracaggio 				dell'operatore per contraccolpi della pompa Contatto accidentale con l'autobetoniera e l'impianto di pompaggio Ribaltamento dell'autopompa Elettrocuzione Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta di persone nel getto Inalazioni di vapori Caduta dall'alto Caduta da scale a mano Danni derivanti	•	Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Nei lavori in cui la caduta possa essere maggiore di mt. 2 devono essere installati regolari ponteggi con regolari parapetti e tavole fermapiede Disposizione di vincoli che non consentano slittamenti o rovesciamenti Utilizzare attrezzi con impugnature morbide in modo da diminuire	aggressioni meccaniche e chimiche Mascherine	

D . C			
Riter	Norr	nativi:	

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	140 di 303

FASE DI LAVORO: Realizzazione solaio e travi in opera (8-8)

Codice scheda: CA ORZ 05

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch
6	Rimozione casseri e banchinaggi			 Tavole in legno Puntelli in legno Puntelli in acciaio 		 Caduta del materiale durante il sollevamento al piano Caduta del materiale dall'alto Ribaltamento del mezzo Movimentazione manuale dei carichi Danni provocati dai ferri di ripresa Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta dall'alto 	appositi mezzi meccanici	 Caschi Guanti contro le aggressioni meccaniche Cinture di sicurezza 	a
						 Caduta da scale a mano 	 Disposizione di vincoli che non consentano slittamenti o rovesciamenti 		

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	141 di 303

CA ORZ 07	MACROFASE DI LAVORO: Opere in c.a.	FASE DI LAVORO: Realizzazione soletta piena su predalles (1-6)
		- (- ·)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Posa predalles	 Autogrù Autocarro Attrezzatura manuale di uso comune Ponteggi Scala a mano Attrezzatura di imbracaggio 		• Predalles		 Caduta del materiale durante il sollevamento al piano Ribaltamento del mezzo Movimentazione manuale dei carichi Danni provocati dai ferri di ripresa Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni 	espongano alla caduta o all'investimento di materiali Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Quando il carico supera i 25 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici	 Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	142 di 303

FASE DI LAVORO: Realizzazione soletta piena su predalles (2-6)

Codice scheda: CA ORZ 07

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	Posa casseri e banchinaggi	 Gru Autogrù Autocarro Sega circolare Sega a mano Attrezzatura manuale di uso comune Ponteggi Scala a mano Attrezzatura di imbracaggio 		 Tavole in legno Puntelli in legno Puntelli in acciaio Disarmante 		 Caduta del materiale durante il sollevamento al piano Ribaltamento del mezzo Contatto accidentale con le parti in movimento della sega circolare Proiezione di schegge di legno durante il taglio Movimentazione manuale dei carichi Danni provocati dai ferri di ripresa Assorbimento sostanze chimiche pericolose Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni 	 Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento di materiali Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Provvedere che la sega sia dotata di apposita cuffia registrabile atta ad intercettare le schegge Quando il carico supera i 25 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici Porre in testa ai ferri d'attesa gli opportuni dispositivi di protezione Cospargere il disarmante esclusivamente a pennello 	 Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	143 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Opere in c.a.	FASE DI LAVORO: Realizzazione soletta piena su predalles (3-6)	Codice scheda: CA ORZ 07

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	Posa casseri e banchinaggi					 Caduta dall'alto Caduta da scale a mano Elettrocuzione 	 Nei lavori in cui la caduta possa essere maggiore di mt. 2 devono essere installati regolari ponteggi con regolari parapetti e tavole fermapiede Disposizione di vincoli che non consentano slittamenti o rovesciamenti Verificare che i cavi non siano posati in terra (privi di protezione meccanica) e che non siano di intralcio ai mezzi 	Cinture di sicurezza	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	144 di 303

FASE DI LAVORO: Realizzazione soletta piena su predalles (4-6)

Codice scheda: CA ORZ 07

N. SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA DPI / DPC	Sch.
3 Posa armature	 Gru Autogrù Autocarro Macchine piegaferri Cesoia manuale e/o elettrica Attrezzatura manuale di uso comune Ponteggi Scala a mano Attrezzatura di imbracaggio 		Barre di acciaio		Caduta del materiale durante il sollevamento al piano Ribaltamento del mezzo Contatto accidentale con le parti in movimento della macchina piegaferri Punture, tagli ed abrasioni alle mani Movimentazione manuale dei carichi Danni provocati dai ferri di ripresa Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta dall'alto Caduta da scale a mano Elettrocuzione	Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento di materiali Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Quando il carico supera i 25 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici Porre in testa ai ferri d'attesa gli opportuni dispositivi di protezione Nei lavori in cui la caduta possa essere maggiore di mt. 2 devono essere installati regolari ponteggi con regolari parapetti e tavole fermapiede Disposizione di vincoli che non consentano slittamenti o rovesciamenti	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	145 di 303

FASE DI LAVORO: Realizzazione soletta piena su predalles (5-6)

Codice scheda: CA ORZ 07

N. SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
4 Getto cls	 Autobetoniera Autopompa Attrezzatura manuale di uso comune Ponteggi Scala a mano Attrezzatura di imbracaggio Vibratore elettrico 		Cls Additivi		 Caduta dell'operatore per contraccolpi della pompa Contatto accidentale con l'autobetoniera e l'impianto di pompaggio Ribaltamento dell'autopompa Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta di persone nel getto Inalazioni di vapori Caduta dall'alto Elettrocuzione Caduta da scale a mano Danni derivanti dalla vibrazione Danni derivanti dal 	 Posizionare la pompa su terreno stabile ed azionare gli appositi stabilizzatori Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Nei lavori in cui la caduta possa essere maggiore di mt. 2 devono essere installati regolari ponteggi con regolari parapetti e tavole fermapiede Disposizione di vincoli che non consentano slittamenti o rovesciamenti Utilizzare attrezzi con impugnature morbide in modo da diminuire l'effetto delle vibrazioni 		a

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Ε	53	PU	SZ0002	102	С	146 di 303

FASE DI LAVORO: Realizzazione soletta piena su predalles (6-6)

Codice scheda: CA ORZ 07

N. SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch
S Rimozione casseri e banchinaggi	 Gru Autogrù Autocarro Attrezzatura manuale di uso comune Ponteggi Scala a mano Attrezzatura di imbracaggio 		 Tavole in legno Puntelli in legno Puntelli in acciaio 		 Caduta del materiale durante il sollevamento al piano Caduta del materiale dall'alto Ribaltamento del mezzo Movimentazione manuale dei carichi Danni provocati dai ferri di ripresa Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta dall'alto Caduta da scale a mano 	 Eseguire gradualmente le lavorazioni da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento dei materiali Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Quando il carico supera i 25 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici Porre in testa ai ferri d'attesa gli opportuni dispositivi di protezione Nei lavori in cui la caduta possa essere maggiore di mt. 2 devono essere installati regolari ponteggi con regolari parapetti e tavole fermapiede Disposizione di vincoli che non consentano slittamenti o rovesciamenti 	 Caschi Guanti contro le aggressioni meccaniche Cinture di sicurezza 	a

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	147 di 303

CA ORZ 08	MACROFASE DI LAVORO: O	pere in c.a

FASE DI LAVORO: Posa travi prefabbricate in c.a.p. (1-2)

N. SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI		MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1 Posa trave	 Gru Autogrù Autocarro Attrezzatura manuale di uso comune Ponteggi Trabattello Scala a mano Attrezzatura di imbracaggio 		Trave in c.a.p.		 Caduta del materiale durante il sollevamento al piano Ribaltamento del mezzo Movimentazione manuale dei carichi Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Impatto 	•	Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento di materiali II terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Quando il carico supera i 25 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici Verificare l'idoneità dei ganci e delle funi che devono avere impressa la portata massima Effettuare una corretta ed idonea imbracatura del materiale da sollevare considerando, in particolare la variazione degli sforzi secondo l'angolo di inclinazione dei bracci Ridurre al minimo l'oscillazione del carico Evitare di far passare i carichi sospesi sopra i lavoratori o su aree pubbliche Nella guida dell'elemento in sospensione usare sistemi che consentano di operare a distanza di sicurezza	 Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	148 di 303

FASE DI LAVORO: Posa travi prefabbricate in c.a.p. (2-2)

Codice scheda: CA ORZ 08

N. SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA DPI / I	OPC Sc
Posa trave					Caduta dall'altoCaduta da scale a mano	 Quando si opera in presenza di linee elettriche aeree impartire precise istruzioni agli addetti ai mezzi di sollevamento ed a coloro che devono movimentare materiali lunghi per mantenere il braccio dell'apparecchio di sollevamento o gli apparecchi movimentati a distanza di sicurezza (5 metri) Durante raffiche di vento ed in ogni caso quando la velocità del vento supera i 60 km/h o in caso di piogge o avvisaglie di scariche atmosferiche interrompere qualsiasi operazione Circoscrivere la zona interessata dalla movimentazione dei carichi ed impedire l'accesso a persone estranee Nei lavori in cui la caduta possa essere maggiore di mt. 2 devono essere installati regolari ponteggi con regolari parapetti e tavole fermapiede Disposizione di vincoli che non consentano slittamenti o rovesciamenti 	i sicurezza

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	149 di 303

CA ORZ 08

MACROFASE DI LAVORO: Opere in c.a.

FASE DI LAVORO: Posa travi prefabbricate in c.a.p. (1-2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	■ Posa trave	 Gru Autogrù Autocarro Attrezzatura manuale di uso comune Ponteggi Trabattello Scala a mano Attrezzatura di imbracaggio 		Trave in c.a.p.		 Caduta del materiale durante il sollevamento al piano Ribaltamento del mezzo Movimentazione manuale dei carichi Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Impatto 	espongano alla caduta o all'investimento di materiali Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Quando il carico supera i 25 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici	 Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	150 di 303

FASE DI LAVORO: Posa travi prefabbricate in c.a.p. (2-2)

Codice scheda: CA ORZ 08

N	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI		MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1 • P	Posa trave					Caduta dall'altoCaduta da scale a mano	-	Quando si opera in presenza di linee elettriche aeree impartire precise istruzioni agli addetti ai mezzi di sollevamento ed a coloro che devono movimentare materiali lunghi per mantenere il braccio dell'apparecchio di sollevamento o gli apparecchi movimentati a distanza di sicurezza (5 metri) Durante raffiche di vento ed in ogni caso quando la velocità del vento supera i 60 km/h o in caso di piogge o avvisaglie di scariche atmosferiche interrompere qualsiasi operazione Circoscrivere la zona interessata dalla movimentazione dei carichi ed impedire l'accesso a persone estranee Nei lavori in cui la caduta possa essere maggiore di mt. 2 devono essere installati regolari ponteggi con regolari parapetti e tavole fermapiede Disposizione di vincoli che non consentano slittamenti o rovesciamenti	 Cinture di sicurezza 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	151 di 303

CA PRO 01	MACROFASE DI LAVORO: Opere in c.a.	FASE DI LAVORO: Realizzazione paratia di pali (1-8)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	 Aspetti generali e tracciamento 					 Investimento da mezzi meccanici 	 Delimitare la zona interessata Consentire l'accesso solo al personale interessato alle lavorazioni 		
						 Urti, colpi, impatti, compressioni 		 Caschi 	
						 Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni 		Guanti contro le aggressioni meccaniche	
						Esposizione alla polvere		Mascherine antipolvere	
Dis	r Normativii								

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	152 di 303

FASE DI LAVORO: Realizzazione paratia di pali (2-8)

Codice scheda: CA PRO 01

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI		MISURE DI SICUREZZA		DPI / DPC	Sch.
2	Livellamento del terreno	Attrezzature manuali da scavoAttrezzature manuali				Caduta a livelloRibaltamento del mezzo	•	Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze			
		AutocarroEscavatore				 Investimento da mezzi meccanici 	-	Studiare i percorsi che rendano sicuro il transito dei lavoratori e dei mezzi meccanici La velocità dei mezzi in entrata, uscita e transito nell'area di cantiere deve essere ridotta il più possibile			
						Urti, colpi, impatti compressioniAbrasioni, punture, tagli, lacerazioni		Delimitare la zona interessata con segnaletica di sicurezza e ove necessario con parapetti	Guag	aschi nanti contro le gressioni eccaniche	
						 Esposizione a polveri 	-	Impedire, per quanto possibile la formazione di nubi di polvere tenendo bagnata la viabilità principale.		ascherine tipolvere	
						 Esposizione al rumore 				oprotettori e ffie	
	r Normativi:					 Esposizione a vibrazioni 	•	Ridurre il più possibile il tempo d'esposizione alle vibrazioni attuando turni di lavoro di breve durata			

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	153 di 303

FASE DI LAVORO: Realizzazione paratia di pali (3-8)

Codice scheda: CA PRO 01

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.		RISCHI		MISURE DI SICUREZZA		DPI / DPC	Sch.
3	Delimitazione con barriere mobili	 Attrezzatura manuale da scavo Badile Carriola Dispositivo d'infissione paletti Sega a mano Trapano 		 Paletti Tavole in legno Chiodi Nastro segnaletico Tubi innocenti 		•	Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta a livello	-	Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici Prevedere percorsi stabili	•	Guanti Casco	
		AutocarroSega circolare				•	Esposizione al rumore			•	Cuffie e tappi auricolari	
						•	Elettrocuzione	•	Verificare che i cavi non siano posati in terra (privi di protezione meccanica) e che non siano di intralcio ai mezzi			
						•	Investimento da mezzi meccanici	-	Tenersi a distanza di sicurezza e allontanare il personale non addetto.			
						•	Offese agli occhi			•	Occhiali a maschera	
						•	Ribaltamento mezzi	•	Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze			
Dif-	r. Normativi:											

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	154 di 303

FASE DI LAVORO: Realizzazione paratia di pali (4-8)

Codice scheda: CA PRO 01

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.		RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
4	Posizionamento macchina perforatrice	Carro posizionatore				•	Investimento	 Delimitare la zona interessata dai lavori con parapetti/delimitazioni Il mezzo meccanico deve essere posizionato sul terreno ben livellato per evitare possibili ribaltamenti I manovratori devono avere la completa visibilità dell'area lavorativa 	 Delimitazione aree Indumenti ad alta visibilità 	
5	■ Perforazione	Carro posizionatoreAste di perforazione		 Materiali di perforazione 		•	Caduta di materiale dall'alto	■ Delimitare le zone pericolose consentendo il transito solo al personale interessato dalle lavorazioni.	■ Otoprotettori	
						•	Inalazione polveri	■ Predisporre eventuale sistema di abbattimento polveri (perforazioni ad umido e/o depolverizzatori)	■ Depolverizzatore	
						•	Venute d'acqua	■ Predisporre eventuali pompe di aggottamento		
						•	Venute di gas	Monitoraggio in funzione della categoria di rischio gas della galleria	■ Eventuale impianto di rilevamento gas fisso / tester	
						•	Rumore	■ Durante la perforazione nessun operaio deve posizionarsi in prossimità dell'asta di perforazione.	■ Otoprotettori	
	r Normativi									

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	155 di 303

FASE DI LAVORO: Realizzazione paratia di pali (5-8)

Codice scheda: CA PRO 01

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI		MISURE DI SICUREZZA		DPI / DPC	Sch.
6	Allontanamento materiali di scavo	 Attrezzatura manuale di uso comune Attrezzatura manuale da scavo 		InertiMateriale di risulta		 Investimento da mezzi meccanici 	•	Delimitare la zona interessata Consentire l'accesso solo al personale interessato alle lavorazioni	•	Indumenti ad alta visibilità	
		AutocarroPala meccanica				 Caduta di materiale 	; 	Non depositare materiale sul ciglio di scavo			
						■ Caduta dall'alto	•	Tutte le zone prospicienti il vuoto con dislivello superiore a mt. 1,5 devono essere protette con parapetto			
						Ribaltamento del mezzo	•	Il dislivello delle rampe di accesso dei mezzi di cantiere non deve essere eccessivo			
						Urti, colpi, impatti, compressioniAbrasioni, punture, tagli, lacerazioni			•	Guanti contro le aggressioni meccaniche	
						Esposizione alla polvere			•	Mascherine antipolvere	
						 Esposizione al rumore 			•	Otoprotettori e cuffie	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	156 di 303

FASE DI LAVORO: Realizzazione paratia di pali (6-8)

Codice scheda: CA PRO 01

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA DPI / DPC	Sch.
7	Trasporto gabbie d'armatura Trasporto gabbie d'armatura	Autocarro con gruetta		Armature in acciaio		Caduta di materiali	 Durante la movimentazione i lavoratori dovranno evitare di sostare sotto il raggio d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni d'imbracatura e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto di deposito a terra in assenza d'oscillazione L'autocarro dovrà essere opportunamente stabilizzato I fasci di armature devono essere opportunamente vincolati tra loro per consentirne un'idonea movimentazione 	
8	Stoccaggio gabbie d'armatura	Autocarro con gruetta		Armature in acciaio			 Le armature devono essere posati in modo che sia garantita la loro stabilità Segnalare opportunamente le aree di stoccaggio 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	157 di 303

FASE DI LAVORO: Realizzazione paratia di pali (7-8)

Codice scheda: CA PRO 01

			ı		1	T		T	
N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
9	Posa gabbie d'armatura	 Carro posizionatore 		 Materiali di perforazione 		 Tagli, abrasioni schiacciamenti dovuti al contatto con macchine operatrici o attrezzature 	L'inserimento delle armature, tramite posizionatore, deve essere effettuato da più operai in posizione stabile	 Guanti contro le aggressioni meccaniche 	
						 Caduta di materiale dall'alto 	Evitare la sosta del personale in prossimità del fronte di scavo	 Caschi di protezione 	
						Movimentazione manuale dei carichi ingombranti e/o pesanti	La movimentazione delle armature deve essere effettuata in funzione del peso degli elementi e delle difficoltà di inserimento	■ Guanti	
	Na manatini.								

D.C	N.T.	
Rifer	Norma	ifivi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	158 di 303

FASE DI LAVORO: Realizzazione paratia di pali (8-8)

Codice scheda: CA PRO 01

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
10	• Getto cls	 Autobetoniera Autopompa Attrezzatura manuale di uso comune Vibratore elettrico 		Cls Additivi		 Caduta dell'operatore per contraccolpi della pompa Contatto accidentale con l'autobetoniera e l'impianto di pompaggio Ribaltamento dell'autopompa Elettrocuzione Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta di persone nel getto 	 Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze 	 Guanti contro le aggressioni meccaniche e chimiche 	
						 Inalazioni di vapori 		Mascherine	
						 Danni derivanti dalla vibrazione 	 Utilizzare attrezzi con impugnature morbide in modo da diminuire l'effetto delle vibrazioni 		
						 Caduta da postazione sopraelevata 	 Garantire la postazione verso il vuoto con solido parapetto per postazione d lavoro con dislivello superiore a m.0,50 		
						 Danni derivanti dal rumore 	111.0,50	■ Otoprotettori	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	159 di 303

IMP IDR 01	MACROFASE DI LAVORO: Impianto idrico sanitario	FASE DI LAVORO: Posa tubazioni, pozzetti e canalette

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA DPI / DPC	Sch.
1	Posa di tubazioni, pozzetti e canalette	 Attrezzature manuali di uso comune Autocarro con gruetta Trapano elettrico Smerigliatrice 		 Tubazioni in acciaio zincato Tubazioni in polietilene Pozzetti 		Contatto accidentale con macchine operatrici e/o materiali e/o attrezzature	 Impedire l'avvicinamento, la sosta e l'attraversamento di persone non addette, con segnali e sbarramenti Guidare le operazioni da terra 	
		angolare (flessibile) Cannello per saldatura ossiacetilenica Trabattello Ponteggio				 Movimentazione manuale dei carichi Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni 	 Quando il carico supera i 25 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici Guanti contro le aggressioni meccaniche 	
		 Argano a bandiera 				■ Caduta di materiali	Delimitare le zone pericolose consentendo il transito solo al personale interessato dalle lavorazioni.	
						■ Caduta dall'alto	Nei lavori in cui la caduta possa essere maggiore di mt. 2 devono essere installati regolari ponteggi con regolari parapetti e tavole fermapiede	
						 Elettrocuzione 	Non devono mai essere inserite o disinserite macchine e utensili su prese in tensione	

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	160 di 303

IMP IDR 02 MACROFASE DI LAVORO: Impianto idrico sanitario FASE DI LAVORO: Sigillatura giunti

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI		MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Sigillatura giunti	 Attrezzature manuali di uso comune Attrezzatura manuale da scavo 		CementiMaltaResine		 Caduta a livello Movimentazione manuale dei carichi Urti, colpi, impatti compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni 		I posti di passaggio e di lavoro devono essere mantenuti sgombri da materiali e puliti frequentemente Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei carichi	 Guanti contro le aggressioni meccaniche Caschi Occhiali a maschera 	
						 Schiacciamento, scivolamento Esposizione a polvere o fibre Esposizione a fumi, vapori o gas 	=	Eventuali parti in equilibrio precario o comunque che non garantiscano sufficiente stabilità dovranno essere immediatamente rimosse per evitarne l'accidentale caduta Fare riferimento alle misure precauzionali indicate dal produttore del materiale che viene utilizzato per la sigillatura	 Maschere idonee al tipo di materiale 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	161 di 303

IMP IDR 03 MACROFASE DI LAVORO: Impianto idrico sanitario FASE DI LAVORO: Opere di allacciamento (1-2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	• Opere di allacciamento	 Attrezzature manuali di uso comune Attrezzatura manuale da scavo Armature di protezione scavi Martello 		CalcestruzzoBitume, catrameGuaina bitiminosa		 Urti, colpi, impatti compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni 	 Delimitare l'area e consentire l'accesso esclusivamente agli addetti Predisporre mezzi sonori, luminosi e relativa cartellonistica, in caso di cantiere temporaneo su percorso stradale attivo e parzialmente deviato 	 Guanti contro le aggressioni meccaniche 	
		demolitore elettrico Martello demolitore idraulico Scale a mano Autocarro con				Caduta di attrezzi o materialiSchiacciamentoCaduta a livello	 Non sostare sotto il raggio d'azione degli apparecchi di sollevamento Non depositare attrezzature e/o materiali nelle aree lavorative 	 Caschi 	
		gruetta Betoniera Autospurgo Escavatore Tagliasfalto a martello				Caduta verso il vuotoEsposizione a	Tutte le zone prospicienti il vuoto con dislivello superiore a m. 0,5 devono essere protette con parepetto o mezzi equivalenti	 Maschere idonee 	
						fumi, vapori o gas		al tipo di lavorazione	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	162 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Opere Idrauliche FASE DI LAVORO: Opere di allacciamento (2-2) Codice scheda: IMP IDR 03

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Opere di allacciamento					 Esposizione ad agenti batteriologici 	 L'autospurgo dovrà sostare nelle vicinanze del pozzetto di scavo (odi collegamento) per tutto il periodo dei lavori, avendo cura di evitare che i liquami, eventualmente presenti nel collettore, invadano il pozzetto stesso Programmare gli interventi in periodi non piovosi 	 Indumenti ad uso limitato 	
						 Movimentazione manuale dei carichi Esposizione al 	 Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei carichi 	 Otoprotettori e 	
						rumore Esposizione a vibrazioni	 Ridurre il più possibile il tempo d'esposizione alle vibrazioni attuando turni di lavoro di breve durata 	cuffie	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	163 di 303

IMP IDR 06	MACROFASE DI LAVORO: Impianto idrico sanitario	FASE DI LAVORO: Prove di tenuta idraulica

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
	Prove di tenuta idraulica	 Attrezzature manuali: d'uso comune per manutenzione per montaggio metallico Strumentazione di controllo Gruppo elettrogeno Pompa idrica Autospurgo 		Traccianti gassosi e/o liquidi		 Ferite traumi contusioni Elettrocuzione Proiezione di materiali Allagamento 	 Delimitare le zone a rischio di smottamento ed allagamento Predisporre sistemi di deflusso delle acque 	Guanti contro le aggressioni meccaniche e chimiche	

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	164 di 303

IMP IDR 07 MACROFASE DI LAVORO: Impianto idrico sanitario FASE DI LAVORO: Posa apparecchi sanitari

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA DPI /	DPC Sch
1	 Posa sanitari e boyler elettrici 	 Attrezzature manuali di uso comune Autocarro con gruetta 		 Staffe in acciaio 		 Urti, colpi, impatti compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni 	 Il personale a terra non deve essere presente nel campo d'azione degli automezzi Guanti c aggressione degli meccani 	oni
						 Movimentazione manuale dei carichi 	 Quando il carico supera i 25 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici 	
						■ Elettrocuzione	 Non devono mai essere inserite o disinserite macchine e utensili su prese in tensione 	
7:0								

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	165 di 303

IMP IDR 08 MACROFASE DI LAVORO: Impianto idrico sanitario

FASE DI LAVORO: Scavi di trincea con macchine operatrici (1-2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.		RISCHI		MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	 Scavo a sezione obbligata 	 Attrezzature manuali di uso comune Attrezzatura manuale da scavo Armature di protezione scavi Escavatore 		 Chiodi Filo di ferro Nastro segnalatore Paletti in legno Tavole in legno Travi uso Trieste 			Contatto con organi in movimento Caduta a livello Schiacciamento,	-	Il personale a terra non deve essere presente nel campo d'azione degli automezzi Le rampe di accesso agli scavi devono essere dimensionate rispetto all'ingombro dei mezzi garantendo uno spazio minimo di m. 0,70 oltre le sagome d'ingombro Per scavi con profondità maggiore	■ Caschi	
							seppellimento, sprofondamento	•	di m. 1,50, a parete verticale, eseguire idonee armature a garanzia del franamento delle pareti Non costituire deposito di materiali sul ciglio degli scavi		
						•	Cadute dall'alto	=	Garantire la protezione verso il vuoto con solido parapetto per postazioni di lavoro con dislivello superiore a m. 0,50 Nel caso di utilizzo di barriere mobili o nastri segnaletici nelle zone prospicienti il vuoto, essendo facilmente sfondabili, arretrare il posizionamento di circa m. 1,50		
						•	Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni		1	 Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	166 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Impianto idrico sanitario FAS

FASE DI LAVORO: Scavi di trincea con macchine operatrici (2-2)

Codice scheda: IMP IDR 08

SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch
Scavo a sezione obbligata					Caduta di materiali	Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento di materiali		
					Esposizione al rumore		 Otoprotettori e cuffie 	
					Esposizioni a polveri		Mascherine antipolvere	
					Esposizione a vibrazioni	Ridurre il più possibile il tempo d'esposizione alle vibrazioni attuando turni di lavoro di breve durata		
					Ribaltamento del mezzo	Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze		
	Scavo a sezione	ATTREZZATURE Scavo a sezione	ATTREZZATURE Scavo a sezione	ATTREZZATURE Scavo a sezione	ATTREZZATURE Scavo a sezione	Scavo a sezione obbligata - Caduta di materiali e Esposizione al rumore - Esposizioni a polveri - Esposizione a vibrazioni - Ribaltamento del	Scavo a sezione obbligata Caduta di materiali Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento di materiali Esposizione al rumore Esposizione a vibrazioni Esposizione a vibrazioni Ribaltamento del mezzo Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non	Scavo a sezione obbligata Caduta di materiali Caduta di materiali Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento di materiali Esposizione al rumore Esposizioni a polveri Esposizione a vibrazioni Esposizione a vibrazioni Esposizione alle vibrazioni attuando turni di lavoro di breve durata Ribaltamento del mezzo Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento di materiali Ribaltamento del mezzo Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non

Rifer.	Norma	ntivi:
Turer.	1 101111	

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	167 di 303

IMP ELE 07	MACROFASE DI LAVORO: Impianto elettrico	FASE DI LAVORO: Esecuzione collegamenti elettrici BT

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Esecuzione collegamenti elettrici BT	 Utensili elettrici manuali Scale portatili 		Cavi elettrici		 Elettrocuzione Urti, colpi, impatti compressioni 	 Operare in regime di tolta tensione segnalando a monte della zona di lavoro in modo che non vengano effettuate intempestive manovre di richiusura Verifica della necessità delle messe a terra di sicurezza Verificare che non vi siano parti a tensione nominale maggiore a 25 Vca o 50 Vcc Prima di connettere elementi capacitivi assicurarsi che siano stati scaricati a terra 	 Guanti contro le aggressioni 	
						 Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Movimentazione manuale dei carichi Caduta da 		aggressioni meccaniche Cinture di	
	Newstiti					postazione sopraelevata		sicurezza	

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	168 di 303

IMP ANT 10	MACROFASE DI LAVORO: Impianto antincendio	FASE DI LAVORO: Posa estintori manuali

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Posa estintori	Attrezzature manuali di uso comune		estintori		 Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Esplosione 	Deve essere verificata l'efficienza dei manometri e dei riduttori di pressione The pression of the pression	 Guanti contro le aggressioni meccaniche Maschera di protezione 	

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	169 di 303

IMP ANT 11	MACROFASE DI LAVORO: Impianto antincendio	FASE DI LAVORO: Installazione idranti e naspi

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Installazione idranti e naspi	 Attrezzature manuali di uso comune Trapano elettrico 		■ Idranti ■ naspi		 Movimentazio ne manuale dei carichi Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Elettrocuzione 	 Quando il carico supera i 25 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici Non devono mai essere inserite o disinserite macchine e utensili su prese in tensione 	 Guanti contro le aggressioni meccaniche Mascherine di protezione 	

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	170 di 303

IMP ELE 03 MACROFASE DI LAVORO: Linee elettriche / Pubblica illuminazione FASE DI LAVORO: Rimozioni

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Demolizione blocchi di fondazione	 Attrezzatura manuale di uso comune Attrezzatura manuale da scavo Autocarro Cesoie a mano per taglio ferro d'armatura Martello demolitore pneumatico Escavatore con martello demolitore 				 Schiacciament o Urti, colpi, impatti compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Proiezione di materiale Elettrocuzione Esposizione alla polvere Caduta a livello Esposizione a Vibrazioni 	 Verificare le condizioni di conservazione e di stabilità delle strutture da demolire Protezione della zona lavori con opportuni sbarramenti Rispetto delle distanze di sicurezza Irrorare i materiali da demolire e di risulta per ridurre il sollevamento della polvere Non depositare attrezzature e/o materiali nelle aree lavorative Ridurre il più possibile l'esposizione a vibrazioni mediante l'utilizzo di turni di lavoro brevi 	 Guanti contro le aggressioni meccaniche Casco Tuta Occhiali a maschera Mascherine antipolvere 	
D:0	r Normativi:				1	■ Esposizione			1

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	171 di 303

IMP ELE 07	MACROFASE DI LAVORO: Impianto elettrico	FASE DI LAVORO: Esecuzione collegamenti elettrici BT

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Esecuzione collegamenti elettrici BT	 Utensili elettrici manuali Scale portatili 		Cavi elettrici		■ Elettrocuzione	 Operare in regime di tolta tensione segnalando a monte della zona di lavoro in modo che non vengano effettuate intempestive manovre di richiusura Verifica della necessità delle messe a terra di sicurezza Verificare che non vi siano parti a tensione nominale maggiore a 25 Vca o 50 Vcc Prima di connettere elementi capacitivi assicurarsi che siano stati scaricati a terra 		
						 Urti, colpi, impatti compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Movimentazione manuale dei carichi 		 Guanti contro le aggressioni meccaniche 	
						 Caduta da postazione sopraelevata 		 Cinture di sicurezza 	

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	172 di 303

IMP ELE 08	MACROFASE DI LAVORO: Impianto elettrico	FASE DI LAVORO: Posa quadro

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Fissaggio staffe, posa armadio e posa interruttori			 Staffe di fissaggio Armadio metallico 		 Elettrocuzione Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Movimentazio ne manuale dei carichi Esposizione alla polvere Esposizione al rumore 	 Non devono mai essere inserite o disinserite macchine e utensili su prese in tensione Quando il carico supera i 25 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici 	 Guanti contro le aggressioni meccaniche Mascherine antipolvere Otoprotettori e cuffie 	

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	173 di 303

IMP ELE 09 MACROFASE DI LAVORO: Impianto elettrico FASE DI LAVORO: Posa in opera di cavidotto

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Posa cavidotto, scatole e cassette di derivazione	 Attrezzature manuali d'uso comune Scala a mano Autocarro con gruetta Carrello con svolgibobine Trapano elettrico Trabattello Argano a bandiera 		Corrugato Scatole e cassette in pvc		 Contatto accidentale con macchine operatrici e/o materiali e/o attrezzature Movimentazio ne manuale dei carichi Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta di materiali Caduta dall'alto 	 Impedire l'avvicinamento, la sosta e l'attraversamento di persone non addette, con segnali e sbarramenti Guidare le operazioni da terra Predisporre idonee attrezzature meccaniche per ridurre la movimentazione manuale dei carichi Delimitare le zone pericolose consentendo il transito solo al personale interessato dalle lavorazioni. Nei lavori in cui la caduta possa essere maggiore di mt. 2 devono essere installati regolari ponteggi con regolari parapetti e tavole fermapiede 	■ Guanti contro le aggressioni meccaniche	
						 Elettrocuzione 	 Non devono mai essere inserite 		

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	174 di 303

IMP ELE 10 MACROFASE DI LAVORO: Impianto elettrico FASE DI LAVORO: Posa in opera di elementi prefabbricati

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI		MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	 Posa pozzetti d'ispezione 	 Attrezzature manuali d'uso comune Autocarro con gretta 		Elementi prefabbricati in cls		Contatto accidentale con macchine operatrici e/o materiali e/o attrezzature	-	Impedire l'avvicinamento, la sosta e l'attraversamento di persone non addette, con segnali e sbarramenti	Guanti contro le aggressioni meccaniche	
						 Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Urti, colpi, impatti e compressioni 			Guanti contro le aggressioni meccaniche	
						 Movimentazione manuale dei carichi 	-	Predisporre idonee attrezzature meccaniche per ridurre la movimentazione manuale dei carichi		
	. Normativi									

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	175 di 303

IMP ELE 11	MACROFASE DI LAVORO: Impianto elettrico	FASE DI LAVORO: Posa cavi

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Posa dei cavi	Rulli posacavo Autocarro con gru Alzabobine		■ Cavi elettrici		 Elettrocuzione Urti, colpi, impatti compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Movimentazio ne manuale dei carichi Caduta da 	 Operare in regime di tolta tensione Verifica della necessità delle messe a terra di sicurezza 	 Guanti contro le aggressioni meccaniche Cinture di sicurezza 	
	Normatici:					 Caduta da postazione sopraelevata Ribaltamento del mezzo e/o caduta ribaltamento bobine 	 Verifica dell'accessibilità, percorribilità dei luoghi Verifica della consistenza del terreno Verifica che l'asse di rotazione della bobina sia idoneo a sopportare il peso della stessa Verifica che l'alza bobina sia posizionato stabilmente sul terreno piano 	sicurezza Caschi	

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	176 di 303

IMP ELE 12 MACROFASE DI LAVORO: Impianto elettrico FASE DI LAVORO: Allacciamento ad impianti esistenti

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Allacciamento ad impianti esistenti	 Utensili elettrici manuali Attrezzatura manuale di uso comune Dispositivo per la messa a terra di sicurezza Pedane isolanti 		Miscele isolanti, capicorda		 Urti, colpi, impatti compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Movimentazio ne manuale dei carichi Caduta da postazione sopraelevata 	 Operare in regime di tolta tensione segnalando a monte della zona di lavoro in modo che non vengano effettuate intempestive manovre di richiusura Messe a terra di sicurezza Verificare che non vi siano parti a tensione nominale maggiore a 25 Vca o 50 Vcc Verifica delle distanze di sicurezza 	 Guanti contro le aggressioni meccaniche Cinture di sicurezza 	

Rifer. Normativi:

I	Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
	IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	177 di 303

IMP ELE 15	MACROFASE DI LAVORO: Impianto elettrico	FASE DI LAVORO: Prove e verifiche

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Prove e verifiche	Attrezzature manuali d'uso comune Scala a mano				 Folgorazione elettrica Ferite alle mani Caduta da scala a mano Incendio 		Guanti contr le aggression meccaniche	

Difon	Normativi:	
Kuer.	Normanyi	

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	178 di 303

IMP ELE 16	MACROFASE DI LAVORO: Impianto elettrico	FASE DI LAVORO: Posa apparecchi illuminanti

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Posa apparecchi illuminanti	Attrezzatura manuale di uso comune Scale a mano		Corpi illuminantiCaviLampade		 Urti, colpi, impatti Compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni 	Protezione della zona lavori con opportuni sbarramenti	 Guanti contro le aggressioni meccaniche 	
						Caduta di attrezziSchiacciament	Non sostare sotto il raggio d'azione degli apparecchi di sollevamento	■ Casco	
						• Elettrocuzione	 Rispetto delle distanze di sicurezza 	■ Tuta	
						Contatto con macchinariCaduta		 Cinture di sicurezza 	
						dall'altoMovimentazio ne manuale dei carichi	 Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei carichi 		
Difor	: Normativi:								

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	179 di 303

IMP ELE 17 MACROFASE DI LAVORO: Impianto elettrico FASE DI LAVORO: Installazione sensori e rivelatori

N. SOTTOFASI MEZZI/ Sch. MATERIALI Sch. RISCHI MISURE DI SICUREZZA ATTREZZATURE	DPI / DPC Sch
Trapano elettrico Trapano elettrico Trabattello Scala a mano Scala a ma	Guanti contro le aggressioni meccaniche e al ossa clari etti rite

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	180 di 303

IMP ELE 19 MACROFASE DI LAVORO: Impianto elettrico FASE DI LAVORO: Gruppo elettrogeno (1-2)

N.	SOTTOFASI MEZZI/ Sch. ATTREZZATURE		MATERIALI	MATERIALI Sch. RISCHI		MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.	
1	Posa gruppo elettrogeno	Attrezzature manuali di uso comune Autocarro con gruetta		 Quadri elettrici Cavi elettrici Tubi in PVC Combustibile Tavole in legno 		 Schiacciament Elettrocuzione 	 Durante le operazioni di scarico dall'autocarro mantenere in equilibrio il gruppo elettrogeno, curando la corretta imbracatura delle funi utilizzate Utilizzare i punti previsti dal fabbricante per il fissaggio delle funi d'imbracatura e se non è garantita l'idoneita dei punti d'imbracatura utilizzare funi avvolgenti con ganci a strozzamento Non sostare sotto il raggio d'azione degli apparecchi di sollevamento La massa metallica del gruppo elettrogeno e il polo di neutro devono essere tra loro collegati equipotenzialmente e all'imp. di terra In prossimità del gruppo elettrogeno tenere a disposizione un estintore Non effettuare riparazioni o manutenzioni con il gruppo elettrogeno in funzione Entro 25 giorni dalla messa in servizio l'impianto di terra deve essere denunciato all'ISPESL 	■ Caschi	

Rifer. Normativi:

Com	messa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA	\1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	181 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Impianto elettrico FASE DI LAVORO: Gruppo elettrogeno (2-2) Codice scheda: IMP ELE 19

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Posa gruppo elettrogeno					 Esposizioni a fumi, vapori o gas Incendio od esplosione Contatto con organi in movimento Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Esposizione al rumore 	 Assicurare una sufficiente aerazione Tenere a disposizione gli estintori di supporto Tenere le opportune distanze di sicurezza Accertarsi dell'esistenza delle protezioni in corrispondenza degli organi in movimento 	 Guanti contro le aggressioni meccaniche Otoprotettori e cuffie 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	182 di 303

IMP ELE 33	MACROFASE DI LAVORO: Impianto elettrico	FASE DI LAVORO: Posa apparecchi illuminanti

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Posa apparecchi illuminanti	 Attrezzatura manuale di uso comune Scale a mano 		 Corpi illuminanti Cavi Lampade 		 Urti, colpi, impatti Compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta di attrezzi Schiacciament 	 Protezione della zona lavori con opportuni sbarramenti Non sostare sotto il raggio d'azione degli apparecchi di sollevamento 	 Guanti contro le aggression meccaniche Casco 	
						o Elettrocuzione	 Rispetto delle distanze di sicurezza 	■ Tuta	
						 Contatto con macchinari Caduta dall'alto Movimentazio ne manuale dei carichi 	Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei carichi	Cinture di sicurezza	

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	183 di 303

IMP ELE 34	MACROFASE DI LAVORO: Impianti elettrici	FASE DI LAVORO: Impianti di Trasporto Energia Elettrica (1-2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Realizzazione portali per protezione degli attraversamenti	 autocarro con gruetta scale a mano attrezzatura manuale da sforzo (leve, paranchi, tirfor, ecc.) attrezzatura per montaggio metallico funi a attrezzatura per controventature ponteggi a cavalletto e tubolari 		tubolari in ferro e legname travere e piantane legname		 investimento, urto da mezzi d'opera schiacciamenti ferite da taglio, abrasioni, distorsioni, strappi muscolari offese al capo, alle mani, ai piedi, al corpo, agli arti 	 Rispetto delle norme per la circolazione stradale Rispetto delle portate dei mezzi d'opera Divieto di sostare nel raggio di azione dei mezzi d'opera Rispetto delle distanze di sicurezza da opere civili, linee e apparecchiature elettriche Uso dei dispositivi di sicurezza individuali posti sui mezzi d'opera 	guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.); scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento);	

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	184 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Impianti elettrici

FASE DI LAVORO: Impianti di Trasporto Energia Elettrica (2-2)

Codice scheda: IMP ELE 44

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						caduta di materiale dall'alto	 Omologazione, verifiche annuali per i mezzi di sollevamento Verifiche trimestrali per le funi dei mezzi di sollevamento Divieto di sostare sotto i carichi sospesi 	 caschi di protezione per l'industria. 	
						caduta da posizione sopraelevata	 Verifiche periodiche per tiranti e accessori per imbracature 	cinture di sicurezza	
						colpo di calore, di sole	 Autorizzazione e permessi per accesso alle linee da proteggere Uso sistematico della M/T per le strutture metalliche Prima dell'infissione dei picchettoni o della realizzazione dei fori con la trivella verificare l'esistenza di servizi interrati 	 indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute); 	

Rifer. Normativi:Legge 26 aprile 1974 n. 191, CEI 11-48 "Esercizio degli impianti elettrici"; CEI 11-34 "Lavori sotto tensione – Apparecchio di messa a terra ed in cortocircuito, utilizzando delle lance come dispositivo di messa in cortocircuito – messa a terra con lance"; CEI 11-40 "Lavori sotto tensione – dispositivi portatili di messa a terra o di messa a terra e in cortocircuito"; Decreto Legislativo 04/12/92 N°475 – Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21/12/1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale".

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	185 di 303

IMP IDR 01 MACROFASE DI LAVORO: Impianto idrico sanitario FASE DI LAVORO: Posa tubazioni, pozzetti e canalette

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Posa di tubazioni, pozzetti e canalette	Attrezzature manuali di uso comune Autocarro con gruetta Trapano elettrico Smerigliatrice angolare (flessibile) Cannello per saldatura ossiacetilenica Trabattello Ponteggio Argano a bandiera		 Tubazioni in acciaio zincato Tubazioni in polietilene Pozzetti 		 Contatto accidentale con macchine operatrici e/o materiali e/o attrezzature Movimentazio ne manuale dei carichi Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta di materiali Caduta dall'alto 	 Impedire l'avvicinamento, la sosta e l'attraversamento di persone non addette, con segnali e sbarramenti Guidare le operazioni da terra Quando il carico supera i 25 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici Delimitare le zone pericolose consentendo il transito solo al personale interessato dalle lavorazioni. Nei lavori in cui la caduta possa essere maggiore di mt. 2 devono essere installati regolari ponteggi con regolari parapetti e tavole fermapiede 	Guanti contro le aggressioni meccaniche	
						 Elettrocuzione 	Non devono mai essere inserite		

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	186 di 303

IMP TE 01 MACROFASE DI LAVORO: Impianti elettrici FASE DI LAVORO: Impianti di Trazione Elettrica (1-2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
Rife	Picchettazioni	 Attrezzature manuali da scavo Attrezzature manuali di uso comune 		Paletti di ferro Puntelli metallici		 Caduta a livello Investimento da treni in transito Elettrocuzione Morsi di vipera Urti, colpi, impatti compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni 	 Verifica preliminare della viabilità Non attraversare i binari quando su questi circolano mezzi ed utilizzare gli stradelli per gli spostamenti Verificare che sia stata richiesta l'organizzazione della protezione cantieri e sia stato rilasciato il modulo M40 Operare in regime d'interruzione della circolazione sul binario interessato Realizzare sistemi di protezione cautelativa sul binario attiguo se in esercizio Verificare l'esistenza di cavi e/o condutture interrate tramite strumentazione adeguata Rispettare le distanze di sicurezza dalle linee in tensione 	 Bretelle rifrangenti Sirene acustiche Siero antivipera Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	187 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Impianti elettrici	FASE DI LAVORO: Impianti di Trazione Elettrica (2-2)	Codice scheda: IMP TE 01

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						Esposizione al rumore		Otoprotettori e cuffie	
						Esposizione alla polvere		Mascherine	

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	188 di 303

IMP TE 02	MACROFASE DI LAVORO: Impianti elettrici	FASE DI LAVORO: Impianti di Trazione Elettrica (1-6)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Scavo plinti di fondazione	 Attrezzature manuali da scavo Attrezzature manuali di uso comune Escavatore Carrello a motore su rotaia 				Investimento da convogli e/o mezzi meccanici	 Verificare che sia stata richiesta l'organizzazione della protezione cantieri e sia stato rilasciato il modulo M40 Operare in regime d'interruzione della circolazione sul binario interessato Verifica preliminare della viabilità e della presenza sullo stesso binario di mezzi rotabili di altre ditte Realizzare sistemi di protezione cautelativa sul binario attiguo se in esercizio Utilizzare la procedura di immissione del carrello dal deposito 	Bretelle rifrangenti	
						 Elettrocuzione Urti, colpi, impatti compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni 	 Rispettare le distanze di sicurezza dalle linee in tensione Verificare l'eventuale presenza di cavi di alimentazione elettrica tramite il personale FS gestione dei cavi 	 Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	189 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Impianti elettrici FASE DI LAVORO: Impianti di Trazione Elettrica (2-6) Codice scheda: IMP TE 02

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						 Caduta verso il vuoto Caduta a livello 	 Per l'attraversamento degli scavi nell'esecuzione delle lavorazioni predisporre idonee andatoie con larghezza non inferiore a m. 0,6 per il transito degli uomini ed a m. 1,2 per i mezzi o il trasporto di materiali Per scavi con profondità maggiore a m. 1,50 a parete verticale, eseguire idonee armature a garanzia del franamento delle pareti Tenere lontano dalla zona di lavoro le persone non autorizzate Delimitare la zona d'intervento Tenere sgombra da materiali l'area 		
						Esposizione alla polvere	di lavoro	 Mascherine 	
						 Esposizione al rumore 		 Otoprotettori e cuffie 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	190 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Impianti elettrici

FASE DI LAVORO: Impianti di Trazione Elettrica (3-6)

Codice scheda: IMP TE 02

N. SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2 Getto magrone	 Autobetoniera Autopompa Attrezzatura manuale di uso comune 		• Cls		 Caduta dell'operatore per contraccolpi della pompa Contatto accidentale con l'autobetoniera e l'impianto di pompaggio Ribaltamento dell'autopompa Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Danni derivanti dal rumore Investimento da convogli e/o mezzi meccanici 	 Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Operare in regime d'interruzione della circolazione sul binario interessato Realizzare sistemi di protezione cautelativa sul binario attiguo se in esercizio 	 Guanti contro le aggressioni meccaniche Otoprotettori Bretelle rifrangenti 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	191 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Impianti elettrici FASE DI LAVORO: Impianti di Trazione Elettrica (4-6) Codice scheda: IMP TE 02

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
3	Posa casseri	 Autocarro con gruetta Sega circolare Sega a mano Attrezzatura manuale di uso comune 		■ Tavole in legno ■ Disarmante		 Caduta del materiale durante il sollevamento al piano Ribaltamento del mezzo Contatto accidentale con le parti in movimento della sega circolare Proiezione di schegge di legno durante il taglio Movimentazione manuale dei carichi Assorbimento sostanze chimiche pericolose Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Elettrocuzione Investimento da convogli e/o mezzi 	 Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento di materiali Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Provvedere che la sega sia dotata di apposita cuffia registrabile atta ad intercettare le schegge Quando il carico supera i 25 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici Cospargere il disarmante esclusivamente a pennello Verificare che i cavi non siano posati in terra (privi di protezione meccanica) e che non siano di intralcio ai mezzi Operare in regime d'interruzione 	 Guanti contro le aggressioni meccaniche Bretelle rifrangenti 	
						meccanici	della circolazione sul binario interessato		

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	192 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Impianti elettrici

FASE DI LAVORO: Impianti di Trazione Elettrica (5-6)

Codice scheda: IMP TE 02

N. SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
4 Getto cls	 Autobetoniera Autopompa Attrezzatura manuale di uso comune Vibratore elettrico 		Cls Additivi		 Caduta dell'operatore per contraccolpi della pompa Contatto accidentale con l'autobetoniera e l'impianto di pompaggio Ribaltamento dell'autopompa Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta di persone nel getto Inalazioni di vapori Danni derivanti dalla vibrazione Danni derivanti dal rumore Elettrocuzione 	 Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Utilizzare attrezzi con impugnature morbide in modo da diminuire l'effetto delle vibrazioni Verificare che i cavi non siano posati in terra (privi di protezione meccanica) e che non siano di intralcio ai mezzi 	 Guanti contro le aggressioni meccaniche e chimiche Mascherine Otoprotettori 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	193 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Impianti elettrici FASE DI LAVORO: Impianti di Trazione Elettrica (6-6) Codice scheda: IMP TE 02

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
5	Rimozione casseri	 Autocarro con gruetta Attrezzatura manuale di uso comune 		Tavole in legno		 Caduta del materiale durante il sollevamento al piano Ribaltamento del mezzo Movimentazione manuale dei carichi Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Investimento da convogli e/o mezzi meccanici 	espongano alla caduta o all'investimento di materiali Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Quando il carico supera i 25 Kg o ha	 Guanti contro le aggressioni meccaniche Bretelle rifrangenti 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	194 di 303

IMP TE 06 MACROFASE DI LAVORO: Impianti elettrici FASE DI LAVORO: Impianti di Trazione Elettrica (1-2)

N. SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI		MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
Posa di attacchi e della corda di messa a terra	 Attrezzatura manuale per manutenzione Dinamometro Trapano fora rotaie Fioretti Attrezzatura manuale per montaggio metallico Stroppe, tiranti e staffe montapali Carrello a motore su rotaia Piattina con svolgibobina Carrello a motore su rotaia con scala Argano a motore Carrozzini per stendimento 		Cavo elettrico		 Investimento da convogli Urti, colpi, impatti compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Elettrocuzione 	=	Verificare che sia stata richiesta l'organizzazione della protezione cantieri e sia stato rilasciato il modulo M40 Operare in regime d'interruzione della circolazione sul binario interessato Operare in regime di protezione cantiere con l'organizzazione del personale FS, posizionamento delle relative tabelle e mantenendo la distanza di sicurezza dal binario in esercizio Mantenere la distanza di sicurezza tra un mezzo e l'altro Richiedere tolta tensione della zona interessata con posizionamento dei c.c. a vista nello stendimento e tesatura della corda Collegamenti alla C.I. (in presenza di B.A.) o alla rotaia	 Guanti contro le aggressioni meccaniche Occhiali Otoprotettori e cuffie Bretelle catarifrangenti Cinture di sicurezza Sirene 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	195 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Impianti elettrici FASE DI LAVORO: Impianti di Trazione Elettrica (2-2) Codice scheda: IMP TE 06

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		ATTREZZATURE				 Caduta da postazione sopraelevata Caduta a livello Esposizione alla polvere Esposizione al rumore 	 Immobilizzazione del terrazzino di lavoro delle motoscale per evitare la rotazione sul binario attiguo Il terreno destinato al passaggio dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze 	 Mascherine antipolvere Otoprotettori o cuffie 	

D:f	NT	4:: .
Rifer.	Norm	iativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	196 di 303

IMP TE 09 MACROFASE DI LAVORO: Impianti elettrici FASE DI LAVORO: Impianti di Trazione Elettrica (1-2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI		MISURE DI SICUREZZA		DPI / DPC	Sch
1	Revisione linea	 Attrezzatura manuale di uso comune Fioretti Carrello a motore su rotaia con piattine Carrello a motore su rotaia con scala 				 Investimento da convogli 	=	Verificare che sia stata richiesta l'organizzazione della protezione cantieri e sia stato rilasciato il modulo M40 Operare in regime d'interruzione della circolazione sul binario interessato Operare in regime di protezione cantiere con l'organizzazione del personale FS, posizionamento delle relative tabelle e mantenendo la distanza di sicurezza dal binario in esercizio	•	Bretelle rifrangenti Sirene	
						 Urti, colpi, impatti compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Infiammazioni e localizzazioni cutanee 	•	Mantenere la distanza di sicurezza tra un mezzo e l'altro	•	Guanti contro le aggressioni meccaniche Cinture di	
						Caduta da postazione sopraelevata	•	Immobilizzazione del terrazzino di lavoro delle motoscale per evitare la rotazione sul binario attiguo		sicurezza	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	197 di 303

IMP TE 10	MACROFASE DI LAVORO: Impianti elettrici	FASE DI LAVORO: Impianti di Trazione Elettrica (1-3)

N. SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
Demolizioni pali, travi e mensole	 Saldatura ossiacetilenica Funi d'imbracatura metallica e fasce in nylon Estintore Attrezzatura manuale di uso comune Attrezzatura manuale da scavo Carrello a motore su rotaia con gru Carrello a motore su rotaia con scala Carri pianali per raccolta materiale demolito e piattine 				 Urti, colpi, impatti compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni 	 Verificare che sia stata richiesta l'organizzazione della protezione cantieri e sia stato rilasciato il modulo M40 Operare in regime d'interruzione della circolazione sul binario interessato Operare in regime di protezione cantiere con l'organizzazione del personale FS, posizionamento delle relative tabelle e mantenendo la distanza di sicurezza dal binario in esercizio Mantenere la distanza di sicurezza tra un mezzo e l'altro Far collegare i carri pianali da agente di scorta Trasportare i materiali rispettando la sagoma limite, altrimenti operare in regime d'interruzione su tutti i binari interessati Manovrare il treno materiali a bassissima velocità, precedere le manovre con segnale acustico, effettuare le manovre 	■ Bretelle rifrangenti ■ Sirene	

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	198 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Impianti elettrici FASE DI LAVORO: Impianti di Trazione Elettrica (2-3) Codice scheda: IMP TE 10

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		ATTREZZATURE				 Caduta da postazione sopraelevata Elettrocuzione Caduta di materiali e attrezzi Infiammazioni e localizzazioni cutanee Movimentazio ne manuale dei carichi Rumore 	 Immobilizzazione del terrazzino di lavoro per evitare la rotazione sul binario attiguo Richiedere tolta tensione della zona interessata con posizionamento dei c.c. a vista Scollegare la palificazione vecchia dal circuito di ritorno, man mano che si procede con la demolizione in modo da garantire l'intervento dell'extrarapido in SSE in caso d'improvvise scariche 	 Cinture di sicurezza Caschi Guanti contro le aggressioni meccaniche e antitermici Grembiule Otoprotettori o cuffie 	
Dif	r Normativi:	<u> </u>			1				1

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	199 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Impianti elettrici FASE DI LAVORO: Impianti di Trazione Elettrica (3-3) Codice scheda: IMP TE 10

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						 Fumi, gas - vapori tossici Incendio esplosione Ustioni e infiammazioni Caduta a livello Polvere 	 Tenere a disposizione gli estintori Non depositare attrezzature e/o materiali nelle aree lavorative 	 Maschera / occhiali per saldatura ossiacetilenica Mascherine antipolvere 	

Difor	Norma	111771 ·

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	200 di 303

IMP TEL 06	MACROFASE DI LAVORO: Impianti tecnologici	FASE DI LAVORO: Impianti di telecomunicazione

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI		MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Lavori in locale tecnologico (stazione - cta - sse) posa armadi	 Attrezzatura manuale di uso comune Motocarro con gru 		■ Funi e brache		 Investimento da treni in transito Urti, colpi, impatti compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta di attrezzi 		Non attraversare i binari quando su questi circolano i mezzi Non far sostare in prossimità dei binari i mezzi meccanici utilizzati, nelle ore lavorative Per lavori su palo usare scale	■ Tuta ■ Casco	
						- Caduta di attrezzi		provviste di collare	- Casco	
						 Contatto con attrezzature 	-	Protezione della zona lavori con opportuni sbarramenti Utilizzo degli stradelli per gli spostamenti	 Guanti contro le aggressioni meccaniche 	
						 Elettrocuzione 	-	Rispetto delle distanze di sicurezza		
						RumoreEsposizione alla polvere			Otoprotettori e cuffieMascherine antipolvere	
						 Caduta a livello 	•	Non depositare attrezzature e/o materiali nelle aree lavorative	Calzatura antiviperaStivali	

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	201 di 303

IMP IDR 08 MACROFASE DI LAVORO: Impianto idrico sanitario

FASE DI LAVORO: Scavi di trincea con macchine operatrici (1-2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Scavo a sezione obbligata	Attrezzature manuali di uso comune Attrezzatura manuale da scavo Armature di protezione scavi Escavatore		 Chiodi Filo di ferro Nastro segnalatore Paletti in legno Tavole in legno Travi uso Trieste 		 Contatto con organi in movimento Caduta a livello Schiacciament o, seppellimento, sprofondamen to Cadute dall'alto 	 Il personale a terra non deve essere presente nel campo d'azione degli automezzi Le rampe di accesso agli scavi devono essere dimensionate rispetto all'ingombro dei mezzi garantendo uno spazio minimo di m. 0,70 oltre le sagome d'ingombro Per scavi con profondità maggiore di m. 1,50, a parete verticale, eseguire idonee armature a garanzia del franamento delle pareti Non costituire deposito di materiali sul ciglio degli scavi Garantire la protezione verso il vuoto con solido parapetto per postazioni di lavoro con dislivello superiore a m. 0,50 Nel caso di utilizzo di barriere mobili o nastri segnaletici nelle zone prospicienti il vuoto, essendo facilmente sfondabili, arretrare il posizionamento di circa m. 1,50 	 Caschi Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	202 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Impianto idrico sanitario FASE DI LAVORO: Scavi di trincea con macchine operatrici (2-2)

Codice scheda: IMP IDR 08

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch
1	Scavo a sezione obbligata					Caduta di materiali	 Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento di materiali 		
						 Esposizione al rumore Esposizioni a polveri Esposizione a vibrazioni 	 Ridurre il più possibile il tempo d'esposizione alle vibrazioni attuando turni di lavoro di breve durata 	Otoprotettori e cuffieMascherine antipolvere	
						Ribaltamento del mezzo	Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze		

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	203 di 303

IMP SEG 05	MACROFASE DI LAVORO: Impianti tecnologici	FASE DI LAVORO: Impianti di segnalamento (1-2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Lavori in piazzale. posa enti - paline - sbalzi - portali	 Attrezzatura manuale di uso comune Attrezzatura manuale da scavo Escavatore di dimensione ridotte per lo spostamento lungo banchina 				 Investimento da treni in transito Elettrocuzione Urti, colpi, impatti compressioni 	 Operare in regime di protezione cantiere con l'organizzazione del personale FS, mantenendo la relativa distanza di sicurezza Operare in regime di interruzione con l'organizzazione del personale FS, mantenendo la relativa distanza di sicurezza Protezione della zona con opportuni sbarramenti Non attraversare i binari quando su questi circolano i mezzi Rispetto delle distanze di sicurezza Utilizzo delle stradelle per gli spostamenti Operare in regime di disalimentazione per la posa in opera dei portali Non far sostare in prossimità dei binari i mezzi meccanici utilizzati 	 Indumenti ed accessori rifrangenti Casco 	

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	204 di 303

MACROFASE DI LAVORO:Impianti tecnologici FASE DI LAVORO:Impianti di segnalamento (2-2) Codice scheda: IMP SEG 05

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA		DPI / DPC	Sch.
						 Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Movimentazione manuale dei carichi 		agg	nanti contro le gressioni eccaniche	
						Esposizione alla polvere		• Ma	ascherine	
						VibrazioniCaduta a livelloFranamento		TuCa	vali ta Izatura tivipera	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	205 di 303

MOV TER 02 MACROFASE DI LAVORO: Movimenti terra FASE DI LAVORO: Sbancamento / splateamento (1-2)

N. SOTTOFASI MEZZI/ Sch. MATERIALI Sch. RISCHI MISURE DI SICUREZZA DPI / DPC S	SOTTOFASI		RIALI Sch. RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
Splateamento e shancamento con macchine operatrici Splateamento con macchine operatrici Attrezzatura manuale di uso comune Attrezzatura manuale da scavo Compressore pneumatico Franamento Franamento Non depositare materiale sul ciglio di scavo Caduta dall'alto Tutte le zone prospicienti il vuoto con dislivello superiore a mt. 1,5 devono essere protette con parapetto Ribaltamento del mezzo Ribalt	sbancamento con macchine operatrici	manuale di uso comune Attrezzatura manuale da scavo Compressore pneumatico Martello demolitore pneumatico Pompa sommersa Escavatore Pala meccanica Ruspa Autocarro	 Franamento Caduta dall'alto Ribaltamento del mezzo Esposizione a vibrazioni e scuotimenti Urti, colpi, impatti, compressioni Abrasioni, punture, 	 Consentire l'accesso solo al personale interessato alle lavorazioni Non depositare materiale sul ciglio di scavo Tutte le zone prospicienti il vuoto con dislivello superiore a mt. 1,5 devono essere protette con parapetto Il dislivello delle rampe di accesso dei mezzi di cantiere non deve essere eccessivo Ridurre il più possibile il tempo d'esposizione alle vibrazioni attuando turni di lavoro di breve durata 	 Guanti contro le aggressioni 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	206 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Movimenti terra FASE DI LAVORO: Sbancamento / splateamento (2-2) Codice scheda: MOV TER 02

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		ATTREZZATURE				 Esposizione alla polvere Esposizione al rumore 		 Mascherine antipolvere Otoprotettori e cuffie 	
	r Normativi								

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	207 di 303

MOV TER 05	MACROFASE DI LAVORO: Movimenti terra	FASE DI LAVORO: Scavi di trincea con macchine operatrici (1-3)
------------	--------------------------------------	--

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		 Attrezzatura manuale di uso comune Attrezzatura manuale da scavo Pompa con motore a scoppio Pompa elettrica aspirante Sega circolare Escavatore 		■ Tavole in legno ■ Chiodi		 Caduta dall'alto Seppellimento degli addetti nello scavo 	 Delimitare la zona interessata con parapetti Consentire l'accesso solo al personale interessato alle lavorazioni Tutte le zone prospicienti il vuoto con dislivello superiore a mt. 1,5 devono essere protette con parapetto Le andatoie devono avere larghezza non inferiore a m. 0.6 per il transito di uomini ed a 1,20 per il trasporto materiali Le rampe di accesso al fondo degli scavi devono essere dimensionate rispetto all'ingombro dei mezzi garantendo uno spazio minimo di mt. 0.70 oltre le sagome d'ingombro Le scale a mano devono essere saldamente ancorate e legate prima dell'uso e devono sporgere di almeno 1 mt. oltre il piano di sbarco Non depositare materiale sul ciglio di scavo 		

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Ε	53	PU	SZ0002	102	С	208 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Movimenti terra

FASE DI LAVORO: Scavi di trincea con macchine operatrici (2-3)

Codice scheda: MOV TER 05

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
							Se necessario in relazione all'inclinazione delle pareti degli scavi o quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità si deve provvedere all'armatura del terreno		
						 Investimento da mezzi meccanici 	Nel caso di utilizzo di barriere mobili o nastri segnaletici nelle zone prospicienti il vuoto, essendo le stesse facilmente sfondabili, arretrare il posizionamento di circa 1,5 mt.		
						 Urti, colpi, impatti, compressioni 	Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti segnalare immediatamente la situazione al capocantiere/preposto		
						 Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni 		 Guanti contro le aggressioni meccaniche 	
						Esposizione alla polvere		 Mascherine antipolvere 	
	N					Esposizione al rumore		Otoprotettori e cuffie	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	209 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Movimenti terra	FASE DI LAVORO: Scavi di trincea con macchine operatrici (3-3)	Codice scheda: MOV TER 05

Ribaltamento del mezzo Ribaltamento del mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze Le rampe di accesso agli scavi non devono avere forti pendenze	N	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA DPI / DPC Sch	h.
								mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze Le rampe di accesso agli scavi non	

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	210 di 303

MOV TER 08	MACROFASE DI LAVORO: Movimenti terra	FASE DI LAVORO: Rinterro manuale / con macchine operatrici (1-2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Rinterro manuale	 Attrezzatura manuale di uso comune Attrezzatura manuale da scavo 				 Investimento da mezzi meccanici 	 Consentire l'accesso solo al personale interessato alle lavorazioni 		
						 Urti, colpi, impatti, compressioni 		 Caschi 	
						 Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni 		 Guanti contro le aggressioni meccaniche 	
						■ Caduta dall'alto	 Delimitare la zona interessata con parapetti 	meccaniche	
						 Movimentazione manuale dei carichi 	 Predisporre idonee attrezzature meccaniche per ridurre la movimentazione manuale dei carichi 		
	r Normativi								

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	211 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Movimenti terra FASE DI LAVORO: Rinterro manuale / con macchine operatrici (2-2) Codice scheda: MOV TER 08

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	Rinterro con macchine operatrici	 Attrezzatura manuale di uso comune Autocarro Autocarro con gruetta idraulica Carrello elevatore con motore a scoppio 				 Caduta di materiali Investimento da mezzi meccanici Esposizione al rumore Ribaltamento del mezzo Urti, colpi, impatti, compressioni 	lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento di materiali I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze	 Indumenti ed accessori ad alta velocità Otoprotettori e cuffie 	
						 Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni 		 Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	212 di 303

MOV TER 10 MACROFASE DI LAVORO: Movimenti terra FASE DI LAVORO: Allontanamento materiali di scavo

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		 Attrezzatura manuale di uso comune Attrezzatura manuale da scavo Autocarro Escavatore Pala meccanica Dumper 		■ Inerti ■ Materiale di risulta		 Investimento da mezzi meccanici Caduta di materiale Caduta dall'alto Ribaltamento del 	di scavo Tutte le zone prospicienti il vuoto con dislivello superiore a mt. 1,5 devono essere protette con parapetto	■ Indumenti ad alta visibilità	
						mezzo	 Il dislivello delle rampe di accesso dei mezzi di cantiere non deve essere eccessivo 		
						Urti, colpi, impatti, compressioniAbrasioni, punture, tagli, lacerazioni		Guanti contro le aggressioni meccaniche	
						Esposizione alla polvere		 Mascherine antipolvere 	
						 Esposizione al rumore 		 Otoprotettori e cuffie 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	213 di 303

MOV TER 12	MACROFASE DI LAVORO: Movimenti terra	FASE DI LAVORO: Stoccaggio del terreno (1-2)
------------	--------------------------------------	--

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		 Attrezzatura manuale di uso comune Autocarro Pala meccanica 				Contatto con macchine operatrici od attrezzature	personale interessato alle lavorazioni	Carabi	
						 Schiacciamento, seppellimento 	 I materiali devono essere depositati ordinatamente assicurando la stabilità Non depositare materiali sul ciglio di scavi 	Caschi	
						 Esposizione alla polvere 	■ Irrorare i materiali per ridurre il sollevamento della polvere	Mascherine antipolvere	
						 Movimentazione manuale dei carichi 	Stabilire norme procedurali al fine di ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei carichi		
						 Caduta a livello 	Tutte le zone prospicienti il vuoto con dislivello superiore a mt. 0,5 devono essere protette con parapetto		
						 Ribaltamento del mezzo 	Il dislivello delle rampe di accesso dei mezzi di cantiere non deve essere eccessivo		

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	214 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Movimenti terra FASE DI LAVORO: Stoccaggio del terreno (2-2) Codice scheda: MOV TER 012

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						 Urti, colpi, impatti, compressioni 		■ Tute	
						 Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni 		 Guanti contro le aggressioni meccaniche 	
						 Esposizione al rumore 		 Otoprotettori e cuffie 	
	NT								

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	215 di 303

OA DEM 02	MACROFASE DI LAVORO: Opere architettoniche	FASE DI LAVORO: Demolizione pavimentazione (1-2)
-----------	--	--

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Demolizione pavimentazione	 Attrezzatura manuale di uso comune Martello demolitore pneumatico 				 Urti, colpi, impatti compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Proiezione di materiale Elettrocuzione Esposizione alla polvere Caduta a livello Esposizione a vibrazioni Esposizione al 	 Protezione della zona lavori con opportuni sbarramenti Non devono mai essere inserite o disinserite macchine e utensili su prese in tensione Irrorare i materiali da demolire e di risulta per ridurre il sollevamento della polvere Non depositare attrezzature e/o materiali nelle aree lavorative Ridurre il più possibile l'esposizione a vibrazioni mediante l'utilizzo di turni di lavoro brevi 	 Guanti contro le aggressioni meccaniche Casco Tuta Occhiali a maschera Mascherine antipolvere Otoprotettori e 	
						rumore		cuffie	

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	216 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Opere architettoniche

FASE DI LAVORO: **Demolizione pavimentazione (2-2)**

Codice scheda: OA DEM 02

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.		RISCHI		MISURE DI SICUREZZA		DPI / DPC	Sch.
2	Allontanamento materiali di risulta	Autocarro Pala meccanica				-	Investimento da mezzi meccanici	=	Delimitare la zona interessata Consentire l'accesso solo al personale interessato alle lavorazioni	•	Indumenti ad alta visibilità	
						•	Ribaltamento del mezzo	•	Il dislivello delle rampe di accesso dei mezzi di cantiere non deve essere eccessivo			
						-	Urti, colpi, impatti, compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni			•	Guanti contro le aggressioni meccaniche	
						•	Esposizione alla polvere			-	Mascherine antipolvere	
						•	Esposizione al rumore			-	Otoprotettori e cuffie	
İ												
İ												

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	217 di 303

OA DEM 03 MACROFASE DI LAVORO: Opere architettoniche

FASE DI LAVORO: Demolizione tamponature (1-2)

N. SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch
Demolizione tamponatura	 Attrezzatura manuale di uso comune Martello demolitore pneumatico Trabattello Ponteggio Scale a mano 				Urti, colpi, impatti compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Proiezione di materiale Elettrocuzione Esposizione alla polvere Caduta a livello Esposizione a vibrazioni	 Protezione della zona lavori con opportuni sbarramenti Non devono mai essere inserite o disinserite macchine e utensili su prese in tensione Irrorare i materiali da demolire e di risulta per ridurre il sollevamento della polvere Non depositare attrezzature e/o materiali nelle aree lavorative Ridurre il più possibile l'esposizione a vibrazioni mediante l'utilizzo di turni di lavoro brevi 	Guanti contro le aggressioni meccaniche Casco Tuta Occhiali a maschera Mascherine antipolvere	
					Esposizione al rumore Caduta dall'alto Caduta del	 Nei lavori in cui la caduta possa essere maggiore di mt. 2 devono essere installati regolari ponteggi con regolari parapetti e tavole fermapiede 	Otoprotettori e cuffie	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	218 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Opere architettoniche

FASE DI LAVORO: **Demolizione tamponature (2-2)**

Codice scheda: OA DEM 03

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA DPI / DPC	Sch.
2	Allontanamento materiali di risulta	Autocarro Pala meccanica				 Investimento da mezzi meccanici Ribaltamento del mezzo Urti, colpi, impatti, compressioni 	Delimitare la zona interessata Consentire l'accesso solo al personale interessato alle lavorazioni Il dislivello delle rampe di accesso dei mezzi di cantiere non deve essere eccessivo Guanti contro le aggressioni	
						Abrasioni, punture, tagli, lacerazioniEsposizione alla polvere	meccaniche Mascherine antipolvere	
						 Esposizione al rumore 	Otoprotettori e cuffie	

Rifer.	Normativi:	

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	219 di 303

OA DEM 04	MACROFASE DI LAVORO: Opere architettoniche	FASE DI LAVORO: Demolizione carpenteria metallica (1-3)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Taglio elementi metallici	 Cannello con fiamma ossiacetilenica 		■ Rotaie		UstioniEsplosione	 Nelle operazioni di sfiammata devono essere poste misure idonee onde evitare pericoli di ustione Tenere le bombole in ambiente ventilato e lontano da fonti di calore; spostare le bombole secondo le 		
		 Trabattello 				Inalazioni fumiCaduta dall'alto	 Nei lavori in cui la caduta possa essere maggiore di mt. 2 devono essere installati regolari ponteggi con regolari parapetti e tavole fermapiede 	 Maschera di protezione 	
2	 Smontaggio attacchi 	 Tranciatrice organi di attacco 		■ Piastre ■ Bulloni		 Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni 		 Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	220 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Opere architettoniche

FASE DI LAVORO: Demolizione carpenteria metallica (2-3)

Codice scheda: OA DEM 04

N. SOTTOFA	SI MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
3 Rimozione metallici	elementi Attrezzatura manuale di uso comune Attrezzatura di imbracaggio Attrezzatura manuale da sforzo (leve, palanchi, piede di porco)		Elementi metallici		Caduta del materiale durante il sollevamento Movimentazione di materiale Ribaltamento del mezzo Movimentazione manuale dei carichi Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Impatto Elettrocuzione	espongano alla caduta o all'investimento dei materiali Inserire blocco meccanico al braccio gru in direzione di linee aeree e binari attigui Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Quando il carico supera i 25 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici	 Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	221 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Opere architettoniche FASE DI LAVORO: Demolizione carpenteria metallica (3-3) Codice scheda: OA DEM 04

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
4	Allontanamento materiali di risulta	 Autocarro Carrello ferroviario equipaggiato con braccio meccanico Attrezzatura manuale di uso comune Attrezzatura di imbracaggio 				 Investimento da mezzi meccanici Ribaltamento del mezzo Urti, colpi, impatti, compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Esposizione alla polvere Esposizione al rumore 	 Delimitare la zona interessata Consentire l'accesso solo al personale interessato alle lavorazioni Il dislivello delle rampe di accesso dei mezzi di cantiere non deve essere eccessivo 	 Indumenti ad alta visibilità Guanti contro le aggressioni meccaniche Mascherine antipolvere Otoprotettori e cuffie 	

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Ε	53	PU	SZ0002	102	С	222 di 303

**Autocarro Pala meccanica Pala mecc	N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
	2		■ Autocarro				 mezzi meccanici Ribaltamento del mezzo Urti, colpi, impatti, compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Esposizione alla polvere Esposizione al 	 Consentire l'accesso solo al personale interessato alle lavorazioni Il dislivello delle rampe di accesso dei mezzi di cantiere non deve essere eccessivo 	 Guanti contro le aggressioni meccaniche Mascherine antipolvere Otoprotettori e 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	223 di 303

OA ELE 01 MACROFASE DI LAVORO: Opere architettoniche

FASE DI LAVORO: Posa colonne e travi in acciaio (1-2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.		RISCHI		MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Montaggio carpenteria metallica	 Gru Autogrù Autocarro Attrezzatura manuale di uso comune Ponteggi Trabattello Scala a mano Attrezzatura di imbracaggio Trapano Smerigliatrice Troncatrice Saldatrice elettrica 		 Piastre in acciaio Tiranti in acciaio Tubolari in acciaio Trave reticolare in acciaio Puntelli in acciaio 		•	Caduta del materiale durante il sollevamento al piano Ribaltamento del mezzo Movimentazione manuale dei carichi Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Impatto	•	Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento di materiali II terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Quando il carico supera i 25 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici Verificare l'idoneità dei ganci e delle funi che devono avere impressa la portata massima Effettuare una corretta ed idonea imbracatura del materiale da sollevare considerando, in particolare la variazione degli sforzi secondo l'angolo di inclinazione dei bracci Ridurre al minimo l'oscillazione del carico Evitare di far passare i carichi sospesi sopra i lavoratori o su aree pubbliche Nella guida dell'elemento in sospensione usare sistemi che consentano di operare a distanza di sicurezza	 Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	224 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Opere architettoniche

FASE DI LAVORO: Posa colonne e travi in acciaio (2-2)

Codice scheda: OA ELE 01

	ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1 • Montagg carpenter metallica					Caduta dall'alto Caduta da scale a mano Traumi oculari ed	 Quando si opera in presenza di linee elettriche aeree impartire precise istruzioni agli addetti ai mezzi di sollevamento ed a coloro che devono movimentare materiali lunghi per mantenere il braccio dell'apparecchi di sollevamento o gli apparecchi movimentati a distanza di sicurezza (5 metri) Durante raffiche di vento ed in ogni caso quando la velocità del vento supera i 60 km/h o in caso di piogge o avvisaglie di scariche atmosferiche interrompere qualsiasi operazione Circoscrivere la zona interessata dalla movimentazione dei carichi ed impedire l'accesso a persone estranee Nei lavori in cui la caduta possa essere maggiore di mt. 2 devono essere installati regolari ponteggi con regolari parapetti e tavole fermapiede Disposizione di vincoli che non consentano slittamenti o rovesciamenti 	a Cinture di sicurezz	za
					esposizione a radiazioni ultraviolette		protezione per saldature	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	225 di 303

OA ELE 03 MACROFASE DI LAVORO: Opere architettoniche

FASE DI LAVORO: Posa carpenteria metallica (1-2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Montaggio carpenteria metallica	 Autogrù Autocarro Attrezzatura manuale di uso comune Ponteggio Trabattello Scala a mano Trapano Smerigliatrice Troncatrice Saldatrice elettrica 		■ Travi HEB ■ Travi UPN ■ Pannelli fotovoltaici		 Caduta del materiale durante il sollevamento al piano Ribaltamento del mezzo Movimentazione manuale dei carichi Elettrocuzione Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Impatto 	 Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento dei materiali Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Quando il carico supera i 25 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici Verificare l'idoneità dei ganci e delle funi che devono avere impressa la portata massima Effettuare una corretta ed idonea imbracatura del materiale da sollevare considerando, in particolare la variazione degli sforzi secondo l'angolo di inclinazione dei bracci Ridurre al minimo l'oscillazione del carico Evitare di far passare i carichi sospesi sopra i lavoratori o su aree pubbliche Nella guida dell'elemento in sospensione usare sistemi che consentano di operare a distanza di sicurezza 	 Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	226 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Opere architettoniche	FASE DI LAVORO: Posa carpenteria metallica (2-2)	OA ELE 03

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Montaggio carpenteria metallica						 Quando si opera in presenza di linee elettriche aeree impartire precise istruzioni agli addetti ai mezzi di sollevamento ed a coloro che devono movimentare materiali lunghi per mantenere il braccio dell'apparecchio di sollevamento o gli apparecchi movimentati a distanza di sicurezza (5 metri) Durante raffiche di vento ed in ogni caso quando la velocità del vento supera i 60 km/h o in caso di piogge o avvisaglie di scariche atmosferiche interrompere qualsiasi operazione Circoscrivere la zona interessata dalla movimentazione dei carichi ed impedire l'accesso a persone estranee 		
						 Caduta dall'alto Caduta da scale a mano Traumi oculari ed esposizione a radiazioni ultraviolette 	 Nei lavori in cui la caduta possa essere maggiore di mt. 2 devono essere installati regolari ponteggi con regolari parapetti e tavole fermapiede Disposizione di vincoli che non consentano slittamenti o rovesciamenti 	 Cinture di sicurezza Schermi di protezione per saldature 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	227 di 303

OP IDR 02 MACROFASE DI LAVORO: Opere Idrauliche FASE DI LAVORO: Posa di tubazioni, pozzetti e canalette

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI		MISURE DI SICUREZZA		DPI / DPC	Sch.
1	Posa di tubazioni, pozzetti e canalette	 Attrezzature manuali di uso comune Autocarro con gruetta 		 Tubazioni Pozzetti Collegamenti idraulici Funi di imbracatura e 		 Urti, colpi, impatti compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni 	•	Il personale a terra non deve essere presente nel campo d'azione degli automezzi		Guanti contro le aggressioni meccaniche	
				fasce di nylon		Schiacciamento, seppellimento, sprofondamentoCaduta a livello	-	Per scavi con profondità maggiore di m. 1,50, a parete verticale, eseguire idonee armature a garanzia del franamento delle pareti Non depositare attrezzature e/o materiali nelle aree lavorative		Tute	
						 Caduta verso il vuoto Caduta di attrezzi o materiali 		Garantire la protezione verso il vuoto con solido parapetto per postazioni di lavoro con dislivello superiore a m. 0,50 Per l'attraversamento degli scavi nell'esecuzione delle lavorazioni predisporre idonee andatoie con larghezza non inferiore a m. 0,6 per il transito di uomini ed a m. 1,2 per i mezzi o il trasporto di materiali protette sui lati prospicienti il vuoto con parapetto o mezzi equivalenti Ridurre il più possibile la	•	Caschi	
						 Movimentazione manuale dei carichi 		movimentazione manuale dei carchi			

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	228 di 303

OA PAV 02 MACROFASE DI LAVORO: Opere architettoniche FASE DI LAVORO: Posa pavimento in masselli autobloccanti (1-2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Posa sabbia di allettamento	■ Gru ■ Rullo compattatore		• Sabbia		 Caduta del materiale durante il sollevamento al piano Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Movimentazione manuale dei carichi Danni derivanti dal rumore Esposizione alla polvere Danni derivanti dalla vibrazione 	 Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento di materiali Quando il carico supera i 25 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici Limitare al minimo l'esposizione alle vibrazioni 	 Guanti contro le aggressioni meccaniche Otoprotettori Mascherine antipolvere 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	229 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Opere architettoniche

FASE DI LAVORO: Posa pavimento in masselli autobloccanti (2-2) Codice scheda: OA PAV 02

N. SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
Posa masselli autobloccanti	 Gru Compattatore a piatto vibrante Attrezzatura manuale di uso comune 		■ Masselli in cls		Caduta del materiale durante il sollevamento al piano Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Elettrocuzione Movimentazione manuale dei carichi Danni derivanti dal rumore Danni derivanti dalla vibrazione	 Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento di materiali Verificare che i cavi non siano posati in terra privi di protezione meccanica Quando il carico supera i 25 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici Utilizzare attrezzi con impugnature morbide in modo da diminuire l'effetto delle vibrazioni Limitare al minimo l'esposizione alle vibrazioni 	 Guanti contro le aggressioni meccaniche Otoprotettori 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	230 di 303

OA PAV 04	MACROFASE DI LAVORO: Opere architettoniche	FASE DI LAVORO: Posa cordoli in cls prefabbricati (1-2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Getto massetto di sottofondo	 Molazza Regoli Stagge muniti di vibratori meccanici Fratazzi Attrezzatura manuale di uso comune 		Cls Additivi		 Irritazioni epidermiche Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Elettrocuzione Inalazioni di vapori 		 Guanti contro le aggressioni meccaniche Mascherine 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	231 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Opere architettoniche

FASE DI LAVORO: Posa cordoli in cls prefabbricati (2-2)

Codice scheda: OA PAV 04

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	■ Posa cordoli	Autocarro con gruetta Attrezzatura manuale di uso comune		Cordoli in cls prefabbricati		 Caduta del materiale durante il sollevamento al piano Ribaltamento del mezzo Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Schiacciamento Movimentazione manuale dei carichi 	Eseguire gradualmente le lavorazioni da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento dei materiali Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Quando il carico supera i 25 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici	 Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	232 di 303

OA PAV 02	MACROFASE DI LAVORO: Opere architettoniche	FASE DI LAVORO: Posa pavimento in masselli autobloccanti (1-2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Posa sabbia di allettamento	■ Gru ■ Rullo compattatore		• Sabbia		 Caduta del materiale durante il sollevamento al piano Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Movimentazione manuale dei carichi Danni derivanti dal rumore Esposizione alla polvere Danni derivanti dalla vibrazione 	 Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento di materiali Quando il carico supera i 25 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici Limitare al minimo l'esposizione alle vibrazioni 	 Guanti contro le aggressioni meccaniche Otoprotettori Mascherine antipolvere 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	233 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Opere architettoniche

FASE DI LAVORO: Posa pavimento in masselli autobloccanti (2-2)

Codice scheda: OA PAV 02

N. SOTTOFASI MEZZI/ Sch. MATERIALI Sch. RISCHI MISURE DI SICUREZZA DPI / DPC ATTREZZATURE	Sch.
Posa masselli autobloccanti Compattatore a piatto vibrante Attrezzatura manuale di uso comune Masselli in cls Abrasioni, punture, tagii, lacerazioni Elettrocuzione Movimentazione manuale dei carichi Movimentazione manuale dei carichi Danni derivanti dal rumore Danni derivanti dalla vibrazione Motilizzare attrezzi con impugnature morbide in modo da diminuire Peffetto delle vibrazioni Limitare al minimo l'esposizione alle vibrazioni Rifer Normativi: Rifer Normativi:	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	234 di 303

ORG CAN 02 MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere FASE DI LAVORO: Impianti alimentazione e distribuzione elettrica

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		 Attrezzature manuali d'uso comune Autogrù Gruppo elettrogeno Escavatore 		 Quadri elettrici Cavi elettrici Tubi in PVC Puntazze Corde di rame 		 Caduta a livello Caduta di attrezzi Caduta di materiali dall'alto Elettrocuzione 	 Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze I lavoratori non devono sostare sotto il raggio d'azione dell'apparecchio di sollevamento Le linee aeree/interrate devono essere eseguite ad una profondità/altezza adeguata per impedirne danneggiamenti meccanici In prossimità del quadro principale deve essere installato un interruttore d'emergenza o generale facilmente accessibile Le aree di lavoro devono essere 	 Cartelli di primo soccorso per elettrocuzione in prossimità dei quadri elettrici 	
	r Normativi					 Investimento da mezzi meccanici Urti, colpi, impatti compressioni Abrasioni, punture, tagli, 	delimitate Tenere a disposizione un estintore nei pressi del gruppo	 Guanti contro le aggressioni meccaniche Otoprotettori 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	235 di 303

ORG CAN 03 MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere

FASE DI LAVORO: Baraccamenti e apprestamenti igienico-sanitari (1-2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		 Attrezzatura manuale da scavo Attrezzature manuali d'uso comune Compressore pneumatico Martello demolitore pneumatico Smerigliatrice Filettatrice elettrica Piegatubi a mano elettrica Autogrù Contenitori adatti per ciascun tipo di rifiuto 		 Malta cementizia Pozzetti prefabbricati Mastici vari Pannelli in lamiera 		 Caduta a livello Ribaltamento del mezzo Caduta di materiali dall'alto Elettrocuzione Urti, colpi, impatti compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni 	 Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze I lavoratori non devono sostare sotto il raggio d'azione dell'apparecchio di sollevamento Predisporre un idoneo impianto di messa a terra collegato a quadri con interruttori differenziali 	 Otoprotettori e cuffie Caschi Guanti contro le aggressioni meccaniche Occhiali a maschera 	
						 Schiacciament o, scivolamento 	 Nella posa ed installazione dei baraccamenti occorre sollevarli opportunamente dal terreno ed evitare il ristagno delle acque meteoriche Delimitare le aree oggetto di 		

Riter	Norm	atıvı:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	236 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere FASE DI LAVORO: Baraccamenti e apprestamenti igienico-sanitari (2-2) Codice scheda: ORG CAN 03

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						 Rifiuti Caduta da postazione elevata 	 Vanno identificate apposite aree di deposito per la raccolta differenziata dei rifiuti I depositi devono essere protetti dagli agenti atmosferici mediante opportune tettoie Concordare con l'Ente di zona la modalità di prelievo dei rifiuti 	Cinture di sicurezza	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	237 di 303

ORG CAN 04 MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere FASE DI LAVORO: Delimitazione dell'area di cantiere

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Esecuzione recinzione	 Attrezzatura manuale da scavo Attrezzature manuali d'uso comune Compressore pneumatico Martello demolitore pneumatico Autocarro 		 Rete in materiale metallico o plastico Paletti in ferro 		 Caduta a livello Urti, colpi, impatti compressioni Elettrocuzione 	 Non depositare attrezzature e/o materiali nelle aree lavorative Il montaggio della cesata deve avvenire contemporaneamente alla realizzazione degli accessi Assicurare la stabilità anche in condizioni di forte vento Verificare la necessità di esecuzione dell'impianto contro le scariche atmosferiche 	 Guanti contro le aggressioni meccaniche Occhiali a maschera 	
						 Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Investimento da mezzi meccanici Rumore Vibrazioni 	 Il personale a terra non deve essere presente nel campo d'azione degli automezzi Ridurre il più possibile il tempo d'esposizione alle vibrazioni attuando turni di lavoro di breve durata 	■ Otoprotettori	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	238 di 303

ORG CAN 05 MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere FASE DI LAVORO: Approvvigionamento materiali

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
	Carico e scarico dei materiali dagli automezzi	 Autocarro Carriola Gruetta idraulica su autocarro Carrello elevatore con motore a scoppio 				 Caduta a livello Caduta dall'alto Caduta di materiali 	 Non depositare attrezzature e/o materiali nelle aree lavorative L'accesso ai cassoni di carico degli automezzi deve avvenire con scale a mano opportunamente vincolate I materiali soggetti a rotolamento devono essere bloccati tenendo conto delle operazioni di movimentazione manuale e meccanica 	■ Caschi	
						 Urti, colpi, impatti compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Investimento da mezzi meccanici Rumore 	 Non sostare sotto il raggio d'azione della gretta Delimitare la zona interessata e consentire l'accesso solo al personale autorizzato Predisporre idonee attrezzature meccaniche per ridurre la movimentazione manuale dei 	 Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	239 di 303

ORG CAN 06 MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere FASE DI LAVORO: Livellamento del terreno

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		 Attrezzature manuali da scavo Attrezzature manuali Martello demolitore pneumatico Autocarro Compressore pneumatico Dumper Escavatore Grader Pala meccanica 				 Caduta a livello Ribaltamento del mezzo Investimento da mezzi meccanici Urti, colpi, impatti compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Esposizione a polveri 	 Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze Studiare i percorsi che rendano sicuro il transito dei lavoratori e dei mezzi meccanici La velocità dei mezzi in entrata, uscita e transito nell'area di cantiere deve essere ridotta il più possibile Delimitare la zona interessata con segnaletica di sicurezza e ove necessario con parapetti Impedire, per quanto possibile la formazione di nubi di polvere tenendo bagnata la viabilità principale. 	 Caschi Guanti contro le aggressioni meccaniche Mascherine antipolvere Otoprotettori 	
						Esposizione al rumoreEsposizione a	 Ridurre il più possibile il tempo d'esposizione alle vibrazioni 	e cuffie	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	240 di 303

ORG CAN 07 MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere FASE DI LAVORO: Preparazione area per impianti e baraccamenti (1-2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		Attrezzature manuali da scavo Attrezzature manuali di uso comune Martello demolitore pneumatico Dumper Escavatore Pala meccanica Motosega Motozappa Tagliaerba a barra falciante		 Chiodi Fodere in legno Paletti di legno Tavole in legno Nastro segnalatore Cartelli segnaletici 		 Caduta a livello Ribaltamento del mezzo Urti, colpi, impatti compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Investimento da mezzi meccanici 	 Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze Predisporre tubazioni interrate per il passaggio delle linee di alimentazione, poste ad una profondità adeguata per impedire danneggiamenti meccanici Studiare i percorsi che rendano sicuro il transito dei lavoratori e dei mezzi meccanici Delimitare la zona interessata con segnaletica di sicurezza e ove necessario con parapetti La velocità dei mezzi in entrata, uscita e transito nell'area di cantiere deve essere ridotta il più possibile 	 Caschi Guanti contro le aggressioni meccaniche Mascherine antipolvere 	
	Normativi					Esposizione a polveri	 Impedire, per quanto possibile la formazione di nubi di polvere tenendo bagnata la viabilità 	anapo etc	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	241 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere FASE DI LAVORO: Preparazione area per impianti e baraccamenti (2-2) Codice scheda: ORG CAN 07

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						 Esposizione a vibrazioni Movimentazio ne manuale dei carichi Esposizione al rumore 	Ridurre il più possibile il tempo d'esposizione alle vibrazioni attuando turni di lavoro di breve durata Predisporre idonee attrezzature meccaniche per ridurre la movimentazione manuale dei carichi	• Otoprotettori e cuffie	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	242 di 303

ORG CAN 08 MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere FASE DI LAVORO: Rimozione materiali di rifiuto (1-2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		 Attrezzature manuali da scavo Attrezzature manuali di uso comune Autocarro Dumper Escavatore Pala meccanica 		■ Materiali di rifiuto		 Esposizione ad agenti chimici Movimentazio ne manuale dei carichi 	 Definire le modalità di esecuzione dei lavori tali da ridurre al minimo il contatto dei lavoratori con i materiali di rifiuto, utilizzando il più possibile i macchinari appositi per le operazioni Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente turnato 	 Guanti contro le aggressioni meccaniche e chimiche 	
						 Caduta verso il vuoto Caduta a livello Investimento da mezzi meccanici 	 Tutte le zone prospicienti il vuoto con dislivello superiore a m. 0,5 devono essere protette con parapetto o mezzi equivalenti Livellare opportunamente il terreno Studiare i percorsi che rendano sicuro il transito dei lavoratori e dei mezzi meccanici 	Bretelle rifrangenti	
	, Normativii					Ribaltamento del mezzo	Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei		

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	243 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere FASE DI LAVORO: Rimozione materiali di rifiuto (2-2)

Codice scheda: ORG CAN 08

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						 Urti, colpi, impatti Compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Esposizione a polveri Esposizione al rumore 		 Caschi Mascherine antipolvere Otoprotettori e cuffie 	

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	244 di 303

ORG CAN 09 MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere FASE DI LAVORO: Allacciamento quadri elettrici di distribuzione (1-2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		Attrezzature manuali di uso comune		 Quadri elettrici Cavi elettrici Tubi PVC 		 Elettrocuzione Caduta a livello Caduta da 	 I quadri elettrici di distribuzione devono essere rispondenti alle norme CEI 17-13/4 e devono essere certificati dal fabbricante per iscritto Le prese di distribuzione devono essere protette da un interruttore differenziale generale ad alta sensibilità che protegga un massimo di 6 prese I collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato ai sensi della legge 46/90, che deve provvedere alla verifica dell'impianto prima dell'utilizzo e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni In prossimità dei quadri elettrici devono essere esposti i cartelli inerenti i primi soccorsi da prestare agli infortunati in caso di contatto con le parti in tensione Non depositare attrezzature e/o materiali nelle aree lavorative 	■ Cinture di sicurezza	
						postazione sopraelevata			

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	245 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere FASE DI LAVORO: Allacciamento quadri elettrici di distribuzione (2-2) Codice scheda: ORG CAN 09

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						 Urti, colpi, impatti Compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni 		Guanti contro le aggressioni meccaniche	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	246 di 303

ORG CAN 10 MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere FASE DI LAVORO: Posizionamento cavi e linee di alimentaz. (1-2)

N. SOTTOF.	SI MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
	Attrezzature manuali di uso comune		Quadri elettrici Cavi elettrici Tubi PVC		• Elettrocuzione	 Occorre eseguire le linee interrate a profondità adeguata per impedire danneggiamenti meccanici dovuti al passaggio degli automezzi Le linee aeree non devono essere realizzate sottoponendo a sforzi di trazione i cavi che devono essere sorretti utilizzando idonei tiranti e devono essere collocate ad altezza tale da evitare contatti con i mezzi in manovra Ogni linea di alimentazione deve essere protetta a monte da un interruttore magnetotermico con taratura coordinata all'assorbimento, alla sezione e alla lunghezza del percorso Lavorare senza tensione facendo uso di mezzi personali di protezione isolanti I collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato ai sensi della legge 46/90, che deve provvedere alla verifica dell'impianto prima dell'utilizzo e periodicamente ad intervalli non superiori a due 		

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	247 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere | FASE DI LAVORO: Posizionamento cavi e linee di alimentaz. (2-2)

Codice scheda: ORG CAN 10

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
P. C.						 Caduta a livello Urti, colpi, impatti Compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta da postazione sopraelevata 	In prossimità dei quadri elettrici devono essere esposti i cartelli inerenti i primi soccorsi da prestare agli infortunati in caso di contatto con le parti in tensione Non depositare attrezzature e/o materiali nelle aree lavorative	 Caschi Guanti contro le aggressioni meccaniche Cinture di sicurezza 	

Rifer.	Norma	tivi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	248 di 303

ORG CAN 11 MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere FASE DI LAVORO: Esecuzione impianto di terra (1-3)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA DPI / DPC Sch
		Attrezzature manuali di uso comune Attrezzatura manuale da scavo Autocarro Escavatore meccanico con martello demolitore		Paline di terra Corde di rame Cavi elettrici Tubi PVC		* Elettrocuzione	 Le carpenterie metalliche dei quadri elettrici e tutte le parti metalliche delle attrezzature e degli impianti elettrici che possono entrare in tensione per contatto diretto o indiretto con le parti in tensione devono essere connesse fra loro e all'impianto di terra per assicurare l'equipotenzialità Tutti i conduttori di terra devono essere verificati per assicurare la continuità elettrica dei collegamenti Il valore di resistenza globale dell'impianto di terra deve essere coordinato con la taratura di intervento della prima protezione di cantiere consentendo un valore massimo della tensione di guasto pari a 25 volt I dispersori di terra devono essere infissi nel terreno ad una profondità di 50 cm per ridurre eventuali tensioni di passo in superficie I dispersori devono avere lunghezza non inferiore a 2 mt.

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	249 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere | FASE DI LAVORO: Esecuzione impianto di terra (2-3)

Codice scheda: ORG CAN 11

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						 Caduta a livello Urti, colpi, impatti compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Esposizione alla polvere Esposizione al rumore Investimento 	 La posizione dei dispersori deve essere identificata con cartelli conformi al D.Lgs 493/96 I collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato ai sensi della legge 46/90, che deve provvedere alla verifica dell'impianto prima dell'utilizzo e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni Non depositare attrezzature e/o materiali nelle aree lavorative Studiare i percorsi che rendano sicuro il transito dei lavoratori e 	 Caschi Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	250 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere FASE DI LAVORO: Esecuzione impianto di terra (3-3) Codice scheda: ORG CAN 11

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		TTTREEZITTORE				Movimentazio ne manuale dei carichi	Predisporre idonee attrezzature meccaniche per ridurre la movimentazione manuale dei carichi Predisporre idonee attrezzature meccaniche per ridurre la movimentazione manuale dei carichi Predisporre idonee attrezzature		

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	251 di 303

ORG CAN 13 MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere FASE DI LAVORO: Allacciamenti e opere di fognatura (1-2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		 Attrezzature manuali di uso comune Attrezzatura manuale da scavo Cannello per saldatura 		 Malta Cemento Mattoni Mastici vari Pozzetti prefabbricati Tubazioni 		 Caduta a livello Caduta di attrezzi e materiali 	 Non depositare attrezzature e/o materiali nelle aree lavorative Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento di materiali 	 Caschi 	
		ossiacetilenica Filettatrice elettrica Piegatubi a mano ed elettrica				Incendio, esplosione	 Conservare le bombole lontane da fonti di calore e vincolate in posizione verticale Tenere a disposizione gli estintori 		
		 Smerigliatrice troncatrice elettrica a disco Pala meccanica 				 Elettrocuzione 	Le linee di alimentazione dei baraccamenti devono essere protette con interruttore avente soglia di intervento pari a 25 mA	Maschera a filtri	
						 Esposizione a fumi, vapori o gas Esposizione a polvere o fibre 	 Nel caso di presenza di apparecchi utilizzatori a gas garantire il ricambio d'aria mediante opportune aperture di ventilazione 		
						 Movimentazio ne manuale 	 Predisporre idonee attrezzature meccaniche per ridurre la movimentazione manuale dei 	 Otoprotettori 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	252 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere FASE DI LAVORO: Allacciamenti e opere di fognatura (2-2) Codice scheda: ORG CAN 13

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						 Caduta verso il vuoto Proiezione di materiale Urti, colpi, impatti compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Ustioni per contatto con parti incandescenti 	 Nell'esecuzione di piccoli scavi gli addetti dovranno prestare particolare attenzione al pericolo di caduta negli stessi Se è necessario l'attraversamento degli scavi, predisporre idonee andatoie con larghezza non inferiore a m. 0,6 per il transito di uomini ed a m. 1,20 per i mezzi o il trasporto dei materiali protette sui lati prospicienti il vuoto con parapetti o mezzi equivalenti 	 Occhiali a maschera Guanti contro le aggressioni meccaniche Grembiuli in cuoio 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	253 di 303

ORG CAN 14 MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere FASE DI LAVORO: Realizzazione viabilità interna al cantiere (1-2)

N. SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
Rifer Normativi:	 Attrezzature manuali di uso comune Attrezzatura manuale da scavo Martello demolitore pneumatico Autobetoniera Autocarro Compressore pneumatico Dumper 		 Nastro segnalatore Fodere in legno Paletti in legno Cartelli 		 Caduta a livello Investimento da mezzi meccanici Proiezione di materiale Caduta da postazione elevata 	 Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze Studiare i percorsi che rendano sicuro il transito dei lavoratori e dei mezzi meccanici Le rampe d'accesso al fondo degli scavi devono avere una carreggiata solida e una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi La larghezza delle rampe deve consentire un franco di almeno 70 cm oltre a sagoma di ingombro dei veicoli Tutte le zone prospicienti il vuoto con dislivello superiore a 50 cm devono essere protette con parapetti o mezzi equivalenti I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno devono essere muniti di parapetto sui lati verso il vuoto e le alzate dei gradini devono essere trattenute 	Occhiali a maschera	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	254 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere FASE DI LAVORO: Realizzazione viabilità interna al cantiere (2-2) Codice scheda: ORG CAN 14

N. SO	TTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						 Urti, colpi, impatti Compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Esposizione a fumi, vapori o gas Esposizione al rumore Esposizione a polvere Caduta di attrezzi e materiali Esposizione al rumore 	 Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare Tenere in moto i mezzi il tempo strettamente necessario per il loro utilizzo Bagnare frequentemente le piste in terra battuta Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento di materiali 	 Guanti contro le aggressioni meccaniche Otoprotettori e cuffie 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	255 di 303

ORG CAN 15 MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere FASE DI LAVORO: Realizzazione viabilità esterna al cantiere (1-2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		 Attrezzature manuali di uso comune Attrezzatura manuale da scavo Automezzi in genere 		 Cavalletti mobili Transenne Barriere mobili Cartelli 		Esposizione a polvereProiezione di materiale	 Irrorare frequentemente l'area di cantiere con getti d'acqua per ridurre la polverosità Controllare che le strade di accesso al cantiere non siano sporcate dai mezzi di cantiere e in tal caso provvedere a pulirle 		
						 Investimento da mezzi meccanici Urti, colpi, 	 Se l'ubicazione del cantiere presenta una condizione di traffico veicolare elevata e nel caso di manovre in retromarcia, un addetto assisterà l'entrata e l'uscita dei mezzi Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare 		
						impatti Compressioni Abrasioni,	 Segnalare opportunamente gli ostacoli fissi Non creare intralcio alla circolazione e non ostacolare il passaggio e ridurre o impedire la visibilità La velocità dei mezzi deve essere ridotta il più possibile 	 Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	256 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere FASE DI LAVORO: Realizzazione viabilità esterna al cantiere (2-2) Codice scheda: ORG CAN 15

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
Difa						 Caduta di attrezzi e materiali Movimentazio ne manuale dei carichi Ribaltamento del mezzo Schiacciament o, scivolamento 	 Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento di materiali Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei carchi Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze 	■ Caschi	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	257 di 303

ORG CAN 17 MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere FASE DI LAVORO: Trasporto materiali con mezzi meccanici (1-2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		 Attrezzature manuali di uso comune Autocarro Autocarro con gruetta 		 Travetti in legno Funi e fasce di nylon Corde e funi in acciaio 		Ribaltamento del mezzo	 Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente 		
						 Investimento da mezzi meccanici 	 I manovratori devono avere la completa visibilità dell'area lavorativa I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti 		
						 Movimentazio ne manuale dei carichi 	 Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei carichi 		
						 Caduta da postazione sopraelevata 	 L'accesso degli addetti ai cassoni di carico deve essere realizzato con scale a mano opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede da altra 	 Caschi 	
						 Caduta di attrezzi e materiali 	persona Il materiale depositato sui cassoni non deve superare l'altezza delle sponde laterali e comunque deve essere	Casem	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	258 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere FASE DI LAVORO: Trasporto materiali con mezzi meccanici (2-2) Codice scheda: ORG CAN 17

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						 Esposizione a vibrazioni Esposizione a polvere o fibre Esposizione al rumore Urti, colpi, impatti compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni 	Ridurre il più possibile il tempo d'esposizione alle vibrazioni attuando turni di lavoro di breve durata	 Mascherine antipolvere Otoprotettori e cuffie Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	259 di 303

ORG CAN 19 MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere

FASE DI LAVORO: Smontaggio gru (1-2)

N. SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
Smontaggio basamento, torre cabina, motore, braccio, contrappeso, funi e ganci	Autogrù Autocarro Attrezzatura manuale di uso comune				 Caduta del materiale durante il sollevamento al piano Ribaltamento del mezzo Movimentazione manuale dei carichi Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta dall'alto Interferenza con altre gru limitrofe Cedimenti degli ancoraggi Contusioni e traumi Impatto 	appositi mezzi meccanici	 Guanti contro le aggressioni meccaniche Cinture di sicurezza Casco 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	260 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento

FASE DI LAVORO: Smontaggio gru (2-2)

Codice scheda: ORG CAN 19

N. 3	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
b c b	Smontaggio pasamento, torre cabina, motore, praccio, contrappeso, funi e ganci						 Ridurre al minimo l'oscillazione del carico Evitare di far passare i carichi sospesi sopra i lavoratori o su aree pubbliche Nella guida dell'elemento in sospensione usare sistemi che consentano di operare a distanza di sicurezza Quando si opera in presenza di linee elettriche aeree impartire precise istruzioni agli addetti ai mezzi di sollevamento ed a coloro che devono movimentare materiali lunghi per mantenere il braccio dell'apparecchio di sollevamento o gli apparecchi movimentati a distanza di sicurezza (5 metri) Durante raffiche di vento ed in ogni caso quando la velocità del vento supera i 60 km/h o in caso di piogge o avvisaglie di scariche atmosferiche interrompere qualsiasi operazione In condizioni di interferenza con linee ferroviarie operare in regime di interruzione e di tolta tensione Circoscrivere la zona interessata dalla movimentazione dei carichi ed impedire l'accesso a persone estranee 		

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	261 di 303

ORG CAN 21 MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere FASE DI LAVORO: Recinzioni mobili (1-2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Posa recinzione	 Attrezzature manuali di uso comune Attrezzatura 		Cavalletti mobiliTransenneBarriere		 Esposizione a polvere 	 Irrorare frequentemente l'area di cantiere con getti d'acqua per ridurre la polverosità 		
		manuale da scavo • Autocarro con gruetta		mobili Cartelli Fasce in plastica, in lamiera o in		 Proiezione di materiale 	Controllare che le strade di accesso al cantiere non siano sporcate dai mezzi di cantiere e in tal caso provvedere a pulirle		
				legno New jersey in plastica od in cls		 Investimento da mezzi meccanici 	 Se l'ubicazione del cantiere presenta una condizione di traffico veicolare elevata e nel caso di manovre in retromarcia, un addetto assisterà l'entrata e l'uscita dei mezzi Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le 		
						Urti, colpi,	prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare		
						impatti Compressioni	 Segnalare opportunamente gli ostacoli fissi Non creare intralcio alla circolazione e non ostacolare il passaggio e ridurre o impedire 		
						Abrasioni, punture, tagli,	la visibilità La velocità dei mezzi deve essere ridotta il più possibile	 Guanti contro le aggression meccaniche 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	262 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere FASE DI LAVORO: Recinzioni mobili (2-2)

Codice scheda: ORG CAN 21

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
	Posa recinzione					 Caduta di attrezzi e materiali Movimentazio ne manuale dei carichi Ribaltamento del mezzo Schiacciament o, scivolamento 	 Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento di materiali Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei carchi Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze 	■ Caschi	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	263 di 303

ORG CAN 22 MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere FASE DI LAVORO: Recinzione in paletti di ferro e rete

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	 Infissione paletti in ferro Irrigidimento con assi in legno Posa rete metallica Posa cancello 	 Attrezzatura manuale da scavo Attrezzature manuali d'uso comune Compressore pneumatico Martello demolitore pneumatico Autocarro con gruetta Sega circolare 		 Rete in materiale metallico o plastico Profili in ferro Assi in legno Telo antipolvere 		 Caduta a livello Urti, colpi, impatti compressioni Elettrocuzione 	 Non depositare attrezzature e/o materiali nelle aree lavorative Il montaggio della cesata deve avvenire contemporaneamente alla realizzazione degli accessi Assicurare la stabilità anche in condizioni di forte vento Verificare la necessità di esecuzione dell'impianto contro le scariche atmosferiche 	 Guanti contro le aggressioni meccaniche Occhiali a maschera 	
		■ Trapano				 Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Investimento da mezzi meccanici Rumore Vibrazioni 	 Il personale a terra non deve essere presente nel campo d'azione degli automezzi Ridurre il più possibile il tempo d'esposizione alle vibrazioni attuando turni di lavoro di breve durata 	■ Otoprotettori	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	264 di 303

ORG CAN 24 MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere FASE DI LAVORO: Riempimento scavo (1-2)

SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
	 Attrezzatura manuale da scavo Autocarro Pala meccanica 		 Misto Terreno proveniente dagli scavi e ritenuto idoneo dalla D.L. 		 Contatto con organi in movimento Caduta di attrezzi o materiali 	 Il personale a terra non deve essere presente nel campo d'azione degli automezzi Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento di materiali 	■ Caschi	
					 Investimento da mezzi meccanici 	Gli addetti ai lavori con possibilità di posizionamento o transito nelle zone di passaggio veicolare dovranno indossare indumenti ad alta visibilità	 Indumenti ad alta visibilità 	
					Caduta verso il vuoto	 Garantire la protezione verso il vuoto con solido parapetto per postazioni di lavoro con dislivello superiore a m. 0,50 	 Guanti contro 	
					 Urti, colpi, impatti compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni 	 Non depositare attrezzature e/o materiali nelle aree lavorative 	le aggressioni meccaniche	
		 Attrezzatura manuale da scavo Autocarro Pala 	 Attrezzatura manuale da scavo Autocarro Pala 	 Attrezzatura manuale da scavo Autocarro dagli scavi e ritenuto meccanica Misto Terreno proveniente dagli scavi e ritenuto idoneo dalla 	Attrezzatura manuale da Terreno proveniente dagli scavi e ritenuto meccanica Misto Autocarro dagli scavi e ritenuto idoneo dalla	Attrezzatura manuale da scavo Autocarro Pala meccanica D.L. Misto Terreno proveniente dagli scavi e ritenuto idoneo dalla D.L. Investimento da mezzi meccanici Caduta verso il vuoto Urti, colpi, impatti compressioni punture, tagli, punture, tagli,	Attrezzatura manuale da scavo Autocarro Pala meccanica D.L. Contatto con organi in movimento Autocarro Pala meccanica D.L. Caduta di attrezzi o materiali Investimento da mezzi meccanici Caduta verso il vuoto Caduta verso il vuoto Urti, colpi, impatti compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Nisto Contatto con organi in movimento Caduta di attrezzi o materiali Caduta di attrezzi o materiali Caduta di attrezzi o materiali Caduta verso il vuoto Caduta verso il vuoto con dislivello superiore a m. 0,50	Misto Scavo Scavo Autocarro Pala mecanica D.L. Misto Terreno proveniente dagli scavi e ritenuto idoneo dalla D.L. D.L. Caduta di attrezzi o materiali D.L. Caduta di attrezzi o materiali D.L. Caduta verso il vuoto vuoto con soli

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	265 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere FASE DI LAVORO: Riempimento scavo (2-2)

Codice scheda: ORG CAN 24

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						 Esposizione al rumore 		Otoprotettori e cuffie	
						 Esposizioni a polveri o fibre 	 Impedire, per quanto possibile la formazione di nubi di polvere tenendo bagnata la viabilità principale 	 Mascherine antipolvere 	
						Esposizione a vibrazioni	 Ridurre il più possibile il tempo d'esposizione alle vibrazioni attuando turni di lavoro di breve durata 		
						 Ribaltamento del mezzo Schiacciament o, seppellimento, sprofondamen to 	 Nel caso di utilizzo di barriere mobili o nastri segnaletici nelle zone prospicienti il vuoto, essendo facilmente sfondabili, arretrare il posizionamento di circa m. 1,50 e comunque mantenersi a debita distanza dal ciglio dello scavo Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze 		
Dia	Normativi								

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	266 di 303

ORG CAN 25 MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere FASE DI LAVORO: Allestimento segnaletica (1-2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI		MISURE DI SICUREZZA		DPI / DPC	Sch.
1	Allestimento segnaletica	 Attrezzatura manuale da scavo Attrezzatura manuale d'uso comune Badile Sega a mano Trapano Autocarro Sega circolare 		 Paletti Chiodi Filo di ferro Tubi innocenti 		 Investimento da mezzi meccanici Contatto con macchine operatrici o attrezzature Contusioni e traumi 	-	Determinare la velocità massima degli automezzi nell'area di cantiere esponendo cartelli con divieto di superare tale velocità In tutte le zone che costituiscono intralcio alla normale circolazione pedonale e degli automezzi è necessario esporre segnaletica e identificare gli ostacoli fissi e mobili Gli addetti alla realizzazione della segnaletica dovranno prestare particolare attenzione nella fase esecutiva rispetto ai veicoli circolanti evitando il più possibile d'ingombrare la parte estrema della carreggiata.	•	Indossare indumenti ad alta visibilità e catarifrangenti Casco	
						 Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni 				Guanti	
						 Caduta a livello 	-	Non depositare attrezzature e/o materiali nelle aree lavorative			
	r Normativi					 Elettrocuzione 	•	Verificare che i cavi non siano posati in terra (privi di protezione meccanica) e che non siano di intralcio ai mezzi			

Rifer. Normativi:

Comn	nessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IΑ	IU	02	Ε	53	PU	SZ0002	002	С	267 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere FASE DI LAVORO: Allestimento segnaletica (2-2)

Codice scheda: ORG CAN 25

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	• Allestimento segnaletica					 Esposizione a rumore Lesioni, contusioni ed offese agli occhi Ribaltamento dei mezzi 	Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici deve presentare buche o sporgenze	 Otoprotettori e cuffie Occhiali protettivi 	

Rifer.	

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	268 di 303

ORG CAN 26 MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere FASE DI LAVORO: Installazione elettropompe

N. SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
Montaggio elettropompe	 Attrezzature manuali d'uso comune Filettatrice elettrica Flessibile Funi e brache Saldatrice Autocarro con gruetta Gruppo elettrogeno Sega a disco per metalli 		 Tubi in acciaio Cavi elettrici Raccorderia idraulica Valvole e saracinesche 		 Contatto accidentale con macchine operatrici e/o materiali e/o attrezzature Movimentazione manuale dei carichi Movimentazione meccanica dei carichi Ferite traumi contusioni Caduta a livello Contatto con parti in tensione 	Impedire l'avvicinamento, la sosta e l'attraversamento di persone non addette, con segnali e sbarramenti Guidare le operazioni da terra Vincolare le tubazioni in deposito Quando il carico supera i 25 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici Mantenersi a distanza di sicurezza dal raggio d'azione dei mezzi meccanici Controllare il corretto aggancio del carico	Guanti contro le aggressioni meccaniche	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	269 di 303

ORG CAN 27 MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere FASE DI LAVORO: Posa tubazioni, pozzetti e canalette

N. SOTTOFASI MEZZI/ Sch. MATERIALI Sch. RISCHI MISURE DI SICUREZZA DPI /	OPC Scl	Sch.
Posa di tubazioni, pozzetti e canalette Attrezzature manuali di uso comune canalette Autocarro con gruetta Trapano elettrico Smerigliatrice angolare (flessibile) Cannello per saldatura ossiacetilenica Tubazioni in acciaio zincato Tubazioni in accidentale con macchine operatrici e/o materiali e/o attrezzature Movimentazio ne manuale dei carichi Abrasioni, punture, tagli, Pozatti Tubazioni in accidentale con macchine operatrici e/o materiali e/o attrezzature Guidare le operazioni da terra Quando il carico supera i 25 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi Abrasioni, punture, tagli,	nti contro gressioni caniche	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	270 di 303

ORG CAN 29 MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere FASE DI LAVORO: Scavi di trincea con macchine operatrici

SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
 Scavo a sezione obbligata per travi di fondazione 	 Attrezzature manuali di uso comune Attrezzatura manuale da scavo Escavatore 		 Nastro segnalatore Paletti in legno 		 Cadute dall'alto Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Esposizione al rumore Esposizioni a polveri Esposizione a 	 Garantire la protezione verso il vuoto con solido parapetto per postazioni di lavoro con dislivello superiore a m. 0,50 Nel caso di utilizzo di barriere mobili o nastri segnaletici nelle zone prospicienti il vuoto, essendo facilmente sfondabili, arretrare il posizionamento di circa m. 1,50 Ridurre il più possibile il tempo 	 Guanti contro le aggressioni meccaniche Otoprotettori e cuffie Mascherine antipolvere 	
					Ribaltamento	attuando turni di lavoro di breve durata Il terreno destinato al passaggio		
	 Scavo a sezione obbligata per travi di 	 Scavo a sezione obbligata per travi di fondazione Attrezzature manuali di uso comune Attrezzatura manuale da scavo 	■ Scavo a sezione sobbligata per travi di fondazione ■ Attrezzatura manuale da scavo	ATTREZZATURE Scavo a Attrezzature manuali di uso segnalatore obbligata per travi di fondazione Tondazione ATTREZZATURE Nastro segnalatore Paletti in legno	ATTREZZATURE Scavo a Attrezzature sezione manuali di uso segnalatore obbligata per comune travi di Attrezzatura fondazione manuale da scavo ATTREZZATURE Nastro segnalatore Paletti in legno	ATTREZZATURE Scavo a sezione obbligata per travi di fondazione - Attrezzatura manuale da scavo - Escavatore - Nastro segnalatore - Paletti in legno - Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni - Esposizione al rumore - Esposizione a vibrazioni	Scavo a sezione obbligata per travi di fondazione Escavatore Attrezzatura manuale da scavo Escavatore Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Esposizione a vibrazioni Esposizione a vibrazioni Esposizione a vibrazioni Ribaltamento Ribaltamento Attrezzatura manuale da scavo Escavatore Ribaltamento Ribaltamento Attrezzatura manuale da scavo Escavatore Radurre il più possibile il tempo d'esposizione alle vibrazioni attuando turni di lavoro di breve durata Ribaltamento Ribaltamento Interreno destinato al passaggio	Scavo a sezione obbligata per travi di fondazione Becavatore Attrezzature manuali di uso comune e travi di fondazione Becavatore Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Besposizione al rumore Esposizione a vibrazioni Besposizione a vibrazioni Besposizione al rumore Ribaltamento Ribaltamento Attrezzature manuale da scavo Becavatore Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Besposizione al rumore Ribaltamento Ribaltamento Ribaltamento Ribaltamento Ribaltamento Ribaltamento Attrezzature la protezione verso il vuoto, con solido parapetto per postazioni di lavoro con dislivello superiore a m. 0,50 Nel caso di utilizzo di barrire mobili o nastri segnaletici nelle zone prospicienti il vuoto, essendo facilmente sfondabili, arretrare il posizionamento di circa m. 1,50 Garantire la protezione verso il vuoto con solido parapetto per postazioni di lavoro con dislivello superiore a m. 0,50 Nel caso di utilizzo di barrire mobili o nastri segnaletici nelle zone prospicienti il vuoto, essendo facilmente sfondabili, arretrare il posizionamento di circa m. 1,50 Guanti contro le aggressioni meccaniche Cadute Adrasioni, punture, tagli, lacerazioni Esposizione al vibrazioni a polveri Esposizione al vibrazioni attuando turni di lavoro di breve durata Ribaltamento Ribaltamento Il terreno destinato al passaggio

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	271 di 303

SMO CAN 01 MACROFASE DI LAVORO: Smobilizzo cantiere FASE DI LAVORO: Smontaggio ponteggio e castello di tiro (1-2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		 Attrezzatura manuale di uso comune Autogrù Autocarro 				Caduta nel vuoto	 Nelle opere di smontaggio del ponteggio e per lavori ad altezza superiore a 2 mt. gli operatori devono utilizzare cinture di sicurezza con bretelle, cosciali e fune di acciaio fissata a montanti del ponteggio già eseguito Le operazioni di smontaggio devono iniziare dall'alto 	Cinture di sicurezza	
						Caduta di materiali	 Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento di materiali 	 Caschi 	
						 Investimento da mezzi meccanici 	Delimitare la zona d'intervento		
						■ Elettrocuzione	 E' opportuno rimuovere per ultimo l'impianto di terra Porre attenzione alle linee elettriche interrate 		
						 Movimentazione manuale dei carichi 	Predisporre idonee attrezzature meccaniche per ridurre la movimentazione manuale dei carichi		
D.C.	Normatici:								

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	272 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Smobilizzo cantiere FASE DI LAVORO: Smontaggio ponteggio e castello di tiro (2-2) Codice scheda: SMO CAN 01

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA		DPI / DPC	Sch.
						 Urti, colpi, impatti compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta a livello 	 Predisporre opportune aree di stoccaggio materiali 	•	Guanti contro le aggressioni meccaniche Caschi	
						 Esposizione al rumore 		-	Otoprotettori e cuffie	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	273 di 303

SMO CAN 02	MACROFASE DI LAVORO: Smobilizzo cantiere	FASE DI LAVORO: Smontaggio macchine (1-2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		Attrezzatura manuale di uso comuneAttrezzatura				Elettrocuzione	 Lo smontaggio delle macchine deve avvenire previo distacco delle linee di alimentazione 		
		manuale per montaggio metallico				■ Caduta di materiali	 Le parti facilmente staccabili e con pericolo di caduta devono essere opportunamente fissate sulla macchina o staccate prima del sollevamento o della movimentazione Creare apposite zone di stoccaggio materiali 		
						 Investimento da mezzi meccanici 	 Delimitare la zona interessata con segnaletica di sicurezza e ove necessario con parapetti 		
						 Caduta a livello 	 Garantire la stabilità dei materiali depositati a terra 		
						 Esposizione al rumore 		Otoprotettori e cuffie	
						Esposizione alla polvere		Mascherine antipolvere	
						■ Caduta nel vuoto		 Cinture di sicurezza 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	274 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Smobilizzo cantiere

FASE DI LAVORO: Smontaggio macchine (2-2)

Codice scheda: SMO CAN 02

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
	Namatini					 Contatto con organi in movimento Cesoiamento tra parti in movimento Urti, colpi, impatti compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Movimentazione manuale dei carichi 	 Gli ingranaggi, le pulegge, le cinghie ecc devono essere sempre protette contro il contatto accidentale Lo smontaggio delle macchine deve avvenire previo bloccaggio degli organi di trasmissione del moto Predisporre idonee attrezzature meccaniche per ridurre la movimentazione manuale dei carichi 	 Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	275 di 303

SMO CAN 03	MACROFASE DI LAVORO: Smobilizzo cantiere	FASE DI LAVORO: Smontaggio recinzione (1-2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		 Attrezzatura manuale di uso comune Attrezzatura manuale da scavo Autocarro Escavatore con martello demolitore Dumper 				 Investimento da mezzi meccanici Elettrocuzione Caduta nel vuoto 	 Vietare l'avvicinamento, la sosta e il transito delle persone non addette ai lavori Porre attenzione alle linee elettriche interrate Per le lavorazioni fino a 2 mt. allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato non inferiore a mt. 0,90 Se l'altezza di lavoro è superiore a mt. 2, in considerazione del tempo di lavorazione, devono essere utilizzati trabattelli, ponteggi tradizionali o scale metalliche precostruite con postazione superiore dotata di parapetto perimetrale 		
						 Movimentazio ne manuale dei carichi Urti, colpi, impatti compressioni 	 Predisporre idonee attrezzature meccaniche per ridurre la movimentazione manuale dei carichi Il personale a terra non deve essere presente nel campo d'azione degli automezzi 	 Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	276 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Smobilizzo cantiere FASE DI LAVORO: Smontaggio recinzione (2-2) Codice scheda: SMO CAN 03

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						 Ribaltamento del mezzo Caduta a livello Caduta di materiali Esposizione al rumore Esposizione alla polvere 	 Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze Non depositare attrezzature e/o materiali nelle aree lavorative Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano all'investimento di materiali Impedire, per quanto possibile la formazione di nubi di polvere tenendo bagnata la viabilità principale. 	 Caschi Otoprotettori e cuffie 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	277 di 303

SMO CAN 04	MACROFASE DI LAVORO: Smobilizzo cantiere	FASE DI LAVORO: Smontaggio baraccamenti (1-2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		 Attrezzatura manuale di uso comune Attrezzatura manuale da scavo 				 Investimento da mezzi meccanici Caduta di 	 Vietare l'avvicinamento, la sosta e il transito delle persone non addette ai lavori I materiali devono essere accatastati garantendone la 	■ Caschi	
		AutocarroGruettaidraulicamontata su				materiali	stabilità contro la caduta e il ribaltamento Per le lavorazioni fino a 2 mt.	 Cinture di sicurezza 	
		camion				 Caduta nel vuoto 	allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato non inferiore a mt. 0,90 Se l'altezza di lavoro è superiore a mt. 2, in considerazione del tempo di lavorazione, devono essere utilizzati trabattelli, ponteggi tradizionali o scale metalliche precostruite con postazione superiore dotata di parapetto	SICUICEZZA	
						 Movimentazio ne manuale dei carichi 	perimetrale Predisporre idonee attrezzature meccaniche per ridurre la movimentazione manuale dei carichi	 Guanti contro le aggressioni meccaniche 	
						Urti, colpi, impatti	 Il personale a terra non deve essere presente nel campo 		

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	278 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Smobilizzo cantiere FASE DI LAVORO: Smontaggio baraccamenti (2-2) Codice scheda: SMO CAN 04

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						 Ribaltamento del mezzo Caduta a livello Esposizione al rumore Esposizione alla polvere 	 Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze Non depositare attrezzature e/o materiali nelle aree lavorative Impedire, per quanto possibile la formazione di nubi di polvere tenendo bagnata la viabilità principale. 	 Otoprotettori e cuffie Mascherine antipolvere 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	279 di 303

SMO CAN 05	MACROFASE DI LAVORO: Smobilizzo cantiere	FASE DI LAVORO: Carico materiale su automezzi

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA DPI / DPC	Sch.
		 Autocarro Gruetta idraulica montata su camion Carrello elevatore 				■ Caduta dall'alto	L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve essere realizzato con scale a mano opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona	
						 Movimentazione manuale dei carichi Urti, colpi, impatti compressioni Investimento da mezzi meccanici 	Predisporre idonee attrezzature meccaniche per ridurre la movimentazione manuale dei materiali Vietare l'avvicinamento, la sosta e il transito delle persone non addette ai lavori	
						Caduta di materiali	I materiali devono essere accatastati garantendone la stabilità contro la caduta e il ribaltamento	
						 Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni 	 Guanti contro le aggressioni meccaniche 	
						Ribaltamento del mezzo	Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze	
	r Normativi:					Esposizione al rumore	 Otoprotettori o cuffie 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	280 di 303

SMO CAN 06	MACROFASE DI LAVORO: Smobilizzo cantiere	FASE DI LAVORO: Smontaggio Impianti di cantiere (1-2)

N. SOTTOFAS	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
Rimozione impianti	 Autogru Martello demolitore Compressore Autocarro Attrezzatura manuale di uso comune Materiale minuto Frullino Attrezzatura elettrica di uso comune 				 Offese a varie parti del corpo. Caduta di sovrastrutture. Vibrazioni. Investimento. Urti / Impatti / Compressioni. Esposizione alle polveri. Movimentazione manuale dei carichi. Investimento persone. affaticamento muscolare. Investimento personale estraneo. Manovre improprie. Ferita alle mani Elettrocuzione Caduta da postazione elevata 	 E' fatto obbligo di non intraprendere le operazioni di smontaggio delle opere provvisionali finché non risultino concluse tutte le lavorazioni ed allontanato il personale non direttamente impegnato negli smontaggi. La rimozione dell'impianto di cantiere dovrà eseguirsi per fasi successive e programmata. E' opportuno rimuovere per ultimo l'impianto di terra. Verificare che durante lo smontaggio di strutture metalliche collegate a terra, non venga interrotto l'anello generale di terra. Usare, specie in zone residenziali, compressori muniti di silenziatore. Porre attenzione alle linee elettriche interrate. Lo smontaggio dei ponteggi deve avvenire solo quando si sia provveduto a verificare che l'area non presenti rischi per i pedoni e per gli automezzi. Vigilare costantemente l'accesso al cantiere impedendo l'entrata di persone non addette ai lavori. 	Scarpe di sicurezza Guanti Otoprotettori Occhiali d isicurezza Elmetto Visiera Cinture di sicurezza	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Ε	53	PU	SZ0002	002	С	281 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Smobilizzo cantiere

FASE DI LAVORO: Smontaggio Impianti di cantiere (2-2)

Codice scheda: SMO CAN 06

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
							 Coordinare gli interventi degli addetti alle diverse lavorazioni assicurando spazi e viabilità sufficienti a consentire le manovre e i comandi necessari. Si dovrà porre particolare cura nella rimozione di tutte le possibili cause di pericolo e di danno ai lavoratori presenti e/o a terzi presenti nelle vicinanze. L'area di lavoro dovrà essere lasciata sgombera di materiali, attrezzi o utensili. L'allaccio delle utenze dovrà essere effettuato solo a completa ultimazione di tutte le opere e previa comunicazione a tutti i lavoratori presenti in cantiere. In tale occasione si dovrà verificare la completa esecuzione e la chiusura di ogni componente dell'impianto. Durante il periodo di piogge o avvisaglie di scariche atmosferiche interrompere qualsiasi operazione; tutto il personale deve essere allontanato dalle vicinanze della gru o di grosse masse metalliche. 		

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	282 di 303

SSV POS 12	MACROFASE DI LAVORO: Sottoservizi	FASE DI LAVORO: Posa in opera di elementi prefabbricati (1-2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		 Attrezzature manuali d'uso comune Autocarro con gretta Autogrù 		FuniElementiprefabbricati		Contatto accidentale con macchine operatrici e/o materiali e/o attrezzature	 Impedire l'avvicinamento, la sosta e l'attraversamento di persone non addette, con segnali e sbarramenti 	 Guanti contro le aggressioni meccaniche 	
						 Schiacciamento, scivolamento Seppellimento, sprofondamento 	 Per scavi con profondità maggiore di m. 1,50, a parete verticale, eseguire idonee armature a garanzia del franamento delle pareti Per l'attraversamento degli scavi nell'esecuzione delle lavorazioni predisporre idonee andatoie con larghezza non inferiore a m. 0,6 per il transito di uomini ed a m. 1,2 per i mezzi o il trasporto di materiali protette sui lati prospicienti il vuoto con parapetto o mezzi equivalenti Non utilizzare i mezzi adoperati per lo scavo nelle operazioni di posa e sollevamento delle tubazioni 	CaschiTute da lavoro	
						 Caduta nello scavo 	 Garantire la protezione verso il vuoto con solido parapetto per postazioni di lavoro con dislivello superiore a m. 0,50 		

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	283 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Sottoservizi

FASE DI LAVORO: Posa in opera di elementi prefabbricati (2-2) Codice scheda: SSV POS 12

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						 Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Urti, colpi, impatti e compressioni 		 Guanti contro le aggressioni meccaniche 	
						Esposizione al rumore		Otoprotettori e cuffie	
						 Movimentazione manuale dei carichi 	 Predisporre idonee attrezzature meccaniche per ridurre la movimentazione manuale dei carichi 		

Rifer	Norm	ativi:	

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	284 di 303

SSV POS 14 MACROFASE DI LAVORO: Sottoservizi FASE DI LAVORO: Opere di rimozione (1-2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI		MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Recupero cavi, tubazioni e canalette dismessi	 Attrezzature manuali d'uso comune Attrezzatura manuale da scavo Autocarro con gruetta 		CaviTuazioniCanalete		Contatto accidentale con macchine operatrici e/o materiali e/o attrezzature		Impedire l'avvicinamento, la sosta e l'attraversamento di persone non addette, con segnali e sbarramenti		
		Martello elettrico a percussioneMartello				Schiacciamento, scivolamentoSeppellimento,	•	Per scavi con profondità maggiore di m. 1,50, a parete verticale, eseguire idonee armature a garanzia	CaschiTute da lavoro	
		demolitore pneumatico				sprofondamento		del franamento delle pareti	- Tute da favoro	
		 Compressore d'aria Scala a mano Tagliasfalto a 				 Caduta da postazione sopraelevata 	-	Garantire la protezione verso il vuoto con solido parapetto per postazioni di lavoro con dislivello superiore a m. 0,50		
		martello • Escavatore					•	Per l'attraversamento degli scavi nell'esecuzione delle lavorazioni predisporre idonee andatoie con larghezza non inferiore a m. 0,6 per		
								il transito di uomini ed a m. 1,2 per i mezzi o il trasporto di materiali protette sui lati prospicienti il vuoto		
						 Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni 		con parapetto o mezzi equivalenti	 Guanti contro le aggressioni meccaniche 	
						 Urti, colpi, impatti e compressioni 				

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	285 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Sottoservizi FASE DI LAVORO: Opere di rimozione (2-2) Codice scheda: SSV POS 14

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						InvestimentoEsposizione a polvere o fibre	 Predisporre mezzi sonori, luminosi e relativa cartellonistica, in caso di cantiere temporaneo su percorso stradale attivo e parzialmente deviato Le strutture da demolire e i materiali di risulta saranno irrorati con acqua per ridurre la polverosità Prima dei lavori di demolizione accertarsi che i materiali non contengano amianto 	Mascherine antipolvere	
						 Esposizione al rumore Movimentazione manuale dei carichi Ribaltamento del mezzo 	 Ridurre il più possibile la movimentazione manale dei carichi Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze 	 Otoprotettori e cuffie 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	286 di 303

STR CAN 04 MACROFASE DI LAVORO: Lavori stradali FASE DI LAVORO: Segnaletica stradale (1-2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI		MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		 Attrezzatura manuale da scavo Attrezzatura manuale d'uso comune Badile Sega a mano Trapano Autocarro Sega circolare 		 Paletti Chiodi Filo di ferro Tubi innocenti 		 Investimento da mezzi meccanici Contatto con macchine operatrici o attrezzature Contusioni e traumi 	-	Determinare la velocità massima degli automezzi nell'area di cantiere esponendo cartelli con divieto di superare tale velocità In tutte le zone che costituiscono intralcio alla normale circolazione pedonale e degli automezzi è necessario esporre segnaletica e identificare gli ostacoli fissi e mobili Gli addetti alla realizzazione della segnaletica dovranno prestare particolare attenzione nella fase esecutiva rispetto ai veicoli circolanti evitando il più possibile d'ingombrare la parte estrema della carreggiata.	 Indossare indumenti ad a visibilità catarifrangenti Casco 	lta e
						 Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni 			■ Guanti	
						 Caduta a livello 		Non depositare attrezzature e/o materiali nelle aree lavorative		
						■ Elettrocuzione	•	Verificare che i cavi non siano posati in terra (privi di protezione meccanica) e che non siano di intralcio ai mezzi		

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	287 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Lavori stradali FASE DI LAVORO: Segnaletica stradale (1-2) Codice scheda: STR CAN 04

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						 Esposizione a rumore Lesioni e contusioni offese agli occhi Ribaltamento dei mezzi 	Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici deve presentare buche o sporgenze Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici deve presentare buche o sporgenze Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici deve presentare buche o sporgenze Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici deve presentare buche o sporgenze Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici deve presentare buche o sporgenze Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici deve presentare buche o sporgenze Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici deve presentare buche o sporgenze Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici deve presentare buche o sporgenze Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici deve presentare buche o sporgenze Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici deve presentare buche o sporgenze Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici deve presentare buche o sporgenze Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici deve presentare buche o sporgenze Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici deve presentare buche o sporgenze Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici deve presentare buche o sporgenze Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici deve presentare buche o sporgenze Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici deve presentare buche della deve presentare buche della deve presentare buche della de	 Otoprotettori e cuffie Occhiali protettivi 	

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	288 di 303

STR CAN 05 MACROFASE DI LAVORO: Lavori stradali FASE DI LAVORO: Segnaletica stradale orizzontale (1-2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI		MISURE DI SICUREZZA	DP.	/ DPC	Sch.
		 Attrezzatura manuale d'uso comune Macchina per verniciatura segnaletica stradale 		■ Vernici		■ Investimento	•	Determinare la velocità massima degli automezzi nell'area di cantiere esponendo cartelli con divieto di superare tale velocità In tutte le zone che costituiscono intralcio alla normale circolazione pedonale e degli automezzi è necessario esporre segnaletica e identificare gli ostacoli fissi e mobili	visibil	enti ad alta	
						■ Contusioni e traumi	-	Gli addetti alla realizzazione della segnaletica dovranno prestare particolare attenzione nella fase esecutiva rispetto ai veicoli circolanti evitando il più possibile d'ingombrare la parte estrema della carreggiata.	■ Casco		
						 Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni 			■ Guant	i	
						■ Caduta a livello	-	Non depositare attrezzature e/o materiali nelle aree lavorative			
						Esposizione a getti e schizzi	•	Indossare indumenti protettivi	■ Tute		

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	289 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Lavori stradali	FASE DI LAVORO: Segnaletica stradale orizzontale (2-2)	Codice scheda: STR CAN 05

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.		MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		ATTREZZATURE				 Esposizione ad agenti chimici Esposizione al rumore 		Maschera a filtri Otoprotettori e cuffie	

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	290 di 303

STR LAV 01	MACROFASE DI LAVORO: Opere stradali	FASE DI LAVORO: Costruzione di rilevato stradale (1 di 2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		 Attrezzi manuali di uso comune Autocarro Pala meccanica Rullo 		Stabilizzato misto di cava		Abrasioni, punture, tagli, lacerazioniContusioni e traumi	personale non direttamente	Guanti di protezione	
		compressore Rullo vibrante Grader				Esposizione a polvere	 I manovratori devono avere la completa visibilità dell'area lavorativa 	 Utilizzare maschere antipolvere 	
						 Collisione con mezzi rotabili 	I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti e rispettare le velocità		
							I mezzi meccanici devono essere muniti di lampada rotante di segnalazione e prima del loro utilizzo devono essere attentamente verificati i dispositivi ottici e quelli acustici		
						 Scivolamento, seppellimento, sprofondamento 	■ Nelle zone ove non è in corso il rilevato, deve comunque essere assicurata la protezione verso il vuoto con parapetto o mezzi equivalenti se il dislivello è superiore a m.0,5 utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi.	Cintura di sicurezza con cosciali e fune di trattenuta (per zone di lavoro scoscese).	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	291 di 303

MACROFA	ASE DI LAV	ORO: O	pere stradali
----------------	------------	--------	---------------

FASE DI LAV: Costruzione di rilevato stradale (1 di 2)

Codice scheda: STR LAV 01

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						 Rumore Esposizione a vibrazioni indotte dai mezzi meccanici 	Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria in relazione al valore di esposizione rilevato	Cuffie antirumore	
						Ribaltamento del mezzo	 Prima di far accedere le macchine il terreno sarà verificato e stabilizzato Tutte le lavorazioni effettuate devono comunque consentire di non lasciare situazioni di pericolo durante le ore d'inattività del cantiere. Stabilire un percorso per gli uomini delimitandolo con barriere mobili o nastro segnaletico Tenere sgombra da materiale l'area di lavoro Non posizionare materiale sul ciglio dello scavo Assicurarsi che lo scavo sia consolidato o abbia un angolo di natural declivio 		

Difor	Normativi:	

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	292 di 303

STR LAV 02 MACROFASE DI LAVORO: Opere stradali FASE DI LAVORO: Opere di riempimento e costipazione (1-2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA DPI / DPC	Sch
	Posa pietrame e terra di riempimento	 Attrezzi manuali da scavo Autocarro Escavatore Rullo 		Pietrame Terra da riempimento		Abrasioni, punture, tagli, lacerazioniContusioni e traumi	 Allontanare dall'area tutto il personale non direttamente interessato dalle lavorazioni in corso Tenere sgombra da materiale l'area di lavoro 	
		compressore Rullo vibrante				 Esposizione a polvere 	 I manovratori devono avere la completa visibilità dell'area lavorativa Utilizzare maschere antipolvere 	
						 Collisione con mezzi rotabili 	I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti e rispettare le velocità	
							■ I mezzi meccanici devono essere muniti di lampada rotante di segnalazione e prima del loro utilizzo devono essere attentamente verificati i dispositivi ottici e quelli acustici	
						 Scivolamento, seppellimento, sprofondamento 	 Nelle zone ove non è in corso il rinterro, deve comunque essere assicurata la protezione verso il vuoto con parapetto o mezzi equivalenti se il dislivello è superiore a m.0,5 utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi. Cintura di sicurezza con cosciali e fune di trattenuta (per zone di lavoro scoscese). 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	293 di 303

MACROF	FASE DI	LAVORO:	Opere	stradali
--------	---------	---------	-------	----------

FASE DI LAV: Opere di riempimento e costipazione (2-2)

Codice scheda: STR LAV 02

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						 Rumore Esposizione a vibrazioni indotte dai mezzi meccanici 	Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria in relazione al valore di esposizione rilevato	Cuffie antirumore	
						Ribaltamento del mezzo	 Prima di far accedere le macchine il terreno sarà verificato e stabilizzato Tutte le lavorazioni effettuate devono comunque consentire di non lasciare situazioni di pericolo durante le ore d'inattività del cantiere. Stabilire un percorso per gli uomini delimitandolo con barriere mobili o nastro segnaletico Tenere sgombra da materiale l'area di lavoro Non posizionare materiale sul ciglio dello scavo Assicurarsi che lo scavo sia consolidato o abbia un angolo di natural declivio 		

D:c	NT	
Kiter	Norm	anvı.

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	294 di 303

STR LAV 03 MACROFASE DI LAVORO: Opere stradali FASE DI LAVORO: Esecuzione sottofondo (1-2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch
1	Posa misto stabilizzato e misto cementato	GraderRullo compressoreRullo vibrante		Misto stabilizzatoMisto cementato		Abrasioni, punture, tagli, lacerazioniSchiacciamento	Vietare l'avvicinamento delle persone mediante avvisi e sbarramenti	Guanti di protezione	
						Contatto con macchine operatrici	 Prevedere percorsi e postazioni stabili 		
						Cesoiamento tra parti in movimento.	Tenersi a distanza di sicurezza di sicurezza allontanando il personale non addetto.		
						Ribaltamento del mezzo	Utilizzo di opere provvisionali di sostegno dello scavo o realizzazione di scarpate secondo il declivio naturale del terreno come da relazione eseguita da geologo abilitato.		
						Esposizione al rumore		Cuffie antirumore	
						 Scivolamento, sprofondamento 	Il perimetro dello scavo deve essere protetto con un parapetto regolarmente alto 1 m. costituito da tavola fermapiede e resistente ad una forza orizzontale di almeno 100 Kg		

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	295 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Opere stradali FASE DI LAV: Esecuzione sottofondo (2-2) Codice scheda: STR LAV 03

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Posa misto stabilizzato e misto cementato	ATTREZZATORE				 Esposizione a vibrazioni indotte dai mezzi meccanici Investimento 	 Verificare l'idoneità dei sistemi antivibrazione I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate Definire modalità operative tali da evitare il sovrapporsi delle attività dei mezzi durante la fase di rullatura e compattazione Gli addetti ai lavori con possibilità di posizionamento o transito nelle zone di passaggio veicolare dovranno indossare indumenti ad alta visibilità realizzati con materiali catarifrangenti, conformi al Codice 	 Bretelle rifrangenti 	
							della Strada.		

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	296 di 303

STR LAV 04	MACROFASE DI LAVORO: Opere stradali	FASE DI LAVORO: Costruzione di manto stradale (1-2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Posa strato di base	 Attrezzi manuali di uso comune Spruzzatrice Autocarro Escavatore Rullo compressore Rullo vibrante Stenditrice a caldo di 		Emulsione bituminosaGraniglia		 Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Contusioni e traumi Inalazione di vapori Infiammazioni e localizzazioni cutanee 	personale non direttamente interessato dalle lavorazioni in corso Tenere sgombra da materiale l'area di lavoro	 Guanti di protezione Mascherine con filtri 	
		emulsione bituminosa				 Esposizione a getti e schizzi Ustioni per contatto con parti incandescenti o con sostanze chimiche 		 Indumenti di lavoro idonei 	
						Movimentazione manuale dei carichi	Predisporre idonee attrezzature meccaniche per ridurre la movimentazione manuale dei carichi	 Mascherine 	
						 Esposizione a polveri Scivolamento, seppellimento, sprofondamento 	Predisporre opportune armature dello scavo	• Mascherine antipolvere	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	297 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Opere stradali

FASE DI LAV: Costruzione di manto stradale (2-2)

Codice scheda: STR LAV 04

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISC	HI	MISURE DI SICUREZZA DPI / DPC S	Sch.
1	Posa strato di base					Collisione mezzi rot		 I manovratori devono avere la completa visibilità dell'area lavorativa I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti e rispettare le velocità I mezzi meccanici devono essere muniti di lampada rotante di segnalazione e prima del loro utilizzo devono essere attentamente verificati i dispositivi ottici e quelli acustici 	
						 Rumore Esposizion vibrazioni dai mezzi meccanici Ribaltame mezzo 	i indotte i	 Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria in relazione al valore di esposizione rilevato Prima di far accedere le macchine il terreno sarà verificato e stabilizzato Tutte le lavorazioni effettuate devono comunque consentire di non lasciare situazioni di pericolo durante le ore d'inattività del cantiere. Stabilire un percorso per gli uomini delimitandolo con barriere mobili o nastro segnaletico Tenere sgombra da materiale l'area di lavoro Assicurarsi che lo scavo sia consolidato o abbia un angolo di natural declivio 	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	298 di 303

STR POS 02 MACROFASE DI LAVORO: Lavori stradali FASE DI LAVORO: Opere stradali di posa (1-2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Posa parapetti e guard-rail	 Attrezzi manuali per montaggio metallico Martello demolitore pneumatico 				 Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Contusioni e traumi 	 Utilizzare i DPI Tenere sgombra da materiale l'area di lavoro 	Guanti di protezione	
		 Autocarro con gruetta Trapano Smerigliatrice, troncatrice elettrica a disco Piegatubi a mano 				 Scivolamento 		Cintura di sicurezza con cosciali e fune di trattenuta (per zone di lavoro scoscese).	
		ed elettrica Attrezzatura manuale per opere di scalpellatura e armatura Avviatore				 Investimenti da mezzi meccanici 	 I manovratori devono avere la completa visibilità dell'area lavorativa I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti e rispettare le velocità 		
		elettrico Funi d'imbracatura metalliche e fasce				 Caduta di materiale dall'alto 		■ Casco	
		di nylon				 Esposizione a rumore 	Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria in relazione al valore di esposizione rilevato	Otoprotettori e cuffie	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	299 di 303

FASE DI LAVORO: Opere stradali di posa (2-2)

Codice scheda: STR POS 02

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA DPI / DPC	Sch
						Sganciamento del carico	Non oltrepassare la portata massima Controllare funi, ganci e catene	
					ı	Schiacciamento	Verificare l'imbracatura .non sostare sotto il carico	
						Ribaltamento del mezzo	Prima di far accedere le macchine il terreno sarà verificato e stabilizzato Vietare l'avvicinamento delle persone mediante avvisi e sbarramenti	
					,	Urti, colpi, impatti, compressioniContatti con macchine operatrici e attrezzature	Stabilire un percorso per gli uomini delimitandolo con barriere mobili o nastro segnaletico Guanti di protezione Tute da lavoro di "sicurezza"	
					ı	Esposizione a vibrazioni	Verificare i dispositivi antivibrazione.	
						Investimento	Prendere accordi con la polizia urbana o altro ente gestore della strada qualora questa sia interessata dalle lavorazioni Durante la posa del guard rail tutte le zone devono essere delimitate	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	300 di 303

STR PAV 03 MACROFASE DI LAVORO: Lavori stradali FASE DI LAVORO: Applicazione manto bituminoso (1-2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Posa binder e strato d'usura	 Attrezzatura manuale da scavo Badile Carriola Autocarro Centrale confezione bitumati Spruzzatrice Vibrofinitrice Rullo vibrante 		 Bitume Conglomerati bituminosi 		 Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Contusioni e traumi Caduta a livello Investimenti da mezzi meccanici 	 Utilizzare correttamente le attrezzature Tenere sgombra da materiale l'area di lavoro I manovratori devono avere la completa visibilità dell'area lavorativa I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti e rispettare le velocità I mezzi meccanici devono essere muniti di lampada rotante di segnalazione e prima del loro utilizzo devono essere attentamente verificati i dispositivi ottici e quelli acustici 	 Guanti Stivali Tute Calzature con suola termica 	
						 Lesioni e contusioni Esposizione ad agenti chimici(catrame e fumo) 	■ Visite mediche	■ Maschera	

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	301 di 303

MACROFASE DI LAVORO: Lavori stradali	FASE DI LAVORO: Applicazione manto bituminoso (2-2)	Codice scheda: STR PAV 03
--------------------------------------	---	---------------------------

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Posa binder e strato d'usura					 Ribaltamento del mezzo Contatto con macchine operatrici o attrezzature Collisione con mezzi rotabili Irritazioni epidermiche per contatto con oli minerali o derivati Schiacciamento Scivolamento Urti, colpi, impatti, compressioni Vibrazioni 	 Il manovratore del rullo compressore dovrà avere esperienza specifica Lavarsi subito dopo un accidentale contatto Non camminare sullo strato bituminoso ancora non consolidato 		

Rifer. Normativi:

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	102	С	302 di 303

VER SIS 01

MACROFASE DI LAVORO: Opere a verde

FASE DI LAVORO: Sistemazione del terreno e idrosemina

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI		MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Sistemazione del terreno e successiva concimazione e semina	 Attrezzi manuali per lavori agricoli Attrezzi manuali di uso comune Motozappa 		TorbaConcimi chimiciSementi		 Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Contusioni e traumi Cesoiamento tra parti in movimento. Caduta di materiale dall'alto Elettrocuzione 		Allontanare dall'area tutto il personale non direttamente interessato dalle lavorazioni in corso Utilizzare attrezzatura elettrica a doppio isolamento e verificare che i cavi di alimentazione non siano di	 Guanti di protezione Tute da lavoro di "sicurezza" 	
						 Esposizione a polvere e ad agenti chimici 		intralcio	 Utilizzare maschere idonee 	
						 Caduta a livello Caduta da postazione sopraelevata 	•	Tenere sgombra da materiale l'area di lavoro	 Cintura di sicurezza con cosciali e fune di trattenuta (per zone di lavoro scoscese). 	

D . C	* T	
R1ter	Norm	ativii.

Commessa	Lotto	Fase	Ente	Tipo doc.	Opera/disc.	Progr.	Rev	Pagina
IA1U	02	Е	53	PU	SZ0002	002	С	303 di 303

VER SIS 03 MACROFASE DI LAVORO: Opere a verde FASE DI LAVORO: Modellamento del terreno

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1		ATTREZZATURE Pala meccanica Ruspa Attrezzatura manuale				 Investimento da mezzi meccanici Ribaltamento del mezzo Rumore Inalazione polveri 	Delimitare le aree di intervento I percorsi non devono avere pendenze trasversali	 Delimitazione aree Otoprotettori Mascherina antipolvere 	
	N								

Rifer. Normativi: