

Tabella C6 - Inquinanti Monitorati

Punto di Emissione	Fase	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Temperatura (°C)	Altezza (m)	Parametri	Metodo di Misura	Frequenza di Misura	Modalità di Registrazione e Trasmissione	Controlli ARPA
E1	Fase 5	CTE1	104.500	116	40	SO ₂	DM 25/08/2000	Mensile (1)	Registrazione: elettronica/cartacea	Da concordare
						NO ₂	DM 25/08/2000	Mensile (1)		
						Polveri	UNI EN 13284	Mensile (1)		
						CO	UNI EN 15058	Mensile (1)		
E2	Fase 6	CTE2	211.680	149	85	SO ₂	NDIR	Continuo	Registrazione: elettronica/cartacea Trasmissione: elettronica tramite FTP ad Arpa, giornaliero (giorni lavorativi)	Da concordare
						NO ₂	NDIR	Continuo		
						Polveri	estinzione di luce	Continuo		
						CO	NDIR	Continuo		

Nota: se in esercizio.

Tabella C7 - Sistemi di Trattamento Fumi

Punto di Emissione	Sistema di Abbattimento	Manutenzione	Modalità di Controllo	Modalità di Registrazione e Trasmissione	Controlli ARPA
E1	Nessuno	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
E2	Nessuno	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Tabella C8/1 - Emissioni Diffuse

L'impianto in esame non dà luogo ad emissioni diffuse

Tabella C8/2 - Emissioni Fuggitive

Descrizione	Origine	Modalità di Prevenzione	Modalità di Controllo	Frequenza	Modalità di Registrazione
Gas naturale	Flange e raccordi	Manutenzione programmata	Sistemi di Rilevazione di Perdite	in continuo	Nessuna
Vapori di olio combustibile	Respirazioni dei serbatoi olio combustibile.	Manutenzione programmata con verifica delle tenute	Ispezione visiva e misure	L'ispezione viene effettuata ad ogni svuotamento	Nessuna

Tabella C8/3 - Emissioni Eccezionali

Il processo in esame non comporta casi prevedibili di emissioni eccezionali che richiedano specifiche procedure di controllo.