

Modulario VF Automatizzato





## CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO SCHEDA STATISTICA – RAPPORTO D'INTERVENTO

		£					Scheda Altro			ż.	
Scheda		99/1		Data	04/08/20	07	Comando				
Comando		UESTE					TS				
Sede,Servizio	Ce	ntrale					1000				
DATI IN	ΓERV	ENTO									
	Minuti 08		Oro Minu <b>08 09</b> SCITA DALLA		Ore 08 ARRIVO S	Minisi <b>12</b> UL LUOGO	.Oto M 1 <b>09</b> Partenza Da	dingli 13 AL LUÇGO	Ore <b>09</b> RJENT	Micali 15 RO IN STOR	Kin 3 DISTANZA
1.U0G0	10	EDIFIC	CLIN GENI	ERE						4	
TIPOLOGIA	21	DISSE	STO STAT	CO (GI	ÉNERICO				•		
SOSTANZE MATERIALI INTERESSATI	85	<u>.</u>	DI SOSTE								
CAUSE PRESUNTE	28	VIBRA	ZIONI						,		
		/ENTO DI QUADRE	0		ROVENIENZA DA ALTRO INTERVENTO	0	A S	MENTRÓ ERVIZIO O		AĽL',ÁI	PERŤO: O
DATI PR	EVEN	ZIONI	E			IN POSSESSO C.P.L.	O	IN POSSESSO N.O.P		ATTIVITÀ !	
DATI GE	NER	LI.							<del></del>		
	, ,	COMUNE	RAZIONE			PROV.					
TRIESTE	i.		,			TS		CODICE COMUNE	32006	PROVIN FUOREZO	
		VIA-PI	AZZA			N* CIVIÇO					
VIA DEL P	· · · · ·					25/9		N° PIANO FIJORI TERRA		N° PL INTERR	
PROP		•	<b>ABILE LEGAL</b> E			AFFITAT	JARIO			ĎŰŦÀ	
PERSON.	ALE I	NTER	VENUTO					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
				[SPE	TTORI	GEOMETR PERIT		C.	s. Ì	VIG. PER. 4	V,V.A.
POLIZIA DI STATO	D. C	RADINIERI	O GI	Jardia Estale	O GUAR		PEAA: C	VOLONTAK CIVIL	Ω.	VIGILI O	A.s.t. O
RICHIED	ENTI	E	Marie Marie Laigh								<del></del>
Cognome SC	HERE	Y				Nome	GIULIAI	NA.			
Comune TI	RIESTO	É.				Frazion	Ċ				
Vin-Piazza V	ia dei	L PONT	CELLO 29	5/9				Telefono	040/82	25334	
PERSON <sub>2</sub>	ALE I	NTER	VENUTO		·	***************************************	*				
Qualifica	Cognon	ne Nome									C.P. 'Aut.
SDAC	,		TADENTA	`							

Mødello V	F41		Modulario VF Automatizzato
<b>CQE</b> ∉	TIPPI DIEGO		
ΫC	CÒRONICA RICCARI	DO	0 0
VE	BRACCHETTI EZIO		°O O
VE	CAMOLESE GIORGI	b	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
VQ	MESSINA PAOLO		⊙ •
AUTOM	DEZZI INTERVENUT		
		Genere Mezzo: APS CA	Targa 20674 19525
IMPIEG	O DEI SOMMÖZZATO	RI Profondità massima raggiunta metri	
COLLEC	GAMENTO RADIO	Effettuato NO Efficien	te SK NO
ENTI PRE	SENTI ALL'ARRIVO SUL	LUOGO	
ENTERIC	HŒSTI PER PROSIEGUO I	NTERVENTO	
SEGNALA	ZIONE DELL'INTERVEN	TO FONO Nº 4082007 del 04/08/2007 AI SEGUE	NTI INDIRIZŽI
1) COMU	NE TRIESTE POLIZIA EI	DILIZIA	HARRAGINA BUTLO
2) AMM:	IMM. JULIA		Officially series and series are series and series are series and series and series and series are series are series and series are
3) <b>SALA</b> (	PERATIVA ROMA		
4) COMU	NE TRIESTE CONCESSIO	ONI EDILIZIE	000229729 \$0005747 - 04001001 J
		RELAZIONE D'INTERVENTO	Office 1970/2 Dipotripsedo
All'arrive	sul posto, la situazione	e risultava la seguente	
QUADRO QUESTIO	O FESSURATIVO GEN ONE DOVUTE O AGG	IERALIZZATO SU TUTTE LE FACCIA RAVATE DA UNA VIBRAZIONE COS	TE DELLO STABILE IN FANTE DELLO STABILE
CONTRO	<i>erazione di quanto espa</i> DLLARE TUTTO L'EDI ONI DI PERICOLO IM	FICIO COMPRESE ALCUNI APPARTA	MENTI SENZA TROVARE
<i>Allo Scop</i> DPI	o si utilizzavano i segue	enti materiali e/o attrezzi	A STATE OF THE STA
di cui nº	risultavano dispersi/da	nneggiati, al termine dell'intervento.	
		ivolte anche le seguenti proprietà	( ST ST )
che ripori	avano i seguenti danni		
		salvataggio delle persone seguenti	

L'opera di soccorso è valsa al recupero delle seguenti salme

di cui trasportate all'ospedale di----- per le cure del caso.

Modello VF41	Modulario VF Automatizza
a disposizione dell 'A.G. presso	
Si richiedeva l'intervento di	
Durante l'intervento rimaneva coinvolto il seguente personale	
che riportava (seguirà dettagliato rapporto)	
Descrizione dei dati rilevati SCHREY GIULIANA CI AK7053653 2010 AMM. IMM JULIA FAX 040/660039	
segue RELAZIONE INTER	RVENTO
Al termine dell'intervento si effettuavano le seguenti operazion FAX AUTORITA' COMPETENTI	ni di salvaguardia mediante
La causa del sinistro è da attribuirsi a	
1) DA ACCERTARE MEDIANTE STRUMENTAZIONE IDONE	EA ENTI PREPOSTI
2) azione dolosa, in quanto sul luogo si è potuto constatare	
Il corpo del reato è stato messo sotto sequestro a cura di	
ed è a disposizione dell'A.G. presso	•
Eventuali testimoni del sinistro	
Eventuale dichiarazione spontanea resa agli organi di P.G.	
L'attività interessata dal sinistro rientra/non-rientra tra quelle Per tale attività	
a) Il certificato di prevenzione incendi	non è stato richiesto è stato rilasciato il è stato richiesto il
b) Il nulla osta provvisorio al sensi delle leggi vigenti	non è stato richiesto è stato rilasciato il è stato richiesto il
Data 04/08/2007  Visto del FUNZIONARIO DI SERVIZIO SDAC PECORELLA DRENZO  Tembro del Comando	IL CAPO PARTENZA  CSE TURNI DIEGO



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

## TRIESTE

MESSAGGIO TELEFAX

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO – TRIESTE DA: Telefono n. 040 3789,911 - Fax n. 040 63.35.84

AT:	SALA OPERATIVA VIMINALE. ROMA	TELEFAX	N.06 4814695
AT:	COMUNE DI TRIESTE	TELEPAX	N. 040 6754907
AT:	COMUNE DI TRIESTE SETTORE IX – Concessioni Edilizie	TELEFAX	N:040 6758 129
AT:	COMUNE DI TRIESTE Polizia edilizia	TELEFAX	N.040 4194 293
ĄT:	Ammine Stabili IMMOBILIARE JULIA	TELEFAX	N. 040.660.039

TESTO: Si comunica che in data odierna alle ore 08.08, una squadra dello scrivente Comando è intervenuta presso l'immobile di via del Ponticello civico 25/9 - Trieste, a seguito di una verifica statica su strutture portanti verticali ed orizzontali dell'edificio di cui sopra. Sul posto il personale VV.F. ha rilevato delle fessurazioni ad andamento rettilineo verticale ed or-

rizzontale su strutture esterne della costruzione. Al momento del sopralluogo, tali lesioni, per dimensioni e spessore, non presentavano un pericolo imminente per la staticità della struttura stessa, ma si ritiene che le stesse debbano essere costantemente controllate mediante appropriati sistemi tecnici di verifica in quanto il quadro fessurativo è

generalizzato su varie parti perimetrali dell'immobile.

Inoltre, è opinione delle scrivente sar approfondire da tecnici qualificati la reale origine delle fessurazioni in argomento in quanto i condomini dell'immobile evidenziavano, al personale VV.F. intervenuto sul posto, una costante vibrazione di fondo, che sollecitava l'immobile in argomento. Tale vibrazione veniva percepita anche dal personale VV.F. presente sul posto.

Tanto comunicasi al fine di prendere provvedimenti per quanto di competenza.

Per il Comandante dei Nigili Fuoco di Trieste Dott. Ing. Munaro Loris il Tecnico di Servizio S.D.A.C. Geom. Pecorella Lorg