

ISE TARANTO	SOTTOSISTEMA DISPOSITIVI DI SICUREZZA	PRATICA OPERATIVA STANDARD di : GESTIONE SISTEMA MONITORAGGIO FUGHE GAS METANO	DATA EMISSIONE Aprile 2000	ULTIMO AGG Apri
	No. P.O. CET-2 DS 023.1			

SCOPO :

FORNIRE AL PERSONALE DI ESERCIZIO UNA PROCEDURA STANDARD PER LA CORRETTA GESTIONE DEI QUADRI ALLARMI FUGHE METANO IN AMBIENTE E CONSEGUENTI AZIONI DI INTERVENTO.

PREREQUISITI :

- QUADRO ALLARMI REGOLARMENTE IN ESERCIZIO
- L'OPERATORE OLTRE AI DPI IN DOTAZIONE COME DA DISPOSIZIONE AZIENDALE, DEVE FARE USO DEI SEGUENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE : GUANTI CONTRO RISCHI MECCANICI

OPERAZIONI DESCRITTE :

1) DESCRIZIONE DEL SISTEMA	Foglio	2-3-4
2) UBICAZIONE SENSORI RILEVATORI MISCELA ESPLOSIVA	Foglio	5
3) INTERVENTO DEL SISTEMA	Foglio	6
4) AZIONI IN CASO DI ALLARME	Foglio	7-8-9

LA PRESENTE POS E' COMPOSTA DA N. 9 FOGLI

E DI N° 3 ALLEGATI

P.O. RICHIAMATE P.O.S.CET-2 DS 001

RESPONSABILE ESERCIZIO

CET-2

SOSTITUISCE :

CFP

ENTE

APPROVAZIONE
PAS

GIORNAMENTO

file 2001

FG. 1

MAN

