

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

MANUALE DELLE PROCEDURE Procedura Gestionale PGA 18

Titolo: Gestione delle sostanze pericolose

Elenco delle copie distribuite d'ufficio.

Archivio Ambientale	Responsabile Esercizio Ambiente e Sicurezza
Direttore Unità di Business	Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Capo Impianto	
Rappresentante della Direzione	
Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale	
Capo sezione esercizio	
Capo sezione manutenzione	
Coordinatore esercizio in turno	
Coordinatore di manutenzione meccanica e civile	
Coordinatore di manutenzione elettrica	
Coordinatore di manutenzione di regolazione	
Preposto di programmazione	
Preposto elaborazione dati di esercizio	
Preposto di laboratorio chimico	

(Ulteriori copie possono essere distribuite a seconda delle esigenze; la lista di distribuzione integrale è tenuta aggiornata dal Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale).

Edizione 1

Rev. N.	Data	Descrizione	Red.	Contr.	Appr.
0	27.08.2002	Aggiornamento sistema	RSGA	CI	UB
1	10.01.2006	Aggiunta istr. Op.	RSGA	CI	UB
2	22.06.2006	Eliminata idrazina	RSGA	CI	UB
3					
4					
5					



Procedura gestionale PGA 18 Gestione delle sostanze pericolose

Titolo: GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE

Definizioni: Secondo MANUALE AMBIENTALE

Riferimenti: Registro norme ambientali (D.Lgs. 626/94; D.M. Sanità 28/01/92; D.Lgs.

52/97; D.Lgs. 90/98; D.Lgs. 334/99)

UNI EN ISO 14001 Punto 4.4.6;

Regolamento (CE) n. 761/01, Allegato I, lettera A.4.6;

Manuale Ambientale Capitolo 4.

Manuale della Sicurezza ENEL

STRUTTURA E CONTENUTI

18.1 Identificazione e stoccaggio di materiali e sostanze pericolose

18.2 Utilizzo dei preparati e delle sostanze pericolose

18.3 Gestione delle "Schede di sicurezza"

18.4 Preparati e sostanze pericolose utilizzate da terzi

18.5 Tabella di aggiornamento

Scopo

- Assicurare il corretto utilizzo dei materiali e delle sostanze pericolose impiegate dal personale dell'Impianto di Porto Marghera.
- Precisare le modalità per la gestione delle "Schede di sicurezza".
- Organizzare i flussi informativi, finalizzando tale azione ad una sempre più vasta ed approfondita conoscenza dei comportamenti per la prevenzione dell'inquinamento da sostanze pericolose.

Campo di applicazione

Modalità di utilizzo di materiali e di sostanze pericolose presso l'Impianto Termoelettrico di Porto Marghera.

Responsabilità

Direzione dell'Unità di Business (UB), Capo Impianto (CI), Rappresentante della Direzione (RD), Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale (RSGA), Capi Sezione (CS), Coordinatore Esercizio in Turno (CET), Coordinatore di manutenzione meccanica e civile (CMMC), Coordinatore di manutenzione di regolazione (CMR), Preposto di programmazione (PPR), Preposto elaborazione dati di esercizio (PEDE),

Indice di revisione: 2	Data: 22/06/2006	pag. 2 di 11
------------------------	------------------	--------------



Procedura gestionale PGA 18 Gestione delle sostanze pericolose

Preposto di laboratorio chimico (PLC), Responsabile Esercizio Ambiente e Sicurezza (REAS), Responsabile Servizio Prevenzione Protezione (RSPP), Magazziniere (MAG).

DOCUMENTAZIONE	ARCHIVIAZIONE	
Titolo	LUOGO	ТЕМРО
Schede di Sicurezza	Archivio EAS	indeterminato
Manuale di Sicurezza ENEL	Archivio EAS	indeterminato



Procedura gestionale PGA 18 Gestione delle sostanze pericolose

FASE: 18.1

IDENTIFICAZIONE E STOCCAGGIO DI MATERALI E SOSTANZE PERICOLOSE

Finalità: Identificare le sostanze pericolose utilizzate in Impianto e definirne i luoghi di detenzione

Attività	Responsabilità
Sostanze pericolose	
Le sostanze ed i preparati comunemente utilizzati in Impianto sono: Olio combustibile denso (OCD); Gasolio (agevolato, per riscaldamento e per autotrazione); Gas per usi di laboratorio chimico e saldatura Gas idrogeno per raffreddamento alternatore; reagenti chimici (v. all. 10 Doc. valutazione dei rischi D.Lgs.626/94); oli lubrificanti e isolanti (v. istruzione operativa E-SGA-io-17); diluenti (v. all. 10 Doc. valutazione dei rischi D.Lgs.626/94);	
 sbloccanti (v. all. 10 Doc. valutazione dei rischi D.Lgs.626/94); disossidanti (v. all. 10 Doc. valutazione dei rischi D.Lgs.626/94); smalti e vernici (v. all. 10 Doc. valutazione dei rischi D.Lgs.626/94). 	
La localizzazione delle sostanze citate è riportata nella planimetria allegata alla presente procedura (allegato1).	
Ai sensi del D.Lgs. 334/99, l'Impianto di Porto Marghera detiene sostanze pericolose per l'ambiente in quantitativi inferiori a quelli elencati nell'allegato I (parti 1 e 2) del Decreto stesso; pertanto non è soggetta agli adempimenti ivi previsti.	
Le sostanze pericolose presenti in Impianto sono gestite secondo due modalità: 1. materiale a scorta: stoccato a magazzino; 2. materiale di pronto impiego: depositato direttamente nei reparti operativi di manutenzione e/o nelle aree di utilizzo.	
Materiale a scorta nel magazzino	
È' competenza del Magazziniere (MAG) verificare che le sostanze pericolose stoccate a magazzino vengano custodite nel locale previsto ed in accordo alle indicazioni contenute nella relativa "Scheda di Sicurezza", in contenitori adatti allo scopo e provvisti di regolare etichettatura, che deve riportare almeno il nome commerciale e le frasi di rischio.	MAG
Materiale di pronto impiego	
- È competenza di ogni Coordinatore e/o Preposto accertarsi che le sostanze pericolose in uso siano conservate, in accordo alle indicazioni contenute nella relativa "Scheda di Sicurezza", in contenitori adatti allo scopo e provvisti di regolare etichettatura, che deve riportare almeno il nome commerciale e le frasi di rischio. È opportuno utilizzare sempre le confezioni originali.	CET/CMMC/CME/ CMR/PEDE/PLC/PPR

Indice di revisione: 2	Data: 22/06/2006	pag. 4 di 11
------------------------	------------------	--------------



Procedura gestionale PGA 18 Gestione delle sostanze pericolose

- È competenza del Responsabile Esercizio, Ambiente e Sicurezza (REAS) mantenere aggiornata una planimetria dell'Impianto (allegato 10 del Documento di Valutazione dei Rischi DVR) riportante le zone di stoccaggio dei prodotti chimici presenti e una lista con l'indicazione di qualità (nome commerciale) e di quantità (giacenza media).

REAS

<u>Amianto e fibre ceramiche</u>

Per quanto riguarda l'amianto e le fibre ceramiche presenti prevalentemente nelle coibentazioni, data la specifica legislazione esistente, si rimanda rispettivamente alle **procedure interne PM99TS01** e **PM99TS02** per l'amianto e alla **procedura interna PM99TS03** per le fibre ceramiche.

Tutte le apparecchiature e gli impianti contenenti amianto sono opportunamente segnalati. Il censimento e la mappatura delle parti d'impianto dove è presente l'amianto e l'aggiornamento delle stesse sono conservate nell'archivio Esercizio, Ambiente e Sicurezza – volume 13.11 e gestite dal Responsabile Esercizio, Ambiente e Sicurezza (REAS).

REAS

Documenti prodotti	Archiviazione
Censimento e mappatura parti di impianto con presenza di amianto.	Archivio EAS



Procedura gestionale PGA 18 Gestione delle sostanze pericolose

FASE: 18.2

UTILIZZO DEI PREPARATI E DELLE SOSTANZE PERICOLOSE

Finalità: Fornire le indicazioni circa le modalità di utilizzo dei preparati e sostanze pericolose

Attività	Responsabilità
Modalità di prelievo dal magazzino	
A fronte della necessità di prelevare un preparato o sostanza pericolosa dal magazzino, il richiedente compila il "Buono di prelievo", attraverso un sistema di gestione informatico (in uso presso tutti gli impianti termoelettrici di ENEL S.p.A.). Il buono di prelievo, una volta stampato e firmato dal Coordinatore e/o Preposto, viene consegnato al richiedente per il ritiro del materiale dal magazzino.	CET/CMMC/CME/ CMR/PEDE/PLC/PPR
Modalità di utilizzo	
 È compito di ogni Coordinatore e/o Preposto: Analizzare con attenzione le eventuali necessità di impiego di preparati o sostanze pericolose, in relazione alle attività da eseguire, privilegiando, quando possibile, l'utilizzo di prodotti meno pericolosi per la salute dei lavoratori e per l'ambiente; Consentire l'uso di tali prodotti esclusivamente a personale specificamente istruito; 	CET/CMMC/CME/ CMR/PEDE/PLC/PPR
 Accertarsi che i prodotti vengano utilizzati in accordo alle prescrizioni rilevabili, in particolare, dalla rispettiva "Scheda di Sicurezza"; Garantire che lo smaltimento degli stessi e quello dei rispettivi contenitori avvenga conformemente alle prescrizioni di legge in materia. 	
Ogni Coordinatore e/o Preposto deve istruire il proprio personale circa il corretto utilizzo di tali prodotti, con particolare riguardo agli aspetti antinfortunistici e di igiene del lavoro. Le azioni informative e formative devono essere condotte: - prima dell'utilizzo del prodotto in questione (ed eventualmente ripetute qualora ritenuto opportuno); - utilizzando come base le informazioni contenute nella "Scheda di	CET/CMMC/CME/ CMR/PEDE/PLC/PPR
Sicurezza" e quanto riportato nel "Manuale della Sicurezza"; - con l'eventuale supporto, sia in fase preparatoria che operativa, del Responsabile Esercizio, Ambiente e Sicurezza (REAS) e del Medico Competente.	REAS



Procedura gestionale PGA 18 Gestione delle sostanze pericolose

Documenti prodotti	Archiviazione
Allegato 10 Documento valutazione rischi Centrale di Porto Marghera	Archivio CI/CS/Unità operative
Manuale di sicurezza ENEL	Archivio EAS
Buono di prelievo a magazzino	Ufficio Magazzino



Procedura gestionale PGA 18 Gestione delle sostanze pericolose

FASE: 18.3 GESTIONE DELLE "SCHEDE DI SICUREZZA"

Finalità: Fornire le indicazioni circa le modalità di gestione delle "Schede di Sicurezza"

Attività	Responsabilità
Fornitura di sostanze pericolose	
All'atto della richiesta di fornitura, l'addetto di centrale richiede al fornitore la "Scheda di Sicurezza" del prodotto,. La "Scheda di Sicurezza" deve essere conforme al D.M. Sanità del 04/04/97.	
Qualora sussistessero dubbi interpretativi o riserve sulla pericolosità della sostanza, il Coordinatore e/o Preposto che richiede l'acquisto del prodotto, interessa il Responsabile Esercizio, Ambiente e Sicurezza (REAS) che potrà avvalersi del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ed eventualmente anche del Medico Competente, prima della	CET/CMMC/CME/ CMR/PEDE/PLC/PPR REAS RSPP
definizione della fornitura. All'arrivo del prodotto in centrale, il Magazziniere (MAG) si assicura del fatto che la fornitura sia corredata della relativa scheda di sicurezza. In	MAG
caso contrario, non si procederà allo scarico del prodotto. Una volta in possesso della scheda di sicurezza, il Magazziniere (MAG) ne archivierà una copia nel proprio archivio, ne invierà una copia al	MAG
Coordinatore e/o Preposto che ha richiesto l'acquisto e l'originale, per l'archiviazione, al Responsabile Esercizio, Ambiente e Sicurezza (REAS).	REAS
Archiviazione "Schede di Sicurezza"	
Il Responsabile Esercizio, Ambiente e Sicurezza (REAS) ha l'obbligo di archiviare in apposita sezione del suo Archivio, gli originali delle "Schede di Sicurezza" ricevute, per ordine alfabetico di nome commerciale.	REAS
Ogni Coordinatore e/o Preposto ha cura di rendere disponibili per la rapida consultazione del personale dipendente la raccolta delle "Schede di Sicurezza" dei prodotti utilizzati.	CET/CMMC/CME/ CMR/PEDE/PLC/PPR

Documenti prodotti	Archiviazione	
Schede di Sicurezza	Archivio EAS	

Indice di revisione: 2	Data: 22/06/2006	pag. 8 di 11
		1 &



Procedura gestionale PGA 18 Gestione delle sostanze pericolose

FASE: 18.4

PREPARATI E SOSTANZE PERICOLOSE UTILIZZATE DA TERZI

Finalità: Fornire le indicazioni circa le modalità di sorveglianza su attività svolte da terzi che implichino l'utilizzo di preparati e sostanze

pericolose

Attività	Responsabilità
Nel caso di esecuzione di lavori affidati a terzi, ogni Coordinatore e/o Preposto gestore deve garantire l'effettuazione di una adeguata azione di sorveglianza affinché i preparati o sostanze pericolose eventualmente utilizzati dall'Appaltatore siano quelli previsti nel Contratto e le modalità di stoccaggio e manipolazione siano coerenti con quanto indicato nelle relative "Schede di Sicurezza", che deve aver cura di farsi consegnare.	CMR/PEDE/PLC/PPR

Documenti prodotti						Archiviazione
Schede dall'App	di alta	sicurezza tore	dei	prodotti	utilizzati	Coordinatore e/o Preposto gestore dell'Appalto



Procedura gestionale PGA 18 Gestione delle sostanze pericolose

FASE: 18.5

TABELLA DI AGGIORNAMENTO

Edizione 1

Revisione n°	Descrizione della revisione	Data
0	Aggiornamento sistema	27.08.2002
1	Aggiunta istruzione operativa "Scarico autocisterne prodotti pericolosi"	10.01.2006
2	Eliminata idrazina	22.06.2006



Procedura gestionale PGA 18 Gestione delle sostanze pericolose

ELENCO ISTRUZIONI OPERATIVE CITATE NELLA PROCEDURA

Titolo
Procedura per interventi di emergenza in caso di danneggiamento coibentazioni contenenti amianto
Procedura per monitoraggio e gestione coibentazioni contenenti amianto
Procedura per la scoibentazione di materiali contenenti fibra ceramica
Modalità di movimentazione interna degli oli isolanti e lubrificanti
Scarico autocisterne prodotti pericolosi

ELENCO ALLEGATI CITATI NELLA PROCEDURA

Sigla	Titolo		
Allegato 1	Planimetria – Ubicazione sostanze pericolose		
Allegato 2 (Allegato 10 DVR)	Planimetria - Zona di stoccaggio dei prodotti chimici presenti in Impianto		

ELENCO MODULI CITATI NELLA PROCEDURA

Sigla	Titolo

Indice di revisione: 2	Data: 22/06/2006	pag. 11 di 11
------------------------	------------------	---------------

Planimetria

Ubicazione sostanze pericolose


Rev. N.	Data	Descrizione	Red.	Contr.	Appr.
0	30.06.2000	Prima emissione	RSGA	CC	UB
1	28.05.2001	Modifica org.	RSGA	CI	UB
2	22.06.2006	Eliminata idrazina	RSGA	CI	UB
3					
4					
5					



Impianto di Porto Marghera

PLANIMETRIA – UBICAZIONE SOSTANZE PERICOLOSE

Allegato 1 -PGA 18-



PLANIMETRIA – ZONE DI STOCCAGGIO DEI PRODOTTI CHIMICI PRESENTI IN IMPIANTO

Allegato 2 -PGA 18-

Planimetria

Zone di stoccaggio dei prodotti chimici presenti in impianto

5					
4					
3					
2	22.06.2006	Eliminata idrazina	RSGA	CI	UB
1	28.05.2001	Modifica org.	RSGA	CI	UB
0	30.06.2000	Prima emissione	RSGA	CC	UB
Rev. N.	Data	Descrizione	Red.	Contr.	Appr.



Impianto di Porto Marghera

PLANIMETRIA – ZONE DI STOCCAGGIO DEI PRODOTTI CHIMICI PRESENTI IN IMPIANTO

Allegato 2 -PGA 18-

