



## **Certificato di Prevenzione Incendi: situazione attuale**

In data **12/10/2000** è stato presentato all'Ente preposto l'aggiornamento del **Rapporto di Sicurezza**.

La stessa documentazione è stata presentata anche ai fini del rilascio del **Certificato di Prevenzione Incendi**. A valle dell'Istruttoria effettuata sul Rapporto di Sicurezza di ottobre 2000, ai sensi del D.Lgs. 17/08/1999 n° 334 e della L.R. 23/11/2001 n° 19 art. 6, la Giunta della Regione Lombardia - D.G. Qualità dell'Ambiente ha autorizzato, con **Decreto n° 19973 del 16/11/2004**, il proseguimento dell'attività dello Stabilimento Polimeri Europa S.p.A. di Mantova, senza limitazioni all'esercizio, secondo le prescrizioni integrative e la tempistica indicati nel Decreto. Il Decreto citato è riportato nell'Allegato A22 alla presente istanza.

Polimeri Europa ha ottemperato alle prescrizioni contenute in detto Decreto entro i termini temporali previsti dallo stesso.

**In data 08/05/2006** la Società ha inoltrato, ai sensi del D.M. 19/03/2001, al Comando Provinciale VVF di MN attraverso lo Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini del Comune di Mantova, **richiesta di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi**, relativo all'attività di produzione di materie plastiche sita nel Comune di Mantova, in via Taliercio 14, individuata al punto n° 57 dell'elenco allegato al D.M. 16/02/1982 e comprendente anche le attività di cui ai numeri 1-2-3a-3b-6-8-12-13-15b-17-24-26-43-54-58-62-64-75-83-88-91-95.

Con riferimento alla richiesta di cui sopra, con lettera prot. 6170 del Luglio 2006, il Comando Provinciale dei VVF di Mantova riferisce di essere in attesa di convocazione, da parte della Direzione Regionale dei VVF Lombardia, della Commissione preposta al rilascio del certificato stesso.

In Allegato A22 è riportata la risposta citata.

In data 11/10/2005 è stato presentato alla Regione Lombardia l'**aggiornamento quinquennale del Rapporto di Sicurezza**, da cui si evince che le condizioni di rischio non si sono aggravate rispetto alla situazione descritta nel precedente Rapporto di Sicurezza.