



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

ISPRA



PROTOCOLLO GENERALE
Nr 0029171 Data 15/07/2013
Tit. X Partenza

E prot DVA - 2013 - 0016885 del 18/07/2013


TRASMISSIONE VIA FAX

ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing
Raffineria di Taranto
Strada Statale Jonica, 106 - 74100 TARANTO
Fax n. 099-4700471
Via Laurentina,, 449 - 00142 ROMA
Fax n. 06-59887094

Copia

Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare - DVA - Div. IV-AIA
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
Fax n. 06-57225068

ARPA Puglia - Direzione Generale
Corso Trieste, 27 - 70126 BARJ
Fax n. 080-5460150
Dipartimento di Taranto
Direzione Servizio Territoriale DAP Taranto
c/o Ospedale Testa
Contrada Rondinella - 74100 TARANTO
Fax n. 099-9946311



RIFERIMENTO: Decreto Autorizzativo DVA-DEC-2010-273 del 24 maggio 2010. Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Raffineria ENI S.p.A. di Taranto.

OGGETTO: Richiesta informazioni su evento incidentale occorso presso la Raffineria ENI S.p.A. di Taranto in data 08/07/2013. Note ENI S.p.A. prot. RAFTA/DIR/CG/121 (Prot.ISPRA n. 28528 del 09/07/2013) e prot. RAFTA/DIR/CG/122 (Prot.ISPRA n. 28527 del 09/07/2013). Nota ISPRA prot. 28747 del 10/07/2013.

Con riferimento al blocco occorso in data 08/07/2013 presso Codesta Raffineria con attivazione dei sistemi di torcia e rilascio in mare di prodotto petrolifero, segnalato dal Gestore con le note in riferimento, e a integrazione di quanto richiesto con la nota ISPRA in oggetto, anche a seguito di ulteriori interlocuzioni intercorse con ARPA Puglia, si chiede al Gestore quanto segue.

Trasmissione, con la consentita urgenza, di una relazione tecnica dettagliata che individui le cause dell'incidente, gli effetti sull'ambiente, la durata di attivazione delle varie torce con le relative portate come rilevate dai sistemi di monitoraggio, le azioni correttive intraprese, quelle in corso di svolgimento e la tempistica per il rientro nelle condizioni normali operative, nel rispetto delle prescrizioni autorizzative.

Trasmissione, entro 15 giorni dalla ricezione della presente, di una relazione tecnica che effettui una valutazione degli incidenti c/o malfunzionamenti occorsi nello stabilimento, a partire dalla vigenza dell'AIA, che abbiano dato luogo a effetti ambientali; per ogni evento dovranno essere descritte le relative cause, l'eventuale attivazione dei sistemi di torcia con le portate di gas convogliate, le azioni correttive intraprese, le tempistiche di risoluzione delle criticità e degli effetti ambientali.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile
Ing. *Alfredo Pini*