

Elenco tag relativi agli allarmi ottico-acustici presenti in Sala Controllo Impianti Sud

TAG	TORCIA	SERVIZIO
2200X-1-T509I	Torcia acida	Temperatura pilota
2200X-1-T510I	Torcia secondaria	Temperatura pilota
2200X-1-T511I	Torcia principale	Temperatura pilota