



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

U. prot DVA - 2015 - 0003672 del 10/02/2015

Pratica N.

Ref. Mittente:

Acea Produzione S.p.A.
ap.spa@pec.aceaspa.it

e p.c. ISPRA
Servizio interdipartimentale per l'indirizzo, il
coordinamento e il controllo delle attività
ispettive
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Lazio - Direzione Tecnica
direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it
Direzione Sezione Provinciale
sezione.roma@arpalazio.legalmailpa.it

OGGETTO: Acea Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica Tor di Valle sita nel comune di Roma. Autorizzazione integrata ambientale prot. DSA-DEC-2009-0000268 del 14/04/2009. Prima diffida per inosservanza del quadro autorizzativo di cui alla nota ISPRA prot. 47772 del 19/11/2014.

Facendo seguito all'allegata nota prot. prot. 47772 del 19/11/2014, inviata a questa Direzione dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in relazione agli esiti dei controlli effettuati sull'impianto in oggetto, si diffida codesta Società, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ad effettuare quanto richiesto nella stessa nei tempi proposti da ISPRA, da intendersi decorrenti dalla ricezione della presente.

Si rammenta, in proposito, che il suddetto articolo alla lettera b) prevede che l'autorità competente proceda "*alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato... nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte l'anno*", rappresentando al riguardo che la presente costituisce la prima diffida formulata a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7, comma 9, del D.Lgs. 46/2014.

Infine codesta Società è invitata a comunicare tempestivamente alla Scrivente e ad ISPRA informazioni sulle misure adottate per risolvere le inadempienze rilevate nella sopraccitata nota.

Renato Grimaldi

Allegati: c.s.

Dirigente: dott. Giuseppe Lo Presti
Ufficio Mittente: MATT-DVA-4RI-00
Capo sezione: *angela carlotta* angela.carlotta@minambiente.it
DVA-4RI-AIA-25/2015-0037.DC

19 NOV. 2014
047772

TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - DVA - DIV. IV - AIA
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it

Copia ARPA Lazio - Direzione Tecnica
Via Boncompagni, 101 - 00187 ROMA
direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it
Direzione Sezione Provinciale
Via Saredo, 52 - 00173 ROMA
sezione.roma@arpalazio.legalmailpa.it

RIFERIMENTO: Decreto autorizzativo DSA-DEC-2009-268 del 14 aprile 2009, con avviso pubblicato su G.U. n° 106 del 09 maggio 2009, di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio della centrale termoelettrica ACEA Produzione S.p.A. Tor di Valle in Roma, integrato dal nulla osta prot.DVA-15213 del 23 giugno 2011 per modifiche non sostanziali.

OGGETTO: Esito visita ispettiva ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i in data 29 e 30 ottobre 2014 - Accertamento violazioni e proposta di diffida.

Nelle giornate dal 29 ottobre al 30 ottobre 2014, secondo quanto disposto nella programmazione anno 2014 dei controlli impianti statali soggetti ad AIA, è stata effettuata la visita ispettiva ordinaria presso la centrale termoelettrica ACEA Produzione S.p.A., ubicata nel Comune di Roma.

La visita ispettiva ha riguardato la verifica degli autocontrolli e della documentazione inerente gli adempimenti alle prescrizioni autorizzative ed ha comportato sopralluoghi su talune aree dello stabilimento. Inoltre sono state effettuate a cura di ARPA Lazio attività di campionamento ed analisi.

In particolare nel corso delle verifiche documentali è emerso che l'ultimo campionamento in regime di autocontrollo per lo scarico SF2 è stato effettuato nel secondo semestre 2011 con emissione del Rapporto di Prova n.19042 del 27/09/2011 da parte della società incaricata Laboratori SpA.; nel corso degli anni 2013 e 2014 non risultano essere stati effettuati i monitoraggi discontinui per la determinazione dei parametri indicati al § 4 "emissioni in acqua" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC pag.23-24) parte integrante del decreto di AIA.

Inoltre nel corso del sopralluogo sono state acquisite informazioni quali-quantitative (metri cubi e valore di pH), per gli anni 2013 e 2014, relativamente al punto di scarico SF2 con la relativa frequenza e numero di ore di attivazione, che attestano la presenza del sistema di monitoraggio in continuo del pH oltre ad un utilizzo discontinuo con frequenza mensile dello medesimo scarico, che convoglia nel canale depuratore Roma Sud, le acque attualmente costituite dagli spurghi di controlavaggio dell'impianto produzione acqua demi.

In relazione alle circostanze sopra descritte il gestore ha evidenziato l'impossibilità operativa ad effettuare il campionamento dello scarico SF2 a causa della sostanziale discontinuità dello scarico SF2 per effetto del mancato apporto della sezione a ciclo combinato; il gestore ha inoltre segnalato che tale aspetto è stato oggetto di richiesta di modifica non sostanziale presentata a Codesta Autorità Competente con nota ACEA Produzione S.p.A. prot. 834 del 04/12/2013 a seguito della quale è stato comunicato l'avvio del procedimento con nota prot. DVA 514 del 10/01/2014.

Nel corso dell'ispezione sono stati redatti verbali di esecuzione visita ispettiva ordinaria, in due originali, in contestuale con ACEA Produzione S.p.A. che li ha sottoscritti e ne detiene copia originale. Nel corso dell'ispezione sono stati effettuati sopralluoghi e rilievi fotografici ed è stata acquisita in copia documentazione tecnica. In allegato alla presente nota è riportata copia dei verbali d'ispezione.

Successivamente alla visita ispettiva in loco si è proceduto all'analisi della documentazione raccolta presso l'installazione ed alla valutazione degli ulteriori documenti inviati dal Gestore e all'interlocuzione con gli uffici di ARPA Lazio.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Ad esito delle suddette attività, informata ARPA Lazio, si accerta con la presente, la violazione della seguente prescrizione dell'atto autorizzativo in riferimento:

1. mancato rispetto della prescrizione di monitoraggio mensile per i parametri BOD₅, COD, azoto nitroso nitrico e ammoniacale, idrocarburi totali, grassi e oli, solidi sospesi totali, zinco, fosforo, tensioattivi totali in concomitanza dell'attivazione dello scarico discontinuo SF2, prescritti dal § 3.5 scarichi idrici ed emissioni in acqua del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC pag.25-28) e dal § 4 "emissioni in acqua" del PMC (pag.23-24) parte integrante del decreto di AIA.

Per le violazioni di cui sopra lo scrivente Istituto, ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 6, propone a Codesta Autorità di diffidare il Gestore affinché, entro trenta giorni dalla ricezione della diffida e comunque entro i tempi tecnici strettamente necessari :

- a) effettui i monitoraggi dei parametri BOD₅, COD, azoto nitroso nitrico e ammoniacale, idrocarburi totali, grassi e oli, solidi sospesi totali, zinco, fosforo, tensioattivi totali con frequenza mensile solo in concomitanza dell'attivazione dello scarico discontinuo SF2 prescritti dal § 3.5 scarichi idrici ed emissioni in acqua del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) e dal § 4 "emissioni in acqua" del PMC (pag.23-24) parte integrante del decreto di AIA ;
- b) trasmetta per Posta Elettronica Certificata, sia all'ISPRA sia all'ARPA Lazio Direzione Tecnica e Sezione Provinciale di Roma, i rapporti analitici dei campionamenti di cui alla precedente lettera a), non appena disponibili.

In riferimento all'art. 29-*decies* comma 9, si comunica altresì che la violazione di cui al punto 1 non è stata accertata precedentemente nel corso dell'ultimo anno.

Eventuali ulteriori comunicazioni potrebbero emergere a seguito della valutazione di ulteriori documenti inviati dal Gestore e dei risultati degli accertamenti analitici eseguiti da ARPA Lazio.

In considerazione del regime sanzionatorio dell'articolo 29-*quattordices* del D.Lgs.152/06, come modificato dal D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014, ed alla luce delle valutazioni introdotte con la presente nota informativa, salvo diversa disposizione di Codesta Autorità Competente, lo scrivente Istituto, informata ARPA Lazio, ritiene di dover procedere all'applicazione del comma 2 del medesimo articolo 29-*quattordices*, con la conseguente trasmissione del verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689, per l'inosservanza delle prescrizioni AIA elencate al sopracitato punto 1.

Distinti saluti.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile
Ing. *Alfredo Pini*

Allegati: Verbale di inizio/esecuzione/chiusura visita ispettiva (14 pagine).