

SUP-PC = EAS



SEZIONE PROVINCIALE di RAVENNA

SERVIZIO TERRITORIALE DI RAVENNA
Via Alberoni, 17/19 - 48121 Ravenna
centralino 0544 210 640 - fax 0544 210 662
Posta Certificata pcora@cert.arpa.emr.it

UNITÀ IPPC - VIA
tel. 0544 210 612/638/660

Prot.n. PGRA/2011/875 del 01.02.2011

Sinapoli n. /2011



Enel-PRO-17/02/2011-0007691

Spett.le ENEL PRODUZIONE SPA
Via Baiona, 253
48123 Porto Corsini (RA)
c.a. Ing. Tonti Piergiorgio

ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 47
00144 Roma
c.a. Ing. Alfredo Pini

PROVINCIA DI RAVENNA
Settore Ambiente e Territorio
Piazza Caduti per la Libertà, 2/4
48121 Ravenna
c.a. Arch. Malossi Elettra

e p.c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
DGSA-DIV. IV - AIA
Via C.Colombo, 44
00147 Roma

ARPA Emilia Romagna
Direzione Tecnica
L.go Caduti del Lavoro, 6
40122 Bologna
c.a. Dott.ssa Cornia Fausta

Ravenna, 03/02/2011

Oggetto: Osservazioni in merito al controllo della falda sotterranea

In riferimento alla comunicazione Enel prot. n. 0053496 del 23/12/2010 - oggetto: "Controllo della falda sotterranea", la Ditta Enel Produzione SpA provvedeva a informare gli enti di controllo della rinvenuta presenza di Arsenico in un pozzo piezometrico con valore superiore al CSC, a seguito degli autocontrolli che la stesa è tenuta ad eseguire ai sensi del provvedimento AIA vigente per la verifica della rete piezometrica.

Viste le caratteristiche geologiche del territorio in cui è insediato lo stabilimento, la falda può presentare valori superiori alla tab. 2 Allegato 5 Parte IV D.Lgs. 152/06 per As, Fe, Mn, oltre a solfati per la vicinanza del mare. Per i tre metalli citati si può sottolineare che Fe e Mn sono derivati dall'origine torbosa del terreno.

Inoltre la forte presenza di Fe in una falda comunque molto stressata da emungimenti, soprattutto in passato, ha determinato l'arricchimento in As (come riportato nel libro I quaderni Arpa "Presenza e diffusione dell'arsenico nel sottosuolo e nelle risorse idriche italiane").

Attualmente sono in corso studi per l'individuazione dei valori di fondo da attribuirsi alla falda.



SEZIONE PROVINCIALE di RAVENNA

SERVIZIO TERRITORIALE DI RAVENNA
Via Alberoni, 17/19 - 48121 Ravenna
centralino 0544 210 640 - fax 0544 210 662
Posta Certificata arpa@cert.arpa.emr.it

UNITA IPPC - VIA
tel. 0544 210 612/638/660

Si pone in evidenza che, in materia di siti inquinati, l'Autorità Competente è la Provincia di Ravenna, la quale, nonostante la naturale presenza di tali metalli nella falda locale, è titolata all'espressione di un parere ai sensi dell'art. 242 e 245 del D.Lgs. 152/06.

Si ritiene pertanto che la Ditta debba provvedere ad informare formalmente la Provincia di Ravenna.

Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio Gruppo IPPC-VIA ai numeri: 0544 2106 -12/38/60.

Distinti saluti.

Servizio Territoriale di Ravenna
Referente Unità IPPC-VIA

Dott.ssa Andrini Monica

Servizio Territoriale di Ravenna
il/Resp.le

Dott. Gaspare Minzoni

