



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

API Raffineria di Ancona S.p.A.
apiraffineria@pec.gruppoapi.com

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare – D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

U.prot DVA – 2015 – 0003055 del 03/02/2015

Pratica N.

Prof. Mittente:

e p.c. ISPRA
Servizio interdipartimentale per l'indirizzo, il
coordinamento e il controllo delle attività
ispettive
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Marche
Direzione generale
arpam@emarche.it
Dipartimento di Ancona
arpam.dipartimentoancona@emarche.it

**OGGETTO: API Raffineria di Ancona S.p.A. sita nel Comune di Falconara
Marittima (AN). Prima diffida per inosservanza delle prescrizioni
autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 1165 del 9/01/2015.**

Facendo seguito all'allegata nota prot. n. 1165 del 9/01/2015, inviata a questa Direzione dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), si diffida codesta Società, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 9, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e *s.m.i.*, a fornire entro il termine di trenta giorni, una relazione di approfondimento con le informazioni richieste nella citata nota.

Si rammenta, in proposito, che il suddetto articolo alla lettera b) prevede che l'autorità competente proceda "*alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato... nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte l'anno*", rappresentando al riguardo che la presente costituisce la prima diffida formulata ai sensi dell'art. 7, comma 9 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, per le inosservanze riscontrate.

Renate Grimaldi

Allegati: c.s.

Il Dirigente, Dott. Giuseppe Lo Presti
Ufficio Mittente: MATT-DVA-4RI-00
Funzionario responsabile: milillo.antoniodomenico@minambiente.it
DVA-4RI-ATA-07_2015-0013.DOC




09 GEN. 2015

001165

E,prot DVA - 2015 - 0000852 del 13/01/2015

TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - DVA - DIV. IV
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it



ARPA Marche - Direzione Generale
arpam@emarche.it
Dipartimento di Ancona
Via C. Colombo, 106 - 60126 ANCONA
arpam.dipartimentoancona@emarche.it

RIFERIMENTO: Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000167 del 19/04/2010 con avviso pubblicato su G.U. n° 119 del 24 maggio 2010 - Raffineria della società API Raffineria di Ancona S.p.A. sito in Falconara Marittima (AN).

OGGETTO: Esito visita ispettiva ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i in data 06/03/2014 - Accertamento violazioni.

Nelle giornate del 06/03/2014, 18/06/2014 e 13/10/2014, secondo quanto disposto nella programmazione 2014 dei controlli impianti statali soggetti ad AIA, è stata effettuata la visita ispettiva ordinaria presso l'installazione API Raffineria di Ancona S.p.A. sita in Falconara Marittima (AN).

La visita ispettiva ha riguardato la verifica degli autocontrolli e della documentazione inerente gli adempimenti alle prescrizioni autorizzative ed ha comportato sopralluoghi su talune aree dello stabilimento.

In particolare nel corso delle verifiche documentali eseguite da ARPA Marche è emerso che :

"Per effetto della visita in loco è stata accertata, alla data della presente relazione, una violazione del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al decreto autorizzativo in epigrafe.

In particolare: a seguito della verifica dell'attuazione del programma di monitoraggio delle emissioni fuggitive (LDAR) è emerso che la ditta non rispetta i cinque giorni previsti per l'inizio dei lavori di riparazione così come riportato nella tabella n. 24 a pagina 76 dell'Autorizzazione.", come indicato a pagina 5 del documento (allegato 1) allegato alla nota di trasmissione prot. 0038758/20/11/2014/ARPAM/DIRGE/P 300.10/2014/DIRGE/9 del 20/11/2014 (prot. ISPRA n. 48244 del 21/11/2014) dal titolo *"Attività ispettiva ex art. 29-Decies, comma 3, del D.lgs 152/06 - Relazione ex art. 29-Decies comma 5- Riscontri in merito alla visita in loco ed eventuali azioni da intraprendere"*.

Nel corso dell'ispezione sono stati redatti i verbali di esecuzione visita ispettiva ordinaria (Allegato 1), in due originali, da ARPA Marche, in contestuale, con API Raffineria di Ancona S.p.A., che li hanno sottoscritti e ne detengono copia originale. Nel corso dell'ispezione sono stati effettuati sopralluoghi e rilievi fotografici ed è stata acquisita, in copia, documentazione tecnica. Successivamente alla visita ispettiva in loco si è proceduto all'analisi della documentazione raccolta presso l'installazione.

Ad esito delle suddette attività, si accerta con la presente, d'intesa con ARPA Marche, la violazione della seguente prescrizione dell'atto autorizzativo in riferimento:

- 1) mancato rispetto dei cinque giorni lavorativi per l'esecuzione dell'intervento di eliminazione dell'emissione fuggitiva relativamente all'elenco dei "componenti" individuati in perdita, di cui alla nota del 18/10/2013 della Divisione F.E.R.P. della Ditta Carrara, relativamente all'impianto U 2500 (Naphta Idrotreater). In particolare, il monitoraggio in campo, effettuato il 08/10/2013 dalla ditta Carrara, incaricata dal gestore API Raffineria di Ancona S.p.A. di eseguire il monitoraggio delle emissioni fuggitive sull'impianto sopra citato, ha individuato (si veda la ventesima pagina dell'allegato 2), i seguenti "componenti" in perdita, contrassegnati, rispettivamente con sigla FV 2631 (TAG ID 00540), FV 2527/D (TAG ID 01130), C 2501/B (TAG ID 02080), PV 2579 (TAG ID 02580), LV 2514 (TAG ID 02690), E 2512 (TAG ID 04660), C 2501/A (TAG ID 05280), C 2501/A (TAG ID 05360), E 2608 (TAG ID 06130), P 2607/B (TAG ID 07850), P 2607/B (TAG ID 07920), FV 2526 (TAG ID 08280), P 2513/B (TAG ID 8530), F 2501 (TAG ID 11610), F 2501 (TAG ID 11720), T 2604 (TAG ID 12850) e FV 2510 (TAG ID 14030). Tali componenti in perdita, come indicato nel



rapporto della Divisione F.E.R.P. (Allegato 3) sono stati comunicati, in data 18/10/2013, alla Società API Raffineria di Ancona S.p.A. Nelle copie della schermata (prima e diciassettesima pagina dell'Allegato 2) del sistema di programmazione delle manutenzioni "Maximo" sono visualizzati gli ordini di lavoro n. 20672935 e n. 20672934 datati 07/11/2013 a cui corrispondono rispettivamente, nel primo caso, 15 permessi di lavoro (numeri 182858, 182859, 182860, 182861, 182862, 182863, 182864, 182865, 182866, 182867, 182868, 182869 e 182870) che riportano, come data di inizio lavori il 18/11/2014 (pagine da due a sedici dell'Allegato 2) e, nel secondo caso, due permessi di lavoro (numeri 182138 e 182139) che indicano, come data di inizio lavori il 27/11/2013 (pagine diciotto e diciannove dell'Allegato 2) ed il 28/11/2013. Pertanto come si evince dai dati sopra riassunti il gestore ha ampiamente ecceduto i cinque giorni lavorativi per dare avvio alla riparazione, come prescritti nella tabella n. 24 di pagina 76 del Piano di Monitoraggio e Controllo, parte integrante dell'Autorizzazione.

Per la violazione di cui sopra lo scrivente Servizio, ai sensi dell'art. 29-decies comma 6, propone a Codesta Autorità di diffidare il Gestore affinché, entro trenta giorni dalla ricezione della diffida:

- a) trasmetta l'elenco di tutti i "componenti" in perdita che, alla data di ricevimento della presente nota, non siano ancora stati sottoposti a riparazione e, se del caso, qualora siano presenti nell'elenco "componenti" per cui siano trascorsi, per l'avvio della riparazione, un numero di giorni superiore a quanto statuito dall'AIA, la motivazione del ritardo;
- b) adegui i propri tempi di intervento a quanto prescritto in AIA e, qualora si verificassero in futuro situazioni per cui non possa procedere alla riparazione, per esigenze strettamente legate all'inaccessibilità del componente o alla circostanza, verificabile, di dover fermare l'impianto per poter intervenire, dovrà inserire, nel database del programma LDAR, la spiegazione del ritardo nei tempi di riparazione;
- c) dia avvio alla riparazione di tutti i componenti che risultano in perdita, alla data di ricevimento della presente nota, con le sole, eventuali, eccezioni indicate al punto b).

In riferimento all'art. 29-decies comma 9, si comunica altresì che la violazione di cui al punto 1 non è stata accertata precedentemente nel corso dell'ultimo anno.

In considerazione del regime sanzionatorio dell'articolo 29-quattordices del D.Lgs.152/06, come modificato dal D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014, ed alla luce delle valutazioni introdotte con la presente nota informativa, salvo diversa disposizione di Codesta Autorità Competente, lo scrivente Servizio, d'intesa con ARPA Marche, ritiene di dover procedere all'applicazione del comma 2 del medesimo articolo 29-quattordices, con la conseguente trasmissione del verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689, per l'inosservanza della prescrizioni AIA di cui al punto 1.

Distinti saluti.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Ing. *Alfredo Pini*

Allegati:

- All.1 - Lettera di trasmissione di ARPAM del rapporto ispettivo del 20/11/2014 e Relazione ex art. 29-Decies comma 5 relativa al 2014 contenente anche i verbali di ispezione (pagine 19).
- All.2 - Estratto del sistema di programmazione manutenzioni "Maximo", permessi di lavoro e rapporto monitoraggio in campo della ditta Carrara (pagine 20).
- All.3 - Rapporto Divisione F.E.R.P. della ditta Carrara (pagine 1).

Pec Direzione

Da: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
Inviato: venerdì 9 gennaio 2015 14:17
A: aia@pec.minambiente.it; arpam@emarche.it;
arpam.dipartimentoancona@emarche.it
Oggetto: ESITO VISITA ISPETTIVA ORDINARIA EFFETTUATA ART 29 DECIES DLGS 152/2006
06/03/2014 - ACCERTAMENTO VIOLAZIONI - FIRMA PINI [iride]315412[/iride]
[prot]2015/1165[/prot]
Allegati: _00435110-0.pdf; _Allegati-1-2-3 Diffida_API_Falconara_AN__zip_00435111-0.zip;
datiiride.xml

Protocollo n. 1165 del 09/01/2015 Oggetto: ESITO VISITA ISPETTIVA ORDINARIA EFFETTUATA ART 29 DECIES DLGS
152/2006 06/03/2014 - ACCERTAMENTO VIOLAZIONI
- FIRMA PINI Origine: PARTENZA Destinatari,MINISTERO AMBIENTE TUTELA TERRITORIO E MARE,ARPA
MARCHE,ARPA MARCHE