



## divisione refining & marketing

Raffineria di Taranto  
Strada Statale Jonica 106, 74100 Taranto  
P.O. Box 543, Taranto Succ. 12 PT, 74100 Taranto  
Fax +39 099 4700471  
Tel. +39 099 4782.111 (Multiplato)  
www.eni.it

RAFTA/DIR/CG/ 246  
Taranto, 20/11/2011

Alla cortese attenzione di:

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E  
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL  
MARE**  
**Direzione Generale Qualità della Vita**  
Via C. Colombo 44  
00142 ROMA

**ISPRA**  
Via Brancati, 48  
00185 ROMA

**PROVINCIA DI TARANTO**  
**Servizio Ecologia e Ambiente**  
Via Anfiteatro, 4  
74100 TARANTO

**ARPA PUGLIA**  
**DAP Taranto**  
Via Anfiteatro, 8  
74100 TARANTO

**ARPA Puglia**  
Corso Trieste 27  
70126 BARI

**COMUNE DI TARANTO**  
**Settore Ecologia e Ambiente**  
74100 TARANTO

**REGIONE PUGLIA**  
**Assessorato Ambiente ed Ecologia**  
Via delle Magnolie  
70026 BARI

**CAPITANERIA DI PORTO**  
**Largo Arcivescovado**  
74100 TARANTO





divisione **refining & marketing**

**COMANDO PROVINCIALE VV.F  
TARANTO**  
Via Scoglio del Tonno  
74100 TARANTO

**QUESTURA DI TARANTO**  
Via Anfiteatro, 8  
74100 TARANTO

**CARABINIERI DI TARANTO**  
Viale Virgilio, 25  
74100 TARANTO

**GUARDIA DI FINANZA**  
Via Scoglio del Tonno  
74100 TARANTO

**CORPO FORESTALE DELLO STATO**  
**Comando Stazione di Taranto**  
Via Cesare Battisti, 635  
74100 Taranto

**Oggetto: Comunicazione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate ai sensi del DL.vo 152/2006 art. 242 presso il "Pontile Petroli" della Raffineria di Taranto – Eni S.p.A. div. Refining & Marketing.**

Con riferimento all'oggetto, Vi informiamo che alle ore 02:00 circa di oggi, la Nave Cisterna "Calajunco" durante la caricazione della virgin nafta presso il Berth 2, avviata dalle ore 14:54 di ieri, si allontanava repentinamente dalle briccole di ormeggio, distaccandosi dai bracci di carico della virgin nafta e del recupero vapori. Il personale Eni ivi operante e di presidio dell'impianto ha pertanto immediatamente fermato l'operazione di carico suddetta.

Il distacco della nave dal braccio di carico ha comportato la ricaduta di prodotto sulla coperta della nave di cui una limitata porzione ha raggiunto lo specchio d'acqua marino circostante, generando una modesta iridescenza, circoscritta dalle panne pre-esistenti in tutto l'intorno della nave e del punto di carico. La





divisione **refining & marketing**

società Ecotaras, avendo verificato l'adeguato confinamento all'interno delle panne, ha immediatamente avviato le opportune azioni di messa in sicurezza e recupero del prodotto. Le operazioni di recupero/ripristino dell'area interessata dall'evento si sono concluse alle ore 09:15 di oggi, e di queste si è fornita formale comunicazione alla Capitaneria di Porto.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

Eni S.p.A.  
**Divisione Refining & Marketing**  
Raffineria di Taranto  
Il Direttore  
(Ing. Settimio Carlo Guarrata)

Eni S.p.A.  
Divisione Refining & Marketing  
Raffineria di Taranto  
Responsabile Operation (NEOP)  
(Ing. Luca Amoroso)



EMAS  
GESTIONE AMBIENTALE  
VERIFICATA  
1-000790