



023863

TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - DVA - DIV. III  
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA  
[aia@pec.minambiente.it](mailto:aia@pec.minambiente.it)

**Copia**

ARPA Liguria - Direzione Scientifica  
Via Bombrini, 8 - 16149 GENOVA  
[arpal@pec.arpal.gov.it](mailto:arpal@pec.arpal.gov.it)  
Dipartimento di Genova  
[arpal@pec.arpal.gov.it](mailto:arpal@pec.arpal.gov.it)

IPLOM S.p.A. - Raffineria di Busalla  
Via Carlo Navone, 3/b - 16012 Busalla (GE)  
[iplomspa@legalmail.it](mailto:iplomspa@legalmail.it)

**RIFERIMENTO:** Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0001001 del 28 dicembre 2010 con avviso pubblicato in G.U. numero 32 del 09/02/2011 integrato dal decreto DEC-MIN-0000046 del 14/02/2013 - Raffineria della società IPLOM S.p.A. sita in Busalla (GE). Diffida Prot.DVA-2015-0018314 del 13/07/2015 (acquisita in ISPRA al Prot. 31026 del 14/07/2015).

**OGGETTO:** Riscontro superamento delle inottemperanze oggetto della diffida di cui alla nota MATTM prot. DVA-2015-0025374 del 09/10/2015 (acquisita con Prot. ISPRA 45369 del 13/10/2015).

Facendo seguito alla nota in oggetto, con la quale il MATTM ha richiesto a questo Istituto il riscontro del superamento delle inottemperanze segnalate nella diffida, d'intesa con ARPA Liguria, si rappresenta quanto segue.

La diffida prevedeva i seguenti adempimenti relativi alla gestione degli SME di raffineria:

- stabilire adeguati criteri di invalidazione dei dati che consentano di poter individuare eventuali problematiche della strumentazione e di mettere in atto le adeguate azioni correttive;
- inserire tutti i criteri di invalidazione dei dati all'interno del software di acquisizione, validazione ed elaborazione dati SME che restituisca in automatico i valori medi orari con il relativo flag di validità e indice di disponibilità;
- mettere in atto azioni correttive per migliorare il funzionamento del sistema di misura tali da assicurare quanto previsto dall'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. nel caso in cui l'Indice di Disponibilità (ID) mensile delle medie orarie sia inferiore all'80%;
- illustrare nel manuale di gestione SME le modalità adottate relative alle garanzie di sicurezza dei dati, ovvero tutte le politiche aziendali utilizzate per garantire la coerenza dei dati acquisiti ed archiviati, come previsto dalla Guida Tecnica SME - ISPRA/ARPA.

Il Gestore ha dato evidenza dell'ottemperanza della diffida proposta, come segue:

con note prot. qsa\_AIA\_2015020 del 15/06/2015 e qsa\_AIA\_2015022 del 03/07/2015, ha presentato e aggiornato il progetto di up-grade SME, con nota prot. qsa\_AIA\_2015023 del 13/07/2015, ha informato dell'avvenuto completamento della fase I del progetto di up-grade del software di acquisizione ed elaborazione dati SME e con nota qsa\_AIA\_2015030 del 30/09/2015, ha trasmesso sia la relazione in cui illustra la descrizione degli interventi effettuati in ottemperanza alla diffida, sia il manuale di gestione SME aggiornato.

Da quanto sopra riportato e ad esito della visita ispettiva, che si è tenuta nelle giornate del 16-17 marzo 2016, nel corso della quale si è presa visione del funzionamento dello SME e, di conseguenza, dell'avvenuta adozione delle azioni correttive comunicate dal gestore relativamente alla gestione SME, emerge un totale superamento delle inottemperanze oggetto della diffida.

Distinti saluti.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE  
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL  
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile  
Ing. *Alfredo Pini*