



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Mr. 0042910 Data 20/12/2011 del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali X. Partenza

TRASMISSIONE VIA FAX

E.prot DVA - 2011 - 0032068 del 22/12/2011

Raffineria di Milazzo S.C.p.A c.a. ing. Antonio Buccarelli Contrada Mangiavacca - 98057 Milazzo (ME) Fax n. 090- 9232200

Copia

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - DGVA- DIV IV Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA Fax n. 06-57225068

RICEVUTO IL PRINTING EN LE SALUTAZIONI AMBIEMINI

ARPA Sicilia Dipartimento Provinciale di Messina Via La Farina, is. 105 - 98100 MESSINA

<u>Fax n. 090-3653441</u>
U.O. Autorizzazioni Ambientali
Corso Calatafimi, 217/219 - 90129 PALERMO

Fax n. 091-6574146

RIFERIMENTO: Decreto Autorizzativo DVA-DEC-2011-0000042 del 14/02/2011 di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio della Raffineria di

Milazzo S.C.p.A. sita nei comuni di Milazzo e San Filippo del Mela (ME).

OGGETTO: Nota Raffineria di Milazzo Prot. 085/DIRGE/MS/ab del 9 settembre 2011

inerente adempimenti previsti nel Decreto AIA.

Facendo seguito alla Vostra nota in oggetto in cui sono riportate le modalità di attuazione delle singole prescrizioni, si rappresenta quanto segue.

1. prescrizione presente al cap. 8.3 del P.I.C. pag. 66 "Emissioni non convogliate in aria - Altre prescrizioni": Elenco degli additivi utilizzati necessari alla bonifica ed alla manutenzione; sono presenti solo i nomi commerciali degli additivi; si richiede la scheda di sicurezza dei

prodotti.

2. prescrizione presente al cap. 8.5 del P.I.C. pag. 70 "Gestione Serbatoi e Pipe-way" e cap. 5. del P.M.C. pag. 20 "Monitoraggio Serbatoi e Pipe-way": Programma di attività di ispezione e manutenzione del parco serbatoi;

la documentazione trasmessa non comprende il piano di installazione dei doppi fondi o tecnica dimostrata equivalente sui serbatoi liquidi idrocarburici, di un minimo di due serbatoi all'anno. Si richiede oltre al piano di installazione doppi fondi o tecnica equivalente, una tabella aggiornata delle attività manutentive e ispettive fondi serbatoi con l'indicazione del tipo di fondo per ciascun serbatoio (singolo o doppio); qualora esistessero serbatoi che non fossero stati mai oggetto di verifica del fondo si dovrà fornire l'indicazione del tipo di serbatoio con la relativa sigla identificativa. Manca infine il piano di installazione di bacini



contenimento dei serbatoi. Si dovrà fornire tale piano, assieme all'elenco identificativo dei serbatoi che già posseggono un bacino di contenimento con l'indicazione della capacità di contenimento volumetrica dello stesso.

- 3. prescrizione presente su art. 1 c. 17 decreto A.I.A. e cap. 8.10 del P.I.C. pag. 77 "Prescrizioni su suolo e sottosuolo, bonifiche": Piano indicante tutte le parti di impianto o accessorie, non attualmente in uso cui si prevede la demolizione; il piano non riporta il cronoprogramma di smantellamento, demolizione e bonifica; si richiede pertanto tale dettaglio.
- 4. prescrizione presente al cap. 8.3 del P.I.C. pag. 63 "Emissioni non convogliate in aria Programma LDAR" e cap. 2 del P.M.C. pag. 10: Programma LDAR su tutti i componenti accessibili che possono essere oggetto di emissioni fuggitive di COV; si prende atto della modalità proposta fermo restando che il gestore deve comunque attenersi a quanto riportato nella nota ISPRA prot. 18712 del 01/06/2011 ed all'allegato H relativo alle modalità attuative del programma LDAR, sulla base della quale ISPRA effettuerà la verifica di conformità.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro in merito ai punti 1,2,3 sopracitati, si porgono distinti saluti.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE
I/ Respinsabile
Int. Albrido Pini

دائد ب