



Brindisi, 05/05/2016
Prot. DIRE/U/001854

Stabilimento di Brindisi

Via E. Fermi, 4
72100 Brindisi - Italia
Tel. centralino +39 08315701
stabilimento.brindisi@versalis.eni.com

Direzione e Uffici Amministrativi

Piazza Boldrini, 1 - 20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. centralino: +39 02 5201
www.versalis.eni.com - info@versalis.eni.com

Spett.le Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del
Mare
Direzione Generale per le
Valutazioni Ambientali
via C. Colombo, n°44
CAP 00147 - Roma
aia@pec.minambiente.it

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
via Vitaliano Brancati, n°48
CAP 00144 - Roma
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

E p.c. ARPA Puglia - Direzione Tecnica
Corso Trieste, 27-70126 Bari
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA-Puglia DAP di Brindisi
via Galanti, n°16
CAP 72100 - Brindisi
dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Procura della Repubblica
Via Angelo Lanzillotti 3
72100 Brindisi
Prot.procura.brindisi@giustuacer.it

Riferimento : Decreto autorizzativo DVA DEC 2011 514 del 16/09/2011 con avviso pubblicato in G.U, n.230 del 03/11/2011- Impianto chimico della società Versalis S.p.A. sito in Brindisi - Diffida DVA 2015 22047 del 02/09/2015 (acquisita in ISPRA al prot. 38329 del 02/09/2015)

Oggetto: Riscontro superamento delle inottemperanze oggetto della diffida di cui alla nota MATTM prot. DVA 2015 0025378 del 09/10/2015

EP

versalis spa

Sede Legale: San Donato Milanese (MI) - Piazza Boldrini, 1 - Italia
Capitale sociale Interamente versato: Euro 1.553.400.000,00
Codice Fiscale e registro Imprese di Milano 03823300821
Part. IVA IT 01768800748
R.E.A. Milano n. 1351279
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di Eni S.p.A.
Società con socio unico



versalis

Stabilimento di Brindisi

Via E. Fermi, 4
72100 Brindisi - Italia
Tel. centralino +39 08315701
stabilimento.brindisi@versalis.eni.com

Direzione e Uffici Amministrativi

Piazza Boldrini, 1 - 20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. centralino: +39 02 5201
www.versalis.eni.com - Info@versalis.eni.com

Con riferimento a nota ISPRA prot. 0112070 del 17/02/2016 di pari oggetto, con la presente il gestore intende rispondere puntualmente alle richieste avanzate nella suddetta nota.

- 1) *Chiarire le motivazioni per le quali lo stato di impianto "Guasto" sia stato inserito solo a partire dalle 21:00*

Come riportato nella nota tecnica allegata alla comunicazione DIRE/U/001744 del 30/09/2015 lo strumento, a seguito degli interventi manutentivi effettuati dagli specialisti elettro-strumentali reperibili di stabilimento, è stato tenuto in osservazione sino alle ore 21:00.

Consolidato il trend anomalo dei COV, che risultava non coerente con le condizioni regolari di marcia dell'ossidatore termico W9501, si è quindi provveduto a mettere fuori servizio lo strumento ed a inserire nel sistema SME lo stato impianto "Guasto".

- 2) *Aggiornare il report SME del 27/06/2015 inserendo i dati derivanti dalle misure in discontinuo*

L'aggiornamento del report SME, relativo al punto di emissione E77, con l'inserimento dei dati derivanti dalle misure in discontinuo effettuate il 27/06/2015, è stato programmato per il mese corrente (maggio 2016). L'inserimento sarà effettuato dalla società BF Informatica, che ha progettato e fornito il software di gestione dati SME.

- 3) *Inserire nel CET i rapporti di Prova relativi alle misure sostitutive e in discontinuo*

Si è provveduto ad inserire all'interno del CET per l'anno 2015 i seguenti rapporti di prova:

- Rapporto di prova n° EVPROJECT-15-004897 del 28/06/2015
- Rapporto di prova n° EVPROJECT-15-004898 del 29/06/2015
- Rapporto di prova n° EVPROJECT-15-004899 del 30/06/2015
- Rapporto di prova n° EVPROJECT-15-004900 del 01/07/2015

relativi alle misure in discontinuo effettuate sul punto di emissione E77, in sostituzione delle misure in continuo durante il periodo di malfunzionamento del sistema SME.

Si fa presente, inoltre, che il Gestore ha provveduto ad implementare, all'interno dei software di gestione SME, appositi "codici/indicatori" attribuibili univocamente allo "stato" del sistema SME. In particolare, nella legenda /note del report giornaliero SME, compaiono 2 nuovi indicatori:

- Indicatore n° 7) manutenzione/taratura
- Indicatore n° 8) malfunzionamento

versalis spa

Sede Legale: San Donato Milanese (MI) - Piazza Boldrini, 1 - Italia
Capitale sociale interamente versato: Euro 1.553.400.000,00
Codice Fiscale e registro Imprese di Milano 03823300821
Part. IVA IT 01768800748
R.E.A. Milano n. 1351279
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Eni S.p.A.
Società con socio unico



versalis

Stabilimento di Brindisi

Via E. Fermi, 4
72100 Brindisi - Italia
Tel. centralino +39 08315701
stabilimento.brindisi@versalis.eni.com

Direzione e Uffici Amministrativi

Piazza Boldrini, 1 - 20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. centralino: +39 02 5201
www.versalis.eni.com - Info@versalis.eni.com

L'indicatore 7) verrà inserito in caso di:

- 1) effettuazione di procedura QAL 3 sugli analizzatori sistema SME
- 2) tarature su analizzatori sistema SME
- 3) manutenzione su componenti che costituiscono il sistema SME, quali analizzatori, presa campione, sistema di condizionamento, linea di prelievo

L'indicatore 8) comparirà in caso di disservizio/malfunzionamento di apparecchiature/strumenti afferenti al sistema SME

E' in corso l'aggiornamento dei manuali SME "Reparto produttivo cracking (F1) Sezione PICR" e "Reparto produttivo polietilene PEI/2 (F2)-Sezione ossidatore termico W9501" al fine di :

- 1) inserire una specifica procedura che riporti le modalità operative di gestione dei dati derivanti dalle misure in discontinuo effettuate in caso di indisponibilità del sistema SME;
- 2) riportare le modalità di inserimento degli nuovi indicatori 7) ed 8);
- 3) riportare la gestione dello SME di back up installato sul punto di emissione E77 in caso di malfunzionamento dello SME principale (solo per il manuale *Reparto produttivo polietilene PEI/2 (F2)-Sezione ossidatore termico W9501*)

Concluso l'aggiornamento , sarà ns. cura inviare agli Enti Competenti i documenti revisionati.

Si precisa infine che la comunicazione verso gli Enti Competenti di guasto e/o malfunzionamenti del sistema SME, è procedurata in coerenza con quanto disposto al punto 8.1 del PMC-AIA.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento si rendesse necessario, si porgono

distinti saluti

versalis
Stabilimento di Brindisi
Direttore di Stabilimento
Elia Russo

versalis spa

Sede Legale: San Donato Milanese (MI) - Piazza Boldrini, 1 - Italia
Capitale sociale interamente versato: Euro 1.553.400.000,00
Codice Fiscale e registro Imprese di Milano 03823300821
Part. IVA IT 01768800748
R.E.A. Milano n. 1351279
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di Eni S.p.A.
Società con socio unico